重庆北碚缙葆实业有限公司
“9·26”一般触电事故调查报告

2024年9月26日4时30分许，重庆缙葆实业有限公司作业人员在一电缆沟内作业时，发生触电事故致其身体大面积烧伤，后经医院救治无效于2024年10月3日死亡，直接经济损失约109万元。

重庆缙葆实业有限公司于2024年9月26日14时许向重庆市公安局北碚区分局北温泉派出所报告事故情况，并于10月16日向北碚区人社局提交工伤认定申请，截止2025年10月23日，北碚区应急管理局及有关行业主管部门未收到事故报告信息。2025年10月24日，北碚区应急管理局按市安委办要求对该事故进行核查，确认该事故属于生产安全事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府授权，成立了由北碚区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、区经济信息委等单位派员参加的重庆北碚缙葆实业有限公司“9·26”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚缙葆实业有限公司“9·26”一般触电事故案是一起因作业人员违章操作、施工单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事作业概况。

2023年，重庆缙葆实业有限公司（以下简称“缙葆公司”）拟将高压电网接入公司内部的专用变压器，遂自行在位于文林路段的一电缆沟内铺设了一条电缆线（以下称“专变电缆”）。后因缙葆公司电网接入计划变更，该电缆线一直未投入使用。

2024年，缙葆公司计划对专变电缆拆除，因拆除工作与公司承揽的凤林线电缆迁改工程地点相近（相距300m）、作业内容相似，遂于2024年9月26日安排与凤林线电缆迁改工程同时进行。拆除专变电缆电缆采取分段开断再回收的方式进行，该作业未经相关部门批准。

（二）涉事单位概况。

缙葆公司，统一社会信用代码为9150010906828568XM，类型为有限责任公司，注册资本贰仟叁佰万元整，法定代表人崔*，住所为重庆市北碚区歇马镇天马村机房社，成立日期为2013年6月4日。经营范围包括：许可项目有电力设施承装、承修、承试；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；施工劳务不分等级；模板脚手架专业承包不分等级；道路普通货运；网络预约出租汽车经营，公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）。一般项目有电力技术咨询及服务；生产、销售：电力设备、水泥制品、电线电缆、非标金具、电器元件；销售：机械设备、五金交电、仪器仪表、研发、制造、销售电力电子装置。销售安装：安全监视报警器材；销售：化工原料（不含危化品）、金属材料（不含稀有金属）、劳保用品、日用百货、办公用品、计算机电脑耗材；建筑工程机械设备租赁；生产、加工、销售：沥青混凝土；汽车零配件；汽车美容服务；汽车维修及技术服务；汽车拖车、救援清障服务；汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营)；机械设备租赁；销售汽车零配件、汽车；代办车辆上户、过户、年审；洗车服务；汽车信息咨询服务；停车场经营管理；停车场服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，市政设施管理，金属结构制造，金属结构销售，轻质建筑材料销售，集装箱销售，集装箱租赁服务，建筑材料销售，高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有承装（修、试）电力设施许可证，许可证编号为5-1-00334-2016，许可类别和等级为承装类二级、承修类二级、承试类二级，有效期2022年10月8日至2028年10月7日。建筑业企业资质证书，证书编号为D250020881，资质类别及等级为电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级，有效期至2025年6月25日。

（三）事故发生单位安全管理情况。

缙葆公司，董事长、主要负责人周*负责公司全面事务，法定代表人崔*负责项目管理、协调，专职安全管理人员朱*业负责安

全教育培训、日常安全巡查检查，现场管理人员罗*红负责现场管理、人员调配。制定了安全生产责任制，未制定电力作业安全操作规程和生产安全事故隐患排查治理、安全教育培训等安全生产规章制度。每月组织人员召开安全培训会议，每半年邀请电力行业专家开展电力安全专题讲座。未制定安全教育培训计划，未对吴*全开展岗前安全教育培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的电力线路安全操作规程。未定期对作业现场开展安全检查，未对专变电缆拆除作业现场开展安全检查。

（四）事故发生经过。

2024年9月25日下午，罗*红安排吴*全负责开断专变电缆，为电缆回收作准备。并现场指认需要开断的电缆线。

2024年9月26日凌晨，作业人员陆续到达城南缙云幼儿园附近准备作业，2时许，罗*红组织王*、陈*、王*友等工人进行凤林线迁改作业。龚*兵和吴*全携带警示围栏和穿刺机到文林电缆沟负责开断专变电缆。

龚*兵开始安装警示围栏，吴*全负责架设穿刺机，准备工作完成后，吴*全操作穿刺机做穿刺试验（将穿刺机上铁钎钉入电缆芯，如电缆带电将会短路断电）。完成一次穿刺试验后，吴*全准备开断电缆，龚*兵口头提醒吴*全，要按照日常操作流程实施两次穿刺试验（防止未穿刺到电缆芯线）。2分钟后，龚*兵听到“嘣”的声音，随即看到吴*全身上着火并蔓延至全身，吴*全随即用土覆盖帮助其灭火。待火势减小后，便电话通知罗*红。

（五）事故现场及勘查情况。

事故调查组于2025年11月5日对事故现场进行勘查，因电力线路修复，现场情况已发生变化。

1.事发电缆沟位于文林路，与国网北碚供电公司组织的凤林线路改迁作业点相距约300米。

2.事发前电缆沟内铺设有多条电缆,包括10千伏凤长线电缆、缙葆公司预先铺设的电缆、通信电缆等，无10千伏凤林线电缆。



事发电缆沟

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。

该事故造成1人死亡，死者：吴*全，生前系缙葆公司电工，持有电工作业资质。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失约109万元，主要为丧葬费、死亡赔偿金等费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

事故发生后，龚*兵随即向罗*红电话报告事故情况，罗*红接到事故报告后，随即向工程部主管王*成电话报告。王*成于凌晨5时左右向周*电话报告。2024年9月26日14时许，缙葆公司内勤人员李*娟到向重庆市公安局北碚区分局北温泉派出所报案，查询吴*全家属联系方式，同时报告了事故情况。2024年10月3日，吴*全经抢救无效死亡后，缙葆公司未续报事故情况，于10月16日向北碚区人社局提交工伤认定申请。截止2025年10月23日，北碚区应急管理局及相关行业主管部门未收到事故报告信息。

2025年10月24日，接市安委办通知，要求核查重庆缙葆公司发生于2024年的工伤事故情况。经核查，该事故属于生产安全事故。根据相关规定，经区政府授权，区应急管理局牵头成立了事故调查组，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）事故应急处置和善后处理情况。

事故发生后，缙葆公司作业人员立即开展应急处置，拨打了120救援电话，救护人员到达现场后，将吴*全送往陆军军医大学第一附属医院救治，后经治疗无效于2024年10月3日死亡。缙葆公司积极处理善后事宜，善后赔付已到位，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查询问，综合分析认定，事故原因如下：

（一）直接原因。

吴*全误将带电的10千伏凤长线电缆认作专变电缆，且开断电缆前，未采取技术措施确证开断的电缆处于无电状态，导致事故发生，其行为不符合《电力线路安全工作规程 电力线路部分》DL/T 409-2023第10.2.8条[1]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[2]的规定。是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

缙葆公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未对专变电缆拆除作业现场开展安全检查，未发现吴*全开断电缆前，未确认电缆无误并确证电缆无电的事故隐患，二是未对吴*全开展岗前安全教育培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关电力线路安全操作规程。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的规定。是事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议。

---

[1] 《电力线路安全工作规程 电力线路部分》DL/T 409-2023第10.2.8条：“开断电缆前，应与电缆走向图核对，确认电缆无误并确证电缆无电后，可靠接地。使用远控电缆刀开断电缆时，刀头应可靠接地。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。 ”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

1.吴*全。误将带电的10千伏凤长线电缆认作专变电缆，且开断电缆前，未采取技术措施确证开断的电缆处于无电状态，其行为不符合《电力线路安全工作规程 电力线路部分》DL/T 409-2023第10.2.8条的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.周*。缙葆公司董事长、主要负责人，负责公司全面事务。存在以下违法行为：一是2024年9月26日凌晨5时左右接报事故信息后，未在一小时内向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第九条第一款[5]、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[6] 的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[7]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；二是未督促安全管理人员开展作业现场安全检查，未定期检查本单位的安全生产工作，及时消除吴*全开断电缆前，未确认电缆无误并确证电缆无电的生产安全事故隐患，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

一条第（三）项、第（五）项[8]的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法给与行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议。

缙葆公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未对专变电缆拆除作业现场开展安全检查，未发现吴*全开断电缆前，未确认电缆无误并确证电缆无电的事故隐患，二是未对吴*全开展岗前安全教育培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关电力线路安全操作规程。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定。对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管部门的调查情况。

1.区经济信息委，承担全区电力日常运行调度管理和行业管理。制定了2024年度安全生产监督检查计划，按照计划开展了安全指导检查，2024年度共检查企业272家次，其中包括电力企业4家次，下达整改指令书109份，排查整改各类安全隐患315条，实施行政处罚11家次。

2.区住房城乡建委，负责建筑行业监督监管。制定了2024年

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全生产监督检查工作计划，按照计划对辖区建筑企业完成了监督检查。根据《关于进一步加强建筑施工企业安全生产条件动态监管工作的通知》（渝建安发〔2017〕17号）要求，对取得安全生产许可证的建筑施工企业按照3%比例进行抽查，2024年度，共检查建筑施工企业38家次，对发现的问题实施了闭环整改。

3.北温泉街道，负责辖区电力领域安全监管工作。一是畅通与电力管理部门沟通渠道，及时获取辖区电力设施、电力项目相关情况，确保底数清；二是每月对辖区内电力设施和项目开展巡查检查，发现的问题实施闭环整改。

事故调查过程中未发现以上监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，主要负责人迟报事故、作业人员违章操作等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.缙葆公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，组织制定电力作业安全操作规程、生产安全事故隐患排查治理制度、安全教育培训制度。按培训计划开展安全教育培训，保证从业人员具备必要电力行业安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。督促各级管理人员履行安全生产管理职责，定期开展

施工现场安全检查，督促作业人员严格执行安全操作规程，及时制止和纠正违章操作的行为，杜绝事故发生。

2.区经济信息委，应进一步加强电力行业安全监管，履行电力设施保护职责，多举措开展电力设施保护工作。积极开展保护电力设施的宣传教育工作，会同有关部门及沿电力线路单位、人民群众建立群众护线组织，加大行政处罚力度，杜绝对在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行作业的行为。

3.区住房城乡建委，应强化源头管理，对取得建筑施工资质的企业，加强事中事后监督管理和指导，督促企业落实安全生产主体责任。

4.北温泉街道，应进一步加强对基层社区、电力企业的指导培训和日常宣传教育等工作,强化与电力行政主管部门沟通协作，加大辖区电力设施的巡查检查力度，对发现的重大安全隐患或违法行为，及时通报主管部门。