应急管理局：“8•16” 车辆伤害事故调查报告

发布时间：2023-12-06 16:45　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2023年8月16日中午12时许，位于南宁市武鸣区城厢镇**村的广西**淀粉开发有限公司发生一起工业车辆侧翻导致1名工人被压后经抢救无效死亡的

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，南宁市武鸣区人民政府成立了由城区应急管理局牵头，公安分局、总工会、城厢镇人民政府等部门和单位组成的广西**淀粉开发有限公司“8·16”车辆伤害事故调查组，并邀请城区纪委监委派员参加，依法开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查明事故性质，分清了事故的责任，提出了事故的防范措施。经事故调查组全体成员分析和讨论，形成如下事故调查报告：

一、事故发生单位和事故相关情况

（一）事故发生单位概况

广西**淀粉开发有限公司（以下简称**公司），法定代表人许*，注册资本一千两百万元，成立于2006年9月19日，地址：广西南宁市武鸣区城厢镇**，经营范围：食品添加剂、食品用酶制剂、农副产品、保健食品、食品（具体项目以审批部门批准为准）；淀粉及淀粉制品代加工、变性淀粉代加工、食品添加剂代加工；技术开发、技术应用技术服务；淀粉设备制造及设计安装；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；饮用纯净水生产销售（具体项目以许可证为准）；饮用纯净水生产销售；畜牧养殖。（依法须经批注难点项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年以后**公司主要业务以深加工变性淀粉为主。

（二）事故相关情况

经调查了解，2022年10月24日，**公司涉事工业车辆经广西壮族自治区特种设备检验研究院检验“合格”后，未经厂家或有资质的改造施工单位改变倒置安装，便于吊装货物。员工梁*，于2023年3月经公司其他员工介绍来到**公司，负责仓库的堆包入库工作，未到**公司工作前在其他地方开过叉车，不影响工作效率，梁*擅自驾驶工业车辆吊运作业。

二、事故发生经过和应急救援及现场勘查情况

（一）事故发生经过

2023年8月16日上午8时许，**公司副总经理、厂长陆**主持车间生产，布置当天生产淀粉的品种以及各岗位工作，湿法车间主任罗**做开工前培训状态。当天上午，由叉车司机陆**负责驾驶工业车辆从干法2号车间原料仓库吊运淀粉到干法混料加工区进行深加工。中午11时30分许，到了**公司的中公桌抽屉内后，离开车间前往食堂吃午饭；11时40分许，在干法加工区负责堆包的员工梁*，擅自拿取司机陆**放置在办公桌抽屉内的工业车辆钥

匙，驾驶陆**停放在2号干法仓库区的工业车辆，将仓库地上的淀粉包（为一个四边带有挂绳的大布袋，吊在工业车辆的焊接铁钩处，一次装约40包）加工区，在驾驶至原料仓库区往混料加工区门架下方小斜坡的减速带时，车辆重心失稳导致发生侧翻。经查看现场视频监控，梁*驾驶车辆下坡至减速带*从座位上掉落（面部朝下）地上，背后腰腹部被车身及车辆左侧门架压在地面。

（二）应急救援情况

湿法车间主任罗**听员工反映生产线出料口产品堆积过多，堆包工梁*未及时搬走，便拨打梁*手机但并未接听，随后到仓库寻找时发现梁*被车压在打120急救电话，陆**和罗**及时组织安全员许*、工人徐**等人进行救援，又调度厂内铲车将梁*救出，并先后向当地政府和有关部门汇报。12时25分效死亡。随即，城区应急管理局、市场监督管理局、红岭派出所，城厢镇政府等相关领导和工作人员陆续到达现场指挥善后及现场勘验调查工作。

（三）现场勘查情况

事故发生地点为南宁市武鸣区**淀粉开发有限公司干法2号车间原料仓库通往混料加工区运输过道上，该车间约3000平方米，为砖混钢架铁棚，分仓库2个功能区，原料仓库区和混料加工区东面设有一框架门作为原料运输通道，自北向南，门过道宽6.5m，高5.25m，原料仓库地面与混料加工区地往混料加工区，斜坡中段即门梁正下方有一凸出坡面高约0.15m宽0.6m的水泥龟背作为缓冲（减速带）；原料仓库堆放若干堆袋装淀粉原料，仓态。

在原料车间与干法车间之间门框下的过道处，有一部工业车辆车身往东南方向倾倒（驾驶室左侧），型号：C*C；定额起重量：

3500kg；产品编号：02*******67；自重：4985kg；制造日期：2021年**；制造企业：衡阳**工业车辆有限公司；车牌：桂A***94；该工业车装，两个臂叉上加焊有长140cm，宽5cm，高10cm的钢梁，钢梁四角加焊带有约30cm的铁链挂钩；车辆旁的地面上散落有外包装海洋牌食用木薯淀粉

经查，该涉事工业车辆已办理有特种设备使用登记证，标注有N******91；编号：车11桂A***69(21)；设备使用地点：广西壮族自治区南宁市武鸣区，别：机动工业车辆；设备品种：叉车；设备代码：S1**********08；产品编号：02*******67.该车2022年10月24日经广西壮族自治区特种设备检验

粉开发有限公司为了方便吊装货物，于2023年3月份将车辆进行改装，改装后未办理特种设备登记的注销手续，即把车辆投入使用。

三、特种设备监督管理部门对涉事车辆勘验情况

2023年8月16日，城区市场监督管理局邀请南宁市市场监督管理局专家到达现场对涉事车辆进行勘验，并根据《特种设备事故报告和调查处理规定
录的特种设备因其本体及其安全装置或者附件损坏、失效，或者特种设备相关人员违反特种设备法律法规、安全技术规范造成的事故。”以及《场（厂
叉车定义：“叉车，是指由司机直接操纵（含遥控），通过门架和货叉降载荷起升到一定高度进行作业的自行式车辆”和“1.2.2注1-1参照相关标准，
部分。”的规定，认定该车经上述加装带有铁链挂钩的钢梁后，已经不具备通过门架和货叉降载荷起升到一定高度进行作业的功能，而是利用加装的挂
管部门监管范围，该工业车辆事故不属于特种设备事故。2023年8月22日，广西壮族自治区特种设备检验研究院关于对广西**淀粉有限公司“8.16”事
中明确，涉事车辆在货叉上加装吊钩和焊接加长吊臂，通过吊钩和吊臂进行取物起升作业，该活动改造了事故车辆的主要受力结构（货叉），改变了
2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 1.2.2规定中叉车定义。

综上，调查组认定该工业车辆经改装后已不具备叉车的功能，不符合TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 1.2.2规定中对叉车的

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

该起事故造成1人死亡。死者梁*，男，壮族，45周岁，身份证号：450122*********515，籍贯：武鸣区罗波镇人，系广西**淀粉开发有限公司成品

五、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

堆包工梁*安全意识淡薄，未按要求佩戴安全帽和安全带，擅自脱离岗位驾驶场内工业车辆进行吊运，致使车辆重心失稳发生侧翻从驾驶室摔落被压

（二）间接原因

1.广西**淀粉开发有限公司，安全生产管理和隐患排查治理不到位，建立有岗位责任制度、隐患排查治理制度、特种设备管理制度、场（厂）内机
资质改造施工单位改造而自行改造叉车功能，并未办理变更登记③④；未能及时发现制止作业人员擅自离岗驾驶工业车辆且未按规定佩戴安全帽和安全

2.南宁市武鸣区市场监督管理局在履行日常的监督检查过程中，流于形式，未检查发现**公司自行改造场内工业车辆（叉车）的违规改造行为。

3.**公司法定代表人许*，未能依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消

（三）事故性质

经调查组调查认定，这是一起工人违规违章驾驶，公司安全生产管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情
公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

③《中华人民共和国特种设备安全法》第四十七条　特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。

④广西**淀粉开发有限公司安全管理制度汇编　特种设备管理制度5.2（4）特种设备的安装、维修、改造应委托给依据《特种设备安全监察条例》取

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故发生单位的责任认定及处理意见

1.**公司，自行改造工业车辆，改造之后车辆的使用方式和技术指标发生变化；安全生产管理和隐患排查治理不到位，未能及时发现运输道路存在
帽和安全带等违规行为，消除生产安全事故隐患，直至事故发生，对事故的发生负有责任。建议由南宁市武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.南宁市武鸣区市场监督管理局，在履行日常的监督检查过程中，流于形式，未检查发现**公司自行改造场内工业车辆（叉车）的违规改造行为，
向城区人民政府作出书面检讨。

（二）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.员工梁*安全意识淡薄，未按要求佩戴安全帽和安全带，擅自驾驶场内工业车辆吊装货物，致使工业车辆侧翻后从车上摔落，直至事故的发生，对究其安全生产方面的责任。

2.**公司法定代表人许*，未能依照《中华人民共和国安全生产法》的规定履行安全生产管理职责，未能督促实施本单位岗位责任制、隐患排查治理生产安全事故隐患，直至事故发生，对事故的发生负有责任。建议南宁市武鸣区应急管理局依据相关的法律法规对其进行行政处罚。

七、事故防范措施与整改建议

为汲取事故教训，避免类似事故发生，建议有关单位采取以下措施：

（一）**公司要深刻汲取事故教训，切实落实安全生产主体责任，认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规，加强从业人员安全教育培训，提高从理制度的落实及安全规程的遵守，全面开展安全隐患大排查大整治，消除各种生产安全事故隐患。

（二）南宁市武鸣区市场监督管理局，要汲取事故教训，举一反三，针对事故暴露的问题，在全行业内将事故情况进行通报，并组织召开现场警示教

（三）南宁市武鸣区经济贸易和信息化局和南宁市武鸣区城厢镇人民政府，要按照安全生产法“三管三必须”要求及安全生产属地管理原则，强化产日常监管力度，组织开展辖区企业安全检查，及时排查各类安全隐患，督促企业落实安全生产主体责任，坚决杜绝各类生产安全事故发生。

“8·16”车辆伤害事故调查组

2023年12月6日

扫一扫在手机打开当前页