应急管理局：广西南宁添越娱乐有限公司“9•11”触电事故调

发布时间：2022-01-11 15:30　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

广西南宁添越娱乐有限公司“9·11”触电

事故调查报告

2021年9月11日下午3时20分左右，位于南宁市武鸣区城厢镇春霞路30号春霞园酒店二号别院的广西南宁添越娱乐有限公司发生一起触电事故，

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮(广西壮族自治区人民政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室《关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》(南府办函[2019]174号)的有关规定，市局武鸣分局、城区文广体旅局、城区总工会、城厢镇人民政府等单位抽调人员组成的广西南宁添越娱乐有限公司“9·11”触电死亡事故调查组（以下简工作。

事故调查组根据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了事故发生的经对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

事故调查组认定，广西南宁添越娱乐有限公司“9·11”触电死亡事故是一起生产安全责任事故。

一、项目基本情况

（一）项目概况

广西南宁添越娱乐有限公司因整改娱乐包厢灯光控制开关及检修电线线路需要，公司总经理毛某海经曾某引荐，通过周某灵（电工）聘请蒋某、黄二楼四个）进行灯光开关整改、线路检修作业。曾某与周某灵以检修每间包厢350元共计1750元的价格谈好报酬，周某灵又与蒋某商定以检修每间包厢人即每天不定时到该公司对各包厢灯光控制开关进行整改及线路检修作业。至事故发生时，因整改和维修作业未完工，各相关方尚未能按上述约定结算

（二）事故发生单位基本情况

广西南宁添越娱乐有限公司（如下简称添越娱乐公司），类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：吴某武；《营业执照》统一社会信用乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务；食品经营；酒类经营；烟草制品零售。

（三）相关人员情况

吴某武，男，汉族，广东省廉江市人，广西南宁添越娱乐有限公司法定代表人。事故发生后其委托陈某荣（男，汉族，广东省廉江市人，广西南宁后等工作。

蒋某（在事故中死亡），男，壮族，广西南宁市武鸣区人。从事电工、电焊、气焊作业等工作。持有高压电工作业资格证，有效期限：2012年
作业资格证，有效期限：2012年8月10日至2018年8月10日；持有电弧焊、气焊焊接与热切割作业资格证，有效期限：2012年10月30日至2018年10月

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过。

2021年9月11日上午广西添越娱乐有限公司经理陈某荣（兼任安全管理人员）未见蒋某、黄某宗前来公司进行整改维修作业，便电话催促蒋健尽快
公司对一楼包厢开关、线路进行整改及线路维修作业，至下午3时左右完成后转到二楼“666”号包厢及卫生间的过道吊顶上对“666”号包厢的灯光开关
爬梯上到过道吊顶上，黄某宗在过道下面做一些辅助工作。蒋某到达过道吊顶上后先找到连接“666”号包厢灯光控制开关的电线，然后叫黄某宗关掉
继续辅助蒋某开展检修工作。上到吊顶后黄某宗看到蒋某正在剥连接“666”号包厢电线的绝缘皮，约下午3点20分左右，黄某宗突然听到蒋某“哦”的
架（装修工称之为“龙骨”）上，前额头、左手出现伤痕，血从嘴巴溢出。

（二）人员伤亡和经济损失情况。

这起事故造成一人死亡。死者：蒋某，男，壮族，广西南宁市武鸣区人，**直接经济损失：待定**。

（三）应急救援处置情况。

事故发生后，黄某宗立即拔开蒋健手上拿的一头已剥了绝缘皮的电线，并尽快把裸露的线头用绝缘胶布封好。接着黄某宗就把蒋某翻过来进行人工
120、110”报案。120医护人员到后，黄某宗从吊顶上下来跑去关掉公司的总电源开关，又重新赶回事发现场和该公司工作人员拆开过道吊顶的排风口
对蒋某进行抢救，约一个小时后，医护人员将蒋某抬上救护车赶往武鸣区中医院继续救治，当天下午5时20分左右蒋某经抢救无效死亡，医院诊断死亡原

接到事故报告后，城区应急管理局、文广体旅局、城厢镇人民政府、标营派出所等有关单位负责同志立即赶赴事故现场组成事故调查处置工作组，故善后问题并配合做好事故调查工作。

三、事故现场勘验情况

事发地点位于南宁市武鸣区城厢镇春霞路30号春霞园酒店二号别院的广西南宁添越娱乐有限公司二楼过道上方的吊顶上。过道东边是“666”号娱乐
可作为通往过道吊顶检修电器设备的出入口，出入口规格0.4×0.4米，出入作业需依托移动爬梯。过道吊顶距二楼地面高2.7米，吊顶为五合板制成，
开，在排风口下的过道上立有一3米高的人字梯。吊顶与屋顶之间呈立体梯形形状的有限空间阁楼，吊顶至楼顶最高处距离2.2米，吊顶上安装的电气线
风口约0.8米处，旁边安装有中央空调设备，在中央空调设备旁有一滩血迹。过道已拉好警戒线。

四、事故发生的原因分析

（一）直接原因

蒋某，添越娱乐公司聘请的电路维修工人，安全意识淡薄，未具备从事电工特种作业资质，违规上岗从事电工维修且违章带电作业导致触电①②③

（二）间接原因

添越娱乐公司安全生产主体责任落实不到位，将电路维修项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的蒋某、黄某宗二人⑤；安全生产教育与培生产教育与培训⑥；未采取技术、管理措施，及时发现并制止作业人员未按安全操作规程带电违规违章作业行为，消除生产安全事故隐患⑦⑧，直至事

①《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上

②《电工安全操作规程》1.电工属于特种作业人员，必须经当地劳动部门统一考试合格后，核发全国统一的"特种作业人员操作证"，方准上岗作业电源切断，(拉断刀闸，取下保险)把配电箱锁好，并挂上"有人工作，禁止合闸"警示牌，或派专人看护。

③《电工安全操作规程》用电维修部分：3.在高、低压电气设备线路上工作，必须停电进行，一般不准带电作业。

④《中华人民共和国国家标准》（GB26859-2011）〈电力安全工作规程电力线路部分〉：2.4.2线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各配合停电的线路)都拉闸停电，并挂好接地线后，方能发出许可工作的命令。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条　件或者

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 第四款：生产经营单位应当建立安间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职

⑧《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规因素、防范措施以及事故应急措施。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.蒋某，添越娱乐公司聘请的电路维修工人，安全意识淡薄，违规上岗从事电工维修且违章作业，直至事故发生，对此次事故发生负有责任。鉴于任。

2.吴某武，广西南宁添越娱乐有限公司法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，未组织开展本单位安全生产教育和培训；未组织开展隐患排查责任，建议由南宁市武鸣区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理意见

广西南宁添越娱乐有限公司，对事故的发生负有责任，建议由南宁市武鸣区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，建议有关单位采取以下措施：

（一）广西南宁添越娱乐有限公司要认真汲取事故教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作
握必要的安全生产知识，提高从业人员风险意识、安全意识；督促、检查本单位的安全生产工作，采取技术、管理措施，及时消除生产安全事故隐患，

（二）城区文广体旅局要根据“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，加强行业安全生产监管工作，在城区范
全生产主体责任，加强生产经营单位隐患排查治理指导工作，督促企业落实安全防护措施，坚决防范和遏制生产安全事故的发生。

（三）城厢镇政府要加强对本辖区内生产经营单位的安全检查力度，督促生产经营单位建立健全安全生产责任制，完善各项安全生产规章制度和操
所的监管力度，开展各类事故隐患排查，及时消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

附：广西南宁添越娱乐有限公司“9·11” 事故调查组成员名单

广西南宁添越娱乐有限公司“9·11”

事故调查组

2022年1月11日

扫一扫在手机打开当前页