襄垣盛宝岩建材有限公司
“8·15”一般触电事故调查报告

襄垣县政府事故调查组

2023年11月

目 录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位及相关单位概况……2
（二）事故发生单位安全管理情况……3
（三）事故发生经过……4
（四）事故现场情况……5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……8
二、事故应急处置及评估情况……8
（一）事故信息报告及响应情况……8
（二）事故现场应急处置情况……8
（三）医疗救治……9
（四）事故应急处置评估……9
三、事故原因分析……9
（一）直接原因分析……9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况……10
（三）其他可能因素排除……11
（四）间接原因分析……12
四、有关责任单位存在的主要问题……13
（一）事故单位……13
（二）监管部门……13
（三）地方党委政府……14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……14
六、事故主要教训……19
七、事故整改和防范措施建议……20
八、附件……22

襄垣盛宝岩建材有限公司
“8·15”一般触电事故调查报告

2023年8月15日，位于襄垣县王桥镇辖区内的襄垣县盛宝岩有限公司，发生一起触电事故，造成1人死亡。死者：宋素波，男，身份证号：140426197612051617，46岁，黎城县东阳关镇岭西村人。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2023年8月16日按照县领导批示，受县政府委托，成立了由县应急局牵头，县公安局、县卫体局、县总工会、王桥镇人民政府组成的事故联合调查组，并邀请县监察委员会派员参加。联合调查组下设综合组、管理组、技术组并邀请了相关专家参加。

事故调查组本着“实事求是、尊重科学”“四不放过”的原则和严谨、客观的态度，通过尸体检验、现场勘查、当事人调查、询问谈话、查阅资料，以及车辆进行技术性模拟测试技术分析等方式对本次事故进行了认真细致的调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位的处理意见及事故防范措施。根据国家有关法律法规的规定，经调查认定，该起事故是一起因违规操作造成的触电致人死亡生产安全责任事故。

一、事故企业基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故单位概况

营业执照情况

单位名称：襄垣县盛宝岩建材有限公司

法定代表人：李树宏

注册资本：伍仟万圆整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91140423556706906

成立日期：2020年4月29日

注册地址：襄垣县王桥镇南偏桥村

经营范围：建材（不含木材）销售；建筑石料用灰岩露天开采；石灰粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安全生产许可证情况

编号：（晋市）FM安许证字〔2022〕D923Y2号

企业名称：襄垣县盛宝岩建材有限公司

单位地址：襄垣县王桥镇南偏桥村

经济类型：有限责任公司

有效期：2022年5月16日至2024年2月13日

许可范围：建筑石料用灰岩露天开采

发证日期：2022 年 5 月 16 日

采矿许可证情况

证号：C1404002010057130064205

采矿权人：襄垣县盛宝岩建材有限公司

地址：山西省长治市

矿山名称：襄垣县盛宝岩建材有限公司

经济类型：有限责任公司

开采矿种：建筑石料用灰岩

开采方式：露天开采

生产规模：30.00 万吨/年

矿区面积：0.0999 平方公里

有效期限：伍年　　自 2019 年 2 月 13 日至 2024 年 2 月 13 日

发证日期：2019 年 4 月 25 日

（二）事故发生单位安全管理情况

本次事故发生地系襄垣经开区管委会襄垣县盛宝岩建材有限公司，矿区面积 0.0999 平方公里。

襄垣县盛宝岩建材有限公司于 2023 年印发了《关于下发公司安全生产规章制度汇编的通知》企业设立了安全生产管理机构，主要负责人李树宏，资质证书在有效期内；企业安全生产责任制、管

理制度、规程健全；安全管理人员和特种作业人员资质证书均在有效期内。

安全管理机构文件中明确了主要负责人、技术负责人、安全负责人及专职安全员。但该公司主要负责人（法人）、技术负责人、安全负责人均未实际承担其法定安全生产管理职责。实际控制 2 人虽参与公司管理、但在安全管理方面未组织安全检查、未严格实施企业各项管理制度和规程，事故上报存在迟报，对安全管理机构人员长期不履职行为管理不到位。

公司制定了安全教育培训制度，但未严格按照制度执行。员工张宾、李顺旗、宋素波等人均未参加过三级安全教育培训，且无相关安全教育培训档案。

目前，企业属正常生产企业，发生事故时因降雨处于停产状态。

（三）事故发生经过

2023 年 8 月 15 日企业处于停产状态，当日午饭时，维修工人宋素波和张宾在一起讨论说，有一台电焊机出现故障，需要处理。午休后约 14 时 20 分许，维修工宋素波和张宾两人一起来到维修区，张宾先进入维修房内，触及到并排放置的两台电焊机，被电击了一下，张宾就告诉师傅宋素波说，“电焊机漏电，我去拿电笔查查哪一台漏电”，之后，张宾去宿舍取电笔，现场只有维修工宋素波一个人留在维修区域。14 时 35 分许，工友李顺旗到岗位上取水杯，

路过维修房时，看见维修工宋素波倒地，头靠在铁皮房门南侧外，右手臂在维修工房外，李顺旗就喊了宋素波三四声，宋素波无任何反应，李顺旗立刻意识到情况危急，可能发生触电事故了，李顺旗就快速跑向电控开关箱，拉闸断开电焊机电源。断开电源后，李顺旗紧张恐慌，感觉一个人救援力量单薄，然后跑去找张宾等人救援，并喊“张宾，素波出事了！”，张宾此时拿上电笔也回到环保大棚内东侧，两人在环保大棚东侧坡道上相遇，李顺旗边走边向张宾说了现场情况，张宾听李顺旗说后，张宾先拨打120电话报警求救，然后张宾向厂长张林虎电话报告宋素波出事了。14时40分许，李顺旗和张宾一起到维修房，看到宋素波的情况，张宾喊了宋素波两声无应答，李顺旗告诉张宾电焊机电源已断开，二人立即将宋素波抬至维修房门口平地上，立即对宋素波进行心肺复苏抢救，抬宋素波时发现宋素波左手握裸露铜丝的接线柱；心肺复苏约3—5分钟后，张林虎开车赶到事故现场，张林虎看到宋素波伤势危重，情况十分紧急，担心等120急救时间来不及，张林虎决定直接送至医院抢救，他们三人一起把宋素波抬至张林虎汽车上，快速送至襄垣县人民医院救治，在医院经医护人员专业抢救后未能救治成功。

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故直接经济损失约为230余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及响应情况

事故上报存在迟报。该事故于2023年8月15日14时35分许发生，事故发生当日襄垣县盛宝岩建材有限公司未向县应急管理局报告事故相关情况（22时48分许襄垣县应急管理局接到王桥政府关于襄垣县盛宝岩建材有限公司触电事故信息的电话报告），8月16日收到襄垣县盛宝岩建材有限公司关于触电事故的书面报告。

（二）事故现场应急处置情况

2023年8月15日14时20分许，维修工宋素波和张宾一起到维修区处理电焊机故障。张宾触及电焊机被电击一下，转而叮嘱宋素波“电焊机漏电，我去拿电笔查查哪一台漏电”，现场仅剩宋素波一人留在维修区。

14时35分许，李顺旗取水杯时发现宋素波倒在地上，头靠在车间2号筛下方铁皮房门南侧外，右手臂在维修工房外。随即李顺旗拉闸断开电焊机电源，便急忙跑到宿舍联系张宾。

14时40分许，李顺旗与张宾到达事发现场，两人将宋素波抬至维修房门口平地上，对其进行心肺复苏抢救。途中张宾拨打了

120 急救电话，同时向生产负责人（厂长）张林虎上报。

14 时 45 分许，生产负责人（厂长）张林虎开车至事发现场，三人合力将宋素波送至襄垣县人民医院进行抢救。

15 时 33 分许，医院诊断宋素波原因不明死亡。

（三）医疗救治

据襄垣县人民医院门诊病历显示：就诊时间 2023 年 8 月 15 日 15 时 33 分；主诉：发现电击伤半小时；诊断：原因不明死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关人员积极响应处置救援事宜，并及时将伤者送往医院救治，积极稳妥开展善后处置工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 冒险违章作业。触电死亡人员宋素波严重违反《电工安全操作规程》，作业前未断开电焊机电源，直接带电作业；违反《电工安全操作规程》，在无监护人员的情况下，单人进行电气设备作业活动；违反《安全生产确认制》，检修作业前未对电焊机电源断开进行确认验证。

2. 安全投入和设备维护保养不到位。违反《电气设备安全管理制度》，在用电焊机未装配漏电保护装置，人员触电后不能起到断电保护功能；违反《设备维护保养管理制度》，对在用电焊机未定

期维护保养或维护保养不到位，致使电焊机故障漏电；违反《电气设备安全管理制度》，电气设备应装设安全可靠的接地保护，在用两台电焊机未装设接地保护。

3.劳动防护用品穿戴不齐全。触电死亡人员宋素波和张宾违反《劳动防护用品管理制度》，个人劳动防护用品穿戴不齐全，二人在检修电焊机作业时，未穿绝缘劳保鞋、未戴电焊手套或绝缘手套，致使最后一道安全防线缺失，最终造成事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

现场勘察显示：发生触电事故的地点为维修工房，维修工房内放置有2台三相电焊机和1个单相插座，以及工房照明灯。

1.供电电源情况。维修工房内的电焊机电源，引自距离约7米的除尘配电箱内空气开关，2台电焊机共用一个三相空气开关。

2.电控开关情况。电控开关型号为：德力西DZ47S-C63/3P，共设有五组空开，其中靠北侧三组空开损坏不能使用（无引出线），靠南侧两组空开在用有引出线。发生事故时两台电焊机的电源共接在第二组开关上，电源开关处于导通状态（事故发生后将电焊机电源断开）。该型号开关在过负荷或短路情况下能起到保护跳闸功能。该开关未装设漏电保护装置，不具备漏电保护功能。

3.电焊机电源线情况。1、2号电焊机的电源共装设在电控开关箱上的一个空开上，不能分别单独控制；两台电焊机电源线均采

用三芯橡胶软电缆，电源线从除尘电控开关沿地面散乱敷设到维修房，与二次把线橡胶软电缆线混在一起不能区分；维修铁皮房西南角开有约 10*10 厘米接线孔，为电焊机电源线和二次线接线口，铁皮孔上无任何防护措施；1 号电焊机的一根把线靠近接线柱端护套破损，铜线裸露长约 5 厘米。

4. 电焊机情况。现场有两台同型号手提式电焊机，电焊机型号为 ZX7-400，制造商为山东益泰盛业焊接设备有限公司，标准号 GB/T15579.1-2013，防护等级 IP21S，注册商标纳伟仕 NIVS，生产日期和编号为空。电焊机上电源接线处带空开，事故发生时两台电焊机上的空开同为开通状态，两台电焊机均未装设接地保护线。发生事故前 2 台电焊机并排放在检修工房内，其中一台存在故障（漏电），另一台正常，但现场不能准确判定哪一台故障（漏电），发生事故前已经电击到张宾。两台电焊机电源线均采用三芯橡胶软电缆，两台电焊机均未装设接地保护线。两台电焊机上自身配置的空开均处于导通状态。

5. 事故后电焊机检测情况。事故后对 1 号电焊机进行检测，因电焊机故障造成电路板击穿，使一、二次线直接导通变为高压（220V）。事故后对 2 号电焊机进行检测，电焊机状态正常，未发现漏电等异常。

襄垣县公安局司法鉴定中心分析意见书分析意见：结合案情、

尸表检验情况及病例资料综合分析死者宋素波符合电击死亡特征。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问、讯问笔录和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等。

（四）间接原因分析

1.安全教育培训出现缺失。违反《安全教育培训管理制度》要求，企业教育培训工作出现缺失，入厂“三级”安全教育未能全覆盖，违反企业岗前“三级”教育培训基本要求，事故现场三人均未通过“三级”培训合格，而入职该企业。

2.企业主体责任不落实。主要负责人、实际控制人未按规定参与公司安全生产管理、未组织安全检查、未督促安全责任落实，未能及时发现违规违章行为。

3.安全管理不到位。公司配有取证电工和电焊工，未安排持证人员实施特种作业任务，因安全管理不到位，使无证人员擅自从事特种作业活动；动火审批管理不到位，未见动火等危险作业相关审批资料。

4.隐患排查治理和风险预判工作不实。班组岗位隐患排查治理流于形式，隐患排查不严不细，未能排查出电焊机二次接线柱端铜丝裸露等隐患；对生产过程风险分析研判不够全面具体，风险分析研判未能结合企业实际进行开展。

5. 现场管理混乱。维修作业现场供电线路就地拖放、高低压混置不能分辨；供配电线路敷设在金属导体上、线路直接穿过铁皮孔洞，未采取相应的绝缘防护措施；维修房内作业空间狭小；两台电焊机未编号区分；维修作业区域周边无安全隔离措施；危险设备及区域缺少安全警示标志。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

襄垣县盛宝岩建材有限公司，安全生产管理机构以及安全生产管理人员未恪尽职守，依法履行职责；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，未立即处理，检查及处理情况应当如实记录在案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第二十八条第一款、第四十六条第一款的规定[1]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及 时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

（二）监管部门

襄垣县应急管理局安全监督检查不到位。日常巡查、执法检查、专家会诊中对企业的安全生产工作监督检查不仔细、不深入，督促企业落实主体责任不到位。

（三）地方党委政府

襄垣经济技术开发区管委会，作为属地监管主体，对辖区内企业监管不仔细、不到位，检查不深入、不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对涉事单位和人员行政处罚

1.宋某某（死者），男，群众，襄垣县盛宝岩建材有限公司维修工。未按照规定穿戴绝缘鞋、戴绝缘手套及安全帽，在明知电焊机漏电的情况下盲目违规进行电焊机拆除作业，造成触电，其行为涉嫌构成危险作业罪，在本次事故中应负直接责任。鉴于宋素波在本次事故中死亡，免予追究责任。

2.张某某，男，群众，襄垣县盛宝岩建材有限公司维修班长。无焊接作业操作资格证从事电焊作业，对现场人员监督检查不到位，未开展对班组人员的安全教育培训，日常检查不到位，隐患排查不仔细。在本次事故中应负间接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定[2]，建议襄垣县盛宝岩建材有限公司依据《中

[2] 中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定[3]，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.赵某某，女，群众，襄垣县盛宝岩建材有限公司安全员。未严格履行安全管理人员职责，对厂区内员工信息掌握不及时，未及时组织员工参加安全教育培训，风险辨识不足，未能及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十六条第一款之规定[4]，在本次事故中应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之[5]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

3.张某某，男，中共党员，襄垣县盛宝岩建材有限公司生产厂长。未开展对现场作业人员的安全教育培训，对安全检查、隐患排查工作不重视，风险辨识不到位，监督检查缺失，制度规程不熟悉

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

不落实，事故发生后未立即向公司主要负责人上报，在事故迟报中负直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第八十三条第一款[6]之规定，对本起事故应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议县应急局依法给予其行政处罚。

依据监察部令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一款之规定，建议由其所在党组织给予相应处理处分。

5.李某某，男，中共党员，襄垣县盛宝岩建材有限公司主要负责人（法人），未履行主要负责人职责，只是在上级检查中以主要负责人身份出现，造成履职假象。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]、第二十六条第一款之规定，对本起事故应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[8]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

依据监察部令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分

[6]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

暂行规定》第四条第一款之规定，建议由其所在党组织给予相应处理处分。

6. 张某某，男，中共党员，襄垣县盛宝岩建材有限公司实际控制人，对企业安全管理机构及人员长期不履职的行为放任不管，未严格落实法定职责，同时在事故上报过程中存在迟报，在事故迟报中负领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条第二款、第九十五条第一款的规定，对本起事故应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

依据监察部令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一款之规定，建议由其所在党组织给予相应处理处分。

7. 史某某，男，群众，襄垣县盛宝岩建材有限公司实际控制人，对企业安全管理机构及人员长期不履职的行为放任不管，未严格落实法定职责，同时在事故上报过程中存在迟报，在事故迟报中负领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条第二款[9]、第九十五条第一款[10]之规定，对本起事故应负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

建议由县应急局依法给予其行政处罚。

8.襄垣县盛宝岩建材有限公司，安全生产管理机构以及安全生产管理人员未恪尽职守，依法履行职责；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，未立即处理，检查及处理情况应当如实记录在案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第二十八条第一款、第四十六条第一款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[11]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

（二）有关公职人员和单位

9.在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面不到位的人员共计5名，建议由县纪委监委给予相应处理处分。

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条（二）单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

六、事故主要教训

襄垣县盛宝岩建材有限公司安全管理机构、制度不落实，管理不到位，作业现场管理不到位，教育培训缺失、安全理念差、家长制管理、作坊式操作，隐患排查治理和风险辨识不足，事故上报涉嫌迟报。

襄垣经济技术开发区在日常安全监管中不仔细、不到位，检查中不深入、不到位。

襄垣县应急管理局安全监督检查不到位。日常巡查、执法检查、专家会诊中对企业的安全生产工作监督检查不仔细、不深入，督促企业落实主体责任不到位。

七、事故整改和防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，强化安全管理与执行力度。

襄垣县盛宝岩建材有限公司要深刻吸取事故教训做到以下几点工作:

1.主要负责人、实际控制人应按规定参与公司安全管理，检查责任制、制度、规程等落实情况，监督检查各岗位人员遵章守纪，按规程操作，及时发现并制止违章行为，扛牢安全主体责任。

2.切实加强从业人员安全教育培训，把好“三级”安全教育培训入口关；注重安全教育培训效果，逐渐规范职工行为习惯，提高全员安全意识，警示违章行为后果，彻底扭转职工冒险蛮干和侥幸

心理。

3.严格“三项人员”（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）培训和持证管理，未经相关专业培训并取得特种作业资格证书，严禁从事特种作业。

4.加大安全投入，完善设备设施的安全保护装置，配齐配全安全警示标志，确保安全投入到位。

5.做实开展隐患排查治理工作，使隐患排查治理更好的服务于生产；扎实开展风险分析研判，采取有针对性的措施防范和化解生产过程中的风险。

6.加强危险作业管理控制，严格临时用电等危险作业审批管理。

（二）加强属地监管。

襄垣经济技术开发区要针对辖区企业特点，严格落实属地安全监管责任，同时要进一步加强对干部职工的业务能力培训、安全宣传教育、安全管理能力提升，以本次事故为鉴，痛定思痛，将安全监管职责切实扛在肩上、落实到行动上，在明确分工、相互配合之基础上齐抓共管，杜绝各类事故发生，打造安全稳定发展环境。

（三）加强行业监管部门监管力度

襄垣县应急管理局进一步加强安全监督检查力度和频次。在日常巡查、执法检查、专家会诊中对企业的安全生产工作监督检查要

严检查，重执法，敢于动真碰硬，对存在重大安全隐患的企业停产整顿，拒不整改的企业坚决关停取缔，使企业安全生产环境真正做到安全平稳有序。