索引号：	MB1889016/2022-01331	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2019-06-18	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

荆州海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目“4·28”一般起重伤害事故调查报告

发布时间： 2019-06-18 14:44

2019年4月28日13时10分左右，荆州海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目在建工地施工吊卸作业时发生一起致1人死亡的起重伤害事故，直接经济损失102万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办函〔2019〕2号文件规定，4月30日，经市政府同意，成立由市应急管理局局长方凤云为组长，市应急管理局、市纪委监察委、市总工会、市公安局、市国资委等部门为成员的“4·28”事故调查组，并聘请专家参加事故现场勘验和技术论证工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

1．建设单位。荆州市地方铁路有限公司（以下简称市地铁公司）。公司类型为由非自然人投资或控股的法人独资有限责任公司。住所地：荆州市沙市区三湾路，法人代表为邹国斌，注册资本为伍仟万圆整，经营范围为：（焦柳线荆门南—沙市南）铁路货物运输及其代理。成立日期为2006年10月20日，营业期限为长期。统一社会信用代码为：91421000793280****。登记机关为荆州市工商行政管理局。最近更新登记日期为2016年1月20日。该单位为市属国有独资企业，行使荆沙铁路的行政管理和经营管理职能，属自收自支性质,由荆州市政府授权荆州市国资委作为出资人授权其管理经营。

2．施工单位。中铁二十局集团第二工程有限公司(以下简称“中铁二十局二公司”)。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：陕西省西安市未央区太华北路79号，法定代表人：陈耀华，注册资本：壹拾亿壹仟万人民币，成立日期：2008年11月21日，营业期限：长期，经营范围:公路、铁路、市政、水利电力、城市轨道交通、机场、港口、矿山（勘探、开采除外）、工业与民用建筑的工程施工、设备安装、工程技术咨询；机械设备、建安器材的租赁；物贸物流（道路运输经营除外）；承包境外铁路、公路等综合土木工程建筑；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员（对外承包工程资格证书编号：610020110****）；上述境外工程所需的设备、材料出口及对外转口贸易。住宿；餐饮服务；预包装食品的销售；酒店管理及咨询服务；会议服务；物业管理；商品信息咨询；旅游信息咨询服务；文化艺术交流活动策划；文具用品、工艺美术品、日用品销售等。统一社会信用代码：91610000681569****，登记机关：陕西省工商行政管理局，更新登记日：2019年1月21日。该单位最近于2010年7月20日取得安全生产许可证，编号：（陕）JZ安许证字【2007】000036-06/03，最近更新有效期至2019年8月5日，发证机关：陕西省住房和城乡建设厅。2019年1月24日国家住房和城乡建设部对中铁二十局二公司核发建筑业企业资质证书，对该单位明确资质类别及等级为：公路工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。铁路工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工

程专业承包壹级。以上资质有效期至2021年6月1日。证书编号：D161083096.2019年3月29日，市地铁公司建议由中铁二十局二公司对荆州海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目进行施工。中铁二十局二公司于2018年8月25日成立荆州市综合工程项目部，同年8月30日任命金波为该项目部经理，资质为公路工程类一级建造师，注册证号：陕16117181****。

3．监理单位。广东铁路建设监理有限公司深圳分公司（以下简称“铁建监理”）为广东铁路建设监理有限公司全资分公司。类型：有限责任公司分公司，经营场所：深圳市南山区南山街道青青世界青青山庄东区12栋，法定代表人：柯忠文，成立日期：2007年5月10日，统一社会信用代码：91440300661038****，登记机关：深圳市市场监督管理局，更新登记日：2018年6月1日。该单位于2014年10月29日取得由国家住房和城乡建设部核发的工程监理资质证书，对该单位明确资质类别及等级为：房屋建筑工程监理甲级、铁路工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。以上资质有效期至2019年7月30日。证书编号：E14400****。该单位于2019年3月15日成立海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路监理项目部，同日任命邓忠平为海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路监理项目部总监理工程师，注册监理工程师注册号：4200****。

（二）项目工程概况。

项目名称为荆州海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目，为荆州市荆北新区海子湖大道工程项目附属工程，为城市主干路，设计车速为机动车道50km/h，辅路30 km/h；本工点施工范围为海子湖大道下穿荆沙铁路K2+025.412–K2+095.614全长70.202m，于铁路里程：K72+190处下穿荆沙铁路，交叉处道路设计里程：K2+060.507，道路与荆沙铁路中心线法线夹角为82.7度。施工范围内的海子湖大道形为南北走向，平面位于A=116.19.长45m的右偏缓和曲线和曲线半径为300m的右偏圆曲线上。机动车道下穿铁路前后纵断面，下坡段纵坡–35%，坡长150m；上坡段纵坡3%，坡长157m。项目启动时间：2019年3月29日，工期4个月，工程总造价约3500万元。

（三）事发轨道起重车情况。

事故轨道起重车由襄阳金鹰轨道车辆有限公司生产,动力系统采用柴油发电机组,机械部分为全液压传动,无级调速。其基本参数为：打支腿作业最大起重量16吨，最大起重力矩70吨·米，最大作业高度距轨面19.28米,作业幅度3~18米，整车自重34吨。该起重车2018年经过大修，车况较好，事发后经专家鉴定，该轨道起重车各机构工作正常，结构无明显缺陷。该轨道起重车为市地铁公司于2011年12月在襄阳金鹰轨道车辆有限公司购得，所有人为市地铁公司。

（四）事发现场勘验情况。

现场施工包括铁路线路拨移、框架主体工程、框架两侧的U型槽及相关的附属工程（附属部分不含泵站、绿化、交通、管线、照明工程）。目前项目框架桥结构正在实施，剩余工程计划于2019年7月20日完工。

本项目钢筋加工区设置在距荆沙铁路往西2公里处，工程钢筋在钢筋加工区加工完成后，由地铁公司司机陈银操作铁路轨道起重车拖运并吊卸至施工现场。开工以来，共采用此模式转运钢筋3批次。

（五）事发当天天气情况

据荆州气象台预报，事发当天（2019年4月29日）天气情况为中雨转雨，气温10~16℃，北风3级，事发时天气情况为阴转多云，伴有较强阵风。

（六）死者情况。

徐*权，男，住湖南省宁乡县青山桥楼霞新村十一组。身份证号：430124********2519。为中铁二十局二公司项目部劳务工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2019年4月28日12时30分左右，由市地铁公司司机陈银操作轨道起重车拖运钢筋至工地现场，计划分二批吊卸至C框架边坡处和A框架边坡处。廖雄潮班组安排5名劳务工配合吊卸作业。

13时05分左右，在完成第一批C框架边坡处钢筋吊卸后，轨道起重车行驶至A框架边坡处，拟进行第二批钢筋吊卸，此时，现场人员包括：项目部管理人员1人，劳务工4人（其中2人在车皮内捆绳，2人在边坡处卸吊，另1人被临时抽调去浇筑混凝土），轨道起重车司机及助手各1人。

13时10分左右，轨道起重车在完成支腿支撑、人员就位后，开始起吊第一捆钢筋。整捆钢筋起吊后，晃动较大，旋转及下降过程中晃动加剧，见此情景，边坡处卸吊劳务工徐*权，急用铁钩拉拽钢筋，进行辅助平衡，瞬间，轨道起重车失稳并侧向倾翻，徐*权躲避不及，被倾翻的轨道起重车臂架砸中头部，当即昏厥，正在现场的项目部副经理杜龙龙立即拨打120急救电话，并将伤者送至荆州市第一人民医院抢救，同时向项目部经理金波报告。伤者徐*权于13时39分经医院抢救无效死亡。

（二）事故应急救援和善后处置情况。

事故发生后，施工项目部立即启动应急预案并成立事故善后处理小组，拨打120急救电话，组织将伤者送至医院抢救，同时向市地铁公司及相关部门报告事故情况，积极开展应急救援和善后处理工作。市地铁公司接到报告后，立即派人赶赴事故现场，协助开展应急救援和善后处理工作。各方妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，配合处置善后事宜，至4月30日赔付到位，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因。

1.直接原因。

经综合分析，事故原因为轨道起重车在作业过程中受内、外力影响所引起的整体失稳。

（1）待吊钢筋重约2吨，由Φ12螺纹钢捆扎组成，长度9米，水平起吊后，抗弯强度较差，自身晃动较大，旋转过程中冲击力、离心力惯性叠加，极易引起自身失稳。

（2）劳务工徐*权安全意识淡薄，安全知识缺乏，违章作业，冒险蛮干，在待吊钢筋非稳定状态下，且在吊臂旋转范围内用铁钩向工地拉拽钢筋，产生侧向外力，引起轨道起重车整体失稳并倾翻。

2．管理原因。

（1）项目施工单位中铁二十局二公司未对钢筋吊卸作业制定安全专项施工方案，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；未对外聘劳务工进行相关的安全生产知识教育培训及技术交底；对吊卸现场的安全危险风险判断不清，措施不明；对吊卸现场的违章行为缺乏有效监管。

（2）项目监理单位广东铁路建设监理有限公司深圳分公司未督促施工单位制定安全专项施工方案，现场巡检不力，未按要求在钢筋吊卸作业时旁站。

（3）项目建设单位荆州市地方铁路有限公司未对施工单位、监理单位开展安全监督检查，对项目建设过程中存在的安全管理工作督促检查不力。

（二）事故性质。

经调查认定，荆州海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目“4·28”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员。

徐*权，男，海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目劳务工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，违章作业，冒险蛮干，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员。

1．金波，男，海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目施工单位项目部经理，未组织落实安全生产责任及安全管理的相关规定，未组织开展对劳务人员的安全生产知识教育培训及技术交底，对事故的发生负有主要领导责任，责成荆州市应急管理局依照《安全生产法》的相关规定，给予其行政处罚。

2．邓忠平，男，海子湖大道道路建设工程下穿荆沙铁路项目监理单位总监理工程师，安全生产职责履行不到位，未督促施工单位制定安全专项施工方案，现场巡检不力，未按要求在钢筋吊卸作业时旁站，对事故的发生负有主要领导责任，责成荆州市应急管理局依照《安全生产法》的相关规定，给予其行政处罚。

3．陈银，男，市地铁公司轨道起重车司机，对起吊作业过程中对作业现场预判不足，对事故发生负有一定责任。责成市地铁公司根据公司内部相关规定对其予以处理后十日内将处理情况报荆州市安全生产委员会办公室。

五、事故责任单位处理建议

（一）中铁二十局二公司对项目部管理不严，未要求项目部将钢筋吊卸作为危险性较大分部分项工程进行安全管理，未辩识出钢筋吊卸作业中存在的重大风险，未督促项目部开展劳务人员的安全生产知识教育培训及技术交底活动。责成荆州市应急管理局依照《安全生产法》的相关规定对中铁二十局二公司进行行政处罚。

（二）荆州市地方铁路有限公司未对施工单位、监理单位开展安全监督检查，对项目建设过程中存在的安全管理工作督促检查不力。责成荆州市地方铁路有限公司向荆州市国资委作出书面检查并抄报荆州市安委会办公室。

六、事故防范及整改措施

近年来我市抓住机遇，加快规划建设，促进了经济社会又好又快发展，改善了人民群众的工作、生产、生活条件。但该起事故发生，同时暴露出在工程建设领域安全生产方面存在一些突出的问题，为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化建设领域施工安全生产管理，促进其安全健康发展，提出如下措施建议：

(一)牢固树立以人为本、安全发展的理念。

要依法规范工程建筑市场秩序，坚持安全生产高标准、严要求，招商引资、上项目要严把安全生产关，把安全风险管控纳入城乡总体规划，实行重大安全风险“一票否决”。要组织开展安全风险评估和防控风险论证，明确重大危险源清单。要加强规划设计间的统筹和衔接，确保安全生产与经济社会发展同规划、同设计、同实施、同考核。各类开发区、工业园区、风景名胜及旅游景区等功能区选址和产业链选择要充分考虑安全生产因素，严格遵循有关法律、法规和标准要求，做好重点区域安全规划和风险评估，有效降低安全风险负荷。

（二）切实落实建设施工单位安全生产主体责任。

建设施工企业要进一步强化法律意识，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，自觉规范建筑施工安全生产行为。建设单位和建设工程项目管理单位要切实增强安全生产责任意识，依法申请建设项目相关行政审批及施工许可证，办理安全监督和质量监督等备案手续，督促勘察、设计、施工、工程监理等单位落实安全责任；施工单位要严格资质管理，不违法出借资质证书或超越本单位资质等级承揽工程，不违法转包、分包工程，不擅自变更工程设计或不按设计图纸施工；监理单位要严格履行现场安全监理职责，按需配备足够的、具有相应从业资格的监理人员，强化对危险性较大分部分项工程的监理。严格落实特种作业人员持证上岗规定，严禁违规操作、违章指挥。

（三）切实加强安全教育培训工作。

安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。建筑施工企业要完善内部教育培训制度，通过对职工进行三级教育、定期培训，开展班组班前活动，利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式，加强对一线作业人员，尤其是农民工的培训教育，落实起重机械、脚手架等特种作业人员的培训考核，认真做好经常性安全教育和施工前的安全技术交底工作,增强安全意识，掌握安全知识，提高职工做好安全生产的自觉性、积极性和创造性，使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。

市政府荆州海子湖大道道路建设工程下穿
荆沙铁路项目“4·28”一般起重伤害事故调查组

2019年6月11日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办
荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)
鄂公网安备 42100202000065号
网站标识码：4210000032

(http://bszs.conac.cn/sitename?site_code=4210000032)
(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)