003人防地下指挥所汽车库“6·21”物体打击事故调查报告

发布时间：2018-10-09 14:11:04 信息来源：市安监局 浏览次数:191 字体：[大 中 小]

2018年6月21日14时20分许，衢州市003人防地下指挥所汽车库发生一起物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失85万元，接到事故报告后，市安监局、市公安局、市人防办、市质监局、市西区管委会等部门立即派员赶赴现场。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》(衢政办发〔2015〕32号）的规定，市安监局牵头成立了由市安监局、市公安局、市总工会、市人力社保局、市西区管委会、市消防支队、市质监局等相关人员组成的事故调查组,并邀请市监察委、市检察院派员、聘请市特检中心专家参加事故调查工作。通过调查，事故调查组查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质、分清了事故责任，对责任者提出了处理建议，明确了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位及相关情况

（一）事故单位情况。

衢州市柯城旺隆废品收购服务部（以下简称旺隆服务部），注册号：330802604061770，类型：个体工商户；经营场所：衢州市曙光路42号；经营者：庄金福；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：非生产性废旧金属、废旧塑料。废旧纸板回收（不含处理，国家有专项规定的除外）……

（二）相关人员情况。

1.庄**，男，公民身份号码：略，住址：略,旺隆服务部经营者。

2.徐**，男，公民身份号码：略，住址：略，在本起事故中死亡。

3.周**，男，公民身份号码：略，住址：略，徐土福妻弟，经旺隆服务部委托授权，代表旺隆服务部参加竞拍。

4.周**，男，公民身份号码：略，住址：略，徐土福姐夫，合伙人之一。

5.周**，男，公民身份号码：略，住址：略，周建龙堂哥，合伙人之一。

（三）003人防地下指挥所物资回收工程的情况。

1.工程的来源。

衢州市003人防地下指挥所（以下简称003指挥所）始建于2003年，2008年底投入使用，工程为单建掘开式人防地下室。2018年4月市政府形成决议，同意对003指挥所实施迁建，原址用地由市政

府回收，用于其他项目建设。

2018年3月20日，市人防办委托衢州中瑞华资产评估有限公司对003指挥所内的机器设备进行了资产评估并出具资产评估报告，评估价14.18万元。2018年4月28日，市人防办委托衢州市诚信拍卖有限公司（以下简称诚信公司）对资产评估所含的机器设备进行公开拍卖。经过发布信息、组织竞买人实物确认等前期准备，5月11日下午举行了拍卖会，经20轮公开竞价，由旺隆服务部以32万元的价格中拍。

2.工程的组织。

旺隆服务部中拍后，周建龙联系徐土福、周全福、孔志珍、周美洪、周卸良合伙开展拆除回收工作。拍卖款连同5%的佣金共计33.6万元，周建龙出13.6万元，徐土福出20万元，20万元里包含徐土福之前欠周全福的4万元、欠孔志珍的4.5万元，周美洪和周卸良未出资。六人商定，赚到的钱平分5份，周美洪和周卸良拿1份，其余4人各拿1份。

5月20日，完成成交手续后，周建龙开始组织进场拆除作业。5月底的某一天，徐土福让周全福和周美洪两个人拆除七氟丙烷气体灭火系统上的瓶组（在003指挥所资产拍卖标的范围内）。灭火系统瓶组在汽车库下面一层的储瓶间内，瓶组由五个红色大储瓶（详见《003人防地下指挥所汽车库“6·21”物体打击事故技术分析报告》，以下简称储瓶）和五个黑色小储瓶（启动瓶）组成。储瓶由金属软管连接在消防管道上，周全福和周美洪将连接管道处的活节拧开，取下储瓶，未做泄压处理，未加装防止灭火剂误喷射的防护装置，期间也未观察过压力表。储瓶拆下后，放置在原地10天左右，6月上旬搬至汽车库。

3.工程具体内容。

《衢州市诚信拍卖有限公司2018年5月11日下午拍卖会特别约定》8号标的（即003指挥所资产评估明细表内的机器设备，实物由委托人、拍卖人、竞买人三方共同确认）第⑤条规定：买受人进场提货后的保管责任和拆卸、搬运、清场过程中产生的所有费用及一切安全责任（包括由此造成的经济责任和法律责任）均由买受人承担。由此可见，旺隆服务部的工作内容为8号标的物的拆卸、搬运及清场，并对该工作的安全负责。

（四）事故现场情况。

事故发生于003指挥所汽车库（以下简称汽车库），位于整个地下工程的东北角，汽车库北侧有坡道通向地面。

汽车库南侧门内西侧0.5米处有一滩血迹，血迹处的墙壁上，自下而上30度方向有一条长约1米的条状血迹，在此方向上约5米的位置，有碰撞的痕迹并带有血迹。此区域上方的通气管道被撞击破损，约8米的一段落到地面上。汽车库内直立摆放着四个储瓶，另有一个储瓶倾倒于地面上，瓶身带有撞击变形的痕迹。（详见《003号人防地下指挥所汽车库“6·21”物体打击事故技术分析报告》）

二、事故发生经过和事故救援情况

6月21日，8号标的回收工程已接近尾声，上午只有徐土福、周全福和孔志珍三人到场干活，下午孔志珍因私事去常山，14时许，徐土福在汽车库里回收废旧电线，周全福到汽车库下面一层去干活，14时20分许，周全福听到一声巨大的撞击响声，随即上到汽车库，看到徐土福趴在汽车库南侧大门内的西侧，后脑部朝上，脑浆和大量的血已经流至地面，墙面上也有很多血迹。

因地下手机信号不好，周全福从坡道跑向地面，于14时23分拨打了120，之后又给徐土福的二哥、孔志珍、徐土福的老婆打电话。120急救车大约14时35分到达现场，随即将徐土福送往医院。徐土福入院后经抢救无效死亡，死亡原因：呼吸心跳骤停，多发伤：开放性颅脑损伤，胸部损伤，腹部损伤。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

经现场及相关物品勘验，结合医院救治记录，查明事故发生直接原因如下：徐土福在作业过程中，触动了未设置防护装置的储瓶容器阀应急手柄，致使容器阀开启，造成储瓶内带压的七氟丙烷灭火剂快速、大量泄放并汽化形成持续的高速气流，高速气流产生巨大反作用力使储瓶旋转腾飞击中徐土福，导致事故发生。

（二）间接原因。

事故发生的间接原因为旺隆服务部未尽安全保障义务，安全生产资金投入不足，安全管理缺失，主要体现在以下方面：

1.未安排专业人员进行拆除。

储瓶侧面贴有标签，标签中列出5项注意事项，其中第2项规定：瓶组的安装维修和充装工作应由专业人员进行，无关人员不得擅自触动产品上的任何部件，以免引起意外。

旺隆服务部安排周全福、周美洪进行拆除作业，两人无相关资质和专业技能，未按照注意事项的要求拆除储瓶，为事故发生埋下隐患。

2.作业现场组织混乱。

注意事项第1项规定：容器内已充装高压气体，储存、运输、安装和使用时应十分谨慎，轻装轻放、防止碰撞，避免接近热源和阳光直射，储瓶间温度不得超过50℃。

旺隆服务部未对作业现场有效管理，储瓶拆除后放置在汽车库中间部位10余天，储瓶一直处于作业区域且未加装防护装置，致使安全隐患长时间存在，导致作业人员在作业过程中触碰储瓶引发事故。

3.未告知消防设施拆除存在的危险因素和防范措施。

七氟丙烷储瓶拆除后，存在误喷放的危险因素。按照GB25972-2010《气体灭火系统及部件》5.2.10误喷射防护装置的要求：“灭火剂瓶组的容器阀出口应有防止在运输、装卸、储存过程中灭火剂误喷放的防护装置，防护装置上的开孔应使灭火剂均匀喷放而不产生过大的反冲力，且不应被冲出。”旺隆服务部未向从业人员告知作业存在的危险因素，也未告知相应的防范措施。

4.未进行必要的安全教育培训。

在整个施工作业期间，旺隆服务部未对从业人员进行安全教育培训并记录，仅有“注意安全”之类的口头提醒。从业人员安全意识淡薄，是引发事故的重要原因之一。

5.安全管理缺失。

旺隆服务部组织机械设备拆除、搬运、清场过程中，未建立并实施安全生产责任制、安全检查和隐患排查等制度，安全管理缺失。由于安全管理存在问题，致使储瓶拆除20余天中一直存在安全隐患，旺隆服务部未能发现并及时消防安全隐患。

6.未保证必要的安全生产资金投入。

旺隆服务部未能保证安全生产所必需的资金投入，导致安全管理缺失。

（三）事故性质

经调查认定，003人防地下指挥所汽车库“6·21”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和对责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任者。

旺隆服务部，未尽安全保障义务，表现在以下方面：

1.未告知消防设施拆除存在的危险因素和防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定；

2.未进行必要的安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定；

3.未建立安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定；

4.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条的规定；

5.未提供必要的安全生产资金投入，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定。

综上，旺隆服务部对003人防地下指挥所汽车库“6·21”物体打击事故负有责任，建议由衢州市安监局依法处理。

（二）建议给予内部处理的责任者。

1.周建龙，作为旺隆服务部的授权代理人，安全管理不力，建议由旺隆服务部依据相关规定处理。

2.周全福、周美洪，未按储瓶标签上的《注意事项》要求进行拆除，建议由旺隆服务部依据相关规定处理。

五、事故防范和整改措施

旺隆服务部要引以为戒，深刻反思，汲取教训，切实负起安全生产责任。

（一）严格遵守法律法规。认真梳理、学习并严格遵守安全生产法律法规和生产经营相关的国家标准和行业标准，避免再次发生安全管理缺失等违法行为。

（二）建立健全安全生产责任体系。厘清服务部内部人员和授权代理人的安全生产职责，将法律法规、标准规范和本服务部的规章制度落实到具体的生产经营活动中去。

（三）加强日常隐患排查和安全检查工作。服务部应制定隐患排查治理和安全检查制度，定期进行安全检查，查出安全隐患要落实整改负责人员，整改完毕后要进行复查，确认整改是否达到要求，完成隐患排查和安全检查的闭环工作。

（四）切实做好安全生产教育培训工作。旺隆服务部要制定年度培训计划，按照《生产经营单位安全培训规定》的要求，完成从业人员的安全教育培训，并进行考试直至合格，确保作业和管理人员具备必要的安全意识和安全技能。

（五）履行好危险因素和防范措施告知的法律义务。旺隆服务部应对从事的生产经营活动进行危险因素辨识，研究对应的防范措施，并告知相关从业人员。

（六）保证安全生产资金投入。

六、要求

以上第四、五部分涉及的对相关事故责任者的处理情况、整改意见与措施的落实情况，自责任追究完结、整改结束之日起15日内书面报告衢州市安全生产监督管理局（电话：0570-3080891）。

003人防地下指挥所汽车库

“6·21”物体打击事故调查组

2018年9月28日

上一篇：浙江浙防防腐工程有限公司“7·11”车辆伤害事故调查报告

下一篇：浙江港都电子有限公司“3·10”起重伤害事故调查报告