贵阳经开区贵州卢启芳塑胶制品有限公司“6·16”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月16日16时许，贵阳经济技术开发区贵州卢启芳塑胶制品有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失80.38万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立了由市应急局牵头，市商务局、市生态环境局、市市场监管局、市公安局、市总工会，贵阳经济技术开发区管委会、花溪区人民政府等相关单位人员组成的贵阳经济技术开发区贵州卢启芳塑胶制品有限公司“6·16”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

贵州卢启芳塑胶制品有限公司（以下简称启芳公司），成立于2018年5月10日，法定代表人：卢某方，统一社会信用代码：91520114MA6H0C****，注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村一组7号，公司营业执照登记经营范围：销售塑料制品、电线电缆、五金机电。启芳公司实际从事废塑料回收再生造粒业务（按国民经济行业分类属于废弃资源综合利用业）。公司共有4人，其中，主要负责人卢某方负责公司全面工作，徐某礼、徐某令、王某军3名工人负责现场生产。

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2025-09-17 11:49　浏览次数：9次　字体:[]

（二）事故设备情况

事故设备为刀片式塑料破碎机（以下简称：破碎机），于2025年1月订购，该设备无生产厂家、生产地址、生产日期等信息，无产品质量合格证。2025年2月，破碎机由卢某方组织员工自行安装。破碎机外部尺寸长1.4米×宽1.4米×高1.9米，配套电机额定功率为18.5kW，额定电流为35.9A，转速为1470rpm，破碎机刀轴转速约为507rpm。刀轴的一端是皮带轮，另一端是惯性轮。

事故发生时，惯性轮未设置防护罩，破碎机喂料口未设置安全防护装置，破碎机电气控制系统设置1个空气开关（额定切断电流为200A）。

（三）事故单位生产工艺和安全管理情况

1.生产工艺流程

启芳公司回收废旧塑料作为原材料，生产成品为再生塑料颗粒，具体工艺流程如下：一是回收废旧塑料；二是由电动传送带送入破碎机破碎；三是破碎后的塑料片进入清洗槽，经搅拌滚动洗净;四是洗净的塑料片通过提升机螺旋提升脱水送入料仓；五是料仓内的塑料片由传送带送入塑料挤出机，经热熔挤出成条状塑料；六是条状塑料经水冷槽冷却；七是条状塑料通过切粒机切成塑料颗粒；八是塑料颗粒包装。

2.安全管理情况

启芳公司由法定代表人卢某方负责日常管理。公司制定了《车间管理制度》《隐患排查治理制度》《生产安全事故应急预案》《塑料挤出机操作原理》，未制定破碎机安全操作规程；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未按《隐患排查治理制度》开展隐患排查，未及时发现并消除事故隐患。

（四）事故发生经过

2025年6月16日7时许，徐某礼、徐某令、王某军3人陆续到达车间开始工作。徐某礼操作破碎机，徐某令在料仓处送料，王某军操作塑料挤出机和切粒机。

12时许，徐某礼、徐某令、王某军下班吃午饭。13时许，徐某礼、徐某令、王某军返回各自岗位继续工作。16时许，因徐某礼放入的废旧塑料过多导致破碎机发生堵转，在未关闭电源的情况下，徐某礼用一根六棱钢钎（长163cm，直径3cm）插入破碎机惯性轮孔洞进行撬动，破碎机突然快速转动，带动钢钎旋转，钢钎击中徐某礼右侧颞顶（右侧头顶），徐某礼被击倒在破碎机北侧水泥预制板上，呈俯卧状。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失80.38万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025年6月16日16时许，徐某令发现提升机出口无塑料片流出，便前往破碎机处查看，发现徐某礼俯卧在破碎机北侧。徐某令大声呼喊并拖拽徐某礼，同时呼叫相邻岗位的王某军，王某军立即前往配电箱处关闭破碎机电源。卢某方听到呼救从隔壁家中赶到事故现场，发现徐某礼受伤，俯卧在预制板上，没有拨打120、110，没有组织现场救援。

事故发生后，卢某方与死者家属协商善后事宜。6月17日0时11分，刘某东（徐某礼外甥）拨打110报警，称启芳公司一名工人死亡；0时20分许，公安民警相关人员到达事故现场，对事故现场进行勘察，经法医确认徐某礼已无生命体征。

事故发生后，贵阳经济技术开发区应急管理局、贵阳经济技术开发区投资促进和商务局、小孟街道办事处等单位相继到达事故现场，协同开展事故现场处置工作。

（二）事故信息报送

事故发生后，卢某方未按规定上报事故。

6月17日0时59分，贵阳经济技术开发区管委会总值班室接到贵阳经济技术开发区公安分局事故报告后，将事故情况报告市政府总值班室。2时30分，贵阳经济技术开发区应急局接到贵阳经济技术开发区管委会总值班室情况通报，核实情况后，向贵阳市应急中心报告事故情况。

（三）事故应急处置评估

启芳公司未启动《生产安全事故应急预案》，未组织开展医疗救治，未按规定上报事故，属于瞒报事故。

三、事故性质

经事故调查组调查认定，贵阳经济技术开发区贵州卢启芳塑胶制品有限公司“6·16”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因

破碎机堵转后，在未切断电源的情况下，徐某礼用钢钎违规撬动破碎机惯性轮，惯性轮突然转动，带动钢钎旋转击中徐某礼右侧颞顶，致其死亡。

（二）间接原因

一是启芳公司购买使用的破碎机不符合《中华人民共和国产品质量法》的要求；破碎机喂料口处未配备安全防护装置；破碎机过负荷保护装置（空气开关）选型不符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011)的规定，额定切断电流远大于电机额定电流，在破碎机堵转时未自动切断电源。二

是未制定破碎机安全操作规程；未对徐某礼开展安全生产教育培训；未制止和纠正徐某礼违规拆除破碎机惯性轮防护罩、违规处理破碎机堵转的行为。

五、有关责任单位存在的主要问题

贵州卢启芳塑胶制品有限公司。一是购买使用的破碎机不符合《中华人民共和国产品质量法》的要求；二是安全防护装置缺失。存在惯性轮安全防护罩被拆除；破碎机喂料口处未配备安全防护装置；破碎机过负荷保护装置（空气开关）额定切断电流远大于电机额定电流，在破碎机堵转时不能自动切断电源的隐患；三是安全生产主体责任落实不力。未建立并落实全员安全生产责任制、安全风险分级管控等安全生产规章制度，未制定安全操作规程；四是未落实本单位安全生产规章制度。未按《安全生产管理制度》对徐某礼、徐某令、王某军开展安全生产教育培训；未按《隐患排查治理制度》采取措施及时消除破碎机的隐患；五是未如实登记经营范围。未依法依规登记废塑料回收再生造粒业务。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

徐某礼，贵州卢启芳塑胶制品有限公司破碎机操作员。安全意识淡薄，违规拆除破碎机惯性轮防护罩，违规处理破碎机堵转，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）建议移交司法机关处理的人员

卢某方，启芳公司法定代表人、主要负责人、安全管理人员，未履行主要负责人和安全管理人员职责；购买使用的破碎机不符合《中华人民共和国产品质量法》的要求，破碎机喂料口处未配备安全防护装置，过负荷保护装置（空气开关）选型不符合国家标准规定；未组织制定并实施破碎机安全操作规程；未对徐某礼开展安全生产教育培训；未制止和纠正徐某礼违规作业行为，未及时消除破碎机惯性轮无安全防护罩的安全隐患；未依法依规向相关部门报告生产安全事故信息，瞒报生产安全事故，对事故发生负有责任，建议移交司法机关依法依规调查处理。

（三）对有事故有关责任单位的行政处罚建议

贵州卢启芳塑胶制品有限公司，一是购买使用的破碎机不符合《中华人民共和国产品质量法》的要求；二是安全防护装置缺失；三是安全生产主体责任落实不力；四是未落实本单位安全生产规章制度，对事故发生负有责任。建议由贵阳经济技术开发区管委会依法给予行政处罚。

（四）有关公职人员和单位

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）拧紧责任链条，筑牢高质量发展安全防线

属地政府要深刻汲取此次事故教训，始终坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，严格落实安全生产责任制，认真研判辖区废弃资源综合利用领域安全生产突出问题，专题部署安全生产执法检查、重大事故隐患排查治理、集中专项整治和常态化“打非治违”等工作，把安全生产抓实抓细。按照“三管三必须”的要求和“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实行业部门、安全监管部门和属地政府的安全生产责任，切实提高风险隐患排查整改质量，提升发现问题和解决问题的能力水平，督促有关部门加强对废弃资源综合利用企业的事前事中事后全链条安全监管，坚决杜绝只管合法的不管非法的，坚决消除监管盲区和漏洞，推动安全责任和各项风险防范措施落实到基层细节末梢，为高质量发展筑牢安全防线。

（二）坚持动真碰硬，狠抓废弃资源综合利用安全监管

一是有关部门要认清废弃资源综合利用行业安全生产管理职责，全面摸清废弃资源综合利用企业底数；要深入开展废弃资源综合利用业安全风险隐患大排查大整治，加强联合检查，紧盯事故多发企业、重大风险点、重大事故隐患等关键环节，强化精准执法，重拳出击，严厉打击非法违法生产经营建设行为。督促企业落实安全生产主体责任，切实消除安全隐患，遏制发生安全生产事故。二是要切实履行行业安全监管职责，将废弃资源综合利用企业全覆盖纳入日常监管范围，督促废弃资源综合利用企业按照《中华人民共和国安全生产法》规定，落实排查整治隐患、规范组织生产、强化安全教育、岗位安全培训、制止“三违”行为等主体责任，把全员安全生产责任制落实到岗位、到人头。按照“一案双查”要求，依法依规严肃查处违法违规行为，倒逼企业落实主体责任。三是要对市场主体登记备案事项、公示信息情况等进行抽查，依法依规查处，强化信息共享，形成从源头管控、过程严管、违法严惩的监管格局，推动废弃资源综合利用业规范管理。四是要加强安全生产监管力量建设，提高安全监管人员业务能力，持续学习重大事故隐患判定标准，全面深入开展废弃资源综合利用企业安全生产监督检查，发现问题隐患，及时报告区县级相关部门，督促企业整改问题隐患，严格落实闭环管理。

（三）提升本质安全，压实企业安全生产主体责任

贵州卢启芳塑胶制品有限公司要深刻汲取事故教训，认真反思本起事故所暴露出的问题，举一反三开展风险辨识和事故隐患排查治理。一是全面提升设备本质安全。要对破碎机、挤出机、传送带等设备进行安全改造，提升设备本质安全。二是举一反三，全面提升安全管理能力。要学习安全生产法律法规，建立健全并落实全员安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理制度、教育培训制度等，建立完善破碎机、挤出机等设施设备安全操作规程，完善生产安全事故应急预案并定期开展演练；定期开展隐患排查治理，及时消除事故隐患；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作规程和应急处置措施，坚决制止违法违规行为。三是要依法依规开展生产经营活动，杜绝超范围经营、违规生产行为。

分享到：