江门市蓬江区应急管理局政府信息公开

索引号：	11440703764905774 2/2021-00021	分类：	
发布机构：	江门市蓬江区应急管理局	成文日期：	2021-02-22
名称：	蓬江区杜阮镇“12•4”高处坠落一般伤亡事故调查报告		
文号：		发布日期：	2021-02-22
主题词：			

蓬江区杜阮镇“12•4”高处坠落一般伤亡事故调查报告

发布日期：2021-02-22 浏览次数：323

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十四条规定，现将蓬江区杜阮镇“12•4”高处坠落一般伤亡事故情况公开如下：

一、事故发生时间：2020年12月4日14时34分

二、事故发生地点：江门市蓬江区杜阮镇江杜西路248号地块临建厂棚

三、事故发生涉及业主：叶某某

四、事故类别：高处坠落

五、事故伤亡人员情况：

姓名	性别	年龄	籍贯	工种	伤害程度
李某某	男	56	广东省清远市	杂工	死亡

六、事故直接经济损失：约100万元

七、事故基本情况：

（一） 临建厂棚概况：

叶某某将原用途为员工宿舍建筑物拆除升级改造为临建工棚，厂棚占地面积约700m²，厂棚建造为彩钢结构。

2020年10月8日，叶某某将升级改造厂棚的事项与黄某某达成口头协议，厂棚的建造统一由黄某某组织实施（包括拆旧建新），未签相关承包的书面合同，签有一份《安全责任书》，涉及施工工期及施工人员短缺等原因，黄某某又将钢构搭建工序转包给何某杰统筹施工建造，在实施厂棚钢构搭建作业时，何某杰又以350元/天/人的工价临时聘用了李某某、何某云、阮某亮、朱某康。

（二） 相关单位和个人的基本情况：

1.业主：叶某某，58岁，是江门市蓬江区杜阮镇江杜西路248号工棚建造业主。

2.承包方：黄某某，68岁，从事农村泥水工匠行业，无建筑施工资质。

3.施工方：何某杰，27岁，从事钢构搭建行业，无建筑施工资质。

4.施工工人：

李某某(死者)，56岁，无正式单位的散杂工，无建筑施工上岗资格、高空操作资格证。

何某云，36岁，无正式单位的散杂工，无建筑施工上岗资格、高空操作资格证。

阮某亮,40岁，无正式单位的散杂工，无建筑施工上岗资格、高空操作资格证。

朱某康，30岁，无正式单位的散杂工，无建筑施工上岗资格、高空操作资格证。

四人均临时受雇于何某杰，2020年11月25日至12月4日期间，在位于江门市蓬江区杜阮镇江杜西路3号地块从事钢结构厂棚搭建工作。

（三）事故发生经过及应急救援情况：

2020年12月4日13点30分，何某云、阮某亮、朱某康、李某某4人一同驾乘小汽车到蓬江区杜阮镇江杜西路248号在建厂棚工地，到达后4人用竹梯爬上去6米高的工棚上开始盖瓦作业，李某某、阮某亮负责棚顶的铺排锌瓦，何某云、朱某康负责锌瓦的螺丝紧固，期间4人均未落实佩戴安全帽、安全带等安全保护措施。14时34分，李某某在铺排锌瓦向后退的过程中踩空失足坠落地面受伤，当时李某某有意识，能回何某云的话。阮某亮现场拨打了120电话呼叫救护车，因等不及救护车，何某云和阮某亮将李某某抱到小汽车后排，由朱某康驾车送至龙溪医院抢救，之后李某某又被龙溪医院转送到五邑医院抢救，当天17时14分经抢救无效死亡。

接到事故报告后，蓬江区、镇两级政府、区应急管理局、区总工会、区住建局、杜阮镇应急办、杜阮镇住建所、杜阮镇派出所、杜阮镇人社所等单位有关领导赶赴事故现场了解情况，并组织相关的善后处置工作。经调查组的了解核实，“12·4”事故的应急救援工作从事故发生时，事发单位组织抢救时

生及政府相关职能部门应急处置的过程规范有效，没有引发社会舆论热点及扩大人员伤害、扩大事员失的情形。

（四）李某某失足坠落现场图


李金盛坠地前天面
6米
李金盛坠地后位置



八、事故原因及性质：

（一）直接原因：

1.李某某在没有高空作业实践基础及取得高空操作资格证的情况下，冒失进行6米高厂棚的天面排设瓦作业。

2.缺乏安全帽、安全带、安全网等必要辅助工具保护。

3.李某某本人安全意识淡薄，高空施工作业安全不专注，脚步移动时身体失去重心。

（二）间接原因：

事故调查组经过查找书证资料、询问调查和走访分析，叶某某、黄某某、何某杰在搭设工棚工程建中的下列问题是此起事故的间接原因：

1.施工组织混乱，凌乱地组合散杂人员进行施工建设；施工方案要素缺陷严重；现场施工人员安全育培训及安全技术交底环节流于形　式；未配备高空作业防坠落伤害的防护器具及设施；施工人员俭及无证上岗作业。

2.施工安全管理责任不明确，缺乏统筹管理。

3.未按规定向建设主管部门申报备案监管及第三方监理监督缺失。

4.一线施工安全责任不落实。

（三）事故性质：

经调查认定，蓬江区杜阮镇“12•4”高处坠落一般伤亡事故是一起安全生产责任事故。

九、对事故责任单位和个人的处理意见：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、广东省安全生产条例》等法律法规，经事故调查组调查分析，建议对事故相关责任单位和个人作如处理：

1.**李某某:**人身安全意识淡薄，在高空作业缺少实操经验，安全帽、安全带、安全网等基本安全条件具备的情况下，冒失进行6米高厂棚的天面排设锌瓦作业及对天面行走线路不专注，踩空失误，导致故的发生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中身亡，建议免于追究责任。

2.**何某杰、黄某某：**在建设施工资质、能力水平等条件不具备的情况下，承接叶某某厂棚搭设建造呈；在实施厂棚建造过程中，施工组织混乱，施工方案简陋无验证，施工现场统筹管控不力，施工

场安全管理职责不明确，施工安全管理责任不落实；施工人员的安全教育培训及安全技术交底流于形式，未能管控一线施工的作业安全，对事故的发生负有主要责任。建议要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由江门市蓬江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对何某杰、黄某某个人进行行政处罚。

3.**叶某某：**在对原有员工宿舍建筑进行升级改造为厂棚的过程中，将厂棚搭设的建造工程发包给无建造资质的黄某某等人，没有向建设主管部门报备监管及聘用第三方监理情况下，任由黄某某、何某凌乱地组合施工队进行厂棚建造，未能有效督促承包方、施工方做好一线施工现场安全，导致事故发生，对事故负有管理责任。建议要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由江门市蓬江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对叶某某个人进行行政处罚。对涉及厂棚建造的事项书面通报主管部门，其中是否涉及违规违规行为，由主管部门定性处理。