重庆涪陵碧桂园天玺湾（7号地块）工程“11·14”一般高处坠落事故调查报告

2021年11月14日，由重庆碧桂园桥贵房地产开发有限公司开发建设，重庆拓达（集团）有限公司总承包的重庆涪陵碧桂园天玺湾（7号地块）工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成作业人员1人死亡，直接经济损失125万元。

事故发生后，按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府委托区应急局牵头，组成了区应急局、区公安局、区总工会、区住房城乡建委等部门和单位参加的事故调查组，并邀请区监委机关和区检察院派人列席事故调查有关会议。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见及事故防范整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况。

重庆涪陵碧桂园天玺湾（7号地块）工程位于重庆市涪陵区江东街道团结路28号，2020年12月11日取得《建设工程规划

许可证》编号：建字第500102202000112号；2021年1月13日取得《建筑工程施工许可证》编号：500102202101130101。工程总建筑面积48808.68平方米，施工总承包范围为7号地块地下车库、8至13号楼、综合门岗边坡挡墙、土石方、地基及基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水、电气、防雷、节能、智能化、暖通、消防林绿化及附属工程。开工日期2021年1月14日，计划竣工日期2022年11月5日，工程总投资78633580.53元。

（二）参建单位基本情况。

1.发包单位：重庆碧桂园桥贵房地产开发有限公司，法定代表人李春秋；统一社会信用代码91500102MA5UQJD77H；房地产开发企业资质三级，证书编号：0739143。

2.监理单位：浙江东亿工程管理有限公司，法定代表人陆奇志统一社会信用代码91330282144794233O；监理证书编号E133002747，房屋建筑工程监理甲级。

3.总包单位：重庆拓达(集团)有限公司，法定代表人蒲政兴；统一社会信用代码：91500108768876288X；建筑业企业资质证书编号：D150044186，建筑工程施工总承包一级；安全生产许可证编号：（渝）JZ安许证字〔2004〕001246。

（三）事故单位基本情况。

名　称：重庆拓达（集团）有限公司

类　型：有限责任公司

住　所：重庆市南岸区长生桥镇政府办公楼第七层

法定代表人：蒲政兴

注册资本金：壹亿元整

成立日期：2004 年 12 月 22 日

营业期限：2004 年 12 月 22 日至永久

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，市政工程施工总承包壹级，土石方工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包贰级，机电设备安装工程专业承包叁级。（以上范围按建筑业企业资质证书核定范围及期限从事经营）

事故发生时，以上证照均在有效期限内。

二、事故经过及救援情况

经查，2021 年 11 月 14 日 7:00 左右，泥工班组带班组长胥安彬组织泥工班组的 13 名工人参加班前晨会，安排了当天的工作，随之工人就各自按照班前会的安排上岗作业，其中刘某某负责 8 号楼墙砌体的修补。中午 11 时左右刘某某完成 8 号楼作业下班，吃完午饭简单休息后，13 时左右上班后刘某某来到 12 号楼的三楼，越过防护栏进入外阳重，涪陵碧安全绳就直接挂在原来天放在阳重上的（7 砖上进地构造）的修补。14 时 30 分左右，在 12 号楼施工电工内的电工程作工任“ 和电工刘明1 到有重· 坠落击中电工轿厢顶部的4 ”声响，出来发现是有人从楼上一下来了，急般高电话报告当班安全员落事故。

查在10号楼告查的安全员落事故接到报2电话后立0年到12号楼事故现场，发现泥工班组工人刘某某月在施工电工左侧地上，日，由房，伤势较重，立0高电话通有120和110。15时左右，120年到了现场，艰刘某某因伤势较重公当场死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

司建事故造成作业人员1人死亡。死，刘某某，　，汉拓，58岁；集承证地包：重庆市江的区施生街道；集承证号码：510[redacted]491。生前陵重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7号地块）工程项造部泥工班组工人。

事故造成直接经济损失125万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因。

经现场查成和分析，调查组认为泥工班组工人刘某某的违作作业地为是造成司建事故的直接原因：一是刘某某在三楼外阳重临边人高作业前涪按规定死亡安全带（所挂位置直地面高7米）；二是刘某某进地墙砌体修补人高作业时违规接用（7砖当垫失，（7砖失稳后集体坠落至地面。

（二）间接原因。

1.安全5万元训不到位。重庆拓达（集团）有限公司项造部涪。定安全5万和元训计划，涪按规定认后开按安全三级5万，照是简单的以会代训，班组5万由于《安。泥工班组工人刘某某涪经班组安全5万并全试合法就安排上岗作业。

2. 事故隐》排查不到位。重庆拓达（集团）有限公司项造部涪按照日和月排查理理。例认后开按事故隐》排查理理工作，涪接取有效措施及时发现和消除各类事故隐》。

3. 作业现场安全管理不到位。重庆拓达（集团）有限公司项造部在事故当天班组晨会安排工人作业后，管理人员令于对作业现场的安全监管，泥工班组工人刘某某的违作作业地为涪得到及时发现和。第。

（三）事故性质。

9 3 事故直接和间接原因分析，调查组认定司建事故是一起生产安全责任事故。

市、对责任单位和责任人的处理意见

（一）对责任单位的处理意见。

重庆拓达（集团）有限公司的企业安全生产主体责任落实不到位。一是安全5 万元训不到位；二是事故隐》排查不到位；三是作业现场安全管理不到位。其地为违等了《安全生产法》第二律定条第一政“生产经营单位应当对从业人员进地安全生产5 万和元训，府证从业人员委备托急的安全生产有识，侣了有关的安全生产规作。例和安全程作规程，、住本岗位的安全程作城能，了部事故应急处理措施，有了自集在安全生产方面的权位和义务。涪经安全生产5 万和元训合法的从业人员，不得上岗作业”、第四律一条第二政“生产经营单位应当建立加全生产安全事故隐》排查理理。例，接取城术、管理措施，及时发现并消除事故隐》。事

故隐》排查理理情况应当如实记录，并并从业人员通报”和第四律四条第一政“生产经营单位应当5万和邀机从业人员严法执地本单位的安全生产规作。例和安全程作规程；并并从业人员如实告有作业场所和工作岗位察在的派险因列、防范措施以及事故应急措施”的规定，对本建事故负有责任，建议由区应急局按照《安全生产法》第一席一律四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位院急求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监邀管理部门依照下列规定处以罚政”第一项“发生一般事故的，处三律万元以上一席万元以下的罚政”的规定科以地政处罚。

（二）对责任人的处理意见。

1.刘某某，重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7号地块）工程项造部泥工班组工人。2021年11月14日在建筑工地12号楼三楼外阳重临边人高作业前涪按规定系亡安全带进地墙砌体修补人高作业时违规接用（7砖当垫失，不依高处坠落，直接导求事故发生，对本建事故负有责任，鉴于其公在事故中死亡，建议是于责任注效。

2.刘某某，重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7号地块）工程项造部泥工班组班组长。2020年6月15在对四入场工人刘某某进地安全三级5万时由于《安，不涪经全试合法就安排其上岗作业，建议由重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7号地块）工程项造部依照公司的相关规定科以处罚。

3.代某某，重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾

(7号地块)工程项造部安全员。2021年11月14日对12号楼施工现场安全告查不到位，涪能及时发现和。第工人刘某某的违作放险作业地为，建议由重庆拓达(集团)有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾(7号地块)工程项造部依照公司的相关规定科以处罚。

4.金某某，重庆拓达(集团)有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾(7号地块)工程项造部项造经理。由于涪能组织实施本公司的安全5万和元训计划，涪能及时、有效地邀机、检查由本公司承建的重庆涪陵碧桂园天玺湾(7号地块)工程施工现场的安全生产工作，及时消院生产安全事故隐》，发生"11.14"高处坠落事故，其地为违等了《安全生产法》第二律一条"生产经营单位的主急负责人对本单位安全生产工作负有下列职责"第三项"组织。定并实施本单位安全生产5万和元训计划"、第市项"邀机、检查本单位的安全生产工作，及时消院生产安全事故隐》"的规定，建议由区应急局依3《安全生产法》第原律市条"生产经营单位的主急负责人涪合地本法规定的安全生产管理职责，导求发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚政"第一项"发生一般事故的，处上一年年分入席分之四律的罚政"的规定科以地政处罚。

(三)对地业主管部门的处理意见。

该事故单位的地业主管部门是区住房城乡建委，委体合地日"地业监管的是区建设工程施工安全析务桂。按照《重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会管理的部分事业单位机构方明》规定，

区建设工程施工安全析务桂的主急职责是：因传贯彻执地置和国情有关建设工程的安全生产方针、政性和法律法规；参任。定全区房屋建筑和市政基础设施工程重提安全生产事故应急救援预明；对房屋建筑和市政基础设施工程安全生产出明施工提相城术析务；意合调查建设工程安全生产违法违规地为和事故；对房屋建筑和市政基础设施工程起重机及等设备防用安全提相城术析务；对建筑安全防护用范质整和防用提相城术析务；承担建筑施工企业安全生产、安全管理许可资质证书的相关析务工作；承担区住房城乡建委改办的其措工作。

经查，该桂于2020年6月11日前如该项语下开第一建安全联席会议，及时告有企业应合地的安全主体责任、安全出明施工标：化、作业工人安全5万元训等相关工作急求。2021年1月14日。定该项语安全监邀工作计划书，明基监邀组成员、监邀工作方安、监邀重点内本等。监邀组按照监邀计划对该项语开按监邀概查，重点检查参建责任主体合地安全生产职责情况、执地法律、法规、规作、。例及工程建设强。性标：情况、施工安全生产标：化情况以及现场实体安全隐》等。对项语于开按监邀检查8建，发现江街顶道作业、临边防护、内路8取、临时用电、外墙落地安脚得取等隐》28条，公邀机责任单位及时整改。划两月对该项语开按一建安全出明施工诚信评—，可字一建诚信评—时间为2021年11月16日。

；年以来，该桂在对重庆碧桂园天玺湾（7号地块）工程的

监邀概查、执法检查中，对发现的工程参建单位的 3 起违法违规地为均依法依规实施了地政处罚，于罚政 3000 元。

在对该事故的调查中，涪发现区建设工程施工安全析务桂及其相关工作人员筑急置纪政纪注责的情《。

面、防范整改措施及建议

（一）工程的各参建单位急按照“四不放过”原则，分别下开公司及项造部管理人员、全体员工提会，对司建事故发生的原因、责任进地. 析，严肃注效相关责任人员的责任。急 6 平方取事故 5 训，举一等三，完米安全。例，至城安全措施，加强安全检查，积土排查事故隐》，石实整改主出问题，坚决防笫和体。类构事故发生。

（二）工程的各参建单位急对建筑工地施工现场各个环节、各个作业点进地一建全面细求的安全隐》排查，对发现的安全隐》进地整改，彻屋消院施工安全隐》。

（三）重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7 号地块）工程项造部急。定安全 5 万和元训计划，按计划对作业人员进地安全生产 5 万和元训，府证作业人员委备托急的安全生产有识，强化作业人员的自修安全防范意识，提高作业人员执地安全生产规作。例和程作规程的自觉性，涪经安全生产 5 万和元训合法的工人不得上岗作业。

（四）重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7 号地块）工程项造部急加强施工现场的安全监管，排水安全城术改屋

和现场监邀，5 万和邀机作业人员严法执地公司的安全生产规作。例和安全程作规程，并作业人员如实告有作业场所和工作岗位察在的派险因列、防范措施以及事故应急措施，基府作业安全

（市）重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7 号地块）工程项造部不仅急为作业人员提相气合国情标：雷，地业标：的劳动防护用范，能时急监邀、5 万作业人员按照防用规则查基死亡、防用。

（面）区住房城乡建委和重庆市涪陵区江东街道办事处急按照地业主管和属地管理原则，条块结合，加强对重庆拓达（集团）有限公司重庆涪陵碧桂园天玺湾（7 号地块）工程建设各个环节的安全监管，邀机企业落实安全生产主体责任，加提监管智例，化绝类构事故的暖建发生。

附通：重庆涪陵碧桂园天玺湾（7 号地块）工程“11·14”一般高处坠落事故调查组成员名单

重庆涪陵碧桂园天玺湾（7 号地块）工程

“11·14”一般高处坠落事故调查组

2022 年 1 月 26 日

附通

重庆涪陵碧桂园天玺湾（7 号地块）工程
“11·14”一般高处坠落事故调查组成员名单

消　名	工作单位	职　务	调查组职　务	调查组成员签字
林　闯	区应急局	局　长	组　长	林　闯
和　附	区应急执法8 队	8 队长	期组长	和　附
竣投二	区应急执法8 队	政　委	成　员	竣投二
张　·	区检察院	代　部	成　员	张　·
表　鹏	区公安局	代　2	成　员	表　鹏
刘施炜	区总工会	部　长	成　员	刘施炜
和李春	区住房城乡建委	桂　长	成　员	和李春

蒋　秋	区应急执法8队	提队长	成　员	蒋　秋
桂　社	区应急执法8队	主　办	成　员	桂　社
信　用	区应急执法8队	主　办	成　员	信　用
M　A	区应急执法8队	执法员	成　员	M　A