附件

克拉玛依市乌尔禾区百口泉产业服务基础设施建设项目“5·28”一般高处坠落瞒报事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024年10月8日

2023年5月28日上午13时10分许，中建新疆建工（集团）有限公司施工人员在拆除乌尔禾区百口泉产业服务基础设施建设项目（以下简称基础设施项目）生活区内成品厢式板房过程中，发生一起高处坠落瞒报事故，造成1人死亡，直接经济损失103.141万元。

按照自治区党委巡视组反馈的瞒报事故问题，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等有关法律法规规定，经市人民政府研究，同意成立克拉玛依市乌尔禾区“5·28”一般高坠瞒报事故调查组，对该起事故进行提级调查。事故调查组由市应急管理局牵头，会同市住房和城乡建设局、司法局、总工会、公安局等相关部门组成，并邀请市纪委监委、人民检察院有关部门参与调查，全面开展事故调查处理工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员询问、调查取证等方式，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出有关责任单位和责任人员的处理建议、事故防范及整改措施。

经调查认定，该起事故是一起因员工孙XX在违反高处作业操作规程，在成品厢式板房屋顶上进行雨棚板拆除作业时，被大风将其及雨棚板一起从板房屋顶吹落至地面，造成1人死亡的生产安全责任事故。事故发生后，乌尔禾区政府分管副区长和相关

部门的负责人，未按照规定程序和时间上报事故信息，属于瞒报事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位

中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称新疆建工集团公司）为该项目的EPC总承包单位，统一社会信用代码为XXXXXX,公司成立于1999年12月10日，注册资本叁拾伍亿元人民币，法定代表人徐爱杰，公司类型为其他有限责任公司。

单位施工资质为建筑工程施工总承包特级资质；证书号D1650XXXX。安全生产许可证编号（新）JZ安许证字【2005】000011/9。

2. **事故发生相关单位**

中建新疆建工土木工程有限公司（以下简称新疆土木公司），是新疆建工集团公司的全资子公司，为该项目的施工分包单位，统一社会信用代码为XXXXXX,于2001年03月18日成立，注册资本壹亿陆千万元整，法定代表人张余明，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

单位施工资质为建筑工程施工总承包壹级，公路路面工程专业承包贰级。

（二）项目基本情况

基础设施项目，工程地点位于新疆克拉玛依市乌尔禾区百口

泉白百路10号，项目设计内容主要包括百口泉小区老旧房屋维修工程、南区市政道路及附属设施改造工程、(北侧)路网及配套设施建设工程、北区新建厂房四部分内容。其中北区新建道路10公里；北区新建及改造供水管网、排水管网、绿化水管网、通信管网、电力架空线路、道路照明系统等配套设施；北区新建标准厂房6座(5000平方米1座、3000平方米3座、2000平方米2座)；南区道路3公里，给水、消防、灌溉、通信新建主管网，小区内供热管线、电力电缆敷设、给排水管线改造；维修老旧小区38栋。

合同签订情况：2020年6月，乌尔禾区住房和城乡建设局与新疆建工集团公司签订基础设施项目工程总承包合同(EPC)。合同中的工程施工HSE合同内容中包含了建设方与施工方签订的安全管理协议。该工程项目于2020年6月24日开工，2023年5月11日竣工验收。

（三）事故发生概况

1.事故发生地点情况

事故发生在乌尔禾区217国道百口泉区域以北基础设施项目生活区内，该生活区位于施工红线外，距离施工现场约1千米。该地块由新疆建工集团公司申请获批临时用地，生活区由成品厢式活动板房构建而成，单间成品厢式板房几何尺寸为长6米、宽3米、高2.9米。生活区呈“品”字形三排成品厢式板房布局，地上一层，北侧一排设有9间成品厢式板房，西侧一排设有8间成品厢式板房，南侧一排设有4间成品厢式板房；工人生活区总共

由21间成品厢式板房组成。

2023年5月28日，新疆建工集团公司施工作业人员在拆除搬运生活区北侧一排成品厢式板房期间发生1名作业人员高处坠落事故。

2. 事故发生经过

2023年5月26日，项目执行经理甄XX安排基础设施项目工人生活区成品厢式板房的拆除搬运工作。

5月28日上午，项目安全员于XX和项目物资管理员孙XX带领李XX等3名工人和一辆随车吊，进行基础设施项目生活区成品厢式板房拆除搬运工作，当日南侧和西侧厢式板房已经拆运结束，北侧一排的9间厢式板房未拆运。

5月28日12时20分许，于XX带领2名工人与随车吊离开事故现场，前往百口泉聚能公司院内卸运成品厢式板房（距事故现场约1.5千米），孙XX和李XX两人继续在生活区板房屋顶最西端进行板房雨棚板固定螺栓、板房间连接螺栓的拆除作业。作业期间孙XX未佩戴安全帽和安全带，李XX佩戴了安全帽，未佩戴安全带。当时该屋顶雨棚板固定螺栓已拆除，雨棚板搁置在板房屋面靠近南侧边缘处（雨棚板长3米、宽1.3米、厚约3厘米，材料由彩钢夹芯板构成）。

13时8分许，孙XX要求李XX同他一起抬雨棚板顺放至地面，在李XX转身弯腰放置拆卸工具时，因屋面大风原因，孙XX失稳和摆放在屋面的雨棚板跌落至地面，事故发生。

（四）事故报告情况

2023年5月28日13时10分许，新疆土木公司职工，基础设施项目安全员于XX向项目执行经理甄XX报告，施工现场物资管理人员孙XX高处坠落。甄XX等人接到事故信息后，立刻赶到现场，将孙XX送往第三人民医院。

15时10分许，甄XX电话向乌尔禾区住建局局长丁X报告事故信息。

15时20分许，丁X到达事故现场，并电话向乌尔禾区副区长窦XX报告事故情况。

15时55分许，窦XX、丁X赶到第三人民医院询问甄XX事故具体经过。甄XX表示企业现在经营困难，且死者为单位正式职工，要按工亡上报，单位能够妥善处理好。

16时02分许，乌尔禾区巡逻大队王X向乌尔禾区应急管理局武X上报事故信息，武X立即电话报告乌尔禾区应急管理局局长岳X。

16时05分许，岳X向副区长窦XX进行了汇报，窦XX告知岳X，让他与丁X沟通，怎么上报此事故。

16时10分许，岳X与丁X电话沟通事故详细情况，丁X告知岳X企业可以自行解决，能够做好死者善后处理工作，建议不报。

16时20分，岳X给窦XX电话汇报，窦XX同意不上报事故信息，随后给武X电话说事故信息快报不上报。

（五）医疗救治和善后处理情况

13 时 50 分左右孙 XX 被送达第三人民医院后，医生对伤者立即进行初步检查，发现伤者呼之不应、双侧瞳孔散大，对光反射消失，无自主呼吸，颈动脉搏动未触及，头颅未见塌陷畸形，双侧鼻腔出血，右侧外耳道可见出血，额面部皮肤可见血迹；将伤者送入抢救室立即给予心肺复苏，辅助通气，开通静脉通路，反复多次给予肾上腺素(1mg 每 5 分钟一次)、尼可刹米、多巴胺等，持续心肺复苏 30 分钟，患者仍未恢复自主呼吸及心跳，心电图提示呈直线于 14 时 20 分宣告临床死亡。

医生告知孙 XX 抢救无效死亡后，项目负责人甄 XX 电话通知孙 XX 家属，20 时左右，孙 XX 女儿及其未婚夫到达 137 团殡仪馆。次日，孙 XX 哥哥、嫂子、妹妹到达乌尔禾区，随后甄 XX 与其家属商量沟通关于孙 XX 善后处理工作，家属同意死者孙 XX 按公司工亡上报社保局，按国家规定申请赔付，死者遗体于 5 月 30 日在克拉玛依火葬场进行火化。

2023 年 8 月 8 日，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局认定工伤决定书编号为乌人社工伤字第 20232219 号，孙 XX 同志受到的事故伤害，符合《工伤保险条例》第十四条第一项[1]之规定，属于工伤认定范围，予以认定为工亡。

2023 年 9 月 18 日新疆维吾尔自治区社会保险局进行了工伤待遇发放，一次性工亡补助金 98.566 万元，工亡丧葬补助金 4.575 万元，合计 103.141 万元。

[1] 《工伤保险条例》第十四条第一项：在工作时间内，因工作原因受到的伤害。

（六）事故现场勘验及调查情况

事故发生距今8个月，事发现场已无任何建筑物且被大雪覆盖。事故调查组在百口泉园区聚能公司院内查看2间当时的厢式板房，对其结构形式进行直观了解；在乌尔禾区公安分局调取了事故现场照片和有关人员的询问笔录，并向出警人员了解事故相关情况；在乌尔禾第三人民医院，调取了死者抢救病历及相关证明，并向参与抢救的医护人员了解情况。

事故调查组对基础设施项目部、新疆建工集团公司、百口泉工业园区管委会、乌尔禾区住建局、乌尔禾区应急管理局等相关人员总计16人进行调查询问并调取、查阅相关资料，确认了事故发生过程、人员救治、死者善后处理、事故上报以及安全生产责任落实等情况。

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 死亡人员情况。死者信息：孙XX，男，群众，单位：中建新疆建工土木工程有限公司，职务：百口泉基础建设项目物资主管，分管工作：负责项目部物资进出库管理和仓储管理，负责竣工时库存物资的善后处理。

2. 直接经济损失。直接经济损失为103.141万元。

（八）事故现场天气情况

根据克拉玛依市气象局提供的气象资料证明，2023年5月28日百口泉区域出现大风天气。9时14分，开始起风，风力为6级；13时，风力达到7级；16时53分，达到当日最大风力8级。

二、事故原因分析

（一）事故直接原因

项目执行经理甄XX在大风天气安排品厢式板房屋顶上进行雨棚板拆除作业，孙XX在未经安全培训教育，未戴安全带，以及无相关防护措施的情况下，违反五级以上大风天气禁止高处作业管理制度和高处作业操作规程，在成品厢式板房屋顶上进行雨棚板拆除作业。在搬起雨棚板时，大风将员工孙XX及雨棚板一起从板房屋顶（距离地面高度2.9米）吹落至混凝土地面，经抢救无效死亡，是造成该起事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1. 违章指挥。项目执行经理甄XX在5月27日收到了乌尔禾区住建局相关人员在微信群中发布的克拉玛依气象局大风预警提示，其中明确指出5月28日百口泉西北风7-8级，12时前后起风。在收到该通知后，项目执行经理甄XX上午仍然安排拆运作业，其中涉及高处作业和起重设备吊运作业，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》第3.0.8条[1]规定。

2. 大风因素。13时10分许，孙XX与李XX在板房顶上已经感受到刮起了大风，在站立不稳的情况下，孙XX搬起雨棚板（当时雨棚板放在板房顶靠近南侧边缘位置），雨棚板受风面积增大，西北风瞬间将孙XX和雨棚板从板房顶吹落至地面。

---

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》第3.0.8条：在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。

3. 未佩戴劳动防护用品。孙XX在作业时未采取任何安全防护措施，致使坠落地面后造成头部严重受损。

4. 违规作业。孙XX作为物资管理人员未经安全培训，违反高处作业管理制度和高处作业操作规程，进行拆除作业。

（三）间接原因分析

1. 中建新疆建工（集团）有限公司安全生产主体责任落实不到位。一是安全责任意识薄弱。该公司主要负责人和安全管理人员安全责任意识淡薄，对自己承担的安全责任不了解，错误的认为乌尔禾区百口泉产业服务基础设施建设项目竣工验收完成后，生活区内成品厢式板房拆除作业，不在主体项目工程中，不属于该公司安全管理职责，导致工程收尾阶段安全管理缺失，安全生产责任落实不到位；二是未严格落实特殊作业管理制度，未组织开展对新上岗的员工开展安全培训，安全检查流于形式；三是现场安全管理不到位。基础设施项目生活区厢式板房拆除作业前，未编制拆除施工方案，未对作业人员进行安全技术交底。未制定施工现场高处作业安全技术措施，未对安全防护设施进行检查、验收，未向高处作业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，未安排专人对高处作业人员进行现场安全管理，现场未设置安全带及其他可靠的防坠落安全设施，现场工人未配发安全带，现场高处作业区域无警示标识；四是安全教育培训不到位，违章指挥。未按照安全生产教育培训制度，组织对新上岗作业的人员开展安全生产教育培训。在7级大风天气情况下，安排未经安全

生产教育培训的人员，上岗从事拆除作业，其中涉及高处作业和起重设备吊运作业；五是作业人员违章作业。作业人员在施工过程中，未遵守高处作业操作规程进行作业；六是管理人员履职不到位。项目经理干龙飞未对本项目施工工人组织安全生产教育和培训，请假期间未做工作交接，致使项目安全生产管理及安全措施落实不到位。安全员于XX对事故现场存在的未编制拆除方案、人员未经安全培训上岗作业、未带安全带从事高处作业等违章作业行为和安全隐患，在现场不制止，也不报告，并参与到现场拆除作业中。

2. 乌尔禾区住房和城乡建设局行业监管不到位。一是作为行业主管部门对该项目开展日常安全生产监督检查不到位，检查过程中没有严格依据相关法律法规及行业规范开展工作，安全生产监管责任落实不到位；二是事故发生后，未按照有关规定向上级部门上报事故情况。

3. 乌尔禾区百口泉产业园区管委会属地监管不到位。作为属地安全监管部门，安全生产管理工作存在疏漏，未按照关键时间节点对园区企业和施工工地开展安全检查，未能及时发现存在的安全问题，未及时排查安全事故隐患，安全监管责任不到位。

4. 乌尔禾区应急管理局未按照规定按时上报事故信息。事故发生后，未按照有关规定向上级部门上报事故情况，并将事故信息录入直报系统。

5. 乌尔禾区人民政府属地监管责任不到位。一是对属地相关

行业主管部门落实安全生产“三管三必须”不到位情况监管不力。二是督促相关部门监管企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

孙XX(死者)，男，群众，单位: 中建新疆建工土木工程有限公司，职务: 百口泉基础建设项目物资主管，分管工作: 负责项目部物资进出库管理和仓储管理，负责竣工时库存物资的善后处理，任职时间: 2022年1月15日。在该项目宿舍拆迁施工作业时，违章作业（未取得高空作业证，大风天气禁止施工，高处作业未佩戴安全带、安全帽），对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）企业相关责任人的处理意见

1. 吴XX，男，中共党员，2020年9月20日至今任中建新疆建工(集团)有限公司总经理，主持公司日常运营工作，主管安全生产工作。未落实本单位全员安全生产责任制，针对本项目未落实安全生产规章制度和安全生产安全教育培训制度。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五

项[1]的规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[1]规定，建议由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

2. 赵XX，男，中共党员，2021年3月29日任中建新疆建工（集团）有限公司总经理助理、安全总监，负责公司安全监管工作。未对项目全过程进行安全监管，对项目收尾工作未落实安全生产管理监管职责，未对此项目生活区拆运开展和安排安全检查，未及时排查生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[2]规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]规定和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1[4]、4.5.2[5]的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:　（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1：对其他负责人和安全生产管理人员的资格处罚轻伤3人以下或者直接经济损失100万元以下的事故，对个人不予暂停或者吊销安全生产的有关资格处罚；一般事故，暂停安全生产有关资格3个月；较大事故，暂停安全生产有关资格6个月；重大事故，吊销安全生产有关资格。

[5]《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2：对其他负责人和安全生产管理人员的并处罚款

产有关的资格三个月，由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

3. 干XX，男，群众，2020年7月27日至今任中建新疆建工（集团）有限公司百口泉基础建设项目项目经理，对本项目运行负总责。作为此项目第一责任人，未对本项目施工工人组织安全生产教育和培训，未检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未制定本项目施工方案，在发生生产安全事故后，未报告本上级单位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1、4.5.2的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

4. 甄XX，男，中共党员，2022年2月10日至今任中建新疆建工（集团）有限公司百口泉基础建设项目执行经理，对工程的施工生产、进度计划、施工现场总平面管理全面负责，协助项目负责人进行项目管理。安全生产责任履行不到位，大风天气安排高空作业及吊装作业。未组织开展安全风险辨识，未对施工工人组织安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，

处罚。轻伤3人以下或者直接经济损失100万元以下的事故对个人不予罚款处罚，一般事故处上一年收入20%以上30%以下的罚款；较大事故，处上一年收入30%以上40%以下的罚款；重大事故，处上一年收入40%以上50%以下的罚款。

未组织检查本项目的安全生产状况，未组织制定项目生活区拆除施工方案。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1、4.5.2 的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

5. 于 XX，男，群众，2023 年 2 月 22 日至今任中建新疆建工土木工程有限公司百口泉基础建设项目安全员，负责项目安全生产监管工作。作为现场高空作业监护人员，离开施工现场，未对李 XX 等施工工人开展安全教育培训，未对现场进行隐患排查，大风天气未制止高空作业及吊装作业，未制止和纠正违章指挥，违反操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项的规定，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1、4.5.2 的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

建议新疆建工集团公司对该起事故中除上述人员以外的相关责任人进行调查处理，并将处理结果报送事故调查组。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

中建新疆建工（集团）有限公司，未严格落实安全生产责任，对

项目全过程安全监管认识不清，对项目部安全生产工作管理不到位，对本单位安全生产检查力度不够，对公司员工安全培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、第二款[1]、第四十四条[2]、第四十五[3]条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[1]及《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2 [2]的规定，建议由市应急管理局对该公司依法依规进行处理。

（四）地方政府责任人处理意见

1. 窦XX，男，中共党员，2021年8月至今任克拉玛依市乌尔禾区人民政府党组成员、副区长，负责住房和城乡建设管理、应急管理等工作，联系百口泉产业园区管委会。督促指导区住房和城乡建设局履行对辖区内建设项目安全监管职责不到位，在接到乌尔禾区住房和城乡建设局局长丁X事故报告后，未作出准确

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2]《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2 每死亡1人，处50万元罚款。

判断，未对事故进一步调查核实作出安排部署。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第一款[1]和第八十四条[2]规定，对事故瞒报负有领导责任，建议移交纪委监委处理。

2. 丁X，男，中共党员，2020年4月至今任乌尔禾区住建局局长，主持局全面工作。对辖区内基础设施建设项目安全监管不严，在接到新疆建工集团公司事故报告后，未依法依规上报事故情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款[3]和第八十四条规定，对事故的发生和瞒报负有主要领导责任，建议移交纪委监委处理。

3. 岳X，男，中共党员，2019年4月至今任乌尔禾区应急管理局局长，主持局全面工作。未依法依规上报事故情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十四条规定，对瞒报事故负有主要领导责任，建议移交纪委监委处理。

4. 王XX，男，群众，乌尔禾区住建局工作人员（聘用），2018年3月至今负责市政公用行业工作。未按照规定履职尽责，对基础设施项目安全监管不严，未依法依规上报事故情况。其行为违

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九条第一款：国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第八十四条：负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。

反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款和第八十四条规定，对事故的发生和瞒报负有责任，建议移交纪委监委处理。

5. 武X，男，中共党员，乌尔禾区应急管理综合行政执法大队工作人员，2019年11月至今负责行政执法、事故信息报送和事故调查工作。未依法依规上报事故情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十四条规定，对瞒报事故负有责任，建议移交纪委监委处理。

6. 宋XX，男，中共党员，2017年5月至今任百口泉产业园区管委会党工委副书记、管委会主任，主持园区管委会全面工作，主管园区安全生产、经济发展和园区社会事务工作。未按照规定履职尽责，对基础设施项目安全监管不严，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[1]规定，对事故发生负有责任，建议移交纪委监委处理。。

7. 张X，男，群众，百口泉产业园区管委会社会事务部负责人，负责政法综治、安全生产指导检查、企业走访对接、辖区内人民调解、维稳指挥铁路护路。未按照规定履职尽责，对基础设施项目安全监管不严，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定，对事故发生负有责任，建议移交纪委监委处理。

8. 郭XX，男 ，中共党员，百口泉产业园区管委会工作人员

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款 :乡镇人民政府和街道办事处 ,以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

(聘用),负责安全生产工作、矛盾纠纷调处、信息收集报送工作、商户的详细信息台账工作、群众工作、食品安全保包工作。未按照规定履职尽责，对基础设施项目安全监管不严，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定，对事故发生负有责任，建议移交纪委监委处理。

四、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实安全生产责任

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，层层压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节，采取有力有效防控措施，严格落实安全生产考核、警示约谈、通报等制度，推动安全生产工作责任落实。

（二）持续开展事故隐患大排查大整治

乌尔禾区各负有安全监管职责的部门要持续深入开展安全生产大排查大整治，进一步加大辖区内、行业领域内城市建设、物业管理、供水、燃气、热力、供电、通讯、矿山等行业的施工、运营和维护单位以及工贸企业的高处作业监督检查力度。持续加强基础建设，完善安全生产机制，督促企业深入开展安全风险防控和隐患排查治理工作,推进企业由被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业自查自纠转变。

（三）依法履行“三管三必须”，强化安全生产监管

乌尔禾区住房和城乡建设局等部门，要完善本行业领域所属单位的日常监管机制，加大对安全生产工作的监督检查力度，督促落实安全生产主体责任，明确安全生产监管主体、安全检查内容、检查频次。加强承包单位和外来作业人员的安全教育培训和管理，坚决杜绝“以包代管”、“包而不管”的现象，督促建立健全高处作业管理制度，落实应急处置方案。督促生产经营单位加强对建设项目施工安全管理工作，杜绝事故发生。

（四）落实主体责任，强化高处作业安全管理工作

中建新疆建工（集团）有限公司、中建新疆建工土木工程有限公司，要深刻汲取事故教训，加强高处作业安全管理。依法加强对高处作业的统一协调和管理，定期开展安全生产督促检查工作。

（五）依法依规严格事故报告

乌尔禾区要严格执行生产安全事故统计联网直报的相关规定，规范事故报告内容，按规定及时报告各类事故信息。禁止层层加码，确保事故信息报送渠道畅通，坚决杜绝迟报和瞒报行为。