大连盐化建设开发有限公司“4·19”一般 车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2020-07-02 13:22 浏览次数：962次

2020年4月19日20时35分接到大连盐化集团有限公司安环部部长王涵报告：大连盐化建设开发有限公司在位于瓦房店泡崖乡第八制盐场一区3班至4班西侧中级制卤区进行运料披坝作业时，一辆四轮车翻入养水圈中，司机王世富经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称条例）等法律法规，大连市人民政府成立由市应急局牵头、市纪委监委、市总工会、市公安局金州分局参加的“4·19”一般车辆伤害事故调查组对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、查询有关资料等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币83万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位和设备及人员的基本情况

（一）单位基本情况

大连盐化建设开发有限公司(以下简称盐化开发公司)，2010年11月9日在大连市金普新区市场监督管理局取得《营业执照》，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：吴桂君，有效期至2060年11月8日，经营范围：土木工程建筑，房屋工程建筑，市政工程施工，土石方工程、公路工程施工，装饰装修工程施工，上下水管道及设备安装等。《建筑业企业资质证书》编号：D321061294，有效期至2021年6月16日。《安全生产许可证》编号：（辽）JZ安许证字〔2011〕006406－2/2，有效期至2020年10月13日。

（二）四轮车基本情况

四轮车系王世富购买的二手改装车，车厢具备左、右、后三个方向倾卸的功能。车体外形长4.5米、宽1.85米、高1.2米，车厢长2.4米、宽1.85米、高0.4米。发动机为28马力长柴牌单缸柴油机，载重量2吨。

（三）养水圈基本情况

养水圈由土方筑坝围成，南北长651米，东西长225米，水深约0.8米。坝体高1.5米，顶部路面宽2.5米，坡度1:1.5。由于路面较窄，盐化开发公司雇佣可以多个方向倾卸的四轮车运输石料进行披坝作业。

（四）人员基本情况

王世富（死者）,盐化开发公司临时雇佣的四轮车司机（车主），未签订雇佣合同。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年4月19日，盐化开发公司组织王世富等10余人驾驶自有的四轮车，在第八制盐场一区3班至4班西侧中级制卤区进行运料披坝作业。13时20分左右，四轮车司机张志在驾驶四轮车运送石料过程中，看到约400米处王世富驾驶的四轮车自南向北空车驶往装料区域时逆时针翻扣到坝体西侧养水圈中，并将王世富砸压在车下。

（二）事故救援和报告情况

事故发生后，张志立刻跑向事发现场，途中遇上四轮车司机阎洪平，两人赶到现场后看到王世富的四轮车倒扣在养水圈中，没有发现王世富，呼喊也没有回应。于是喊附近的其他四轮车司机和挖掘机协助救援。13时34分，阎洪平电话向盐化开发公司收料员王正勇报告事故情况。13时35分，王正勇电话报盐化开发公司施工员王刚。王刚接到电话后立即向现场赶，并电话向盐化开发公司副经理孙文成报告，孙文成到盐化开发公司经理办公室向吴桂君报告。13时40分左右，挖掘机司机车大龙驾驶挖掘机赶到，现场的四轮车司机王文元、阎洪平、张志将绳子两端分别拴在四轮车前杠和挖掘机挖斗上，用挖掘机将四轮车拖拽起来。随后，王世富面朝上、头朝南漂浮在水面上。四轮车司机常连胜、王文元下到养水圈中将王世富救上岸并进行胸部按压，但王世富没有反应。王刚赶到现场，电话向孙文成报告，孙文成立即电话向吴桂君报告。随后，吴桂君电话与公安交警、内保部门联系，报告事故情况。20时左右，吴桂君电话向大连盐化集团有限公司安环部部长王涵报告，王涵电话向市应急局应急指挥中心报告事故情况。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，盐化开发公司已与死者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、专家技术分析并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

王世富驾驶四轮车在第八制盐场一区3班至4班西侧中级制卤区的堤坝上自南向北空车驶往装料区域时，四轮车左前转向直拉杆与转向节臂间的球铰连接处发生断裂，造成方向失控，逆时针翻扣到坝体西侧养水圈中，将王世富砸压至养水圈中导致死亡。

（二）间接原因

1.王世富驾驶四轮车从事运料披坝作业前未经专业驾驶培训，且对其购买使用的四轮车维护保养和安全检查不到位。

2.盐化开发公司雇佣改装四轮车，未落实对雇佣的改装四轮车及驾驶人员的安全管理责任；未针对四轮车建立相应的安全管理制度和操作规程；未对雇佣的四轮车司机进行安全教育培训。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

盐化开发公司，雇佣改装四轮车，未落实对雇佣的改装四轮车及驾驶人员的安全管理责任，未针对四轮车建立相应的安全管理制度和操作规程；未对雇佣的四轮车司机进行安全教育培训，对事故发生负有责任。建议市应急局依法给予盐化开发公司行政处罚。

（二）不予责任追究人员

王世富，驾驶四轮车从事运料披坝作业前未经专业驾驶培训，对自有四轮车进行维护保养和安全检查不到位，导致驾驶四轮车进行运料披坝作业过程中左前转向直拉杆与转向节臂间的球铰连接处发生断裂，方向失控逆时针翻扣到坝体西侧养水圈中，将自己砸压至养水圈中死亡。因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

吴桂君，中共党员，盐化开发公司法定代表人、经理，公司安全生产第一责任人，未组织制定四轮车安全管理制度和操作规程；督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议市应急局依法给予吴桂君行政处罚。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

孙文成，中共党员，盐化开发公司副经理，负责公司生产、安全工作，分管第八制盐场一区中级蒸发改造工程项目，对施工现场雇佣的改装四轮车及驾驶人员安全管理不到位，对事故发生负有责任。

王刚，盐化开发公司第八制盐场一二区盐田改造工程项目施工员，负责第八制盐场一区中级蒸发改造工程现场生产、安全工作，未有效督促雇佣的四轮车司机对其驾驶的四轮车进行维护保养和安全性能检查；对作业的四轮车安全管理不到位，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议盐化开发公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报市应急局。

五、事故防范的措施建议

1.盐化开发公司要加强对雇佣的车辆等设备的审查，确保雇佣的车辆等设备符合安全生产条件和相关资质。强化对雇佣的车辆和司机的安全管理，通过风险辨识和隐患排查等手段，及时纠正违规违章行为，消除事故隐患，确保安全生产。

2.盐化开发公司应结合运料披坝作业实际，建立四轮车安全管理制度和操作规程，明确安全监管职责，落实企业全员安全生产责任制要求，督促安全管理人员和四轮车司机认真履行安全管理制度和操作规程。

3.盐化开发公司要强化对雇佣四轮车司机的安全教育培训，坚持“先培训、后上岗”的原则，重点针对四轮车安全管理制度和操作规程、岗位安全风险辨识防范等方面对雇佣的四轮车司机进行培训，进一步加强四轮车司机的安全意识和安全观念。

大连盐化建设开发有限公司“4·19”

一般车辆伤害事故调查组

2020年6月17日

编辑： 应急局网站管理员

打印 关闭

上一篇： 大连大北建筑工程有限公司“11·21”一般高处坠落事故调查报告
下一篇： 大连天源基化学有限公司“9·12”重伤瞒报事故调查报告