金湾区三灶镇珠海市昱东空调设备有限公司“9•25”一般触电事故调查报告

发布机构：本网 发布日期：2021-12-21 阅读量： 225

2021年9月25日11时6分，珠海市昱东空调设备有限公司的作业人员在金湾区三灶镇白井电子科技（珠海）有限公司3楼仓库进行空调维修时发生触电，导致1人受伤。伤者经救治无效，于10月13日凌晨2时死亡，事故造成直接经济损失93万元

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局、区纪委监委、金湾公安分局、区人力资源社会保障局、区总工会和三灶镇政府等单位组成的金湾区三灶镇珠海市昱东空调设备有限公司“9·25”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位基本情况

（一）珠海市昱东空调设备有限公司

珠海市昱东空调设备有限公司（以下简称昱东公司）位于珠海市香洲区前河南路1711号商铺-3，成立于2012年10月17日，统一社会信用代码9144040005535694 4A，注册资本人民币303万元，有限责任公司(自然人投资或控股），法定代表人钟*晶。经营范围：空调设备、机电设备、冷水机组、机械设备、家用电器的安装、维修、保养、空调水质处理（需行政许可项目除外）；家用电器、空调配件、五金配件的批发、零售；自动化设备研发、销售。

（二）白井电子科技（珠海）有限公司

白井电子科技（珠海）有限公司（以下简称：白井公司），位于珠海市金湾区三灶镇定湾七路2号，成立于2007年1月9日，统一社会信用代码91440400796298 85XU，注册资本人民币36689.937万港元整，有限责任公司，法定代表人KI****** ****RU（北*哲）。经营范围：研发、生产和销售自产的新型电子元器件、高精密线路板、片式元器件并开发其相关应用产品，提供印刷线路板的电脑设计及相关技术服务；上述产品同类商品以及金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模上具）批发、零售及其进出口业务。

（三）作业项目基本概况

昱东公司与白井公司于2021年7月30日签订了《采购订单》，白井公司向昱东公司采购一台风机SYT22及安装配件材料用来对成品仓库风机进行更换，采购订单备注约定由昱东公司进行更换作业。2021年9月24日，昱东公司与白井公司签订了《安全管理协议书》，对双方在本次风机更换作业过程中的安全管理责任进行明确。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

9月25日，白井公司因限电无法进行生产，故通知昱东公司对三楼成品仓库风机进行更换。当天，白井公司生产用电已全面断电，照明用电仍在使用。

上午8时45分，昱东公司员工玉*友、王*能、张*民到达白井公司。

8时50分至9时20分，白井公司在进货口对三人进行了安全教育培训。

9时25分，白井公司将成品仓库电闸关闭。随后三名作业人员到达白井公司三楼成品仓库，对仓库最南侧吊顶风机进行更换，具体分工为：玉*友通过人字梯爬上风柜进行零件拆装更换；王*能站在人字梯上向玉*友递送操作工具和零件；张*民在地面负责传递工具及扶稳人字梯。

10时50分，三名作业人员开始进行风机旧涡壳拆换，玉*友在风柜上放下绳子，张*民在地面用绳子系住涡壳，王*能站立在人字梯上协助玉*友通过绳子将涡壳往上吊。同时，玉*友在房顶风柜上躬着身体调整涡壳角度。

11时6分，玉*友在对风机涡壳进行紧固的过程中，背部触碰到照明电源线接头发生触电。玉*友因电击发生肌肉痉挛，导致身体蜷缩，背部与电源保持持续接触。

王*能站立在人字梯上，用木棍用力支开玉*友。背部与电源脱离后，玉*友完全趴伏在风柜内。随后，王*能与张*民合力将玉*友从风柜抬下地面。

11时10分，张*民拨打120急救电话及110进行求救，王*能电话报告昱东公司总经理钟*晶及白井公司保全课赵*祥。赵*祥电话通知白井公司现场负责人李*杰和安全生产管理人员李*怀。张*民及王*能按照电话中医生指示，对玉*友进行急救。

11时23分，李*杰和李*怀赶到现场，金湾中心医院医护人员也到达现场施救，经检查确认玉*友此时为昏迷状态。

11时34分，经现场救治，医护人员将昏迷中的玉*友送往金湾中心医院。

以上事故发生经过取自目击证人陈述及现场视频监控。

（二）事故接报及应急救援情况

2021年10月13日凌晨2时，玉*友经救治无效死亡。6时42分，金湾区政府总值班室接到昱东公司报告事故信息（9月25日未接到报告，10月13日接报后，金湾区应急管理局迅速按照要求进行事故直报）。11时40分，区应急管理局会同金湾公安分局、三灶镇联系相关生产经营单位了解事发经过并展开事故善后处置工作。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合相关规定。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员死亡情况

死者玉*友，男，31岁，广西宾阳县人，身份证号：45212**********14，持有有效期内的低压电工特种作业操作证，是昱东公司员工，工作岗位为设备维修保养技术人员。昱东公司于2014年9月1日

与玉*友签订劳动合同，并于2017年9月1日进行合同续签，合同期限至2024年8月31日止。2021年9月25日，玉*友受昱东公司派遣到白井公司进行成品仓库吊顶风机更换作业，死亡原因为缺血缺氧性脑病死（死亡医学证明）。

（二）事故造成的直接经济损失

事故发生后，昱东公司与玉*友家属协商善后事宜，于10月14日协商达成一致，并签订了伤亡赔偿《协议书》。事故造成直接经济损失93万元。

四、事故原因及性质认定

（一）现场勘验情况及直接原因分析

事故发生地点位于三灶镇白井公司三楼成品仓库。2021年10月20日事故调查组现场勘验情况如下：发生触电的风柜位于成品仓库最南侧，天花板排风扇与地板距离为3m，风柜安装于天花板上方，为吊顶式，长120cm，宽90cm，高100cm，风柜底部与地板距离3.4m。风柜为金属外壳且接地。风柜顶部上方50cm处有一照明电源接口，通电时电压为220V。该处电源接口接驳装置（螺旋式电线压线帽）破损导致电线裸露，压线帽为受外力挤压破损，破损口为近期形成（白井公司2021年8月28日检查记录显示该压线帽完好）。

事故调查组通过现场勘查和询问相关人员，可以确定该起事故的**起因物为电气设备**（3.03参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A3），**致害物为电气设备母线**（4.05.01参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A4），**伤害方式为触电**（5.12参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A5），**不安全行为为在必须使用个人防护用品用具**

的作业或场合中，忽视其使用（7.11参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A7）。

调查组认为：当事人作业时背部意外挤压到风柜上方照明线路接驳装置（螺旋式电线压线帽），致接驳装置损坏火线裸露，当事人背部接触裸露火线并经风柜外壳接地，触电电流通过人体、风柜外壳流向大地，导致发生触电。

（二）相关单位安全管理情况

通过事故调查组调查，相关单位安全管理情况如下:

昱东公司，对从业人员安全生产教育培训不足，导致当事人安全防护意识淡薄；未建立健全安全生产规章制度和安全操作规程；9月25日事故发生后，主要负责人未在规定时间向安全生产监督管理部门报告事故信息，直至10月13日当事人死亡后才报告事故；以上安全管理措施缺失，未落实企业安全生产主体责任。

白井公司，于2021年9月24日与昱东公司签订《安全管理协议》，其中，《二、乙方（昱东公司，下同）的安全责任》明确：“乙方是服务/工程项目安全生产责任方，必须遵守国家、省、市现行安全消防法律法规，对违反安全规定所造成的生产安全事故由乙方承担全部责任……”；作业前进行了高处作业审批；安排安全员唐*进行现场巡查并督促作业人员佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。白井公司已落实企业安全生产主体责任。

（三）事故性质

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般触电生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

玉*友，昱东公司员工，此次事故中，由于未按规定佩戴安全防护用品进行作业，对事故发生负有直接责任。鉴于玉*友本人已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）对事故单位的处理建议

昱东公司，1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定[①]；2.未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定[①]，对事故发生负有责任。建议由金湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及安全生产相关法律法规规定，对昱东公司进行立案调查，追究其相关法律责任。对于昱东公司存在迟报生产安全事故行为，依据《国家安监总局关于印发<对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕49号）的规定，建议将该公司纳入联合惩戒对象。

（三）建议进行立案调查人员

钟*晶，昱东公司总经理（法定代表人）。1.未于事故发生后及时、如实报告生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项[②]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[③]等法律法规规定；2.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的规定[④]；

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:及时、如实报告生产安全事故。

③《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

3.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项的规定[①]。未认真履行主要负责人安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由金湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及安全生产相关法律法规规定，对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

六、事故防范和整改措施建议

（一）昱东公司要加强对作业人员的安全培训，建立有针对性的事故应急预案，配足应急装备、器材和劳动防护用品，增强高处作业、临时用电作业安全意识，切实提高事故预防和科学施救能力。建立完善并严格执行安全生产管理制度和安全操作规程，加强作业现场人员管理，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）白井公司要深刻吸取本起事故教训，重点针对该起事故暴露出的薄弱环节，举一反三，全面加强安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作。强化对外来施工单位及作业人员的安全教育和现场管理。

（三）区应急管理局要加强安全生产宣传力度，督促辖区企业严格落实企业安全生产主体责任，确保安全生产法律法规贯彻执行和企业各项安全生产规章制度落实。

（四）建议将此次事故向辖区企业通报警示，督促各企业牢固树立科学发展、安全发展理念，全面开展安全生产大检查，深入排查治理各类事故隐患，科学开展安全风险分级管控。督促企业运用安全生产“一线三排”工作机制，从源头进行管理，坚决遏制生产安全事故发生。

金湾区三灶镇珠海市昱东空调设备有限公司

“9·25”一般触电事故调查组

2021年11月19日

网站地图 | 联系我们

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn