索引号	11330308159578229OK/2026-287597		
组配分类	其他业务公告公示	发布机构	市消防救援大队
生成日期	2026-07-08	公开方式	主动公开

瑞安市联大热熔胶有限公司“5•17”一般火灾事故调查报告

发布日期： 2026-09-29 浏览次数： 196 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2026年5月17日11时40分许，位于瑞安市汀田街道寨下村的瑞安市联大热熔胶有限公司发生一起火灾事故，无人员伤亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《温州市人民政府办公室关于印发温州市火灾事故调查处理规定的通知》（温政办〔2022〕96号）有关规定，瑞安市消防救援局、市应急管理局受市政府委托，牵头组织市公安局、市资规局、市住建局、市总工会等单位成立瑞安市联大热熔胶有限公司“5·17”一般火灾事故调查组开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）起火建筑基本情况

1、该建筑位于瑞安市汀田街道寨下村公园西路，为瑞安市联大热熔胶有限公司生产经营场地，公司主要经营范围为热熔胶制造、加工、销售。该建筑为工业厂房，占地面积360㎡，总建筑面积720㎡，共2层，其中一层建筑面积360㎡，砖混结构，用作生产车间；二层建筑面积360㎡，彩钢棚结构，二层南侧约100㎡为物料堆放区，主要堆放材料为树脂、橡胶，其余为生产车间。经核实，该建筑整体违章，未取得用地、规划许可。

2、该建筑始建于2003年3月左右，第一层由村集体出资建设，因考虑到生产经营需要，在建期间由瑞安市联大热熔胶有限公司主动提出加盖一层并出资委托寨下村集体建设。2005年10月建成投入后一直由寨下村村集体出租给瑞安市联大热熔胶有限公司使用至今，使用期间未发生翻新扩建行为，租金每年定期由村集体收缴。

3、该建筑原主要用于解决寨下村团块改造范围内的企业周转。2003年汀田街道寨下村被列入“千百工程”试点建设村，为顺利推进工作进展，由政府牵头与村集体及相关企业主协定，将寨下村原雅祥小区范围内零散作坊企业进行整合，搬迁至现位置作为周转用房并开展生产经营活动，地块内建筑具体由村集体实施建设。

（二）事故相关单位情况

1、瑞安市汀田街道寨下村股份经济合作社，统一社会信用代码为N2330381MA297DQK17，法定代表人为林伟忠，成立日期为2012年6月10日，注册地址为浙江省温州市瑞安市汀田街道寨下村晚霞公寓四楼，类型为集体经济，业务范围为集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。

2、瑞安市联大热熔胶有限公司，统一社会信用代码为91330381145598760T，法定代表人为林绍弟，成立日期为1992年9月4日，注册地址为瑞安市汀田街道寨下村，注册资本为贰佰捌拾万元整，类型为有限责任公司，经营范围为热熔胶制造、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2026年5月17日10点30分许，瑞安市联大热熔胶有限公司热熔胶反应釜操作员林永乐进行第三釜加料、加热、抽真空后离开公司去吃饭。11点30分左右，林永乐返回公司待在一楼东门纸箱处休息。11时50分左右，听到跳闸声音。林永乐和员工余浩尔先后发现一楼西北面的出料区天花板中间有火往下掉，两人拿上灭火器对起火区域进行喷射，后因火势较大无法处置，随后两人跑出公司并拨打了火警电话。

（二）事故救援处置情况

2026年5月17日12时05分，瑞安市消防救援局指挥中心接到报警，称位于瑞安市汀田街道寨下村的瑞安市联大热熔胶有限公司发生火灾，立即调派瑞祥消防救援站、塘下消防救援站、汀田专职消防队等，8车48名指战员赶赴现场处置，值班领导遂行出动，同时联动应急、公安、电力等单位赴现场协同处置，12时14分，塘下消防救援站到场，其余增援力量相继到场；13时09分，火势被控制；13时38分，明火被扑灭。

三、直接经济损失情况

根据《火灾直接经济损失统计方法》（XF/T185-2025）核定，事故直接经济损失合计为439660元。

四、事故发生原因

根据瑞安市消防救援局出具的火灾事故认定书（编号为瑞消火认字〔2026〕第000011号），起火原因为热熔胶反应釜持续加热过程中，加热管过热破裂，高温高压的导热油泄漏爆燃起火引发火灾。

五、事故性质

事故调查组认定，瑞安市联大热熔胶有限公司“5·17”厂房火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故存在的主要问题

（一）企业主体责任落实不到位。瑞安市联大热熔胶有限公司安全生产责任落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除加热管过热破裂的安全隐患。

（二）属地管理责任落实不到位。汀田街道虽在2026年初对涉事企业开展过现场检查，发现安全隐患问题并督促整改，但隐患问题未涉及违法建筑事项，一定程度上存在隐患排查不准不细等短板，对企业开展的消防知识培训和应急疏散演练宣传教育不到位。

（三）违章建筑问题亟待整治。违章建筑内部难以形成有效防火分隔，火灾发生后蔓延迅速，且大部分采用彩钢棚搭建，该类材料在高温状态下容易失去结构强度导致坍塌，致使救援难度大，火灾扑救难。

七、责任单位及责任人员责任追究建议

（一）瑞安市联大热熔胶有限公司（承租单位）：安全生产责任落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除加热管过热破裂的安全隐患，导致火灾事故发生，建议由应急管理部门对该公司存在的违法行为进行行政处罚。

（二）瑞安市汀田街道寨下村股份经济合作社（出租单位）：未履行出租人消防安全管理规定，建议由汀田街道责令其限期整改。

（三）汀田街道办事处：安全生产属地监管职责落实不到位，建议其向瑞安市政府作出深刻书面检查。

八、事故防范和整改措施

（一）持续开展工业企业火灾防控百日攻坚专项整治行动。各乡镇（街道）全面摸排辖区工业出租厂房底数，压实租赁双方安全生产责任。重点核查安全协议签订、安全机构设立、月度例会、逃生警铃配置、隐患排查整改、消防演练等基础工作落实情况，推进厂区微型消防站建设，全面提升厂区火灾应急救援能力。严格按照相关专项整治文件要求，排查工业企业丙类仓库，落实消防喷淋、火眼哨兵应装尽装。推进丙类厂中厂及家庭作坊消防安全改造，严格执行“一路畅通、一键报警、一套喷淋”标准。坚决拆除占用消防通道、缩减防火间距、失效防火分区的违章搭建。督促企业落实整改期间安全防控措施，坚持边查边改边提升，滚动开展隐患闭环销号，清零存量隐患、严控增量风险，保障各项火灾整治任务落地落实。

（二）全面举一反三落实个性化隐患治理。各乡镇（街道）要结合本地火灾特点和产业结构特征，找准风险等级最高的监管对象、管控最薄弱的环节和最突出的安全问题，针对城乡接合部、城中村聚集的中低端工业园区、工业聚集点等消防安全管控薄弱区域，开展针对性的个性化隐患治理。各部门要严格落实安全生产“三管三必须”要求，压实行业监管责任。强化对违法建筑的全链条监管，由综合执法部门牵头指导各乡镇（街道）开展违章建筑拆除整治工作，严厉查处各类私自搭建、擅自加建等违法违规行为，对顶风新建的违建要坚决依法拆除。

（三）强化安全生产和消防安全教育培训宣传工作。持续深化消防宣传“五进”工作，指导各类单位落实消防安全“三提示”要求，推动企业员工掌握“一懂三会”内容，发动各行业部门组织全行业开展全员消防疏散演练，强化典型火灾案例警示作用，普及消防安全常识，不断提升全民消防安全意识和素养。要采取有力措施，推动各行业系统落实安全宣传教育职责，依托新闻媒体平台广泛宣传普及安全常识，以案释法，开展事故警示教育，组织专题安全宣传教育活动，发动乡镇（街道）、基层派出所、居（村）民委员会、企事业单位等基层力量开展安全宣传教育，重点强化消防安全宣传教育培训，形成政府高度重视、部门协作配合、媒体积极支持、群众广泛参与的社会化安全宣传工作新格局，切实增强群众安全意识。

瑞安市联大热熔胶有限公司“5·17”

一般火灾事故调查组

2026年7月8日

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室
联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地
网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号


适老化
无障碍服务