某某建材有限公司“7•18”一般触电事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 14 14: 58: 10 浏览次数： 121 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2025年7月18日，某某建材有限公司一楼生产车间发生一起触电事故，造成工人金某某受伤，后因抢救无效于当日死亡。

事故发生后，瑞安市应急管理局立即派人前往事故现场进行勘查、取证，对相关人员进行询问，及时向瑞安市人民政府报告了事故的初步调查情况。2025年7月18日，市应急管理局受市政府委托，牵头组织市公安局、市总工会等单位组成事故调查组，展开事故调查，对事故相关人员进行谈话，并邀请有关专家参与技术勘验分析。2025年9月26日，调查组召开事故分析会，对事故发生的原因、相关人员的责任以及处理意见等问题进行认真讨论分析，参会人员一致认为这是一起一般生产安全责任事故；同时查明了事故的原因，明确了事故责任，对相关单位提出了处理意见，并形成如下事故调查报告。

一、事故相关单位概况、事故设备基本情况

（一）事故单位概况

某某建材有限公司的类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为苏某某，注册资本壹仟万元整，成立日期为2020年6月24日，营业期限为2020年6月24日至2040年6月23日，经营范围包括一般项目：建筑材料销售；玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；日用玻璃制品制造；玻璃纤维及制品销售；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；玻璃纤维增强塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故设备基本情况

该设备为玻璃直线磨边机，购买于2020年，生产厂家是广东省佛山市顺德区星瑞科玻璃机械有限公司，型号是XRKZM9325，配置有9台电机用于运转。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过和救援情况

2025年7月18日7时30分许，某某建材有限公司工人金某某独自一人在一楼生产车间给一台玻璃直线磨边机更换抛光轮。7时55分许，金某某更换完抛光轮后，用左手关闭配电箱玻璃直线磨边机电源时突然触电，左手被吸附住。工人刘某某发现情况后，连忙切断配电箱总开关，金某某随后瘫软倒地、口吐白沫、失去意识。车间其他工人对金某某进行人工呼吸和心肺复苏，同时拨打了120求救。20分钟后，120急救人员到达将金某某送到瑞安市人民医院万松院区进行抢救，当日上午金某某因抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置及评估情况

事故发生后，工人刘某某立即切断电源，其他工人对金某某进行人工呼吸和心肺复苏，直至120医护人员赶到后将其送到瑞安市人民医院万松院区进行抢救。市应急管理局、市公安局、某某街道办事处等单位的负责人及工作人员立即赶赴现场进行处置，并按照规定进行保护现场、勘查和证据收集工作。

某某街道办事处负责协调做好死者善后和家属安抚工作，至2025年8月7日死者善后及赔偿工作完成。

三、现场勘验情况

2025年7月18日下午，瑞安市应急管理行政执法队执法人员邀请温州市应急专家库电气类专家对事故现场进行勘验。勘验完毕后，勘验组初步断定：玻璃直线磨边机在使用过程中，由于8号电机绝缘损坏使金属外壳带电，导致机台整个金属构架带电，操作工金某某在操作机器时由于地面为木板与地绝缘，未形成回路，当金某某一只手搭在带电的金属构架上，另一只手与已接地的配电箱外壳接触形成回路，造成其触电。

四、尸体解剖检验情况

2025年7月18日，瑞安市公安局飞云派出所委托瑞安市公安司法鉴定中心对金某某的死亡原因进行解剖检验。2025年9月22日，事故调查组收到瑞安市公安司法鉴定中心出具的瑞公司鉴尸字【2025】21号鉴定书，鉴定意见为：死者金某某符合电击死。

五、事故造成人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡。死者金某某，男，1980年11月26日出生，事故造成直接经济损失约151万元。

六、安全生产监管情况

2025年2月份至5月份，瑞安市某某街道办事处对某某建材有限公司进行了6次安全生产检查，发现每日安全巡查无记录表、个别疏散指示灯故障等多个问题，发放责令限期整改指令书1份，该公司对上述问题均已及时整改到位并通过复查验收。

七、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

玻璃直线磨边机在使用过程中，由于8号电机绝缘损坏使金属外壳带电，导致机台整个金属构架带电，当金某某一只手搭在带电的金属构架上，另一只手与已接地的配电箱外壳接触形成回路，造成其触电。

（二）间接原因

某某建材有限公司落实生产安全事故隐患排查不到位，没有及时发现玻璃直线磨边机8号电机绝缘损坏存在漏电现象、接地线未与玻璃直线磨边机连接、玻璃直线磨边机的开关未安装漏电保护装置的事故隐患。

综上所述，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

某某建材有限公司落实生产安全事故隐患排查不到位，没有及时发现玻璃直线磨边机8号电机绝缘损坏存在漏电现象、接地线未与玻璃直线磨边机连接、玻璃直线磨边机的开关未安装漏电保护装置的事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由瑞安市应急管理局对某某建材有限公司进行行政处罚。

九、防范整改措施

（一）某某建材有限公司要认真学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；同时应深刻吸取事故教训，树立红线意识，切实履行企业安全生产主体责任落实到位，避免生产安全事故发生。

（二）街道办事处要加强对企业的安全监管，督促和指导某某建材有限公司落实隐患整改工作；认真吸取事故教训，举一反三，开展安全生产检查，杜绝类似事故发生。

某某建材有限公司“7·18”一般触电事故调查组

2025年9月26日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务