政　策 +

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容 −

- 履职依据 +
- 机关简介 +
- 规划信息 +
- 行政许可
- 处罚/强制
- 预算/决算 +
- 政府采购
- 突发公共事件 +
- 建议提案 +
- 安全生产领域 −
  - 政策文件
  - 依法行政
  - 行政管理
  - 曝光台
- 救灾领域 +

索引号：	bxsyjglj-2025-00126	发布机构：	本溪市应急管理局
信息名称：	本溪平山北方轧钢有限公司“4·17”一般机械伤害事故调查报告	主题分类：	事故通报
发布日期：	2025-06-25	成文日期：	2025-06-25
废止日期：		文 号：	
关键词：			

本溪平山北方轧钢有限公司“4•17”一般 机械伤害事故调查报告

发布时间：2025-06-25 09:43:08　【字体：小 大】

2025年4月17日19时34分许，本溪北方轧钢有限公司新一高线作业区进行打包机贴护角作业时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约130余万元。

事故发生后，市应急管理局及相关部门立即赶赴事故现场组织救援,开展事故查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，经本溪市人民政府批准，市应急管理局会同市公安局、市总工会等门组成本溪平山本溪北方轧钢有限公司“4·17”一般机械伤害事故调查组（以下简事故调查组），对此次事故开展调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、

· 业务工作 +

政府信息公开年报

依申请公开

工作机构与联系方式

本溪市应急管理局

办公单位

本溪市应急管理局

办公地址

本溪市溪湖区溪彩路37号

办公时间

上午8:30—11:30，下午13:00-17:00(周一至周五，节假日除外)

联系电话

024-44516207

邮政编码

117000

人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查组认定，本溪平山本溪北方轧钢有限公司“4·17”一般机械伤害事故系起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

本溪北方轧钢有限公司系本溪北营（集团）股份有限公司子公司（又称本溪营（集团）股份有限公司轧钢厂）（以下简称北营轧钢厂）。本溪北方轧钢有限公成立于2001年6月13日，并于2024年6月24日取得本溪平山区市场监督管理局颁的《营业执照》；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：姜某某；经营围：机械加工，生产各种规格的螺纹钢，高速线材和相关钢铁产品；住所：本溪山区北台镇北府路56号。

（二）事故发生单位安全管理情况

北营轧钢厂建立了安全生产管理机构，已制定各项安全生产管理制度。包括《北营轧钢厂安全规程》《岗位安全生产职责》《北营轧钢厂安全生产检查制度》《营轧钢厂安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制实施办法》《北营轧钢厂全教育培训管理办法》《北营轧钢厂生产安全事故综合应急预案》《北营轧钢厂安全生产领域举报奖励管理办法》等安全管理制度。

（三）事故发生经过

2025年4月17日18时40分，北营轧钢厂新一高线生产丙班轧钢值班长卢某组召开班前会并布置当天工作，进行安全告知。打包工李某某因事未参加当晚的班会。会后，由剪切班长史春单独向李某某传达班前会内容，按照生产要求，需对产的产品粘贴护角。19时00分，李某某接班后，在1#打包机进行粘贴护角作业（贴护角时打包机必须停机）。20时34分许，李某某在打包机未停机的情况下，进入包机内粘贴护角作业。在粘贴完一侧护角后，粘贴另一侧护角时自动打包机根据设的程序开始运行，李某某被C型钩挤压在（夹在）打包机蝴蝶头中间。

（四）事故现场情况

新一高线免扣打包工李某某在1#打包机蝴蝶板用于固定护角的“粘扣带”处进粘贴护角作业时，被运行的C型钩挤压（见下图）。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成李某某死亡。

2.直接经济损失情况：事故造成直接经济损失约为130余万元，损失工作6000天。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

20时40分，新一高线作业区操作工闫某某发现该作业区的免扣打包工李某某C型钩挤压在1#打包机蝴蝶头中间。闫某某和值班调度徐某某随即通过对讲机向剪班长史某汇报事故情况。

20时43分，新一高线作业区值班调度徐某某拨打120急救电话。

20时43分，徐某某依次向新一高线作业区安全员刘某、主任工程师朱某某、作业长韩某某、作业长陈某报告事故情况。

20时47分，新一高线作业长陈某向北营轧钢厂厂长姜某某报告。

20时54分，姜某某向北营轧钢厂党委书记王某某通报事故情况。

20时59分，姜某某向北营集团主持行政工作的副总经理刘某某报告事故情况

21时许，姜某某向北营集团安全生产监督部部长王某报告事故情况。

4月18日18时，王某向本钢集团公司报告事故情况。

4月18日19时45分，本钢集团公司向市应急管理局值班室报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

20时40分，北营轧钢厂新一高线作业区精整打包工赵某某发现1#打包机疑似在故障，立即提醒在操作室控制打包丝传输的操作工闫某某。闫某某随即按下停按钮打开1#打包机，发现新一高线作业区李某某被C型钩挤压在（夹在）打包机蝴头中间。20时40分，闫某某和值班调度徐某某通过对讲机向剪切班长史某汇报事情况。随后，正在新一高线3SC集卷操作室巡检的史某立即赶到发生事故的打包处，并向生产丙班轧钢值班长卢某汇报事故情况。20时43分，卢某向新一高线作区主任工程师朱某某汇报事故情况；同时徐某某依次向安全员刘某、主任工程师

某某、副作业长韩某某报告事故情况，并拨打120急救电话。21时10分，120救护
到达事故现场。21时30分，120救护车将李某某送至本钢总医院抢救。

事故发生后，徐某某向新一高线作业区安全员刘某、主任工程师朱某某、副作
业长韩某某、作业长陈某报告事故情况。陈某向北营轧钢厂厂长姜某某报告事故情
况。姜某某向北营轧钢厂党委书记王某某、北营集团主持行政工作的副总经理刘某
某、北营集团安全生产监督部部长王某报告事故情况。相关领导接到事故信息后组
织实施善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

21时10分左右，120救护车到达现场实施抢救；21时30分左右，120救护车将
某某送达本钢总医院。22时29分，李某某经救治无效宣布死亡。

事故发生后，北营轧钢厂通知死者家属，并与家属协商达成赔偿协议，已得
妥善处理事故善后工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，虽然事故相关人员立即拨打120急救电话，并第一时间向分管领
报告事故情况，但是未按规定时间向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故
关情况,属于迟报事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，违反《北营轧钢厂成品工免扣打包工安全规程》进
打包机内粘贴护角作业,未对打包机采取停机措施，而是在打包机运行情况下进入
转部位作业导致事故发生。

（二）其它可能因素排除

通过事故现场勘查、技术分析、询问有关人员、事故现场视频资料分析以及
检报告，排除人为故意破坏、突发灾害等其它可能因素。

（三）间接原因

1.安全操作规程存在问题，规程要求操作工进行贴护角时要求拍下急停按钮（
调查现场设置的急停按钮是为贴护角作业而增设的），按照该公司《打包机设备维
检修规程》要求，“打包机急停按钮并非用于打包机常规停机使用，只是当有人员
设备出现危险情况时才可以使用”，现场急停按钮并不是用于常规停机使用。

2.现场生产作业安全管理不到位，据调查该职工存在长期、多次存在设备在
转情况下进行操作的行为，而没有管理人员进行管理。

3.安全培训教育不到位，据调查李某某经常不参加班前会，培训教育得不到
效落实。

4.打包机设备本质安全存在安全问题，贴护角作业时，操作人员必须进入设
中贴护角，安全标准化作业卡未明确贴护角作业的正确站位、站姿，存在较大的
全风险。

四、对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

北营轧钢厂是该起事故的主体责任单位。该厂安全管理责任制落实不到位，内安全风险辨识有漏洞，未实现设备本质安全，对一线职工安全教育培训和管理到位，员工经常性违反操作规程作业导致事故发生。依据《安全生产法》第一百十四条第一

款第一项[]之规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第

二款[]之规定，建议市应急局依法对北营轧钢厂进行行政处罚。

（二）相关责任人处理建议

1.李某某，北营轧钢厂新一高线作业区免扣打包工，违反《北营轧钢厂成品工扣打包工安全规程》规定，在打包机未停机的情况下进入该作业区1#打包机进行贴护角作业，造成事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于李某某在事故中死免予追究相关责任。

2.史某，北营轧钢厂新一高线作业区剪切班长，对一线职工安全管理和警示育不到位，对本次事故发生负有责任。建议北营轧钢厂按照厂内管理规定予以理。

3.卢某，北营轧钢厂新一高线作业区生产丙班轧钢值班长，履行安全生产职不到位，对本次事故发生负有责任。建议北营轧钢厂按照厂内相关管理规定予以理。

4.朱某某，北营轧钢厂新一高线作业区主任工程师，负责作业区生产和安全作，履行安全生产职责不到位，对本次事故发生负有责任。建议北营轧钢厂按照内相关管理规定予以处理。

5.陈某，北营轧钢厂新一高线作业区作业长，负责作业区全面工作，对职工全管理不到位，对本次事故发生负有管理责任。依据《安全生产法》第九十六条[]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）[4]的规定，建议北营钢铁（集团）股份有限

公司暂停其与安全生产有关资格3个月，并由市应急局对其处上一年年收入30%罚的行政处罚。

6.胡某某，北营轧钢厂厂长助理，负责协助厂长组织生产、安全管理等工作对本次事故发生负有管理责任。依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议北钢铁（集团）股份有限公司暂停其安全生产有关资格3个月，并由市应急局对其处一年年收入30%罚款的行政处罚。

7.张某某，北营轧钢厂技术厂长，负责技术、质量和安全管理工作，厂内设运行未实现本质安全，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十六之规定，建议北营钢铁（集团）股份有限公司暂停其安全生产有关资格1个月，并市应急局对其处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

8.姜某某，北营轧钢厂厂长，负责轧钢厂全面工作。依法履行安全生产管理
责不到位，对事故发生负有领导责任，同时对事故迟报负有责任。依据《生产安
事故罚款处罚规定》第十一条（一）项和《应急管理行政处罚裁量权基准》序号
裁量阶次A之规定，由市应急局对其处上一年年收入70%罚款的行政处罚。

9.王某某，北营轧钢厂党委书记、副厂长，负责党委全面工作。依法履行安
管理职责不到位，对事故发生负有领导责任，
同时对事故迟报负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条（一
[5]项和《应急管理行政处罚裁量权基准》序号89裁量阶次A之规定，由市应急局
其处上一年年收入70%罚款的行政处罚。

10.王某，本溪北营钢铁（集团）股份有限公司安全生产监督部部长，负责北
公司安全生产监督管理。事故发生后，未及时向有关部门报告事故情况，存在迟
行为。依据《安全生产法》第九十六条，建议北营钢铁（集团）股份有限公司暂
其安全生产有关资格3个月，由市应急局对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚

11.刘某某，本溪北营钢铁（集团）股份有限公司副总经理，负责北营公司
产、安全等工作，对事故发生负有领导责任。依
据《安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）
规定，建议北营钢铁（集团）股份有限公司暂
停其安全生产有关资格1个月，由市应急局对其处上一年年收入20%罚款的行政
罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）进一步强化安全教育培训工作。北营轧钢厂要针对此次事故暴露出的一
职工安全意识淡薄、安全教育培训不到位等
问题，通过谈心谈话、结对帮扶、再培训再教育等方式，重点关注一线作业人员
提高安全意识。对于风险较大的作业班组，可以安排专业人员进行旁站式监护，
通一线作业人员安全生产工作“最后一公里”。

（二）进一步强化责任制落实到位。北营轧钢厂要认真查找企业安全管理工作
的漏洞，并据此建立健全各项安全管理制度。常态化开展安全检查和隐患排查，
施风险隐患分级管控，明确安全生产岗位责任，确保各项安全管理制度落实落地
同时，要大力推广岗位职责“明白卡”，确保一线员工明确岗位职责、操作规程和
全风险。

（三）开展高风险作业活动专项排查。北营集团公司要组织各厂开展风险隐患
排查，对因生产工艺和设备管理需要，生产操作、设备点检过程中人员需要与运行
的设备设施产生接触的高风险作业活动开展全面排查，建立管理台账，逐项论证现
行管控措施可靠性。按照以人为本的原则，精准制定优化改进措施，切实提升本质
安全水平。

（四）加强相关法律、法规的学习。北营集团公司要组织安全管理人员对《安
生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的学习教育，事故报告应当及时、

确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。



