政府信息公开

索引号：	11152101011603325K/2026604-00078	**组配分类：**	灾难事故救援
发布机构：	海拉尔区人民政府	**主题分类：**	综合政务 / 通知
名称：	海拉尔区消防救援大队关于海拉尔区岭上家园B区26号楼4单元402室“2·25”住宅火灾事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2026-04-08	**发布日期：**	2026-04-08

海拉尔区消防救援大队关于海拉尔区岭上家园B区26号楼4单元402室“2•25”住宅火灾事故调查报告

发布时间：2026-04-08 11:34　来源：海拉尔区人民政府　浏览次数： 31　字体：[大 中 小]

海拉尔区人民政府：

2026年2月25日20时52分许，海拉尔区岭上家园B区26号楼4单元402室发生火灾，1人死亡，事故造成该室局部物品及设施损毁，事故发生后，海拉尔区人民政府第一时间成立火灾事故调查组，组织开展火灾调查、现场处置等相关工作，现将有关情况报告如下：

一、组织调查情况

事故发生后，海拉尔区人民政府高度重视，立即成立由区政府领导任组长，区应急管理局、公安、消防救援大队负责同志为副组长，区住建局、综治办、市场监督局、供电部门、等相关单位为成员的“2026·2·25”火灾事故调查组，调查组通过现场勘验、走访询问等方式开展火灾事故调查工作，全面查清火灾发生经过、原因及相关情况。

二、起火住宅基本情况

起火住宅位于海拉尔区孟根大街和县和路交汇处的岭上家园B区26号楼4单元402室，该建筑为地上6层砖混结构，坐北朝南，一梯三户格局。26号楼东临广场，西接25号楼，南为31号楼，北为22号楼，建筑主体及外部环境无异常，402室入户门及建筑外墙完好，室内为常规住宅布局，客厅与厨房同室，设东西侧卧室、东侧卫生间。

三、火灾发生经过及灭火救援情况

聂占龙（死者）弟弟聂占伟表述，聂占龙在过年期间存在情绪不稳定、失控等问题。2026年2月24日晚上，聂占龙和弟弟聂占伟在自己家宴请朋友吃饭喝酒，吃饭完后，聂占伟和朋友们出去吃饭唱歌，聂占龙（死者）在家中休息，22点左右，聂占伟唱完歌回到家中，家中一切正常，于是就睡觉了。2月25日，早上，聂占伟早上出去和朋友吃早饭、打麻将，出门之前，家中物品摆放整齐，只留聂占龙独自在家，家中没有手机。期间聂占龙独自在家，弄乱室内物品，将床上被褥等物品扔到地上，并且

在火灾发生后拧开暖气跑风，最后因吸入过量毒气而失去行动能力。20点48分许，聂占伟回家，发现家中着火，聂占龙头部冲东侧，蜷缩在卧室门口，已无生命体征。2026年2月25日20时52分许，呼伦贝尔市消防救援指挥中心接到该住宅火灾报警，海拉尔区消防救援大队立即赶赴现场处置，到达现场后发现火已熄灭，未进行现场处置。随后海拉尔区消防救援大队对火灾现场进行封闭保护，并在门口张贴《封闭火灾现场公告》，开始进行其他善后工作及现场勘验工作。

四、调查认定情况

调查组通过现场勘验、走访户主聂占伟等技术手段，制作相关勘验记录、询问笔录，提取现场相关痕迹物证，已查清火灾事故经过、起火时间、部位、点及原因。

（一）起火时间的认定

根据消防救援指挥中心接警记录、火灾现场痕迹发展态势及户主陈述，综合认定起火时间为2026年2月25日18时08分许。

（二）起火部位和起火点认定

1. 起火部位：402室楼道内无烟熏及燃烧痕迹，入户门仅上半部分有烟熏痕迹，室内除东侧卧室外，厨房、客厅、西侧卧室、东侧卫生间均只有烟熏痕迹无过火痕迹，仅东侧卧室存在明显燃烧痕迹，综合认定起火部位为海拉尔区岭上家园B区26号楼4单元402室东侧卧室。

2. 起火点：东侧卧室内东北角有打开的行李箱碳化痕迹，向东西墙方向碳化程度依次减轻并形成“V”字形痕迹，该区域行李箱和衣架大部分被烧毁，墙角仅残存行李箱金属拉杆，上方插座过火烧损，且该区域燃烧痕迹呈从低向高的斜状特征；室内其他区域仅为烟熏或物品杂乱状态，无核心燃烧痕迹，综合认定起火点为402室东侧卧室内东北角衣架及行李箱处。

（三）起火原因的认定

1. 排除电气线路故障引发火灾的可能：楼道内402室总开关及室内低位插座的断路保护器跳闸，合闸后除低位插座外其他用电设备运行正常；起火点处插座虽烧损但无插头、无用电设备及相关碳化物，插座插套完好无金属融痕，现场未发现电气线路故障引发火灾的痕迹，排除电气线路故障因素。

2. 排除烟头引燃引发火灾的可能：起火点及周边区域未发现烟头及烟头碳化物，排除烟头遗留火种引燃可燃物因素。

3. 综合认定起火原因：结合现场勘验痕迹及户主陈述，东侧卧室内物品杂乱，衣架、床上物品提前被扔至地面，暖气跑风阀被拧开致地面有水，起火点处为易燃物品堆放区域，综合现场勘验情况、知情人询问笔录以及聂占龙平时发病情况，本起火灾不排除聂占龙精神失常人为纵火引发。我大队于2026年3月3日将本案正式移送至海拉尔区公安分局。

五、火灾损失统计

经海拉尔区消防救援大队按照《火灾直接经济损失统计方法》XF/T185-2025核定，直接财产损失根据户主申报及现场勘验核定，主要为东侧卧室衣架、行李箱、插座、地板及室内烟熏修复等相关损失。

死亡人员：聂占龙，男（身份证号232326********2611）

六、事故防范措施及意见

（一）压实消防安全责任，健全小区防控体系。要深入贯彻《消防法》及消防安全责任制相关要求，进一步健全居民小区消防安全管理责任体系，定期召开消防安全工作部署会，统筹推进辖区居民小区火灾防控工作，及时排查整治各类消防安全隐患，坚决遏制类似火灾事故发生。同时我大队提请政府文件为社区鳏寡孤独残障人群安装独立烟感报警探测器。

（二）强化物业履职能力，补齐管理薄弱环节。严格落实消防安全主体责任，除做好小区公共区域消防设施维护、消防通道畅通管理外，重点加强对居民室内消防安全的宣传引导，通过入户走访、小区公告、微信群提醒等方式，引导居民规范室内物品堆放，及时清理易燃可燃物，杜绝在室内随意堆放废旧物品、易燃杂物，同时定期开展小区消防安全巡查，及时发现并提醒居民消除室内潜在火灾隐患。

（三）拓宽消防宣传维度，提升居民自防自救能力。做好精准宣传，针对居民小区火灾特点，重点普及室内易燃物品堆放、用火用电安全、初期火灾扑救等知识；通过小区宣传栏、短视频、入户宣讲等多种形式，将消防安全知识送入每户家庭，尤其引导居民养成规范摆放室内物品、及时清理废旧易燃物的习惯，提升居民消防安全意识和自防自救能力。

（四）强化基层消防力量，提升初期处置能力。定期组织开展消防技能培训和实战演练，提升基层消防力量对居民住宅初期火灾的处置能力。进一步督促社区对鳏寡孤独残障人群进行统计，同时完善小区火灾报警联动机制，确保火灾发生时能够第一时间响应、处置，有效控制火势蔓延，减少火灾损失。

此报告。

呼伦贝尔市海拉尔区消防救援大队

2026年4月8日

打印 保存 关闭

主办：海拉尔区人民政府办公室 承办：海拉尔区政务服务与数据管理局

地址：呼伦贝尔市海拉尔区党政办公大楼 网站联系电话：0470-8116493（仅受理网站建设维护相关事宜） 邮箱：hleqzwfwj@163.com

蒙公网安备 15070202000003 网站标识码：1507020001蒙ICP备17000674号 网站支持IPv6访问