# 循环园区“1

2021-12-27 16:28　来源：龙圩区应急管理局

2021年11月14日上午9时许,梧州循环经
人受伤,3台车辆受损。根据《中华人民共和
局、龙圩消防救援大队、梧州循环经济产业
区“11·14”科丽能公司卸油平台起火事故调查
故发生的经过、原因、人员伤亡情况,认定了

**一、事故基本情况**

(一)事故单位:梧州市科丽能环保科技有

(二)事故时间:2021年11月14日上午9时许

(三)事故地点:梧州市科丽能环保科技有

(四)事故类别:火灾。

(五)行业类别:社会服务类。

(六)伤亡情况:2人受伤。

伤者情况:莫**，男,年龄:26 岁,伤情:背

## 二、企业基本概况

梧州市科丽能环保科技有限公司成立于2
道10号,法人代表:韩仲宇。企业类型:其他有
物治理;工业废物处理处置技术的开发与推广;
工132人。

## 三、事故发生经过及应急救援情况

2021年11月14日上午,梧州市科丽能环保
号卡位正在进行作业。

8时35分,罐车桂E61**3(桂E7**6挂)开

9时00分,灌装到后期,双方留样封存。

9时04分,告知司机检查车辆阀门情况,可
气、液阀阀门操作确认、封锁。

视频显示,9时06分49秒,司机在南侧底操
油品火灾。

此时,装卸车台其它人员发现大火,立即紧
9:08、9:24)和120救护(9:10)。公司第一时间
引入事故应急池,并指定相关人员引导应急救
力疏散和抢救人员;接着向龙圩生态环境局、

火灾发生后,梧州市科丽能环保科技有限
势蔓延及次生事故。伤者莫**、谭**由120救

9:20时,龙圩区政府及园区管委会领导及

## 四、事故原因分析及责任认定

事故调查组通过现场勘察、聘请专家技

具备危化品运输资质的车辆桂E61**3(桂
岑溪,当日晚上23时30分在岑溪市波塘镇兴华
控看,司机于2021年11月14日8时34分34秒和
的爆炸下限为1.1V%,爆炸上限为5.9V%)。随
小而增大进而达到爆炸极限范围。另外,装油
装油,由于基础油的特性,喷射性装油产生大量
生燃爆、着火事故。进而引燃罐内基础油,火
CH3**7、赣C3**6挂)、(车牌号:豫RXR**1、
火灾事故负全部责任。

## 五、对事故单位处理建议意见

建议由梧州市龙圩消防救援大队根据《广

市科丽能环保科技有限[illegible]火灾事故的行

## 六、防范措施

为深刻吸取事故教训,防范类似的安全事

来的问题,事故调查组提出以下整改措施:

(一)梧州市科丽能环保科技有限公司应加

(二)梧州市科丽能环保科技有限公司应对

(三)梧州市科丽能环保科技有限公司应加

防护设施;

(四)相关监管部门单位要引以为戒,举一反

生产大检查工作,排查安全隐患,消除安全隐患

强安全隐患排查、整改,提高事故预见能力。

附件

广西壮族自治区实施《中华人民共和国消

第十四条 机关、团体、企业、事业等单

兼职消防安全管理人员,履行法律、法规规定

个体工商户符合下列情形之一的,应当按

(一)经营、使用公众聚集场所;

(二)经营、使用易燃易爆危险品生产经营

(三)经营、使用建筑面积一百平方米以上

等单位造成火灾或者致使火灾损失扩大的,由

第六十一条 违反本办法规定,机关、团体

五万元以下罚款。