乌斯河铅锌矿5.4事故调查报告

发布单位：县安监局 发布时间：2014-11-26 16:14　浏览次数: 820　字体：[大　中　小]

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿“5.4”事故调查报告

2014年5月4日，四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿11号井上山巷道700米处发生一起运输事故，致运渣工陆国林死亡，直接经济损失98万。

事故发生后，雅安市安全生产监督管理局、汉源县委、县政府相关领导同志分别作出指示，要求全力赴组织好抢险救援工作，同时要尽快查明事故原因，做好善后处理等工作。

按照县委、县政府领导同志的指示精神和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，5月8日，汉源县人民政府批准成立了“5.4”事故调查组（以下简称事故调查组）；事故调组由县人民政府副县长刘仕林任组长，县安监局郝治勇任副组长，监察、工会、检察院、公安局、安监局相负责同志任成员。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合析和论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿位于汉源县乌斯河镇，2006年6月2日公司通过竞拍，以8.62亿取得了四川省汉源县乌斯河铅锌矿探、采矿权，矿区面积11.05平方公里，开采年限20年。采矿证号C5100002010123230095001，采矿期限：2010年12月27日至2027年5月27日；安全生产许可证号：（川）FM安证字[2013]6127，有效期：2013年10月8日至2016年10月7日。公司实行董事会领导下的总经理负责制：设总经室负责公司全面日常工作，下设：矿山部、安全工作管理部、环保部、财务部、供应部、后勤保卫部、办室、选矿厂等部门。其中：矿山部有矿长4名、总工1名、采矿、地质、测量工程师各1名，并设有：安全科、产技术科、通风科、设备材料科、矿山救护队，各科室安全生产人员配备齐全。公司现有员工355人，其中安生产管理人员56人。

（二）事故相关设备和环境情况

1、运输车辆

此次事故中，死者陆国林驾驶的是伍丰牌拖拉机变型运输机，为乾盛公司在今年4月份购买，该运输车号为153TD，额定载质量为500kg，轮距800mm，轴距1950mm，最高车速≤45km/h，最大爬坡度≤15％，该型输机与乾盛公司以前的老式运输机相比具有马力大，动力足的特点。

2、巷道情况

此次事故发生在乾盛公司乌斯河铅锌矿11号井硐700米处，该巷道高1.9m，宽2.2m， 从工作面到井口方向为连续拐弯的上坡巷道，坡度约15°。

二、事故发生经过和应急处置情况

根据现场勘查、询问，调查查明事故发生经过：2014年5月4日上午10点左右，运渣工陆国林与宋洪荣别开着两辆拖拉机变型运输机在11号井硐运输矿石。陆国林开着变型运输车载满矿石从11号井硐井下向井外输，行驶至距离井口约700米处时，该处平巷变坡为坡度约15°的上山巷道，陆国林的运输车一下开不上去，陆国林就紧急换挡，猛踩油门，这时车辆由于重心后移，车头突然翘起将陆国林挤压在车辆与井硐顶板之间。宋洪荣运完一车矿石后，未见陆国林从井硐中出来，就开着运输机进去查看，发现陆国林的车翘起，陆国林夹在车辆与井硐巷道顶板之间不能动弹，宋洪荣急忙跑到工作面向正在作业的砂工求助。众人赶到事故现场合力无法把翘起的车辆压下，后采用钢钎把车辆后面的挡板弄烂，将矿石从后面倒出后，车辆恢复原状，救人员把陆国林抬下后将陆国林拉出井硐，并向矿部报告。矿山在接到报告后启动事故应急预案，先通知120救，并报县安监局，然后安排车辆将陆国林运出，在306省道娃娃沟附近遇到前来急救的120，经120车上的医检查，陆国林已经死亡，矿方将陆国林运往火葬场，并通知家属。

接到事故报告后，县安监等单位相关人员立即赶赴现场，发出《强制措施决定书》｛（汉）安监管强〔2014〕0501号｝责令企业立即停止井下、地面一切生产活动，指导开展事故善后处理工作，同时展开事故查前期工作。目前，矿方已与死者家属签定赔偿协议，死者已经火化，善后处理工作基本结束。

三、事故原因和性质

事故发生后，事故调查组按照“四不放过”原则，对事故现场进行了仔细勘察、对相关人员认真询问查、查阅了相关技术资料、收集了较为详尽的事故证明材料和制作了全面详实的询问调查笔录。经过事故调组现场勘验，调查取证和综合分析，事故调查组查明事故原因和性质：

（一）**直接原因**：陆国林在运输时车辆存在超载现象，该型车辆准载500kg，实际运输时已超过准载（现场勘查该车运输的矿石约有1吨左右）；该处巷道设计不合理，弯多且坡度过陡；陆国林在车辆上坡时操不当：离合器放置过快，车辆油门过大，造成车辆重心后移，车辆头部翘起，挤压驾驶员导致事故发生。

（二）**间接原因**：四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿安全管理不到位，陆国林车辆存在超载现未能及时制止；对员工的安全教育培训不够，尤其是对员工的安全常识教育不足；对巷道的维护和管理不位。

（三）**事故性质：**此次事故是由于巷道设计不合理，坡度过大，陆国林在运输过程中因车辆超载且操不当造成的一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

(一)建议免于追究责任人员

陆国林，四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿11号井运输工，在“5.4”事故中死亡。存在超载行为且在运输过程中操作不当导致事故发生。对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任究。

（二）建议对四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿和相关人员进行行政处罚

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿，安全管理工作不到位，建议由县安监局依据相关法律法规规定对其给予罚款150000（大写：壹拾伍万圆）人民币行政处罚。

刘朝忠，四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿安全员，负责11、12、15、16号井安全工作。未认履行职责，对陆国林超载作业的隐患失察，对事故发生负有责任，建议由县安监局依据相关法律法规的规定其给予10000（大写：壹万圆）人民币的行政处罚。

付永兵，四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿11号井井长，负责11号井的全面工作。履行职责力，督促、检查、指导工人执行作业规章、制度、标准的情况不力，对陆国林违规作业的隐患失察。对事故生负有领导责任，建议由县安监局依据相关法律法规的规定对其给予10000（大写：壹万圆）人民币的行政罚。

冉龙伟，四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿矿长，负责全矿山的安全工作。履行职责不力，未真贯彻落实国家有关安全生产的方针政策、法律法规及省安监局有关做好非煤矿山安全工作的部署要求，对工的安全生产宣传教育和监管不到位，对事故发生负有主要领导责任。建议由县安监局依据相关法律法规的定对其给予10000（大写：壹万圆）人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

近年来，在党中央、国务院的领导下，我国非煤矿山的安全现状取得了极大的发展，事故数和死亡人逐年下降，但应该看出非煤矿山特别是小型非煤矿山的安全基础还很薄弱。为深刻吸取事故教训，举一反三进一步促进非煤矿山安全发展，提出如下措施建议：

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿要对全矿山进行一次彻底的安全隐患大排查，对发现的隐要落实治理责任人和治理时限，并将排查情况形成书面材料报县安监局，在县安监局审批后，方可进行隐患理。

(一) 四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿要强化安全管理工作，牢固树立以人为本、安全发展的念

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿要牢固树立并落实科学发展观、安全发展理念和正确的业观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，始终坚持把安全放在第一的位置、始终把握安全这一发前提、始终注重安全条件和保障，层层建立健全并落实安全生产责任制，强化基层基础特别是现场的安全理、作业管理，强化规章、制度、标准的执行，在不断提高安全技术水平、安全生产条件、安全保障能力的提下，全面提高安全管理水平，有序推动非煤矿山科学发展、安全发展和可持续发展。

（二）切实加强职工的安全教育培训工作

通过各种途径加强职工安全教育，明确事故的危害性，消除安全侥幸心理，增强安全意识。运用典型事故案例对职工进行思想教育，用生动的典型事故案例形象教育职工，教育职工认清"三违"的危害，强化职安全防范意识，以引起职工思想上的共鸣。另外，特别要留意了解把握职工的思想和生理状态，因地制宜，人而异，加以监护，防止因不安全心理因素造成的忽然事故发生。

（三）加强车辆的安全运输工作

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿要加强车辆的安全运输工作，认真落实“三违”行为处罚与考规定，督促从业人员严格执行安全作业规程和操作规程，在生产运输过程中严禁超载，并定期检测车辆状况要求运输人员全部持证上岗，并加强对驾驶员的操作技术的培训。

（四）加强安全监管，落实责任

必须进一步强化安全监管责任，推动各项监管措施落实。乌斯河镇要认真落实属地监管责任，加强日监督管理工作，防止类似伤亡事故的再次发生。

县安监局要进一步强化安全监管工作，坚持安全生产高标准、严要求，严把安全生产关，加大安全生指标考核权重，要进一步增强安全责任意识，构建和健全安全生产责任体系，把安全责任落实到岗位、落实人头。要强化企业主体责任，督促企业加强安全生产管理，做到资金投入到位、教育培训到位、基础管理位、应急救援到位，深入排查整治安全生产隐患，督促全面落实安全生产责任制度，铁腕打击非法违法和违章行为，大力推进非煤矿山安全治本攻坚，切实抓好重点行业领域安全整治，严格监管执法和事故查处，一步夯实安全生产基础，坚决堵塞安全生产监管漏洞，有效防范和遏制重特大安全事故发生，努力促进全县煤矿山安全生产形势持续稳定好转。

附件：1、四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿“5.4”事故调查组人员名单

2、四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿“5.4”事故现场简图

3、四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿“5.4”事故现场图片

汉源县“5.4”事故调查组（代章）

2014年5月28日

附件2

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿“5.4”事故现场简图

附件3

四川乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿“5.4”事故现场图片

图1

图2

图3

无障碍浏览 | 站点地图 | 网站使用帮助 | English

主办：汉源县人民政府办公室 承办：汉源县人民政府办公室电子政务室

蜀ICP备09006193号-1 政府网站标识码：5118230001 川公网安备51182302511839

Copyright @ hanyuan.gov.cn All Rights Reserved