政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

雅安正兴汉白玉股份有限公司“7·29”一般物体打击事故调查报告

发布单位：宝兴县应急管理局 发布时间： 2017-12-19 16:09　浏览次数: 1281　字体：[大　中　小]

2017年7月29日15时许，雅安正兴汉白玉股份有限公司正兴大理石矿一采区4号平台1名从业人员在作过程中被大理石大板毛料倾倒砸伤，造成1人死亡的事故发生，直接经济损失115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）和《四川生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规规定，经宝兴县人民政府授权，2017年8月5日，成立了由县安监局牵头，县监察局、县公安局、县国土资源局和县总工会组成的雅安正兴汉白玉股份有限公司‘7·29’一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请宝兴县人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查了解了宝兴县监局、蜂桶寨乡人民政府的安全生产工作开展情况，组织查阅了企业相关规章制度、安全技术操作规程、台记录，并通过对相关人员的调查了解和查勘事故现场，提取物证，认真分析，查明了事故发生的经过、直接因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位及责任的处理建议意见和整改防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故涉及雅安正兴汉白玉股份有限公司情况。

雅安正兴汉白玉股份有限公司成立于2003年11月10日，统一社会信用代码：91511800211305293p，注代表人：陈雪汶，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本：伍仟玖佰陆拾贰万元民币，地址：宝兴县灵关镇赵家坝，经营范围：大理石荒料开采（凭许可证有效期限经营）、销售；大理石料、板材、石材工艺品、雕塑制品出口。大理石板材、石材工艺品、雕塑制品加工、销售。

（二）事故涉及正兴大理石矿概况。

正兴大理石矿，《采矿许可证》证号：c5118002010127120096737，采矿权人：四川省宝兴县正兴石材限公司，生产规模：5.00万立方米/年，矿区面积：1.3112平方公里，采矿证发证机关：雅安市国土资源局，矿证有效期：2016年6月1日至2026年6月1日。矿长：李志均、张建文，安全员：王耀成、王勤、曹洪、唐勋。

正兴大理石矿分为2个生产系统进行矿山开采：一采区《安全生产许可证》编号：（川t）fm安许证〔2012〕00120，有效期：2015年4月28日至2018年4月27日，二采区《安全生产许可证》编号：（川t）fm安许证字〔2012〕00121，有效期：2015年4月28日至2018年4月27日。

（三）事故现场勘查情况。

事故现场勘查时间2017年7月30日。事故现场位于正兴大理石矿一采区4号平台下平盘，台阶高度为8m，平台上有3块大理石大板毛料，置于中间的大板毛料断裂为两节，右侧节（长5.6米，宽3.6米，厚1.3米）竖在原处，左侧节（长5.9米，宽3.6米，厚1.3米）已倾倒并靠在横放在前面的另一块（长11.5米，宽3.1米，厚1.3米）大板毛料上，两者之间形成2.2米x1.65米x2.6米的三角空间，死者伤亡点位于该三角区空间内，三角区内遗留有死者的血迹和安全帽碎片。断裂的毛料大板底座为松散沙土，厚约1.2米.

（四）事故死亡人员情况。

姓名	性别	年龄	工种	家庭住址	伤害程度
胡跃康	男	53岁	绳锯工	四川省天全县老场乡共和村五组12号	死亡

二、事故经过、施救及善后处理情况

2017年7月29日上午8时许，正兴大理石矿班组长李志康带领胡跃康、杨涛、赵武康等11名从业人员到矿一采区4号平台进行大理石荒料开采作业。4号平台上有5台可使用的金刚石串珠绳锯机，杨涛、胡跃康、赵武康等5人负责平台前方作业面的3台绳锯机的金刚石串珠绳穿孔、绳锯机轨道位置调试、运转调试等工作，其人负责平台侧面的两台绳锯机的操作工作。到了中午12时许，李志康、胡跃康2人先行回工棚午餐。午餐过后人返回到平台继续作业，13时许，其余9名工人回工棚午餐。14时许，矿山转大雨天气，9名工人在工棚等待停，休息。

此时，在平台上冒雨作业的李志康、胡跃康在平台前方分别负责一台绳锯机金刚石串珠的接头和切割量调准工作。到15时许，安全员王耀成见雨太大，又到4号平台督促作业人员撤离，李志康马上关停了正在操作绳锯机，胡跃康站在地上横放的一块大理石大板毛料后，答复说把金刚石串珠绳挂好就撤，约过1分钟后，胡康身背后竖放的大理石大板毛料突然从中间断裂为两节，左侧节向前倾倒，砸向在正在挂金刚石串珠绳的胡康后便靠在前方横放的一块大理石大板毛料上，并发出“嘭”的一声巨响，李志康和王耀成见状立马上前查看发现胡跃康已在断裂倾倒板块下面形成的三角区空间内，身体紧靠在横放的大理石大板毛料上，头上的安全已碎裂，头部在流血，手在发抖，李志康和王耀成立刻将胡跃康扶出来，平躺在地面上并大声喊胡跃康名字但没有任何反应，王耀成立即通过对讲机向矿长李志均报告了事故情况，矿长李志均安排了正在一采区的架员罗永军前来救援，几分钟后，罗永军驾驶皮卡车（川t99589）和唐明勋赶到现场，然后一起4人将胡跃康上皮卡车的后背货箱内，唐明勋便在货箱内照看胡跃康，罗永军便驾车将胡跃康送下山，同时，唐明勋拨打救援。因胡跃康伤势较重，后经宝兴县人民医院抢救无效死亡。

事故发生后，宝兴县安监局、县公安局穆坪派出所等相关部门人员立即赶赴事发现场进行抢险救援，并各级有关部门汇报了事故情况。抢险救援结束后，成立了“雅安正兴汉白玉股份有限公司‘7·29’一般生产安全事故调查组”，同时要求雅安正兴汉白玉股份有限公司正兴大理石矿立即全面开展隐患排查治理，并抓紧处理事善后工作。

截至目前，死者胡跃康遗体已经安葬，家属情绪稳定，善后工作已经全部妥善处理完毕。

三、事故原因及性质

（一）直接原因。

事故中发生断裂的大理石大板荒料节理较为发育，存有节理裂隙，整体结构稳固性较差。大理石大板荒置放底座为沙土层（厚约1.2米），较为松散，左侧底部未与沙土完全接触，部分处于悬空状态，受力不均。故发生前有较长时间大雨天气，承重底座沙土受雨水长时间侵蚀软化，大理石置放受力不均加剧，在达到临值时从结构稳定性较差的裂隙处瞬间断裂，并向前倾倒后砸伤死者头部是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1. 雅安正兴汉白玉股份有限公司履行安全生产主体责任不到位，未督促落实平台荒料堆放危险源的安全理措施，现场安全管理不到位。经查，事故前正兴大理石矿一采区面临多雨天气，作业环境较差，当天上午

起一直在下小雨，特别是事故发生前一个小时开始下大雨，雾大，能见度低，气象恶劣，作业场所安全条件断变差；矿山一采区4号平台生产作业现场大板毛料和荒料堆放不规范，也未对平台荒料堆放制定专门的安全术措施，作业人员在没有采取保证安全的有效措施情况下冒雨开展生产作业，矿山相关管理人员也未按照规在遇到大雨、大雾的恶劣天气状况时及时组织全面停止施工作业。

2.事故隐患排查治理不到位。经查，事故发生前一天晚上，矿山下了大雨和间歇性的暴雨，在事故发生天，矿山未组织安全管理人员在从业人员就进入施工作业区域开展生产作业前认真细致排查事故隐患，了解产作业现场安全条件，安全员王耀成在事故当天虽多次到一采区4号平台开展安全巡查，没有按规定对作业现的安全生产状况例行认真细致的监督检查，没有发现平台大理石荒料存在与堆放、裂隙有关的事故隐患，也将现场检查情况通报现场管理人员或从业人员。

3.对从业人员安全生产教育和培训不到位。从业人员对工作岗位存在的危险因素和防范措施不熟悉，安教育和培训档案不规范。经查，雅安正兴汉白玉股份有限公司建立的从业人员安全教育和培训档案不规范，从业人员岗前安全教育和培训的内容单一，针对性不强，在岗前未书面告知从业人员对作业场所和工作岗位在的危险因素，也未按照制定的矿山2017年度培训计划开展教育培训，从业人员对工作场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施不熟悉。

（三）事故性质。

调查认定：雅安正兴汉白玉股份有限公司“7·29”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）雅安正兴汉白玉股份有限公司。

存在未有效督促落实本单位危险源的安全管理措施，对施工作业现场安全管理不到位，事故隐患巡排查力，没有采取有效措施及时检查发现并消除事故隐患的行为。没有向从业人员如实告知作业场所和工作岗位在的危险因素、防范措施及事故应急措施；对从业人员的安全生产教育和培训不足，没有建立规范的安全生教育和培训档案；

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条（三）项、第二十五条第一款、第款，第三十八条第一款，第四十一条之规定，应承担本次事故的主要直接责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由宝兴县安全生产监督管理给予雅安正兴汉白玉股份有限公司罚款人民币22万元的行政处罚。

（二）李志均。

作为雅安正兴汉白玉股份有限公司正兴大理石矿矿长，负责矿山全面工作，未充分履职尽责，存在未有组织实施本单位安全生产教育和培训计划；督促检查本单位安全生产工作不到位，没有及时检查、发现和消事故隐患的行为；未按照规定在遇到大雨、大雾的恶劣天气状况时立即要求全面停止施工作业。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第十八条第（三）、（五）项之规定，应承担本事故的主要领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由宝兴县安全生产监督管理局予李志均罚款人民币17888元的行政处罚。

（三）王耀成。

作为雅安正兴汉白玉股份有限公司正兴大理石矿安全管理人员，具体负责矿山一采区安全管理工作，未分履职尽责，未有效督促落实本单位危险源的安全管理措施，存在对作业现场的安全生产状况检查不到位，作业过程中的安全隐患排查不深入；未按照规定在遇到大雨、大雾的恶劣天气状况时立即组织施工作业现场工撤人。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（三）、（五）项，第四十三条第一款之规定应承担本次事故的管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，建议宝兴县安全生产监督管理局责成雅安正兴白玉股份有限公司暂停王耀成三个月安全管理资格，并按照公司内部管理制度作出相应处理。

六、事故防范措施及整改建议

（一）事故单位。

1.雅安正兴汉白玉股份有限公司要严格执行国家法律法规和规章标准，认真落实各项安全生产责任制，督落实本单位危险源的安全管理措施，切实加强对作业现场的安全管理，对从业人员在作业过程中的违规违章为要及时予以制止，确保作业安全。

2.雅安正兴汉白玉股份有限公司要严格按照编制的《初步设计说明》《安全设施设计》依法依规进行开采业。

3.雅安正兴汉白玉股份有限公司要强化全员安全教育培训，并有效告知从业人员作业场所和工作岗位存的危险因素和应当采取的防范措施，组织全矿职工认真学习国家有关法律、法规、规程、标准等相关文件，立规范的安全教育和培训档案，未经培训或考核不合格的人员不得上岗作业。

4.雅安正兴汉白玉股份有限公司正兴大理石矿在遇到大风、大雨、大雾和大雪等恶劣气象条件危及矿山产、施工和作业场所安全时应全面停止所有施工作业，在恶劣气候条件后需恢复生产，要做好隐患排查治理作，确保在生产作业场所环境安全的前提下开展施工作业。

5.雅安正兴汉白玉股份有限公司要严格落实事故调查组在事故调查中提出的整改措施和建议，认真总结举一反三，吸取事故教训，全面查找和改正企业在安全管理方面存在的不足，防止类似事故的再次发生，确生产安全。

（二）负有监管职责的单位、部门。

1.县安监局、国土局要按照职责分工，督促矿山企业主体责任落实、建立完善安全生产责任制、建立隐患查治理制度等各项制度，督促指导企业按照计划开展应急演练。

2.蜂桶寨乡人民政府要建立健全安全生产工作监督检查计划，定期或不定期扎实开展安全生产检查工作如实记录检查情况，对检查中发现的问题要建立台账并做好跟进督促整改工作，严格落实问题整改闭环管理

雅安正兴汉白玉股份有限公司“7?29”

一般生产安全事故调查组

2017年9月5日

党政机关
政府网站找错
站点地图 | 无障碍浏览 | 使用帮助
主办：宝兴县人民政府办公室
备案号：蜀ICP备2022021701号-1 川公网安备51182702000701 政府网站标识码：5118270005
联系我们：0835-6823344