恩施州华泰交通建设有限公司“3•29”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2021-01-16 04:58 来源：恩施市应急管理局 字体：加大 减小

2020年3月29日14时许，恩施自治州华泰交通建设有限公司实施的318国道恩施境内罗针大桥改造工程发生一起高处坠落事故，致一人死亡，直接经济损失70万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理条例》（省政府354号令）的有关规定，经市人民政府同意，成立了恩施州华泰交通建设有限公司“3·29”一般高处坠落事故调查组，市应急管理局局长何荣任事故调查组组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、屯堡乡人民政府为事故调查组成员单位，负责开展事故调查工作。

事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展事故调查。通过勘验事故现场、调查事故单位、查阅相关资料并询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。为认真吸取事故教训，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况及事故单位概况

（一）事故基本情况

1、事故发生单位：恩施自治州华泰交通建设有限公司，经营范围：公路工程、公路养护工程、公路交通安全设施、市政公用工程施工、公路水运工程试验检测（凭有效资质证经营）等。该公司设立了恩施自治州华泰交通建设有限公司318国道恩施境内罗针大桥改造工程项目经理部（以下简称项目部）。

2、事故时间：2020年3月29日14时许

3、事故地点: 屯堡乡318国道恩施境内罗针大桥改造工程5号桥墩盖梁作业面。

4、事故类别：高处坠落

5、事故伤亡情况：死亡1人

6、直接经济损失：70万元

(二)事故现场概况

事故现场概况：5号桥墩盖梁作业面长10.8米、宽2米，距离罗针老桥约1米（直线距离），距离死者坠落点8.5米。

二、事故发生经过及抢险救援情况

(一)事故经过

2020年3月29日13时许，死者陈风权与工友聂海清、陈汝清三名施工人员，在项目部现场管理人员陈忠树的安排下，登上5号桥墩盖梁作业面，准备架设安全防护支架钢管，陈忠树指挥吊车将该桥上的钢管吊到5号桥墩盖梁作业面上，因钢管要吊到陈风权所在5号桥墩盖梁作业面的位置，陈风权需转移工作面。14时许，陈风权取下固定在5桥墩盖梁作业面上的安全绳锁扣，转移工作面时坠落至5号桥墩下的斜坡面上（距离作业面8.5米）并滚落到斜坡面底部。

(二)抢险救援经过及事故上报情况

陈风权坠地受伤后，陈忠树、陈汝清、聂海清三人将伤者陈风权抬至318国道公路边，同时陈忠树联系陈汝力，由陈汝力驾驶皮卡车与陈汝清一起将陈风权送往民大医院。皮卡车行至大龙潭位置时与民大医院120救护车汇合，陈风权被转移到120救护车上送往民大医院救治，经抢救无效于当日15时40分死亡。17时17分，市交通运输局主要负责人向市委办口头报告了该事故情况。18时30分，市交通运输局将事故情况以书面形式报告给市应急管理局，之后屯堡乡人民政府也将该事故情况以书面形式向市应急管理局进行了报告。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

(一)死者基本情况

死者：陈风权，男，身份证号：422828********0014，家住湖北省鹤峰县容美镇长岭村****，系恩施自治州华泰交通建设有限公司实施的318国道恩施境内罗针大桥改造工程施工人员。

(二)直接经济损失

此起事故造成直接经济损失70万元（工伤保险赔付，不足部分由恩施州华泰交通建设有限公司支付）。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

死者陈风权在5号桥墩盖梁作业面架设防护支架钢管作业时，违反高处作业操作规程，未采取必要的安全防护措施，造成此起事故发生。

(二)间接原因

1、安全生产责任制落实不到位。死者陈风权在内的三名工人为普通工人，按照恩施自治州华泰交通建设有限公司制定的安全生产责任制度是不允许从事高处作业（登高架设作业），但未严格执行岗位责任制，安排未取得高处作业（登高架设作业）特种作业操作证的无证人员登上5号桥墩盖梁作业面架设安全防护支架钢管。该公司虽制定了安全生产责任制度，但有些制度仅停留在面上，没有建立监督考核机制保证安全生产责任制的落实，制度形同虚设，未落实到施工过程中。

2、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。根据项目部脚手架施工、高空作业安全技术交底以及2020年3月20日安全例会的要求， 5号桥墩盖梁作业面架设安全防护支架钢管的高处架设作业的三名工人应穿防滑鞋，项目部未向这三名工人提供防滑鞋。

3、未督促从业人员严格执行高处作业安全操作规程。死者陈风权在5号桥墩盖梁作业面上转移工作面时，取下安全绳锁扣，失去安全防护，也未采取其他安全防护措施，项目部现场管理人员陈忠树没有及时提醒制止，未督促其严格执行高处作业安全操作规程进行作业。

4、安全教育培训不到位。经调查，项目部做复工前的准备工作，但在安全教育培训这块，仅仅在3月24日上午组织了一次简短的安全会议，安全教育培训不到位。

(三)事故性质

经联合调查组认定，此起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）建议给予行政处罚人员

1、谭绍鹏，项目部经理，代表恩施自治州华泰交通建设有限公司对318国道恩施境内罗针大桥改造工程全面负责，未履行保证本单位安全生产投入的有效实施的安全生产管理职责，导致事故发生，对此起事故负有责任，其行为违反《安全生产法》的有关规定，建议依据《安全生产法》相关规定对其进行处罚，由恩施市应急管理局执行。

2、赵世华，项目部安全员，按照恩施自治州华泰交通建设有限公司制定的安全生产检查制度应每天进行全面检查，经调查核实，3月29日事故当天，本人未在施工现场，未严格履行安全检查职责，未及时排查现场施工的生产安全事故隐患，对本事故负有责任，其行为违反《安全生产法》第二十二条的规定，建议依据《安全生产法》第九十三条的规定暂停安全员资格6个月，由恩施市交通运输局执行并将处理结果报恩施市应急管理局。

（二）责令单位内部处理人员

1、赵勇，恩施自治州华泰交通建设有限公司副总经理，分管工程项目建设及安全生产工作，未严格履行318国道恩施境内罗针大桥改造工程监督检查职责，经调查该公司并查阅公司

的分工文件，该同志于2020年3月11日分管安全生产工作，对本公司所有施工项目的安全生产工作属综合监管，未具体负责工程实施，鉴于此，建议恩施自治州华泰交通建设有限公司按照公司内部管理规定予以处理，并将处理结果报恩施市应急管理局。

2、张盛勇，项目部技术总工，负责318国道恩施境内罗针大桥改造工程技术指导（安全技术交底）工作，未严格履行该工程安全技术交底工作，建议恩施自治州华泰交通建设有限公司按照公司管理规定予以处理，并将处理结果报恩施市应急管理局。

3、宋军，市公路局派驻318国道恩施境内罗针大桥改造工程工作站站长，代表业主单位市公路局履行该工程安全监管、施工进度等职责。3月16日市公路局向恩施自治州华泰交通建设有限公司作出书面通知准予启动复工前准备工作。经调查，宋军对项目部复工准备工作的安全监管存在疏漏，建议市公路局按照有关规定予以处理，并将处理结果报恩施市应急管理局。

（三）建议不予追究人员

陈风权，项目部施工人员，在5号桥墩盖梁作业面架设防护支架钢管作业时，违反高处作业操作规程，未采取必要安全防护措施，造成事故的发生，对此起事故负有直接责任，鉴于人已死亡不予追究相关责任。

(四)建议给予行政处罚的单位

恩施自治州华泰交通建设有限公司，未建立相应监督机制督促安全生产责任制落实；未为5号桥墩盖梁作业面架设安全防护支架钢管的高处架设作业的三名工人提供劳动防护用品（防滑鞋）；未督促从业人员（死者陈风权）严格执行高处作业安全操作规程；对从业人员的安全生产教育培训不到位，导致事故发生，对此起事故负有责任，其行为违反《安全生产法》的有关规定，建议依据《安全生产法》的相关规定对其进行处罚，由恩施市应急管理局执行。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训。市交通运输局要强化安全生产监管意识，深入查找工程项目建设管理中存在的主要问题和薄弱环节，采取有力措施，督促有关企业及施工单位认真落实安全生产责任，有效防范和坚决遏制各类安全事故发生。

（二）履行安全生产主体责任。恩施自治州华泰交通建设有限公司要制定有操作性、符合实际的高处作业安全生产规章制度和操作规程，加强施工人员安全教育和培训，不能停留在面上，切实增强施工人员的安全意识。作业现场应设置必要的安全设施，采取可行的安全措施，教育督促职工按照操作规程规范作业，严防安全生产事故再次发生。

（三）强化属地安全监管责任。屯堡乡人民政府要高度重视安全生产工作，进一步提高认识，改进作风，把安全管理工作纳入到党委、政府的重要议事日程，对各有关单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全隐患，应当及时督促整改。

恩施州华泰交通建设有限公司

“3·29”高处坠落事故联合调查组

2020年5月20日

专题专栏　网站地图

主办单位：恩施市人民政府办公室　技术支持：恩施新闻网

政府网站标识码：4228010052　鄂ICP备17003083号-1　鄂公网安备42280102000286号

违法和不良信息举报电话：0718-8214382　举报邮箱：xwzx8888@163.com

党政机关　不良信息举报中心　安全生产举报