湄潭县“2.06”天城镇垃圾清运车触电一般生产安全事故调查报告

2025年2月6日09时10分许，湄潭县天城镇天城社区安塘组发生一起吊装式垃圾清运车在高压电线杆下吊装作业清运垃圾触电事故，造成1人死亡，直接经济损失68万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即安排相关单位开展善后处理事宜和事故调查工作。2025年2月7日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，县人民政府成立了湄潭县“2.06”天城镇垃圾清运车触电一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），对本次事故开展调查。事故调查组认真贯彻落实县委、县政府领导指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故现场基本情况

事故现场位于贵州省湄潭县天城镇天城社区安塘组X0362

公路小地名为“烂田沟”处，东侧系该村村民高*贵户土地、南侧系村民连*华户土地、西侧系村民王*久户土地、北侧系安塘组**号村民房屋。

事故中心点位于贵州省湄潭县天城镇天城社区安塘组X0362公路烂田沟垃圾箱处，从天城集镇至星联的X0362公路在该段呈东西走向，垃圾箱放置位置位于公路南侧。事故发生时放置垃圾箱位置北侧公路边停放有一辆东风牌吊装式垃圾清运车，车头朝西、车尾朝东，车辆呈发动状，车辆中部吊臂呈工作状，副臂偏向西北方向伸展，副臂顶端有一吊钩，吊钩上挂有一垃圾箱，呈悬空状，副臂顶端距地高度810cm，前段上沿处有一疑似灼烧痕迹。在该吊装式垃圾清运车的东南侧有一高压电线杆，该电线杆于2012年投入运行，为10KV天星线主线第19号电杆，高压电线距地面900cm，在高压电线杆的中上端处有一横担，在横担上呈东西排列有三个电线固定装置，每个装置上有一组电线，固定装置与电线之间用一铝铜板连接，铜端连接固定装置，铝端连接电线，在固定装置的最西侧有一铝铜板断裂，该断裂处距地高665cm。事故中死者张*合事发时倒在车辆南侧地面上。

（二）事故有关单位基本情况

1.涉事吊装式垃圾清运车所属单位：湄潭县天城镇人民政府，统一社会信用代码：11520328009530681l；机构类型：机关；机构地址：湄潭县天城镇街上；负责人：陈*；赋码机关：

中共湄潭县委机构编制委员会办公室。

2.涉事高压电线杆所属单位：贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局兴隆供电所，单位地址：贵州省遵义市湄潭县兴隆镇政务办公区兴隆供电所，负责区域：兴隆镇、抄乐镇、天城镇；负责人：程*人。

（三）涉事吊装式垃圾清运车情况

涉事车辆类型：吊装式垃圾清运车，车辆未上牌；车辆所有人：湄潭县天城镇人民政府；厂牌型号：沪光牌 HG5 166ZDZ；产地：上海市；合格证号：XJ09900G0224032; 车辆识别代号/车架号码：LGAX2B137F1031100。

（四）事故有关人员基本情况

1.张*合，男，汉族，1970 年 9 月出生；家庭住址：天城镇天城社区皂角路**号；驾驶证档案编号：52030012****；准驾车型：A2；初次领证日期：1998 年 11 月 17 日；审验有效期至：2080 年 11 月 17 日。事故发生时驾驶沪光牌 HG5 166ZDZ 吊装式垃圾车，系天城镇垃圾清运车驾驶人员。

2.胡*军，汉族。家庭住址：贵州省湄潭县湄江街道。工作单位及职务：天城镇党委书记。主持天城镇党委全面工作。

3.陈*，汉族。家庭住址：贵州省湄潭县湄江街道。工作单位及职务：天城镇党委副书记，镇人民政府镇长。主持天城镇人民政府工作。负责财贸金融、财源建设、统计工作。

4.柏*，男，汉族，1972 年 3 月出生；家庭住址：贵州省湄

潭县湄江街道湄江北路郑家北巷*号*单元*室；工作单位及职务：湄潭县市场监督管理局天城分局局长，分管天城镇城镇公共事务管理办公室（整治办）。

5.李*，男，汉族，1979年8月出生；家庭住址：贵州省湄潭县天城镇天城居东升路*号附*号；工作单位及职务：湄潭县天城镇公共事务管理办公室副主任、整治办负责人。

6.程*人，男，汉族，1990年4月出生；家庭住址：贵州省湄潭县湄江街道湄江北路**号**单元**室；工作单位及职务：贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局兴隆供电所所长，全面负责兴隆供电所工作。

7.袁*贵，男，汉族，1968年5月出生；家庭住址：贵州省湄潭县天城镇天城村小溪组**号；工作单位及职务：湄潭县天城镇天城社区监委会主任，负责对接天城镇公共事务管理办公室（整治办），包保安塘组、金桥组。

二、事故经过及应急救援评估情况

（一）事故发生经过

据现场周边视频监控显示，2025年2月6日8时54分33秒，张*合驾驶前述沪光牌吊装式垃圾清运车到达天城镇天城社区安塘组X0362公路烂田沟垃圾箱处清运垃圾，8时55分17秒下车操作吊臂清运垃圾，9时08分57秒在操作吊臂吊运垃圾过程中，疑似吊臂接触到高压线，导致张*合被电击晕，晕倒位置位于车辆南侧地面。

（二）事故救援及善后处置情况

2025年2月6日9时10分许，贵州省湄潭县天城镇天城社区安塘组村民祝*君、周*华二人从同村村民罗*的妻子处得知“烂田沟垃圾箱旁边躺着一个人”的消息，二人立即赶往现场，9时15分许，祝*君拨打120急救电话和110报警电话，天城派出所民警随即赶到现场，同时联系天城镇卫生院医生到达现场抢救，后经县人民医院120救护车送往县人民医院抢救，11时30分许，伤者张*合经县人民医院抢救无效死亡。

接到事故报告后，县委、县政府主要领导高度重视，立即调度部署应急救援、现场管控、舆情管控、善后处置工作，并要求深刻吸取事故教训，举一反三，立即启动事故调查工作。本次事故应急反应迅速，处置得当，相关善后工作处置及时，死者家属情绪稳定，未造成社会负面影响。

三、事故直接原因

事故死者张*合驾驶吊装式垃圾清运车到达天城镇天城社区安塘组X0362公路烂田沟垃圾箱处清运垃圾作业时，违章冒险作业，违规使用吊装式垃圾清运车对勾臂式垃圾清运车配备的垃圾箱进行作业，在高压电线杆下操作垃圾车吊臂清运垃圾，未对吊装式垃圾清运车起吊高度和起吊周围会导致的危险隐患进行排查，在起吊过程中垃圾车吊臂触碰到高压电线杆的中上端横担处电线固定装置，是导致事故发生的直接原因。

四、事故间接原因

（一）湄潭县天城镇党委、天城镇人民政府。落实安全生产管理“党政同责、一岗双责”不到位，对干部履职管理不到位，对下属部门和社区履行工作职责督促不力。安全生产防范意识不足，对垃圾清运车辆管理、垃圾箱放置点位设置及巡查、垃圾清运车驾驶员安全教育培训、垃圾清运制度落实等工作开展不到位。天城镇公共事务管理办公室（整治办）未按照“三管三必须”要求，履行垃圾清运工作的安全管理工作职责，未能及时发现垃圾清运车驾驶员违章作业的情况。天城镇天城社区对辖区环境卫生管理工作履职不到位。

（二）贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局兴隆供电所。在事故发生前开展的线路巡检过程中，已经发现天城社区安塘组X0362公路烂田沟处高压电线杆（10KV天星线主线第19号电杆）处放置有垃圾箱，但对潜在风险隐患研判不到位，未预判到可能存在垃圾清运人员违章作业和可能触电的情况，对事故隐患判定认识不足。

五、事故性质

经事故调查组调查认定：该起触电事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.湄潭县天城镇党委、天城镇人民政府：对全镇安全生产“党政同责、一岗双责”落实不到位，对垃圾清运工作安全监

管责任落实不力，建议责成天城镇党委、天城镇人民政府向县安委会作出书面检查，检查材料交县安委办存档。

2.贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局兴隆供电所：对负责区域内线路设施巡查巡检工作落实不到位，建议由贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局按相关管理制度对兴隆供电所作出处理，并将处理结果交县安委办存档。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.张*合，男，汉族，沪光牌HG5 166ZDZ吊装式垃圾清运车驾驶员。在事故过程中，违章冒险作业，违规使用吊装式垃圾清运车对勾臂式垃圾清运车配备的垃圾箱进行作业，在高压电线杆下操作垃圾车吊臂清运垃圾，未对吊装式垃圾清运车起吊高度和起吊周围会导致的危险隐患进行排查，在起吊过程中垃圾车吊臂触碰到高压电线杆的中上端横担处电线固定装置，对该起事故负直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.胡*军，湄潭县天城镇党委书记。对天城镇安全生产工作指导督促调度不力，对该起事故承担主要领导责任。建议由县安委会对其进行约谈。

3.陈*，湄潭县天城镇党委副书记、镇人民政府镇长。对天城镇安全生产工作督促调度不力，对该起事故承担主要领导责任。建议由县安委会对其进行约谈。

4.柏*，湄潭县市场监督管理局天城分局局长，根据镇党委

分工文件分管天城镇公共事务管理办公室（整治办）。对天城镇公共事务管理办公室（整治办）履行行业领域安全生产工作职责督促调度不力，对全镇垃圾箱放置点位巡查检查、垃圾清运人员安全教育培训、垃圾车辆管理等工作开展不到位，对该起事故的发生负有直接领导责任。建议移交县纪委监委调查处理。

5.李*，湄潭县天城镇公共事务管理办公室副主任、整治办负责人。对全镇垃圾箱放置点位设置和垃圾箱巡查检查工作落实不到位，对垃圾清运人员安全教育培训不到位，对天城镇天城社区安塘组X0362公路烂田沟处垃圾箱放置点长期位于高压电线杆下这一隐患未能及时发现并督促整改，未能及时发现垃圾清运车辆驾驶员违章作业的情况，对该起事故的发生负有管理责任。建议交由天城镇党委处理，并将处理结果报县安委办。

6.程*人，贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局兴隆供电所所长。对天城镇天城社区安塘组X0362公路烂田沟处高压电线杆（10KV天星线主线第19号电杆）下方设有垃圾箱放置点，存在事故隐患的情况认识不到位，安全风险防范意识不足，对该起事故的发生负有管理责任。建议交由贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局按相关管理制度作出处理，并将处理结果报县安委办。

7.袁*贵，湄潭县天城镇天城社区监委会主任，负责对接天城镇整治办，包保安塘组、金桥组。对社区垃圾箱放置点位设

置和垃圾箱巡查检查工作落实不到位，对天城镇天城社区安塘组X0362公路烂田沟处垃圾箱放置点长期位于高压电线杆下这一隐患未能及时发现，对该起事故的发生负有管理责任。建议交由天城镇党委处理，并将处理结果报县安委办。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，时刻绷紧安全生产这根弦，提升安全生产管理水平。**一是**要认真汲取此次事故教训，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，要高度认识到安全生产工作的极端重要性，加强分析研判，厘清安全职责脉络，全面开展安全防范工作，全力防范类似事故再次发生。**二是**要开展隐患排查整治，加强安全制度保障，建立健全并完善好隐患排查整治台账，切实完善各项规章制度并落到实处，做好隐患排查整治闭环销号工作，确保隐患排查治理全覆盖、无死角、无遗漏。**三是**要加强安全管理和教育培训，对垃圾清运人员、供电线路巡检人员的资质严格把关，要加大对从业人员的安全教育培训力度，杜绝违法违规违章作业行为，确保不发生生产安全事故。

（二）加大监管力度，全面落实“三管三必须”要求，确保监管责任落实落细落到位。天城镇人民政府、贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局兴隆供电所等有关部门要认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，始终坚持人民至上、生命至上，增强责任意识、

忧患意识，强化底线思维，时刻紧绷安全生产之弦，担当尽职、守土尽责，扎实抓好垃圾清运、供电线路巡检等重点工作。**一是**严格落实安全生产监督管理制度，加大对违法违规行为的查处打击力度。进一步规范垃圾清运、供电线路巡检等行为。**二是**加强部门联动，形成合力，要对垃圾箱放置点位信息、垃圾箱隐患排查整治台账、供电线路巡检台账、线路设备运行规范等重要信息进行联动，避免监管失位、错位和盲区，有效解决高压电线杆下放置垃圾箱并开展吊装作业等违法违规行为，全力防范化解事故安全隐患。

（三）举一反三，健全落实安全生产责任制，确保监管主体责任落实到位。各镇（街道）、各有关部门要举一反三，深刻汲取此次事故教训，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，强化红线意识和责任担当，牢固树立人民至上、生命至上安全发展理念，全面加强本辖区、本行业领域各项安全监管工作，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

湄潭县“2.06”天城镇垃圾清运车触电
一般生产安全事故调查组
2025年2月25日