政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

汉源县源富锌业有限公司“7.20”一般生产安全事故调查报告

发布单位：县应急管理局 发布时间： 2020-12-09 16:59　浏览次数: 1277　字体：[大　中　小]

2020年7月20日10时50分左右，汉源县源富锌业有限公司工人白联斌驾驶公司运输车辆在库房卸货时，生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失129.8万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规，2020年7月29日，汉源县人民政府批准成立了汉源县源富锌业有限公司“7.20”-生产安全事故调查组（汉府办函〔2020〕26号），由县应急管理局牵头，县公安局、县纪委监察委、县总会、四川汉源工业园区管理委员会、安乐镇政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时，事故调查组邀请川华大科技司法鉴定所参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定故性质，划分事故责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）事故单位概况

1.企业名称：汉源县源富锌业有限公司

2.营业执照

统一社会信用代码：915118236695552432

类　　型：有限责任公司（自然人独资）

住　　所：汉源县白岩乡虫林村

法定代表人：姜桂英

注册资本: 贰仟万元人民币

成立日期：2007年12月03日

营业期限：2007年12月03日至2027年12月02日

经营范围：锌锆砂、硫酸、粗锌、精锌、次氧化锌、吹制锌粉生产销售（凭有效许可经营）；有色金属废综合回收利用及副产品销售；硫精砂、硫铁矿脱硫制酸余热综合利用；电解锌生产销售（仅限分支机构经营建筑材料（不含木材）、矿产品（不含稀贵金属及法律法规明令禁止的矿石品种）购销。

登记机关：汉源县工商和质量技术监督管理局

登记日期：2016年3月15日

二、事故基本情况

1.事故时间：2020年7月20日10时50分左右

2.事故地点：雅安市汉源县安乐镇（汉源县源富锌业有限公司电解锌厂料仓）。

3.现场勘查情况及车辆鉴定意见：

现场勘查情况：事故发生在雅安市汉源县安乐镇（汉源县源富锌业有限公司电解锌厂料仓）。运输车辆停库房，货箱及所载货物一同挤压驾驶室，驾驶室受损严重。车架左、右纵梁中前部见明显新鲜向下弯折变形驾驶室后部见明显新鲜向前变形，顶部翻转变形；挡风玻璃全部破碎落在地面上；货车底盘下方地面上见大泄漏的液压油。

车辆鉴定意见：无号牌重型自卸货车货箱液压举升系统故障原因为该车货箱液压举升系统取力器的壳体长时间处于交变负荷的作用力下产生疲劳，导致取力器壳体破裂，货箱液压举升系统内的高压油泄漏、高压路失压，货箱及其装满的货物在重力作用下下落并撞击车架弯折变形造成货箱前部及前部顶部挤压驾驶室后损坏变形。

4.事故伤亡及直接经济损失情况：

事故调查组经调查确认共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721–1986核定事故造成直接经济损失129.8万元。(详见附件2)

5.死者基本情况：

姓名	性别	年龄	伤亡情况	家庭住址	身份证号
白联斌	男	49 岁	死亡	汉源县富林镇团结路	**********

三、事故相关人员基本情况

1. 白联斌（死者），汉源县源富锌业有限公司工人，公司与白联斌（死者）签订有劳务合同，并为白联（死者）购买社会保险。2020年复工前，汉源县源富锌业有限公司组织职工安全培训教育，白联斌（死者）安全教育培训考试合格。

2. 邬万泽，汉源县源富锌业有限公司工人，2020年复工前，汉源县源富锌业有限公司组织职工安全培训育，经考试，安全教育培训考试合格。在日常工作中，主要负责车队后勤（运渣车卸货完后，负责清理车内残渣）及跟车安全管理工作。

四、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年7月20日， 白联斌（死者）驾驶运渣车辆转运锌粉后从电解锌车间转运酸浸渣到料仓。2020年7月20日10时40分许，白联斌（死者）驾驶运渣车转运第二车酸浸渣到料仓，到料仓后开始升货箱倾倒酸浸渣到料仓。白联斌（死者）在操作运渣车辆进行升货箱时，运渣车货箱在上升到完全升举高度的80%时，突然货箱发生掉落，货箱掉落下来并挤压驾驶室。致使驾驶员白联斌（死者）当场被压迫在驾驶室，导致白联斌（死者）受伤严重（额头有约2寸长、1寸宽的裂口），最终导致白联斌死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，邬万泽跑到白联斌（死者）驾驶的运渣车驾驶室旁，呼喊白联斌（死者），连着呼唤了几次得到回应。邬万泽就立即通知企业相关人员，拨打“120”求救，并利用装载机等机具展开救援。同时，企业要负责人向安乐镇政府、县工管委、县应急局等单位报告。汉源县政府紧急启动应急预案，县公安、县应急县工管委、安乐镇人民政府等单位赶赴事故现场开展应急处置、医疗救治、善后处理和事故调查等工作。

（三）医疗救助及善后处理情况

企业将白联斌（死者）从被困运渣车救出后，组织车辆（皮卡车）将白联斌（死者）送往医院抢救“120”救护车在到达汉源县源富锌业有限公司电解锌厂门口遇到企业运送白联斌（死者）抢救车辆（皮卡车）

2020年7月20日11:50由于白联斌（死者）伤情过重，经医生确认死亡。安乐镇人民政府、县工管委、县安局、县应急管理局、县人力资源和社会保障局积极参与事故善后处理，安抚死者家属情绪，协调企业处理后相关事宜。经过多次协商，汉源县源富锌业有限公司与白联斌（死者）的家属于7月23日就死者善后达成致意见，签订了赔偿协议。白联斌（死者）的遗体在7月23日火化并安葬。事故得到有效控制，无次生事故生，死者善后处理到位，社会秩序稳定。

五、事故原因和事故性质

事故调查组通过事故现场勘查，邀请司法鉴定机构对事故车辆进行司法鉴定。对汉源县源富锌业有限公有关人员进行询问调查，查阅安全生产管理方面的相关资料，认定事故原因及事故性质如下：

（一）事故发生原因

1.直接原因

货车车厢液压举升系统取力器的壳体在长时间处于交变负荷的作用下产生疲劳，导致取力器的壳体破裂货箱液压举升系统内的高压油泄漏、高压回路失压，货箱及其装满的货物在重力作用下下落并撞击车架导致箱向下弯折变形，造成货箱前部及前部顶部挤压并造成驾驶室后部损坏变形。致使驾驶员白联斌（死者）当被压迫在驾驶室，导致白联斌（死者）受伤严重（额头有约2寸长、1寸宽的裂口）。是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）企业安全管理不到位。 设备设施维护保养不到位，未定期对车辆货车车厢液压举升系统进行全面护、保养。企业自购买车辆使用以来，未委托专业机构、专业人员进行全面维护、保养。

（2）企业隐患排查治理不到位。企业虽制定有《隐患排查制度》，但执行不到位，排查不彻底，企业开安全大检查时，未对企业车辆进行全面检查。致使未定期对车辆全面进行维护、保养的安全隐患长期存在。

（二）事故性质

汉源县“7.20”事故调查组经现场勘察、邀请司法鉴定机构对事故车辆进行司法鉴定，对事故相关人员进询问调查和查阅相关资料，认定汉源县源富锌业有限公司“7.20”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、相关部门工作开展情况

（一）汉源县工业园区管理委员会工作开展情况

县工业园区管理委员切实把园区企业安全生产工作摆在重中之重。为提升园区企业安全生产管理水平，效预防安全生产事故，在党组、班子会、职工会上召开专会讨论研究园区企业安全生产工作，并就如何做好全工作进行安排部署。2020年以来，截至7月20日，及时通过QQ、微信群、召开大会等形式进行安全宣传育培训，转发安全工作相关文件110余份，制定下发文件20余份，召开安全工作相关会议10余次。开展了多次项检查，如疫情防控期间安全生产暗访检查、安全环保联合专项整治行动、安全生产集中整治专项行动、安生产大检查和专项整治工作、汛前安全检查等，在开展专项检查的同时注重日常检查，不定期对园区34家企开展安全检查，其中检查源富锌业21次数，检查问题隐患4个，督促落实4个，重点时间节点和元旦、春节、明、端午、五一等节假日都会开展节假日安全检查。重点检查企业安全生产规章制度的制定和落实、隐患排治理、安全教育培训、汛期物资保障等工作，要求企业开展安全隐患排查工作，立查立改，并形成闭环台账督促企业及时办理相关证件，加强对机械设备设施维修保养。全力协助各相关部门对企业进行安全检查工作为园区企业安全生产、稳定发展保驾护航。

（二）安乐镇工作开展情况

安乐镇在园区安全管理中认真落实属地监管责任，在县应急管理局、县工业园区管理委员会的指导下开好日常的园区安全监管工作。

2020年以来，镇安办会同县应急管理局和县工业园区管理委员会进行园区企业安全检查和清明、端午、一、中秋、国庆等节前安全检查共计10余次。重点对企业的安全教育培训、安全生产规章制度的制定和落实况、企业安全管理人员的履职情况、安全生产的风险辨识和隐患自查整改情况、企业员工的上下班安全，职健康等进行检查，对检查中发现的安全隐患问题，下达整改通知单，限期进行整改，并及时对整改情况进行踪复查。

七、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位责任认定及处理建议

汉源县源富锌业有限公司在事故中存在：安全管理不到位，安全生产管理人员未认真履行安全生产岗位任。汉源县源富锌业有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定。依据《中华人民共和国全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议处罚人民币26万元整（大写：人民币贰拾陆万圆整）。

建议汉源县源富锌业有限公司向安乐镇人民政府、县工管委、县应急管理局作出深刻检讨。安乐镇人民府、县工管委、县应急管理局对汉源县源富锌业有限公司相关负责人进行约谈。

安乐镇人民政府、县工业园区管理委员会对汉源县源富锌业有限公司分别负有属地管理、行业监管的安监管责任，虽然在事故发生前做了很多工作，但仍然存在监管能力不足，未及时发现动态隐患等问题，建议源县人民政府安全生产委员会对安乐镇人民政府、县工业园区管理委员会分管领导进行约谈。

（二）对事故有关责任人处理的建议

通过对事故有关责任人的调查取证，对本次事故的有关责任人的责任认定及处理建议如下：

1.孙四平，厂区生产厂长，负责厂区的生产、安全管理工作。安全管理不到位，未能及时发现定期对车辆面进行维护、保养的安全隐患，违反了《四川省安全生产条例》第三十七条的规定，对事故的发生负有主要理责任。依据《四川省安全生产条例》第七十八条第（二）项规定，建议给予1万元整（大写：人民币壹万整）的罚款。

2.陈尊战，企业副总经理，负责厂区的全面管理工作，在厂区安全管理方面的工作督促落实不到位。对区安全管理人员履职情况督促检查不到位，对未能及时发现定期对车辆全面进行维护、保养的安全隐患行为察。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条项（五）项的规定，对事故发生负有重要领导责任。依《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）（项）的规定，建议给予上一年年收入（2019年年收入民币6万元 ）30%计1.8万元整（大写：人民币壹万捌仟圆整）的罚款。

八、事故防范措施建议

（一）汉源县源富锌业有限公司

一是针对“7.20”事故，深入分析事故原因，吸取事故教训，举一反三，企业进行隐患大排查、大治理，重大风险点再排查、再分析、再整治。针对排查出的隐患，按照“五落实”要求整改到位。

二是以安全风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，及时找出风险管控措施失效或弱化环节进行理，把隐患消灭在事故发生之前。

三是强化安全教育培训。要进一步强化对职工的安全教育培训，全面提高职工的安全素质和安全意识，决杜绝违章指挥和违章作业。

四是进一步落实企业安全生产主体责任。必须加强安全管理，不断强化各级安全管理人员岗位责任落实全面监督检查各级管理人员履职情况。严格安全员跟班管理，不断加大现场安全管理监督力度，确保作业现安全监管到位。严格考核机制，严厉惩治违章指挥和违章作业行为，全面落实安全生产管理人员的安全责任

（二）安乐镇人民政府

加强辖区内企业的安全监管。认真落实属地监管责任，加强日常监督管理工作，防止类似伤亡事故的再发生。

（三）县工管委

加强日常监管，确保工业园区企业安全生产形势稳定好转。

（四）汉源县应急管理局

加强对全县行业监管部门的监管，加大执法检查力度，进一步做好全县安全生产工作，确保全县安全生
形势稳定好转

无障碍浏览 | 站点地图 | 网站使用帮助 | English
主办：汉源县人民政府办公室 承办：汉源县人民政府办公室电子政务室
蜀ICP备09006193号-1 政府网站标识码：5118230001 川公网安备51182302511839
Copyright @ hanyuan.gov.cn All Rights Reserved