恩阳文治河南典慕建筑工程有限公司“1·9”一般跌落事故调查报告

2026年1月9日9时36分许，河南典慕建筑工程有限公司施工队在文治街道宝元寺社区石城水厂旁开展通信架线施工作业时，工人袁*在停放在施工现场的川Y98F67号皮卡车货箱内找施工材料时从车上跌落至地面受伤，后经恩阳区人民医院抢救无效死亡。直接经济损失约124万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《巴中市恩阳区人民政府关于授权区应急管理局牵头调查处理全区一般生产安全事故的批复》（恩府函〔2022〕4号）等有关规定，2026年1月19日，经区人民政府批复同意，成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区经信局和文治街道办事处组成的恩阳区文治街道“1·9”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参与，区纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施。

经调查认定：恩阳文治街道“1·9”一般跌落事故是一起因施工人员在皮卡车货箱内作业时跌落至地面受伤，企业安全生产主体责任落实不到位导致的一般跌落生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月9日8时许，河南典慕建筑工程有限公司施工班组一行四人（班组长张*、技工袁*、小工张*和张**）驾驶两辆车装载施工材料从巴州区库房出发到恩阳区文治街道宝元寺社区石城水厂旁为石城通信基站开展恢复供电架线作业。8时50分许，袁*和张**驾车先到达施工现场，两人将施工需要的电缆线和工具从皮卡车转移至施工点位。9时25分许，张*和张*驾车到达施工现场，后四人分开作业，张*驾车到石城街道勘察电表安装位置，张**在施工下方点位作业，袁*和张*在川Y98F67号皮卡车停放位置作业。

9时36分许，袁*站在皮卡车货箱内找施工材料，张*在不远处上厕所时突然听到物体坠落地面的响声，转头发现皮卡车货箱内袁*不见踪影，张*随即赶到现场，看到袁*仰躺在地上已经昏迷。

（二）事故报告及应急处置情况

事故发生后，现场工友张*于9时37分许拨打了120急救电话并向班组长张*进行了电话报告，张*向劳务公司巴中片区负责人程*报告，程*向施工单位河南典慕建筑工程有限公司安全员李**报告，李**向施工单位河南典慕建筑工程有限公司法定代表人杨*报告。随后区应急管理局、区公安分局、区经信局和文治街道办事处等相关单位陆续赶到事故现场核查处置该起事故。

袁*受伤后，工友张*为方便伤者袁*呼吸，取下其佩戴的安全帽。因当天雾大，救护车不能及时赶到事故现场及时抢救，班组长张*组织工友将袁*抬到皮卡车后排座位上赶往恩阳区人民医院。9时49分许，车辆行驶至兴隆镇金鸭村机场快速通道红绿灯处时与120急救车汇合，随后将袁*交由120急救人员就地开展现场急救，抢救约半小时后，于10时23分宣告袁*死亡。目前，死者善后处置工作已结束。

（三）事故应急处置评估

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序高效开展，各级各部门和属地政府响应及时，救援过程协作有力、科学得当，避免了事故扩大及衍生事故发生，最大限度减少了人员伤亡和财产损失，应急处置整体成效良好。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

河南典慕建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91410105MA9L7DUJ2L，成立时间：2022年5月12日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：4000万元，住所：河南省新乡市辉县市峪河镇裴村营村村委会102室，法定代表人：杨*。经营范围：许可项目：建设工程施工、建筑智能化系统设计、住宅室内装饰装修、建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程造价咨询业务、园林绿化工程施工、土石方工程施工、机械设备租赁、建筑材料销售、招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

《安全生产许可证》编号：（豫）JZ安许证字（2022）005752，许可范围：建筑施工，有效期：2025年11月18日—2028年11月18日。

（二）合同签订情况

中国移动通信集团四川有限公司恩阳分公司与河南典慕建筑工程有限公司于2025年10月签订了2025—2026年局站电源配套调整整治服务项目合同，合同明确河南典慕建筑工程有限公司为施工单位，负责中国移动在恩阳区内的自有通信基站和传输机房的交流电源故障抢修、交流电线路迁改、转交流电改直交流电等工作内容。

（三）施工项目情况

2026年1月5日21时许，中国移动通信集团四川有限公司恩阳分公司网络监测系统显示，石城水厂旁变压器出现报警。经现场核查，确认该变压器存在漏油故障，无法正常稳定运行，存在导致通信基站中断的安全风险。1月6日，中国移动通信集团四川有限公司恩阳分公司将该隐患书面上报市公司，经市公司批准同意后，随即组织施工单位河南典慕建筑工程有限公司进场作业。1月9日上午，河南典慕建筑工程有限公司开展隐患整改施工作业，作业内容为：停用原故障变压器，从邻近正常运行的变压器架设电缆线引电至石城通信基站，恢复基站供电。

（四）事故现场情况

发生故障的变压器位于巴中市恩阳区文治街道宝元寺社区石城水厂旁，本次事故中的川Y98F67号皮卡车停放在发生故障的变压器旁003乡道弯道外侧，施工现场地面已铺放有YJLV4x35施工电缆线，在石城水厂下方施工点位已挖有1个准备设置电杆的坑洞。

事故发生后，施工人员袁*仰卧于皮卡车货厢旁地面，双眼紧闭、意识昏迷、面色苍白，头部佩戴安全帽，体表未见明显外伤及出血痕迹。

（五）死亡原因及物证勘察

1.死亡医学证明书

巴中市恩阳区人民医院出具的《院外死亡记录》显示，袁*死亡诊断为：1.呼吸心跳骤停；2.闭合性颅脑损伤重型；3.跌倒倾向。

2.物证勘察情况

技工袁*系河南典慕建筑工程有限公司高压电工和高处作业人员，且持有高压电工作业和高处安装、维护、拆除作业特种作业操作证。事故当天袁*佩戴的安全帽类型为普通型安全帽（P），未佩戴具备电绝缘性能和具备合格抗冲击、耐穿刺性能的特殊型安全帽（T），不符合电力行业个体防护装备配备国家强制标准GB 39800.6—2023《个体防护装备配备规范第6部分：电力》（2025年1月1日实施）。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

袁*，男，53岁，身份证号：513**********2635，巴中市巴州区**镇人，系河南典慕建筑工程有限公司技工，持有高压电工作业和高处安装、维护、拆除作业特种作业操作证。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定直接经济损失约124万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，佩戴的安全帽不符合国家标准或行业标准，在皮卡车货箱内找施工材料时未注意存在跌落的安全隐患，导致袁*跌落至地面致头部重型颅脑损伤及呼吸心跳骤停死亡。

（二）间接原因

河南典慕建筑工程有限公司安全生产主体责任未落实，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽，对作业环境存在的风险隐患辨识不足，未采取措施及时发现并消除工人在皮卡车货厢内作业时存在跌落的事故隐患。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位

河南典慕建筑工程有限公司安全生产主体责任未落实，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽，对作业环境存在的风险隐患辨识不足，未采取措施及时发现并消除工人在皮卡车货厢内作业时存在跌落的事故隐患。

（二）事故相关单位

中国移动通信集团四川有限公司恩阳分公司在我区开展通信架线施工作业前未向行业主管部门和辖区人民政府报告，导致区经信局和文治街道办事处无法提前掌握施工动态，监管工作无法提前介入、全程覆盖。

（三）行业管理部门

区经信局每月对通信行业定期开展安全教育培训，不定期进行抽查检查，未发现施工单位河南典慕建筑工程有限公司于事发当日首次到我区内开展通信架线施工作业。

（四）属地党委政府

文治街道办事处对辖区重点企业开展了安全隐患排查工作，未发现施工单位河南典慕建筑工程有限公司于事发当日首次到辖区内开展通信架线施工作业。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）河南典慕建筑工程有限公司安全生产主体责任未落实，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽，对作业环境存在的风险隐患辨识不足，未采取措施及时发现并消除工人在皮卡车货厢内作业时存在跌落的事故隐患，应负此次事故管理责任，建议由巴中市恩阳区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予相应的行政处罚。

（二）河南典慕建筑工程有限公司法定代表人杨*未按规定履行安全生产管理职责，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的安全帽，未采取措施及时发现并消除事故隐患，在此次事故中应负管理责任（管理责任中的主要责任），建议由巴中市恩阳区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予相应的行政处罚。

（三）河南典慕建筑工程有限公司安全员李**未按规定履行安全生产管理职责，未发现作业人员佩戴的安全帽不符合国家标准或行业标准，未采取措施及时发现并消除事故隐患，在此次事故中应负管理责任（管理责任中的一般责任），建议由巴中市恩阳区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）责令河南典慕建筑工程有限公司按规定履行安全生产法定职责，安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，按国标、行标为作业人员足额配发合格劳动防护用品并监督规范佩戴使用，切实开展通信施工项目生产安全事故隐患排查治理工作，对高空作业、深基坑、临时用电等高风险施工项目要强化施工现场监督管理，坚决防范同类事故再次发生。

（二）责令巴中市恩阳区经信局严格落实“三管三必须”要求，加大对辖区移动、电信、联通等通信公司及其施工企业监督检查频次和力度，常态化开展隐患排查治理工作。采取措施督促各单位切实履行安全生产法定职责，对重点项目、关键点位实施全覆盖检查，重点聚焦高空作业、深基坑、临时用电等事故易发多发环节，坚决排查治理事故隐患，举一反三，坚决杜绝类似事故。

（三）责令中国移动通信集团四川有限公司恩阳分公司加强对施工单位的安全监督与考核，督促施工单位常态化开展隐患排查治理。全面排查施工现场安全风险、管理漏洞，及时督促施工单位整改到位，定期将在建施工项目和重大事故隐患排查治理情况报送行业主管部门，主动接受监督。

（四）文治街道办事处及相关部门要牢固树立安全发展理念，坚守安全生产底线，将安全生产工作纳入重点部署、常态推进。开展辖区生产经营单位安全生产全面摸排，做到横向到边、纵向到底、不留盲区死角；严格督促各类单位落实隐患排查治理主体责任，建

立“排查 - 整改 - 复核 - 销号”闭环管理机制，压紧压实各环节安全责任，切实把安全管理措施落到实处、抓出实效，全力保障生产安全。