江南区金凯街道南宁市柳川水泥瓦厂 “9·14”一般触电事故调查报告

发布时间：2024-11-27 11:15 来源：江南区应急管理局

2024年9月14日9时50分左右，位于南宁市友谊路居仁村那咘坡90号南宁市柳川水泥瓦厂发生一起触电造成1人死亡。

事故发生后，城区政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好善后工作，依法开展事故调查工作，严肃追究责任；针对事故暴露出的问题，要求各部门“举一反三强对行业领域的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范各类事故发生，切实保障人民命财产安全和社会大局稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条有关法律法规，经江南区人民政府批准，成立江南区金凯街道南宁市柳川水泥瓦厂“9·14”一般触电查组（以下简称事故调查组），事故调查组由江南区应急管理局局长莫有健同志任组长，由城区应急局、人力资源和社会保障局、总工会、江南公安分局、金凯街道办组成成员单位，全面负责事故调查同时，邀请江南区纪委监委介入事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

事故发生单位：南宁市柳川水泥瓦厂，统一社会信用代码：92450100MA5L58WD44，类型：个体工成立日期：2006年6月1日，经营者：周某才，注册地址：南宁市友谊路居仁村那咘坡90号。经营范围制品加工、五金加工、树脂制品（除危险化学品）加工批发及零售（依法须经批准的项目，经相关部后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.周某才，男，汉族，50岁，身份证号：5110211974***，身份证住址：四川省内江市东兴区***宁市柳川水泥瓦厂经营者（负责人），负责本企业经营决策及安全生产管理工作。

2.王某勇，男，汉族，45岁，身份证号：4526291979***，身份证住址：广西乐业县新化镇***，市柳川水泥瓦厂工人，本起事故中亡者。

二、事故现场勘验情况

事故地点：位于南宁市友谊路居仁村那咘坡90号，南宁市柳川水泥瓦厂生产车间东北角混料机料间大棚钢柱脚架之间的间隙处。涉事混料机型号为60型，由搅拌桶、料箱、3台驱动电机、控制电柜等成；混料机主机及各部件相互连接，各部件均为金属外壳，各部件或整体未做漏电保护接地；混料机

的压缩空气电磁控制阀铜接线端子（电磁阀电源为220V）表皮裸露，并脱落出固定支架，与混料机金箱体接触；车间大棚钢柱脚架与混料机料箱东北面距离为25厘米（非车间专用行走通道）；车间大棚架高约10米。该车间大棚钢柱脚架距地面高20至140厘米表面处，与混料机料箱相对侧位置表面有明显距地面高130厘米处安装有一电源插座，距插座西面70厘米处有1台强力电风扇。距涉事大棚钢柱脚架处为车间设备总电源控制柜。



三、事故发生经过和现场救援处置情况

（一）事故发生经过。2024年9月14日4时，工厂车间工人刘某君等2人开始上班，进行操作车间60机和80型混料机的打料、混料等工作。至9:45分左右，工人王某勇上身未穿衣服到车间内走动（当天他上班工作），9:50分左右，王某勇在通过60型混料机料箱与车间大棚钢柱脚架之间的间隙时不慎触在间隙中不省人事。9：52分左右，刘某君在进行设备巡检时发现王某勇呈直立状态卡在混料机料箱与棚钢柱脚架之间的间隙处，上前呼叫未见其反应，遂开展施救。

（二）现场救援处置情况。事故发生后，工人刘某君立即联系陆某琴（销售经理）一起救援，9:5右，救援人员合力将王某勇从设备间隙中救出，并对其进行心肺复苏急救，同时拨打120救援电话；1左右，120医务人员到达现场，将王某勇送往南宁市第二人民医院（五象分院）进行抢救，11:30左右勇经医院抢救无效死亡。

（三）人员伤亡和财产损失情况。事故造成1人死亡，死者王某勇，男，汉族，45岁，广西乐业县人。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721）等标准和规定统计，截至已核定的事故造成直接经济损失65万元人民币（未含事故处罚金额）。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

王某勇上身未穿衣服到车间内随意走动，在经过设备与车间大棚钢柱脚架时，触碰到带电的混料箱，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.混料机主机机身压缩空气电磁控制阀铜线接线端子表皮裸露，裸露线头与混料机金属电控箱体导致混料机料箱带电，混料机金属底座、框架、外壳及传动装置均未接地[1]。

2.企业生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除机器设备漏电及电气设备装置未接全隐患。

3.企业对员工生产安全培训教育不到位，未及时发现并劝阻工人王某勇，非本人上班时间在车间走动的行为。

（三）事故性质

经调查组认定，该事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任，对设备设施隐患排查治理不到全培训教育不到位，工人未严格遵守企业安全管理制度导致的一般生产安全责任事故。

五、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。2024年9月14日10时10分，江南区应急管理局应急指挥中心收到应急联动中心报告，称在友谊路居仁村南宁市柳川水泥瓦厂生产车间内发生了一起触电事故；城区应即报告城区政府领导、江南区委值班室，并通知金凯街道办赶赴事故现场进行处置。

（二）事故应急处置评估结论。通过察看现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，事后，城区应急局、江南公安分局、金凯街道办等部门信息报送及时，应急救援迅速，善后处置得当，序稳定。

六、对事故单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故单位的责任认定及处理建议

南宁市柳川水泥瓦厂。未严格落实安全生产主体责任，对员工安全生产教育和培训不到位，生产故隐患排查治理工作不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急措施……。”；第四十一条第“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发除事故隐患……”的相关规定，对本起事故负有管理责任。建议由江南区应急管理局依法给予行政处

（二）相关人员的责任认定及处理建议

1.周某才，南宁市柳川水泥瓦厂经营者（主要负责人、安全管理人员）。未严格履行企业主要负全生产职责，对员工安全生产教育和培训工作不到位，组织生产安全事故隐患排查治理工作不到位，时发现并消除电气设备安全隐患及员工违纪行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二第一款“ 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(三)组织制定并实施本生产教育和培训计划；（五）……，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患定，对事故负管理责任。建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

2.王某勇，南宁市柳川水泥瓦厂工人。王某勇安全意识淡薄，非本人上班时间，上身未穿衣服到随意走动，在经过设备与车间大棚钢柱间隙时发生触电，导致事故发生，对事故发生负有责任。鉴于事故中死亡，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施

江南区金凯街道南宁市柳川水泥瓦厂“9·14”一般触电事故暴露出有关企业未严格落实安全生产任，安全隐患排查治理不到位，电气设备设施检查维护不到位，员工安全教育培训、作业现场安全管位，作业人员安全意识淡薄等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再生，提出以下工作建议：

（一）事故企业（单位）要严格落实安全生产法律、法规及标准规范的规定，完善本企业各项安全度，切实履行企业安全生产主体责任，加强安全生产事故风险隐患的排查、治理，对本企业的电气设施、生产车间电器线路进行全面的排查，发现安全事故隐患要立即按照相关规范、标准进行整改；同强员工的安全教育和培训工作，强化员工遵章守纪意识及应急处置能力，汲取事故经验教训“举一反防止再次发生生产安全事故。

（二）属地及行业主管部门要严格落实属地管理责任及部门监管职责，认真贯彻落实法律法规对企监管要求，加强对安全基础及管理能力较弱的乡镇企业的安全监管，特别是节假日前后，企业停工后程的危险因素增多，容易引发安全生产事故，要加大执法力度，重点检查企业隐患排查治理情况及电设施检查维护、特种作业过程管理情况等，发现问题立即责令整改，对安全隐患整改不力，不配合监业要依照相关法律法规规定予以行政处罚。

附件：江南区金凯街道南宁市柳川水泥瓦厂“9·14”一般触电事故调查组成员名单

江南区金凯街道南宁市柳川水
泥瓦厂“9·14”一般触电
事故调查调查组
2024年10月31日

附件

江南区金凯街道南宁市柳川水泥瓦厂“9·14”一般触电事故调查组成员

组内分工	姓名	单位及职务
组长	莫有健	江南区应急管理局局长
副组长	周 旭	江南区应急管理局副局长
	黄绍任	江南区金凯街道办事处副主任
成员	石伟明	经开区劳动保障监察大队中队长

	梁志军	江南区总工会副主席
	曾　健	江南公安分局经开派出所民警
	肖　洁	江南区安全生产监察大队监察员
	张俊瑜	江南区安全生产监察大队监察员

[1]《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）3.0.4电气装置的下列金属部分，均必须接地：1电气设备的金属底座、框架及外壳和传动

打印　分享：

主办单位：广西南宁市江南区人民政府　承办单位：南宁市江南区发展和改革局
地址：广西南宁市江南区壮锦大道19号　技术支持：0771-4820025（仅受理网站建设维护相关事宜）
桂ICP备08100443号　网站标识码：4501050001　桂公网安备45010502000199号

关于我们　网站地图