湘潭市XX金属制品有限公司 “3•11”物体打击事故调查报告

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间：2025-07-17 17:48

湘潭市XX金属制品有限公司
“3·11”物体打击事故调查报告

2025年3月11日 13时许，湘潭市XX金属制品有限公司在湘潭市岳塘区XX路C型料场集控中心装饰装修项目工地发生1起物体打击事故，导致1人死亡，直接经济损失168万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定和《湘潭市应急和安全生产委员会办公室一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（潭应安办函〔2025〕88号）要求，2025年3月19日，岳塘区人民政府成立了以区应急管理局局长XX为组长，区应急管理局牵头，区住建局、岳塘公安分局、区总工会等单位为成员的事故调查组，邀请区纪委监委介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。同时，邀请雨湖区人民政府派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭市XX金属制品有限公司“3·11”物体打击事故是一起因作业人员安全风险辨识不到位、生产经营单位安全生产主体责任履行不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位及人员概况

2025年2月17日，湘潭市XX金属制品有限公司与湖南省XXXX建筑工程有限公司签订《集控中心通用物资材料采购合同》，合同第四条约定“产品的交货方法、运输方式、到货地点”规定“交货方法：乙方（XX金属公司）送货。运输方式：汽车运输。现场卸货由乙方负责。”，货物验收由甲方（XXXX公司）指定人员（马XX）签字确认。

2025年3月5日，尹XX代表XX金属公司联系了玻璃制造商湘潭XX玻璃有限公司的总经理黄XX，要求其制作《集控中心通用物资材料采购合同》标的中的玻璃等物资，但未与XX玻璃公司签订正式的供应合同，黄XX通过微信向尹XX提供《XX玻璃有限公司订单》，尹XX确认后，黄XX便安排生产，订单金额25289元，3月10日，尹XX转账实付25200元。

（一）事故相关单位概况

1.湘潭市XX金属制品有限公司（以下简称XX金属公司）

（1）公司概况

XX金属公司成立于2021年3月29日，注册地址：湘潭市雨湖区鹤岭镇雨湖高新技术产业开发区产业园第XXX室，统一社

会信用代码91430302MA4TXXXXXX，法定代表人曾XXX，注册资本50万元，经营范围：金属结构销售；金属材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属用品制造；安全、消防金属制品制造；门窗制造加工；建筑材料销售；金属材料销售。

（2）安全生产管理情况

XX金属公司共有员工6人，法定代表人曾XX主要负责承接业务，其老公李XX负责安装等工作。公司未制定全员安全生产责任制等管理制度和各岗位操作规程，员工安全教育培训、隐患排查治理等工作仅是李XX与员工口头交流，简单提醒员工“注意安全”，风险辨识和防控停留于口头强调未形成书面材料。未组织现场作业人员对作业过程存在的安全风险进行辨识，未进行相应的安全教育培训。

2.湘潭XX玻璃有限公司

（1）公司概况

XX玻璃公司成立于2017年2月23日，注册地址湖南省湘潭市雨湖区广场街道纺织路X号XXX，统一信用社会代码91430382XXXXXX，法定代表人黄XX，经营范围：技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；门窗制造加工。

（2）安全生产管理情况

XX玻璃公司总经理黄XX主持公司全面工作，制定了《安全生产检查制度》、《消防安全管理制度》、《隐患排查与治理

管理制度》、《安全教育培训制度》等，没有制定人工装卸玻璃的岗位操作规程。

2025年3月5日下午，黄XX与尹XX通过微信确认玻璃订单信息后，未组织相关人员（主要是装卸人员）对作业过程存在的安全风险进行辨识，也未组织员工进行相应的安全教育培训。

3.湖南XXXX建筑工程有限公司（以下简称XXXX公司）

（1）公司概况

湖南XXXX建筑工程有限公司成立于2020年4月2日，注册地址：湖南省湘潭市高新区德国工业园格林路X号创业服务大楼办公用房X，统一信用社会代码91430300MA4RXXXXXX，法定代表人是陈X，注册资本1200万元，经营范围：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修等；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）安全生产管理情况

XXXX公司于2024年12月25日成立C型料场集控中心装饰装修专业分包工程项目经理部，公司委派副总经理陈X具体负责该项目，项目经理郭XX，安全员马XX。

公司制定了《安全生产责任制度》汇编，包括《安全生产管理责任制、项目经理安全生产责任制》、《施工员安全生产责任

制》、《安全生产事故隐患排查治理管理制度》、《建筑工程施工项目安全教育培训制度》等管理制度和《电工岗位作业指导书》、《电焊工岗位作业指导书》、《高处作业工岗位作业指导书》等操作规程。公司还制定了《湖南XXXX建筑工程有限公司部门职能及岗位职责（汇编）》，就12个职位（岗位）职能职责作了规定。

XX金属公司送货到工地前需要向XXXX公司项目部报备，由XXXX公司办理车辆进出手续。项目部分别在2025年3月5日、3月9日、3月10日、3月11日组织尹XX及其妻子段X和公司施工人员在项目部进行安全教育培训和安全技术交底，并要求尹XX在玻璃装卸过程加强现场管理，按照流程作业，拆除捆绑绳前要做好相应防范措施。

（二）事故相关人员概况

1. 曾XX，女，汉族，47岁，身份证号码：432524197801XXXXXX，家庭住址：湖南省湘潭市岳塘区莲乡华庭小区X栋XXXX，系XX金属公司法定代表人兼董事长。

2. 李XX，男，47岁，汉族，身份证号码：430522197710XXXXXX，家庭住址：湖南省湘潭市岳塘区莲乡华庭小区X栋XXXX，系湘潭市XX金属制品有限公司总经理，曾XX丈夫，实际负责公司全面工作。

3. 尹XX，男，汉族，39岁，身份证号码430321198607XXXXXX，家庭住址：湖南省湘潭市岳塘区海关芙蓉

公寓X栋XXX室，以湘潭市XX金属制品有限公司的名义与湖南省XXXX建筑工程有限公司签订《集控中心通用物资材料采购合同》，是XX金属公司与XXXX公司通用物资材料采购项目的实际负责人。

4. 段X，女，汉族，殁年39岁，身份证号码：431003198603XXXXXX，湘潭县分水乡双凤冲村XXXX组人，系尹XX妻子，负责玻璃卸载指挥和清点工作。

5. 黄XX，男，汉族，36岁，身份证号码430302198904XXXXXX，家庭住址：湖南省湘潭市岳塘区书院路晓塘村X栋X号。系XX玻璃公司总经理，实际负责公司全面工作。

6. 赵XX，男，汉族，49岁，身份证号码：430302197611XXXXXX，家庭住址：湖南省湘潭市雨湖区长城乡XX村XXXX号。系XX玻璃公司临时工，事发当天负责装卸玻璃。

7. 陈XX，男，汉族，44岁，身份证号码：430321198102XXXXXX，家庭住址：湖南省湘潭雨湖区姜畲镇XXX村XX组。系XX玻璃公司临时工，事发当天负责开车和装卸玻璃。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月3日，XX玻璃公司黄XX与尹XX电话商定运输和装卸事宜时，双方就尹XX到厂里自提货物达成共识。3

月 7 日，双方再次通过电话约定：玻璃做好后需要尹XX到XX玻璃公司提货，同时应尹XX要求由黄XX指派两名装卸工人给其帮忙。

3 月 11 日 8 时，黄XX临时雇用陈XX、赵XX到XX玻璃公司装载玻璃（没有约定劳务费用）。9 时左右，XX金属公司的尹XX及其妻子段X，按照与XX玻璃公司的玻璃采购合同要求，安排一辆轻型栏板货车（湘 AAE6XXX）由周XX驾驶、赵XX随行，装载一车玻璃送往XX路 C 型料场集控中心建设项目工地。剩余 100 余块玻璃应尹XX要求，由黄XX安排陈XX驾驶XX玻璃公司的货车（湘 CF2XXX）于 9 时左右送至泗神庙便民生鲜市场附近等候转运。10 时 40 分左右，周XX待玻璃卸载完后驾车跟赵XX到湘 CF2XXX 车辆等候处，由两名装卸工完成玻璃转运。因周XX在工地时只负责驾车，不帮忙装卸玻璃，尹XX要求两名装卸工一同返回工地，周XX留在原地。12 时 16 分，陈XX驾驶轻型栏板货车（湘 AAE6XXX）跟赵XX一起进入厂区，货车货厢中间放置了 4 个玻璃货架，呈两两背靠背并列放置。副驾驶室侧的前后货架各摆放了 1 垛玻璃，驾驶室侧的车厢尾部摆放了 1 垛玻璃，靠近车头的玻璃均为大件，其余均为小件。玻璃堆放呈侧立方式，分三份堆放，玻璃数量共计约 90 块（每垛约 30 块，重约 750kg）。12 时 40 分左右，车辆到达工地，倒车进入人货电梯门口 5 米外的空地处（车尾朝向电梯）。因停车位置副驾驶侧放置有一堆钢管，尹XX和两名装卸工便先卸载车

尾两垛玻璃，并通过人货电梯搬至工地各楼层，段X负责在旁点数和指挥。三人返回卸载位置后，为方便卸载紧挨副驾驶室侧的最后一垛玻璃，由陈XX驾驶、赵XX指挥倒车调整了车辆位置，车辆静止卸货的地方呈右低左高（副驾驶室为低侧）姿态。13时许，因主驾侧的玻璃已完成卸载，车辆整体向副驾侧倾斜角度加剧，加之将车上最后一垛玻璃的固定绳索解开后，未采取防倾倒措施，致使侧立放置的玻璃凭借自重出现倾倒并滑下货架，同时将货架带倒，一垛重约750kg的玻璃砸到了站在车旁的段X（佩戴了安全帽，被砸到后安全帽滚到一旁并破损，详情见《现场勘验检查工作记录（痕勘[2025]31号）》。段X因伤势过重，经抢救无效于当日14时22分许死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，尹XX、赵XX、陈XX以及闻讯赶来的工地工友立即将压在段X身上玻璃搬开，将其救出。13时06分，尹XX请工友帮忙拨打120急救电话，综合判断情况后，由XXXX公司安全员马XX协助其于13时19分将段X送至中心医院南院急诊科开始抢救。14时22分，段X经抢救无效死亡。

（三）事故信息接报及响应情况

2025年3月11日13时35分，XXXX公司马XX电话报告项目经理郭XX，13时38分电话报告公司副总经理陈X，15时07分电话报告湘潭市应急指挥中心事故情况。

14时55分，岳塘派出所接到110出警通知（死者家属报警）。

15时13分，岳塘区应急管理局接到市指挥中心的事故通报。

接到事故通知后，湘潭市应急管理局、岳塘区应急管理局、岳塘派出所等单位相关人员迅速赶到事故现场开展事故处置工作。

（四）现场勘查情况

2025年3月11日，岳塘区应急管理局委托湖南锦程司法鉴定中心对事故现场进行勘查【详情见《现场勘验检查工作记录》（痕勘[2025]31号）】：号牌为湘AAE6XXX轻型栏板货车，车架号为GLH2ACP1RAXXXXXX。货车头朝西南，尾朝东北静止于事故现场（变动恢复现场），事故现场路面为泥沙路面，停车部位路面呈右低左高状态（货车副驾驶室侧为低侧），车辆在空载情况下对货厢底板至地面的垂直距离测量数据为：副驾驶室侧前端距地高约78cm、尾部距地高约96.5cm；货厢底板左侧（主驾驶室侧）前端距地高约78cm、后端距地高约97.5cm，货车右下电池板支架处附近可见玻璃碎渣。打开货车右侧围板，其上见规则性由上往下新鲜刮擦痕迹，痕迹大小为42cm×12cm。





湘 AAEXXXX轻型栏板货车静止状态



驾驶室侧前后数据测量

（五）善后处置情况

事故发生后，XXXX公司积极牵头做好善后处理工作。2025年3月11日，XXXX公司与死者家属签订赔偿协议，赔偿死者家属168万元，事故善后工作结束。

（六）事故应急处置评估情况

事故发生后，XXXX公司如实向政府相关部门报告了事故情况，迅速组织对事故开展了应急处置工作。湘潭市应急管理局、岳塘区应急管理局、岳塘派出所、120等单位根据自身职责对事故处置到位。

（七）死者基本情况

段X，女，39岁，身份证号：431003198603XXXXXX，尹XX妻子，事发时，负责玻璃卸载指挥和清点工作。

四、事故原因分析

（一）直接原因

段X在进行玻璃卸载指挥和清点时，安全风险辨识不到位，未及时发现轻型栏板货车停车位置因路面不平及玻璃堆码位置、绑扎带被解开等造成车辆整体向副驾驶室侧倾斜并存在倾倒的风险，被倾倒的玻璃及货架砸倒，头部受重伤致死。

（二）间接原因

1. XX金属公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）未建立健全全员安全生产责任制[1]，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

（2）安全教育培训不到位[2]。未组织对项目负责人尹XX进行安全生产教育和培训，未保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握安全操作技能，也未对其培训教育情况进行考核。

（3）隐患排查治理不到位[3]。未建立并落实事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除轻型栏板货车停车位置因路面不平

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

及玻璃堆码位置、绑扎带被解开等造成车辆整体向副驾驶室侧倾斜的事故隐患。

2. XX玻璃公司存在安全教育培训不到位的问题。XX玻璃公司未组织对临时雇用的装卸工赵XX、陈XX进行有效的安全教育培训，未保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，导致2人在调整停车位置后，未能辨识轻型栏板货车停车位置因路面不平及玻璃堆码位置、绑扎带被解开等造成车辆整体向副驾驶室侧倾斜并存在倾倒的风险，并加以防范。

3. XXXX公司对广茂金属公司的安全生产工作统一协调、管理不到位[4]。未对玻璃卸载现场环境和卸载作业流程进行安全检查，未及时发现XX金属公司玻璃卸载过程存在安全隐患并制止作业人员的不安全行为。

五、事故责任认定及处理建议

（一）依法不再追究责任人员

段X，女，XX金属公司集控中心通用物资材料供应项目现场作业人员，负责玻璃卸载指挥和清点工作，安全风险辨识不到位，对该起事故应负主要责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全 生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. XX金属公司。未建立健全全员安全生产责任制、安全教育培训不到位、隐患排查治理不到位。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条之规定，是该起事故的责任单位，建议湘潭市应急管理综合行政执法支队岳塘大队对其依法调查处理。

2. 曾XX，女，广茂金属公司法定代表人。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]有关规定，对该起事故负主要责任人责任，建议湘潭市应急管理综合行政执法支队岳塘大队对其依法调查处理。

（三）建议行业主管部门依法处理的单位

XX玻璃公司。未对临时雇用的装卸工赵XX、陈XX进行有效的安全教育培训，未保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，导致2人在调整停车

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

位置后，未能辨识轻型栏板货车停车位置因路面不平及玻璃堆码位置、绑扎带被解开等造成车辆整体向副驾驶室侧倾斜并存在倾倒的风险并加以防范。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定，建议湘潭市应急管理综合行政执法支队岳塘大队对其依法调查处理。

（四）建议生产经营单位内部处理的人员

1.尹XX，男，湘潭市XX金属制品有限公司集控中心通用物资材料供应项目实际负责人，未履行安全生产责任，未组织段X和装卸工对作业场所存在风险进行辨识，未组织作业人员进行安全教育培训，未对作业场所存在的车辆不平衡的安全隐患进行排查治理，未及时制止段沙进入危险区域。对该起事故应负主要责任，建议湘潭市XX金属制品有限公司依据公司有关规定进行处理。

2.马XX，男，XXXX公司C型料场集控中心装饰装修项目安全员，未能充分履行现场监管职责，对该起事故负有重要责任，建议XXXX公司依据公司有关规定进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）XX金属公司要认真落实企业安全生产主体责任。一是要建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并严格落实；**二是**要严格落实员工安全教育培训，按照相关法律法规要求开展员工安全教育培训；**三是**要严格落实事故隐患排查治理，加强事故隐患排查，发现安全

隐患要及时治理，杜绝隐患演变为生产安全事故。

（二）XX玻璃公司要切实履行企业安全生产主体责任。要严格按照国家有关规定对员工进行安全教育培训，特别是针对玻璃装卸岗位和装卸人员开展专门的、有针对性的安全教育培训，提高员工作业安全风险辨识和防范能力。

（三）XXXX公司要加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理。一方面要加强对公司各项目分包单位的安全生产总体管理职责，指导和督促分包开展员工安全教育培训、隐患排查治理、风险辨识和防控工作；**另一方面**要加强公司项目现场管理工作，指导和督促公司项目现场管理人员加强作业现场的安全检查和隐患排查治理工作。

“3·11”物体打击事故调查组

2025年5月9日

评论