景洪勐罕西双版纳长宜橡胶有限公司“5·19”一般触电事故调查报告

来源：景洪市应急管理局 发布时间：2026-09-17 09:35

2026年5月19日13时20分许，西双版纳长宜橡胶有限公司两名工人在操作间清理传送机上的胶料时，因机器漏电引发触电事故，导致一人死亡，一人受伤，直接经济损失89.98万元。

事故发生后，景洪市政府高度重视，市领导作出指示批示，“请市卫健局指导景洪市第一人民医院全力抢救伤员；请市应急局会同市公安局、市卫健局、勐罕镇尽快核实死者和伤员情况，主动联系家属妥善处置后续事宜，避免网络舆情事件；请市网信办关注是否因该事故引发的舆情，提前做好舆情处置准备”。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[]、第三条第一款第（四）项[]、第十九条第二款[]、第二十二条[]之规定，经景洪市人民政府批准，于2026年5月20日由市人民政府、市应急管理局、市发展和改革局、市科学技术和工业信息化局、市公安局、市民政局、市司法局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康局、市市场监督管理局、市总工会、市供电局和勐罕镇人民政府等部门组成的事故调查组，并邀请市纪委监委、市人民检察院派出人员参与事故调查工作，必要情况聘请专家参与，依法对该起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料档案、询问相关人员、专家论证等形式进行调查取证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况和直

接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，景洪勐罕西双版纳长宜橡胶有限公司“5·19”一般触电事故是一起因企业生产安全管理不到位，隐患排查整治不到位造成一人死亡一人受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

西双版纳长宜橡胶有限公司，成立于2024年5月10日，统一社会信用代码：91532801MADJXQ8C8L，登记机关：景洪市市场监督管理局，经营场所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市西双版纳州度假区管理委员会勐罕镇勐宽村勐宽橡胶厂内，系有限责任公司（自然人独资），公司注册资本为30万元人民币，法定代表人黄某庚主持橡胶公司全面工作。经营范围包括：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；林产品采集。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司内设两个班组分别为压胶班和打包班，公司从业人员共有19名，公司任命安全生产管理人员为卜某玲，董某和（死者）和杨某荣（伤者）都与公司签订了劳动合同。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.西双版纳长宜橡胶有限公司现场安全管理情况：已建立安全生产规章制度；已制定本单位生产安全事故应急救援预案；未建立健全全员安全生产责任制；有限空间未开展辨识，无专项台账，无专项培训；部分设施设备防护不规范，缺少防护措施；部分设施设备未进行维护、保养，未定期检测；部分区域、设施设备，安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施；未组织建立落实双重预防机制；该企业今年只在5月份组织开展安全生产教育培训，未按年度开展落实安全生产培训计划；开工前未开展复工复产培训；未对新员工开展三级教育培

训；特种设备作业人员（叉车司机）未取得相应资格；动火作业、危险物品管理不规范；厂区未设置消防栓，灭火器未定期巡检，部分灭火器已过期失效。

2.西双版纳长宜橡胶有限公司主要负责人安全管理情况：企业主要负责人黄某庚未建立健全本单位安全生产责任制；未按照年度培训计划开展安全生产教育培训；未定期检测设施设备；部分区域设施设备安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施；未组织建立落实双重预防机制，未及时消除生产安全事故隐患；未组织实施本单位生产安全事故应急演练。

3.企业安全生产管理人员卜某玲安全管理情况：未组织参与本单位生产安全事故应急演练；未按年度培训计划组织开展安全生产教育培训；未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未及时排除生产安全事故隐患；对未持证特种设备作业人员（叉车司机）违章指挥。

（三）事故发生经过

2026年5月19日13时20分许，董某和（死者）和杨某荣（伤者）在厂区1号运料输送带清理胶料时，因接触到带电的传送运输带的金属部分，发生触电，两人扑倒在传送带上，旁边作业的工人见状立即呼喊有人触电，黄某庚听到后立即切断总电源，赶到事故现场，看见二人都倒在传送带上，立即拨打120急救电话，并对2名工人进行施救，发现董某和已经没有呼吸，杨某荣仍有呼吸，随后黄某庚对董某和持续施救，做心肺复苏，直至120急救人员赶到现场。14时00分许救护车到达现场，经急救人员对董某和抢救半小时后，仍无生命体征，当场确认死亡，杨某荣表现神志障碍，不能言语，情况稍差，15时16分急救人员将杨某荣转运至景洪市第一人民医院（主院区）急诊外科进一步抢救。

（四）事故现场情况

景洪市人民政府
WWW.JHS.GOV.CN
(/)



图1 西双版纳长宜橡胶有限公司外貌

勐海市人民政府
WWW.JHS.GOV.CN
(/)



图2 厂区1号运料输送带

现场位于西双版纳傣族自治州景洪市勐罕镇勐宽制胶厂，该制胶厂坐南向北，现场东侧为农田，南侧为农田，西侧为勐宽公路管理所，北侧为勐宽至勐仑公路。

辽滨市人民政府
WWW.JHS.GOV.CN
(/)



图3 伤者所处位置

勐海市人民政府
WWW.JHS.GOV.CN

(/)



图4 死者所处位置

事故现场位于西双版纳傣族自治州景洪市勐罕镇勐宽制胶厂输送机设备处，现场地面见一具男性尸体，尸体头朝南脚朝北，呈平卧状，尸体上身赤裸，下身穿黑色裤子，脚穿黑色长筒雨水靴。尸体西侧见输送机轨道，轨道距地高73厘米。轨道北侧端见电源控制装置。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员基本情况

董某和，男，XXXX年XX月XX日生，XX岁，汉族，身份证住址：云南省普洱市墨江哈尼族自治县XXXX号，公民身份证号码5327XXXXXXXXXXXX474。

2.受伤人员基本情况

杨某荣，男，XXXX年XX月XX日生，XX岁，彝族，身份证住址：云南省普洱市墨江哈尼族自治县XXXX号，公民身份证号码5327XXXXXXXXXXX635，电话号码147XXXXXX50。

3.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，造成经济损失89.98万元。

（六）天气情况

事故发生当天，景洪市勐罕镇天气晴，最高气温36℃，最低气温24℃，东南风1级，微风，相对湿度约39%，较潮湿。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月19日13时57分，市应急指挥中心接到市公安局110指挥中心报告“在勐罕镇五乡胶厂有2人在生产过程中触电昏迷，请派人处理”，市应急指挥中心第一时间向市委、市政府报告，市委、市政府主要领导立即作出指示，要以最快速度组织相关部门到现场核查，同时做好家属安抚和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，黄某庚听到其他工人呼喊，第一时间关掉总电源，看到现场情况后，立即拨打了120急救电话，随后检查死者和伤者情况，对死者进行心肺复苏，直到120急救车到来之后，由医护人员接手进行抢救，但仍无生命体征，医护人员同时也对身旁的伤者进行抢救，随后将伤者送往景洪市第一人民医院（主院区）进行治疗。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2026年5月19日13时30分左右，景洪市第一人民医院勐罕分院接到电话后，医护人员立刻出诊，14时00分救护车到达现场，随即对两人生命体征进行检查并抢救，医护人员立即予以董玉和心肺复苏、电除颤等抢救，经半小时抢救无效，确认死亡；

另一旁伤者杨石荣于15时16分将其转运至景洪市第一人民医院（主院区）急诊外科进一步抢救，19时18分杨石荣逐渐清醒，经住院治疗，于5月22日出院。

2.善后情况

（1）死者善后情况：2026年5月22日，西双版纳长宜橡胶有限公司与死者家属董晨达成赔偿协议并签订《人民调解协议书》和《谅解书》，共计赔偿人民币75.68万元（含死亡赔偿金、丧葬费等），该款于2026年5月22日已一次性支付给家属董某安、王某珍。

（2）伤者善后情况：伤者于2026年5月22日出院，西双版纳长宜橡胶有限公司支付伤者杨某荣医药费、住院费、营养费、工资等费用共13033.82元，杨某荣出院后回到西双版纳州勐腊县易武镇亲戚家康复治疗，善后工作得到妥善处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，景洪市人民政府第一时间成立由市安委办牵头的市应急管理局、景洪市公安局、勐罕镇人民政府、西双版纳景洪供电局橄榄坝供电所等部门组成的应急处置小组及时赶到事故现场，并对事故现场进行封锁，开展现场勘查。现场组织协调到位、应急处置得当、调查取证严谨，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

因厂区1号运料输送带上低压线路长期在高温蒸煮环境下运行，加之橡胶油污持续渗透侵蚀及高频机械振动反复摩擦，外层绝缘护套已严重脆化、龟裂，并出现多处明显局部剥落，使低压线路导体裸露部分在运行时与运输带铁杆支架连接，造成整台传送运输带金属部分带电，致使两名作业人员在作业过程中双手同时接触带电输送带铁轨和接地钢构时，发生触电，导致本次事故发生，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和评估情况

1.尸表检验

2026年5月19日14时左右120救护车到达时患者瞳孔散大固定，颈动脉搏动不能触及，呼吸停止，已无生命体征。

2.发生事故电力设备检测

《西双版纳景洪供电局关于报送景洪勐罕西双版纳长宜橡胶有限公司“5·19”触电事故证据材料的函》文件载明：

1号运料输送带380V低压进线开关处敷设的BV-4mm2聚氯乙烯绝缘铜芯导线，因长期暴露于高温蒸煮工况、橡胶油污持续渗透侵蚀及高频机械振动反复摩擦，外层绝缘护套已严重脆化、龟裂，并出现多处明显局部剥落，致使内部铜导体部分裸露。

此外，该段线路自投运以来从未按国家标准《低压电气装置 第4-41部分：安全防护—电击防护》（GB/T 16895.21—2022）、《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955—2017）要求，加装具备快速切断功能的剩余电流动作保护器（RCD）。导致漏电电流无法被及时识别、有效阻断并可靠导入大地，致使整条金属输送带及架构长期处于隐性带电状态，形成隐蔽性强、潜伏期长致死率高的“静默型”电击风险源。

（三）其他可能因素排除

景洪市公安局通过对事发现场及周边人员进行走访调查、提取现场拍摄照片，并做现场勘验检查、对死者进行尸表检查等，综合分析排除他杀。

（四）间接原因

1.西双版纳长宜橡胶有限公司未建立健全全员安全生产责任制；有限空间未开展辨识，无专项台账，无专项培训；部分设施设备防护不规范，缺少防护措施；部分设施设备未进行维护、保养，未定期检测；部分区域、设施设备，安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施；未组织建立落实双重预防机制；该企业今年只在5月份组织开展安全生产教育培训，未按年度开展落实安全生产培训计划；开工前未开展复工复产培训；未对新员工开展三级教育培训；特种设备作业人员（叉车司机）未取得相应资格；动火作业、危险物品管理不规范；厂区

未设置消防栓，灭火器未定期巡检，部分灭火器已过期失效。该企业主要负责人安全管理责任落实不到位，是导致本次事故发生的间接原因之一。

2.西双版纳长宜橡胶有限公司主要负责人黄长庚未建立健全本单位安全生产责任制；未按照年度培训计划开展安全生产教育培训；未定期检测设施设备；部分区域设施设备安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施；未组织建立落实双重预防机制，未及时消除生产安全事故隐患；未组织实施本单位生产安全事故应急演练。该企业主要负责人履职不到位，是导致本次事故发生的间接原因之一。

3.企业安全生产管理人员卜某玲未组织参与本单位生产安全事故应急演练；未按年度培训计划组织开展安全生产教育培训；未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未及时排除生产安全事故隐患；对未持证特种设备作业人员（叉车司机）违章指挥。该企业安全生产管理人员履职不到位，是导致本次事故发生的间接原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.西双版纳长宜橡胶有限公司未建立健全全员安全生产责任制，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[]之规定；有限空间未开展辨识，无专项台账，无专项培训，违反《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条第一款[]和第九条[]之规定；部分设施设备防护不规范，缺少防护措施，部分设施设备未进行维护、保养，未定期检测，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款和第二款[]之规定；部分区域、设施设备，安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[]之规定；未组织建立落实双重预防机制，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款[]之规定；该企业今年只在5月份组织开展安全生产教育培训，未按年度开展落实安全生产培训计划，开工前未开展复工复产培训，未对新员

工开展三级教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第[]款和第四款[]之规定；特种设备作业人员（叉车司机）未取得相应资格，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[]之规定；动火作业、危险物品管理不规范，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十九条[]和第四十三条[]之规定；厂区未设置消防栓，灭火器未定期巡检，部分灭火器已过期失效，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项[]之规定。

2.西双版纳长宜橡胶有限公司黄某庚，作为法定代表人和橡胶公司主要负责人，未建立健全本单位安全生产责任制；未按照年度培训计划开展安全生产教育培训；未定期检测设施设备；部分区域设施设备安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施；未组织建立落实双重预防机制，未及时消除生产安全事故隐患；未组织实施本单位生产安全事故应急演练，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第四项、第五项和第六项[]之规定。

3.西双版纳长宜橡胶有限公司卜某玲，作为企业安全管理员，未按年度培训计划组织开展安全生产教育培训；未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未组织参与本单位生产安全事故应急演练；未及时排除生产安全事故隐患；对未持证特种设备作业人员（叉车司机）违章指挥，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第三项、第四项、第五项和第六项[]之规定。

（二）有关监管部门

1.景洪市科学技术和工业信息化局，履行了工贸行业安全生产行业指导职责，但行业风险预判、重点小微橡胶企业深入检查、督导、行业共性电气/输送设备安全管控、部门协同联动存在短板，履行工业行业安全督导职责不够扎实，行业用电安全专项整治督促力度不足。

2.景洪市勐罕镇人民政府，日常网格化安全排查不深入，对辖区小微橡胶加工企业风险辨识不足，现场排查未发现关键设备隐患问题及时督导企业完善安全生产管理资

料，属地风险排查管控存在明显薄弱环节，属地安全生产巡查落实不力，属地监管责任落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.西双版纳长宜橡胶有限公司，该公司未建立健全全员安全生产责任制；有限空间未开展辨识，无专项台账，无专项培训；部分设施设备防护不规范，缺少防护措施，部分设施设备未进行维护、保养，未定期检测；部分区域、设施设备，安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施；未组织建立落实双重预防机制；该企业今年只在5月份组织开展安全生产教育培训，未按年度开展落实安全生产培训计划，开工前未开展复工复产培训，未对新员工开展三级教育培训；动火作业、危险物品管理不规范。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款和第四款、第三十五条、第三十六条第一款和第二款、第三十九条、第四十一条第一款和第二款和第四十三条之规定和违反《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条第一款和第九条之规定，该企业未按规定履行企业安全生产管理义务，系该起事故的责任单位，建议由景洪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[]之规定进行行政处罚。

2.黄某庚，男，西双版纳长宜橡胶有限公司法定代表人，作为公司主要负责人，未建立健全本单位安全生产责任制；未按照年度培训计划开展安全生产教育培训；未定期检测设施设备；部分区域设施设备安全标识、警示标志设置不足，未保证本单位安全生产投入的实施；未组织建立落实双重预防机制，未及时消除生产安全事故隐患；未组织实施本单位生产安全事故应急演练，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第四项、第五项和第六项之规定，建议由景洪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]之规定进行行政处罚。

3.卜某玲，女，西双版纳长宜橡胶有限公司安全管理员，作为企业安全管理人员，未按年度培训计划组织开展安全生产教育培训；未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未组织参与本单位生产安全事故应急演练；未及时排除生产安全事故隐患；对未持证特种设备作业人员（叉车司机）违章指挥，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第三项、第四项、第五项和第六项之规定，建议由景洪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]之规定进行行政处罚。

（二）其他处理建议

1.西双版纳长宜橡胶有限公司法定代表人，黄某庚，男，XXXX年XX月XX日生，汉族，身份证住址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市XXXXXX号，公民身份号码430XXXXXXXXXXXXX013，其作为公司主要负责人，未履行法定安全管理职责、系统性失管，由事故调查组依法将相关案件线索及材料移交景洪市公安局处理。

2.景洪市科学技术和工业信息化局，虽履行了工贸行业安全生产行业指导职责，但行业风险预判、重点小微橡胶企业深入检查、督导、行业共性电气/输送设备安全管控、部门协同联动存在短板，履行工业行业安全督导职责不够扎实，行业用电安全专项整治督促力度不足，建议由景洪市安全生产委员会办公室对景洪市科学技术和工业信息化局进行工作约谈。

3.景洪市勐罕镇人民政府，日常网格化安全排查不深入，对辖区小微橡胶加工企业风险辨识不足，现场排查未发现关键设备隐患问题与及时督导企业完善安全生产管理资料，属地风险排查管控存在明显薄弱环节，属地安全生产巡查落实不力，属地监管责任落实不到位，建议由景洪市安全生产委员会办公室对景洪市勐罕镇人民政府进行工作约谈。

六、事故主要教训

（一）主体责任意识淡薄

企业主要负责人未将安全生产作为首要任务，对隐患排查治理工作重视不足，安全管理制度流于形式，导致风险防控体系失效。安全管理员未履行日常巡查职责，对设备老化、线路裸露等隐患视而不见，暴露出专业能力不足和责任心缺失。

（二）隐患排查机制形同虚设

企业未建立常态化隐患排查机制，未定期开展电气安全专项检查，对高风险区域（如配电箱、潮湿车间）缺乏针对性管控措施。事故中漏电隐患长期存在，说明企业风险辨识能力不足，未能做到“早发现、早治理”。

（三）员工安全培训与应急能力不足

事故中受伤人员缺乏岗位安全知识，反映出企业安全教育培训不到位，全员安全教育覆盖不足，个别员工安全意识淡薄，应急救援抢险能力较弱。

（四）行业监管存在盲区

监管部门对企业隐患排查治理的监督检查频次不足，对电气安全等重点领域专项整治力度不够，未能及时发现企业安全管理的漏洞。部分监管人员专业能力有限，对复杂工艺的风险评估不深入，导致监管效能低下。

七、事故整改和防范措施

（一）企业层面

1.强化主体责任落实

主要负责人需签订安全生产责任书，将隐患排查治理纳入绩效考核，定期带队开展安全检查。设立专职安全管理员岗位，明确其职责权限，配备专业检测设备（如绝缘电阻测试仪），确保隐患排查专业化、常态化。

2.完善隐患排查治理体系

建立“日巡查、周排查、月总结”制度，重点检查电气线路、设备接地、漏电保护装置等关键环节，对发现的问题实行“清单化”管理，限期整改并闭环验收。引入第三方安全服务机构，每季度开展一次电气安全专项审计，对老化线路、违规接线等问题彻底整改。

3.加强员工安全教育培训

每年组织全员安全教育培训，重点培训岗位职能职责和操作规程，考核合格后方可上岗。每半年开展一次应急演练，确保员工熟悉应急处置流程，提升现场应急处置能力。

4.推进技术改造与智能化管控

对老旧设备进行电气系统升级，安装智能漏电保护装置，实现实时监测与自动断电功能。在高风险区域部署视频监控与传感器，通过物联网平台对异常电流、温度等参数实时预警，提升风险防控科技水平。

（二）行业监管层面

1.加大执法检查力度

开展工贸企业生产安全检查，对未落实隐患排查的企业依法要求整改。建立“黑名单”制度，对发生事故的企业及负责人实施行业禁入，倒逼企业主动履责。

2.提升监管专业化水平

组织监管人员参加电气安全培训，考核合格后持证上岗，并聘请行业专家参与执法检查，提高风险辨识能力。

3.推动行业自律与共治

指导工贸企业规范生产、安全经营，开展“安全标准化企业”评选活动，通过标杆引领提升行业整体安全水平。建立企业间安全互助机制，组织经验交流会，共享隐患排查治理成果，形成“比学赶超”氛围。

此次事故为企业和监管部门敲响了警钟。橡胶行业作为电气安全高风险领域，必须坚持“生命至上、安全第一”理念，通过压实主体责任、强化科技赋能、严格监管执法，构建“企业自查、政府督查、行业共治”的安全治理新格局，坚决防范类似事故再次发生。

主办单位：景洪市人民政府办公室 ICP备案号：滇ICP备12003088号-1 (https://beian.miit.gov.cn)
滇公网安备 53280102000222号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=53280102000222) 网站标识码：5328010001
网站地图 (/all_nav.dhtml) | 版权声明 (/banquanshengming.dhtml)