政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

山东黄河工程集团有限公司“4·27” 机械伤害事故调查报告

发布单位：区应急管理局 发布时间： 2021-09-03 16:01　　浏览次数: 2486　　字体：[大　中　小]

2021年4月27日14时左右，在雅安市名山区蒙顶山镇水碾村六组雨名快速通道TJ2标段专用拌合站发生起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4号）、《四川省安全生产条例》等有关法律法规的规定以及《雅安市名山区人民政府关于授权雅安市名山区应管理局组织事故调查组开展一般安全生产事故调查的通知》（名府函〔2019〕194号）要求，由雅安市名山区急管理局牵头组织成立了山东黄河工程集团有限公司“4·27”机械伤害事故调查组（以下简称“事故调组”），事故调查组由区应急管理局局长杨薛刚任组长，区纪委驻区政府办纪检监察组组长杨连强、区应急管局副局长陈洪刚、区交运局副局长杨庆超为副组长，区公安分局、区人社局、区总工会、蒙顶山镇等单位相工作人员为成员，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过勘验事故现场、查询问事故有关人员，综合分析、及时准确地查清事故原因、查明事故经过、事故性质和责任，提出了对有责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范的措施，现将有关情况报告如下：

一、项目工程概况

成雅高速金鸡关互通及服务区项目（雨名快速通道），线路起讫点:起于雨城区雅州大道与爱国路平交口利用原路至金鸡关隧道口，明挖金鸡关隧道，于清泉寺隧道口附近上跨成雅高速公路，经罗家山、原山墅侧、丁家坝至龙奠桥，接G318线平交并止于名山区城西火烧桥(现蒙顶山镇)，并在交叉口处设服务区。路线长5.876km，其中新建里程3.976km，改建原路0.535km，利用原路1.365km，设计速度60km/h，路基宽36米，一级公路标准，双向六车道，两侧设置非机动车道、人行道，批准项目总核算119161万元，事故发生点为雨名快速通道TJ2标段专用拌合站1号搅拌机。

二、事故相关单位概况

经调查核实，成雅高速金鸡关互通及服务区（雨名快速通道）项目建设单位为雅安交建集团资产经营管有限公司，施工单位为山东黄河工程集团有限公司，监理单位为四川省公路院工程监理有限公司。

1.建设单位概况

雅安交建集团资产经营管理有限公司成立于2018年4月4日，注册地位于四川省雅安市雨城区多营镇茶马道28号，法定代表人为王华，注册资本20000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资），经营范围包：企业资产经营管理;土地整理;园林绿化工程;建筑材料、五金交电、矿产品销售;组织化艺术交流活动;市场营销策划;市场调查与咨询;展览展示服务;国内广告设计、制作、代理、发布；房地产开砂石加工、销售;交通基础设施及配套项目、服务区、加油站投资、开发、运营;旅游开发。(依法须经批准的目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。统一社会信用代码为：91511800MA62JLCW95。

2.项目施工单位概况

山东黄河工程集团有限公司成立于1992年12月18日，注册地址为济南市青后小区４区１号，法定代表人马向阳，注册资本50051.97万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围包括一般项目:园林绿化工程工;规划设计管理;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;工程管理服务;非常规水源利用技术研发;工程和技术研和试验发展;水资源管理;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;公路水运工程试验检测服水污染治理;水环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础地勘查;地质勘查技术服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租特种设备出租;物业管理;节能管理服务;市政设施管理;防洪除涝设施管理;房地产咨询;汽车租赁;新材料技术研建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程设计;水利工质量检测;水力发电;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程勘察;各类T程建设活动;天然水收集与配;地质灾害治理工程施工;建筑智能化工程施工;建设工程质量检测;工程造价咨询业务;地质灾害治理工程勘查质灾害治理工程设计;住宅室内装饰装修建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外) ;房地产开发经消防设施工程施工;公路管理与养护;施工专业作业;河道采砂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展营活动，具体经营项目以审批结果为准)。统一社会信用代码为：91370000163056682H。建筑企业资质证编号为D237108393，安全生产许可证编号为：（鲁）JZ安许证字〔2012〕180958-04。

2018年12月25日，山东黄河工程集团有限公司中标雅安交建集团资产经营管理有限公司的雨名快速通TJ2标段项目工程，工期为900日历天,中标价格为贰亿柒仟叁佰伍拾贰万陆仟柒佰贰拾贰圆。

3.监理单位概况

四川省公路院工程监理有限公司成立于1992年12月26日,注册资本为1600万人民币,注册地址为成都市武区武侯祠横街一号，法定代表人罗玉宏,公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营围为一般经营项目(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营) :公路工程、市政工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、铁路工程、地质灾害治理工程、工程监理、招投标代理、工程察设计、工程咨询。民用建筑技术咨询;质检技术服务。(依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展营活动)。统一社会信用代码为：91510000201827290H。

2019年1月30日，雅安交建集团资产经营管理有限公司与四川省公路院工程监理有限公司签订了监理协书，由四川省公路院工程监理有限公司提供成雅高速金鸡关互通及服务区（雨名快速通道）项目监理服务，约酬金为13004944.23元，监理期限自监理合同签订之日起，至标段项目建设工程竣工验收合格、缺陷责任满并办理移交手续后为止。

三、事故发生地点概况

事故发生在雅安市名山区蒙顶山镇水碾村六组雨名快速通道TJ2标段专用拌合站1号搅拌机。事发搅拌机JS1000型混凝土搅拌机(出料容量1000升、搅拌电动机功率18.5X2千瓦、搅拌轴转速22.8转/分，进料容1600升、上料斗电动机功率11千瓦、提升速度29.8米/分、生产率40-50立方米/时、水泵电动机功率3千瓦出料高度3800毫米)，外形尺寸（工作状态8935毫米x3830毫米x1670毫米、运输状态5705毫米x2100毫x2840毫米)，重量为10100-11430千克。事故发生时，古金富在雨名快速通道TJ2标段专用拌合站1号搅拌机料仓进行仓内残料清理，拌料仓平台呈长方形,平台长约4.7米，宽约3.05米，高约5.1米，拌和仓进料口位于北方向，西北、东南两面为护栏，西南方向为挡板，1号拌料仓距离搅拌机控制室直线距离约为9.8米。

四、事故经过及救援善后处理情况

（一）事故经过

2021年4月27日，雨名快速通道TJ2标段专用拌合站根据施工需要，上午8时30分进行打料(即搅拌混凝雨名快速通道TJ2标段专用拌合站站长左直宇在早上9时50分左右发现1号搅拌桶的出料口开关不灵活,便安排金富与刘大辉在下午打料任务结束后清理1号搅拌机搅拌桶。工作至10时40分左右因项目安排打料工作暂且

束，随后工人返回驻地休息,打料任务推迟至14时继续进行打料作业。在13时42分左右古金富独自前往1号搅机准备清料工作，13时45分左右古金富返回寝室戴口罩。13时48分左右戴好口罩返回搅拌机，13时57分5（监控最后显示时间），左直宇进入拌站进行查看，并站在2号搅拌桶下面喊了几声，询问是否有人。在没有到回应之后，于13时58分18秒离开拌合站（监控最后显示时间）返回寝室，看到刘大辉在寝室，因平时搅拌清理工作必须由古金富、刘大辉两人同时参与进行操作，左直宇便认为古金富也不在拌合站内。13时59分5左右（监控最后显示时间）左直宇准备进入拌合站操作室启动搅拌机，搅拌机启动后，左直宇便听到古金富呼喊声，便马上按下紧急制动按键，然后断电。古金富被卡在1号搅拌机搅拌桶内，14时0分53秒左右（监控后显示时间）左直宇跑出搅拌站呼喊救援。

（二）事故救援情况

左直宇发现古金富被困后，立即从搅拌机上下到地面上，并呼喊救援，拌合站作业人员文辉、汪长毅等时间赶到事发现场参加救援，拨打120及119并开展自救。因古金富卡在搅拌桶内，现场人员无法救出古金富且古金富被困，反应微弱，伤势不明，为防止二次伤害，便现场等待120医护人员救治。

119消防救援人员、120医护人员到达现场后，立即对古金富进行施救，于16时30分左右将古金富救出后抢救无效宣布其死亡。

（三）事故上报情况

4月27日下午，雅安市名山区应急管理局接名山区消防救援大队报后,立即组织工作人员赶往雨名快速通TJ2标段项目专用拌合协助抢救，并对现场进行了勘验。雅安市名山区应急管理局于2021年4月27日14时7分右向上级部门上报了事故情况。山东黄河工程集团有限公司于2021年4月27日下午向雅安市名山区应急管理上报了《交通运输行业建设工程安全生产事故统计快报》。

（四）事故善后情况

事故发后，山东黄河工程集团有限公司积极组织开展善后工作。4月28日，在雅安市公安局名山区分局阳派出所及蒙顶山镇人民调解委员会调解下，山东黄河工程集团有限公司与死者古金富的家属进行了伤亡赔协商，并签订了《人民调解协议书》，赔偿金额共计100万元人民币。死者已于2021年4月28日火化，并入土葬。至此，死者善后工作已处理完毕，未出现不稳定现象。

（五）事故伤亡情况及直接经济损失

本次事故造成1人死亡。

死者古金富，性别男，62岁，家住四川省雅安市雨城区大兴镇寨坪村3组41号，身份证号码513101********2115。

本次事故造成直接经济损失约110万元。

五、事故原因分析

事故调查组通过对事故现场进行勘验，对事故相关单位的有关人员进行调查询问，查阅相关资料，认真析，初步认定事故原因如下：

（一）直接原因

1.工人古金富安全意识不强，不遵守拌合站安全生产制度。

经查，2021年4月27日13时48分左右，古金富在对搅拌桶进行清理保养作业前，未按照《拌合站操作规在电源，电气柜上悬挂“禁止合闸”的警示牌并在未通知拌合站站长兼搅拌机操作手左直宇和工人刘大辉的情下独自进入1号搅拌机搅拌桶内进行清料作业，是造成此次事故的主要原因之一。

2.拌和站站长、搅拌机操作手左直宇未按操作规程启动搅拌机。

经查，2021年4月27日14时左右，左直宇在启动操作搅拌机前，未按照拌合站操作规程检查搅拌桶内是有异常，未按照《拌合站安全生产管理制度》要求进行打铃示警，未确定是否存在各机械工作部位无人就启搅拌机，是造成此次事故的主要原因之一。

3.作业场地环境不良。

搅拌桶内的活动空间小，工作场地狭窄，视线不良且古金富作业时无专人看护，是造成此次事故的主要

因之一。

（二）间接原因

1.拌合站安全生产警示标识标牌缺失。

经查，2021年4月27日事发前,拌合站操作室内缺少“禁止合闸”等警示标牌，搅拌机操作平台缺少“正在

业”等警示标识；拌合站安全生产警示标识标牌缺失是造成此次事故的间接原因之一。

2.施工单位对员工安全教育培训不到位。

山东黄河工程集团有限公司对员工的安全生产教育和培训不到位导致工人古金富缺乏安全意识，在无人

护的情况下盲目冒险进入危险作业场所进行作业，左直宇作为拌合站负责人兼操作手，在事故发生后仍不

《拌合站安全生产管理制度》内容和要求，导致左直宇未按照操作规程作业，是造成此次事故的间接原因

一。

3.施工单位安全生产主体责任意识不强，安全生产管理不到位，安全监管工作落实不到位。

经查，山东黄河工程集团有限公司安全生产管理不到位，对作业现场安全生产工作进行督促和检查不力

对各工种作业的组织安排协调不到位，安全隐患排查治理不到位，是导致此次事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

通过以上对事故的直接和间接原因的分析，事故调查组认定山东黄河工程集团有限公司“4·27”机械伤害

故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

1.事故责任单位----山东黄河工程集团有限公司

山东黄河工程集团有限公司作为施工方，该公司安全生产责任意识不强，安全生产教育培训不到位，安

生产管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患，造成此次事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安

生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立

健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产

平，确保安全生产。”、第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从

人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员

不得上岗作业。”、第三十二条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，

置明显的安全警示标志。”、第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章

度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

的规定。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的

产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款，发生

般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，建议由雅安市名山区应急管理局对山东黄河工程

团有限公司处以罚款二十万元以上五十万元以下的行政处罚。

2.事故责任人----山东黄河工程集团有限公司法人马向阳。

山东黄河工程集团有限公司法定代表人马向阳，作为公司安全生产第一责任人，全面负责本单位的安全

产工作。马向阳履行安全生产职责不力，对雨名快速通道TJ2标段专用拌合站安全生产工作督促、检查不足

未及时发现拌和站安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负

人对本单位的安全生产工作全面负责。”、第十八条第（五）项：“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消

生产安全事故隐患”。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款：“发生一般事故的，处上一年

收入百分之三十的罚款”的规定，建议由雅安市名山区应急管理局对马向阳处以上一年年收入30%罚款的行

处罚。

3.事故责任人----山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目负责人刘国玺。

刘国玺作为山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目负责人，未严格督促落实安全生产责

制，对雨名快速通道TJ2标段专用拌合站现场安全督促检查不力，未及时消除生产安全隐患，未其行为已违

了《四川省安全生产条例》第四条第二款：“生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章

标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。”、建设工程安全生产管理条例第二十一条第二项“施工单位的项目负责人应该由取得相应职业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故”。按照《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（二）项：“发生一次死亡1-2人事故或一次事故造成直接经济损失20万元以上100万元以下的，由安全生产监督管理部门对责任单位处以2万元以上10万元以下罚款，对责任人员处以5000元以上2万元以下罚款；”的规定，建议由雅安市名山区应急管理局对刘国玺处以5000元以上2万元以下罚款的行政处罚。

4.事故责任人----山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目安全管理员刘恒。

刘恒作为山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目安全管理员,未严格开展安全生产隐患排查工作、未严格落实安全生产责任制度，对操作人员安全生产教育培训不到位。其行为已违反了《四川省安全生产条例》第四条第二款：“生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。”的规定、按照《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（二）项：“发生一次死亡1-2人事故或一次事故造成直接经济损失20万元以上100万元以下的，由安全生产监督管理部门对责任单位处以2万元以上10万元以下罚款，对责任人员处以5000元以上2万元以下罚款；”的规定，建议由雅安市名山区应急管理局对刘恒处以5000元以上2万元以下罚款的行政处罚。

5.事故责任人----山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目专用拌合站站长左直宇。

左直宇作为山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目专用拌合站站长兼操作手,未严格落实安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规范，未按照《拌合站安全生产管理制度》进行操作。其行为已违反了《四川省安全生产条例》第四条第二款：“生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。”的规定、《四川省安全生产条例》第二十五条第二款：“从业人员应当履行安全生产义务，接受安全生产教育和培训，具备本职工作所需的安全生产知识和能，遵守安全生产规定”。按照《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（二）项：“发生一次死亡1-2人事故或一次事故造成直接经济损失20万元以上100万元以下的，由安全生产监督管理部门对责任单位处以2万元以上10万元以下罚款，对责任人员处以5000元以上2万元以下罚款；”的规定，建议由雅安市名山区应急管理局对左直宇处以5000元以上2万元以下罚款的行政处罚。

6.事故责任人----山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目专用拌合站工人古金富。

古金富作为山东黄河工程集团有限公司雨名快速通道TJ2标段项目专用拌和站工人，安全意识薄弱，未按照拌合站操作规程进行作业，在未通知拌合站站长兼操作手左直宇和刘大辉独自进入1号搅拌机搅拌桶内进行料作业，是此次事故的直接责任人，也是这次事故的直接受害者，事故发生后，经120抢救无效死亡，不再追其责任。

六、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，事故调查组提出以下防范措施及建议：

山东黄河工程集团有限公司要认真汲取这起事故的深刻教训，从导致事故发生的各个因素深刻反思，举一反三。对施工现场深入开展安全隐患排查整治工作，严防各类生产安全事故发生。进一步加强对现场作业的动态监管，严格落实安全生产规章制度，加强作业人员安全教育培训，切实提高作业人员的安全技能和安全意识。加强安全监管力度，发现违规行为要及时纠正、制止，杜绝违规违章作业现象出现，全面提高企业的安全水平。

山东黄河工程集团有限公司“4·27”机械伤害事故调查组

2021年6月29日

主办：雅安市名山区人民政府办公室　承办：雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股

蜀ICP备13021310号-1　网站标识码：5118030001　川公网安备51180302511814

党政机关

政府网
找错