辽阳忠友铝塑装饰有限公司“8.25”一般坠落事故调查报告

时间发布：2022-09-30 09:08
阅读次数:
609
次
信息来源：白塔区

2022年8月25日下午4时20分左右，在白塔区南门街道襄平郡三期在建小区内，发生一起一般坠落事故，造成1人死亡。死者：刘永风，男，59岁，鞍山人。直接经济损失100万元左右。

接到事故报告后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受区政府委托，6月28日，白塔区应急管理局会同区纪委监委、区总工会、区公安分局、区住建局、区南门街道办事处成立了事故调查组，并聘请有关专家参与事故调查

工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故情况报告如下：

一、企业基本情况：

1、辽阳忠友铝塑装饰有限公司（以下简称忠友装饰），法定代表人：刘树参；注册资本：1000万元整；公司地址：辽阳市宏伟区曙光镇四里庄村；经营范围：塑钢、铝合金门窗制作、安装，白钢、钛金制品制作、安装；断桥隔热门窗制造；室内外装饰装修；销售铝材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、宏伟区福威格门窗厂（以下简称福威格门窗），经营投资者：侯苗苗，经营场所：辽阳市宏伟区曙光镇南八里村；经营范围：金属门窗、塑钢门窗制造、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、**事故发生经过及事故应急救援情况：**

2022年8月25日下午4时20分左右，福威格门窗安装经理金富权外雇门窗安装人员刘永风在襄平郡三期16号楼7楼门窗安装完毕后，准备到下一层安装，当卸下身上防护绳和安全帽准备转移时，不小心绊到地面上的梯子后，失足从7楼坠落至一楼庭院平台上，坠落高度28米左右。同时干活的工友李某发现后立即查看，并拨打了120，后经120抢救无效后死亡。忠友装饰负责人刘树峰拨打了110。经事故调查组调查了解：事发当天死者刘永风没有饮酒行为，无思维行动异常，进行门窗安装工作时，身上佩戴有防护绳和安全帽等

防护用具。公安部门、死者家属、忠友装饰及福威格门窗对刘永风死亡原因无异议。

三、门窗安装工程项目承包情况：

襄平郡三期开发公司为辽阳市襄平房地产开发有限公司，该开发公司将襄平郡三期12号-21号楼的门窗制作、供应及安装等工程全部交由忠友装饰承包，经核实忠友装饰具备以上工程项目的安全生产条件和相应资质后，双方签订正规施工合同并明确双方安全生产职能：忠友装饰做为乙方负责乙方现场施工作业人员的安全，由现场施工所造成的一切安全事故均由乙方负责。忠友装饰接到门窗工程项目后，将门窗安装工程交由福威格门窗承揽，双方签订了门窗安装合同。经核实，福威格门窗属个人投资，公司无专门安装员工，不具备安全生产条件。安装门窗需临时外找安装工人并按天结算劳务。安装工人刘永风及其他工友均为福威格门窗安装负责人金富权所找。

四、事故原因：

（一）直接原因

死者刘永风在7楼门窗安装结束后，转移工作场地时，解下防护措施，安全意识放松，绊到梯子不慎坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、忠友装饰将门窗安装项目发包给不具备安全生产条件的福威格门窗，未对其安全条件，施工能力进行筛查和审核导致安全监管缺失，进而发生事故。

2、福威格门窗对临时雇佣的安装人员安全教育不到位，未编写安全施工方案和安全事故救助措施。

3、福威格门窗现场未设立安全员，未对现场可能发生的事故进行评估，未对施工人员进行安全培训和技术交底。

五、事故性质：

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故有关责任者的处理建议：

（一）有关责任人员

1.侯苗苗，做为福威格门窗经营投资人，对安全生产投入不够，未履行安全生产职能，未组织临时雇佣人员进行安全培训，导致事故发生，对事故发生有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，建议处两万元罚款的行政处罚。

2.金富权，现场管理不到位，未设立安全员，对现场施工安全督促、检查、教育不到位，导致发生事故，做为福威格门窗安装工程具体负责人，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，建议免去其福威格门窗安装项目经理职务。

（二）有关责任单位

忠友装饰将门窗安装项目发包给不具备安全生产条件的福威格门窗，未对其安全条件，施工能力进行筛查和审核，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条之规定，建议处以十万元罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1、忠友装饰应依据《中华人民共和国安全生产法》落实好安全生产责任制度，对承揽项目的单位或个人认真审核，不具备安全生产条件的坚决不用，同时加强安全教育培训，提高全体人员的安全生产意识。

2、福威格门窗应加强对临时用工人员的安全教育及岗前培训，加大安全生产经费的投入，现场设立安全员，发现问题隐患及时处理解决，防止事故悲剧发生。

3、侯苗苗作为门窗安装工程承揽者应牢固树立安全生产第一责任人的思想，建立健全并落实安全生产责任制，在不具备安全生产条件下不得承揽相关工程。

4、福威格门窗和忠友装饰全体人员要对本次事故进行认真反思，通过事故现场分析会、报告会，对全员进行教育，从事实中吸取教训，对事故提高警觉，克服侥幸心理和麻痹思想。

辽阳忠友铝塑装饰有限公司“8.25”一般坠落事故调查组

2022年9月30日

县（市）区网站

省内城市政府网站

浏览量：2166767

辽阳网站群 | 关于我们 | 网站地图

版权所有：辽阳市白塔区人民政府办公室

主办单位：辽阳市白塔区人民政府办公室

联系电话：0419-2123314

网站标识码：2110020001

辽公网安备：21100202000155号

ICP备案序号：辽ICP备05019982号-1