西安高陵怡馨园公租房项目“7•26”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-12-03 09:55 来源：应急管理局

2025年7月26日下午，高陵区鹿苑街道后高路怡馨园公租房项目部，1名工人在3号楼8层中部天井附着式升降脚手架平台进行内墙防水胶涂刷作业时，自附着式升降脚手架翻板处坠落死亡,直接经济损失约140万元的生产安全事故。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年7月30日，市政府依法成立由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、市住建局、高陵区政府为成员单位的西安高陵怡馨园公租房项目“7·26”高坠事故调查组（以下简称调查组），并邀请市纪委监委派员参加，同时聘请安全生产专家参与。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效” 和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调取视频、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，提出了改进和防范措施建议。

经调查认定，西安高陵怡馨园公租房项目“7·26”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

西安市高陵区怡馨园公租房项目于2024年4月16日开工建设，总建筑面积为6.1万平方米，包括3栋高层住宅、2栋配套用房及地下车库。其中，3号住宅楼地下层数2层，地上24层。截至2025年7月25日，3号住宅楼施工进度至地上11层。

（二）相关单位概况

1.建设单位：西安市高陵区城市建设开发有限公司（以下简称：高陵城发公司），主要经营范围为房地产开发经营等。

2.施工单位：陕西建工某公司（以下简称：总包单位），主要经营范围为建设工程施工等。

3.劳务分包单位：江苏万保华建筑工程有限公司（以下简称：万保华公司），主要经营范围为建筑劳务分包等。

4.附着式升降脚手架专业分包单位：江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司（以下简称：鑫昇腾公司），主要经营范围为智能脚手架、附着式升降脚手架的研发、生产、租赁与销售；提供建筑劳务服务等。

5.监理单位：亿诚建设项目管理有限公司（以下简称：亿诚监理公司），主要经营范围为建设工程监理等。

（三）事故发生经过

2025年7月26日8时许，万保华公司混凝土工长刘某恩安排工人马某起1人负责3号楼8层防水胶涂刷工作。

14时，马某起打卡进入项目部现场，未携带安全带。14时10分许，马某起进入3号楼进行防水胶涂刷工作，在8层中部天井附着式升降脚手架平台内涂刷防水胶时，踩到平台西侧翻板，翻板向下翻转，自孔隙处坠落至天井3层落地式脚手架水平防护胶合板上。事发时，马某起单独作业，且8层无其他作业人员，因此，无人目击事故发生，也无人报告与救援。

项目下班后，同宿舍工友黄某党发现马某起未回到宿舍，电话无人接通。22时24分，工友们电话报告工长刘某恩。刘某恩组织工人黄某党、吕某卫、马某雨到3号楼寻找。

22时50分许，刘某恩等4人发现马某起趴在3层中部天井防护平台上，呼之不应。22时58分，刘某恩立即电话报告总包单位项目经理陆某彬。23时14分，陆某彬和项目部李某、杨某辉先后到达3号楼展开救援。

7月27日0时47分，马某起被送往高陵区医院。1时许，经高陵区医院现场诊断，马某起已死亡。同时，高陵区医院接诊医生拨打110，3时44分，公安高陵分局赶赴3号楼现场进行勘验调查，排除了刑事案件可能。

（四）事故涉及设备安装、验收及交底情况

2025年4月15日，鑫昇腾公司制定的《附着式升降脚手架施工方案》报批通过，翻板密封要求是：“底部翻板设在底部副板与结构间的缝隙处，翻板采用宽度400mm的定型翻板，安装后扣在楼板上的宽度不少于50mm，端部略微抬起。扣在墙上时，翻板的抬起角度以45度至60度为宜。翻板不得踩踏、不得堆放物品。”2025年7月7日，总包单位、鑫昇腾公司以及亿诚监理公司对附着式升降脚手架首次安装进行了验收并签字盖章。截至事故发生前，3号楼附着式升降脚手架共完成三次提升，最后一次提升为7月21日完成验收，验收资料齐全，验收内容填写为合格。同时，总包单位完成对鑫昇腾公司安全技术交底，其中载明“施工期间，严禁将任何材料放置在翻板上，严禁任何人员在翻板上踩踏或走动”。但总包单位向万保华公司及作业工人进行安全技术交底时，交底记录未载明这一要求，交底有漏项。

（五）施工现场情况

2025年7月27日、28日，事故调查组会同相关专家两次对事发现场进行勘查，有关情况如下：

1.天井设计情况。高陵区怡馨园公租房3号楼中部天井为北侧室外连廊与主体结构形成的区域，设计为贯通一层至顶层，其东西方向长5.8米，南北宽3.05米。

2.附着式升降脚手架平台情况。现场勘验发现，3号楼中部天井处附着式升降脚手架翻板向下翻转。翻板宽度35厘米，翻板厚度2毫米，距离墙体37至40厘米，通过薄铁皮将翻板接宽3厘米后总宽达到38厘米，仅有一个点搭靠在墙体上。经现场试验，用薄铁皮接宽后，附着式升降脚手架翻板可以用手扳到水平位置，但薄铁皮变形明显，用手轻压，翻板即向下翻转，无法承受人体踩踏。

3.防护架及脚手架搭设情况。附着式升降脚手架平台下方，即3号楼中部天井7层搭设有钢管防护架，未安装防坠网。天井3至5层搭设落地式脚手架，3层装有水平防护胶合板平台，仅4层安装有防坠网。

防坠网安装方式为细铁丝绑扎，且已断裂，悬挂1个橡皮料桶及死者安全帽。

3层防护胶合板平台有大块血迹，确认为马某起坠落地点。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况。

马某起，生前为万保华公司高陵怡馨园公租房项目混凝土班组工人，于此次事故中死亡。

2.直接经济损失情况。

此次事故直接经济损失约140万元（不含事故罚款）。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息接报情况

由于马某起单独作业，且事发地无监控视频，事故发生准确时间难以确认。自7月26日22时58分，项目人员发现马某起趴在3层中部天井防护平台上后，直至7月27日6时20分向高陵区住建局报告此事，总包单位未按规定时间报告事故，属迟报事故行为。

7月28日，总包单位与死者家属签订了赔偿协议，善后工作结束。

（二）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

万保华公司混凝土工人马某起不具备高处作业资格，违规跨越防护栏杆进入附着式升降脚手架翻板区域实施高处临边作业，且未按规定佩戴、使用安全带；同时，事故翻板尺寸不足、铺设不牢固，马某起踩踏后翻板向下翻转，且翻板下方未按要求设置安全网兜底，最终造成其坠落至第三层胶合板硬隔离上身亡。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.万保华公司，项目主要负责人长期不在岗，未设置安全管理机构，未配备安全管理人员，未建立安全生产责任制，未建立安全生产规章制度和操作规程；未认真辨识施工现场存在的风险隐患，违规安排不具备高处作业资格的人员马某起在爬架上进行作业，未有效制止作业人员附着式升降脚手架周边施工不戴安全带的违章行为；安全生产隐患排查不到位，整改不彻底，未按照总包单位要求对3号楼7层防护架及时安装防坠网。

2.总包单位，对专业分包、劳务分包单位项目负责人长期不在岗、安全防护措施不到位、附着式升降脚手架翻板安装不规范等问题隐患未采取有效措施督促整改；未对现场进行风险辨识，在附着式升降脚手架平台范围内，未在危险区域设置安全警示标志。安全技术交底不彻底，未将“附着式升降脚手架翻板处禁止踩踏”这一要求向劳务人员进行交底。事故发生后，未按规定时间向有关部门报告事故情况。

3.鑫昇腾公司，项目主要负责人长期不在岗，安全生产管理职责悬空；附着式升降脚手架未严格按照专项施工方案组织施工，翻板不符合专项施工方案及《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）等相关标准要求，提升验收自检不严格，在总承包单位发现此问题后，其仍未按照专项施工方案要求整改，而是擅自采用薄铁皮加宽方式连接，致使存在翻板宽度不足的隐患。

4.亿诚监理公司，履行监理工作职责不细致，对附着式升降脚手架验收、检查不全面，未发现翻板存在宽度不足的安全隐患；对劳务公司安全管理人员缺失、防坠网未安装等问题隐患，未采取有效措施督促整改。

5.高陵城发公司，作为高陵区怡馨园公租房项目建设单位，对总包单位、鑫昇腾公司验收危险性较大的分部分项工程不细致、不全面的问题失管失察。

（三）有关部门履职情况

调查中发现的有关公职人员履职情况，已移送纪检监察部门进行处理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员（1人）

马某起，男，生前系万保华公司工人，在不具备高处作业资格的情况下，违规跨越防护栏杆进入附着式升降脚手架翻板区域实施高处临边作业，且未按规定佩戴、使用安全带，导致高坠死亡，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究其相关责任。

（二）建议作出行政处罚或行政处理的人员（4人）

1.王某林，男，万保华公司高陵区怡馨园公租房项目负责人，作为劳务公司项目负责人长期不在岗，未有效履行安全管理职责，未建立安全管理机构，未配备安全管理人员，未采取措施消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项等规定，对其作出相应行政处罚。

2.陆某彬，男，总包单位高陵区怡馨园公租房项目经理，安全生产工作职责落实不到位，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能及时消除生产安全事故隐患；未对分包单位安全生产进行管理，对分包单位安全生产管理机构不健全，项目负责人长期不在岗现象未采取有效措施整改；对作业人员安全教育培训不到位，致使安全技术交底不全面、不细致，作业人员缺乏高处作业安全常识和安全防范能力。对有关问题负有责任。事故发生后，未按规定时限向有关部门报告事故情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项、第七项的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款、第一百一十条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条等规定，对其作出相应行政处罚。

3.李某，男，总包单位高陵区怡馨园公租房项目安全管理负责人，安全生产管理职责履行不到位，未严格落实安全生产检查及生产安全事故隐患排查责任，对现场存在的安全隐患未有效落实整改；安全技术交底不彻底，对作业人员安全

教育培训不到位，对有关问题负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项的规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定，对其作出相应行政处罚。

4.田某，亿诚监理公司高陵区怡馨园公租房项目总监，监理职责履行不到位，未严格对危险性较大的分部分项工程进行验收，致使附着式升降脚手架翻板与专项施工方案不符，不符合相关标准规范；未严格落实日常安全生产事故隐患整改，对现场防护设施不健全、作业人员违章作业现象未能及时发现。对有关问题负有责任。该公司的行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的相关规定，建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规，对其作出相应的行政处罚。

（三）对有关单位的责任认定及处理建议（5家）

1.万保华公司，项目主要负责人长期不在岗，未设置安全管理机构，未配备安全管理人员；未建立安全生产责任制，未建立安全生产规章制度和操作规程；未认真辨识施工现场存在的风险隐患，未告知作业人员工作岗位存在的危险因素、防范措施，作业现场安全管理缺失，未能及时发现并制止作业人员的违规冒险行为；安全生产隐患排查不到位，整改不彻底；对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的相关规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，对其作出相应的行政处罚。

2.总包单位，未有效督促专业分包单位、劳务单位安全管理人员履行职责，风险辨识不到位，未及时消除事故隐患；作业人员安全教育培训不到位、安全技术交底不彻底，附着式升降脚手架提升验收流于形式。对有关问题负有责任。该公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款和《建设工程安全生产管理条例》第二十七条的相关规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项和第一百零二条等规定，对其作出相应的行政处罚。

3.鑫昇腾公司，附着式升降脚手架翻板未严格按照专项施工方案组织施工，不符合相关行业标准，自检及验收流于形式，对有关问题负有责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款、《危险性较大的分部分项

工程安全管理规定》第十六条的相关规定，建议市住建局依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条第三项及相关法律法规，对其作出相应的行政处罚。

4.亿诚监理公司，履行监理工作职责不细致，对附着式升降脚手架验收、检查不全面;对劳务公司安全管理人员缺失、防坠网未及时安装等问题隐患，未采取有效措施督促整改。对有关问题负有责任。该公司的行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的相关规定，建议市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二项及相关法律法规，对该公司作出相应的行政处罚。

5.高陵城发公司，对总包单位、鑫昇腾公司验收危险性较大的分部分项工程不细致、不全面的问题失管失察。责成其向高陵区政府作出深刻书面检查。

（四）建议企业内部处理人员（2人）

1.刘某恩，万保华公司高陵区怡馨园公租房项目混凝土工长，负责混凝土班组生产与安全，主观认为附着式升降脚手架周边作业不属于高处作业，对马某起违规跨越防护栏杆进入附着式升降脚手架翻板区域实施高处临边作业，且未按规定佩戴、使用安全带的行为管理不严，建议由万保华公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

2.吴某，高陵城发公司高陵区怡馨园公租房项目负责人，对总包单位、鑫昇腾公司验收危险性较大的分部分项工程不细致、不全面的问题失管失察，建议由高陵城发公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

五、事故改进和防范措施建议

（一）汲取事故教训，深入自查自纠。万保华公司、总包单位、鑫昇腾公司和亿诚监理公司要深刻吸取事故教训，认真履行企业安全生产主体责任，全面落实生产经营单位安全生产条件，健全安全生产机构，配备专职安全管理人员。严格落实作业现场安全操作规程，加强员工安全教育培训，强化安全考核和应急演练，切实提高从业人员安全防范意识和操作技能。要严格执行危险性较大的分部分项工程验收制度，对不符合相关标准的现象全面落实整改。强化对作业现场的安全管理检查，坚决杜绝现场管理不到位等突出问题，严防类似事故再次发生。

（二）深刻举一反三，全面排查整治。总包单位要深刻汲取事故教训，举一反三，全面开展所属项目安全生产专项排查整治。重点突出劳务分包及专业分包单位安全管理，重点审查安全生产组织机构不健全、安全生产规章制度不落实、危险性较大的分部分项工程验收不规范、作业人员普遍性违章等极易造成事故发生的突出问题，坚决杜绝以包代管，层层下移安全责任的问题。

（三）加大管理力度，严格考核奖惩。高陵区城发公司要深刻汲取此次事故教训，举一反三，扎实开展管辖项目的专项排查整治。加强对施工总承包单位的日常安全管理和作业现场安全巡查，督促相关单位及时消除安全隐患，严格落实风险管控措施。要进一步加大考核、奖惩力度，采取有力措施，坚决防止此类事故再次发生。

（四）落实属地责任，强化行业监管。高陵区住建局要深刻汲取此次事故教训，牢固树立安全发展理念，按照“管行业必须管安全”总体要求，扎实开展建设工程等领域安全生产专项整治活动，加大隐患排查治理，强化危险性较大的分部分项工程等危险作业环节的安全监管，严格执法，依法严肃查处各类违法违规行为，确保安全生产形势稳定好转。