瑞昌码头镇皖江商贸公司“10·1”车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2025-08-11 信息来源：瑞昌市应急管理局 责任编辑：李进士 字号：[大 中 小

2022年10月1日14时30分，华中木业公司一区堆场内，驾驶员董某某驾驶一辆车牌为皖R*****号中型载货专项作业车执行洒水作业。期间，操作不当，与行人谈某某发生碰撞，从而导致发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约132万元。事故发生后，董某某向公安机关以董某某涉嫌过失致人死亡移送审查起诉。2024年3月20日，瑞昌市人民法院判决董某某犯过失致人死亡罪，处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。起事件为生产安全瞒报事故。

2025年1月，瑞昌市应急管理局接到群众举报后对该事件进行复核，初步认为其符合生产安全事故要件，并向瑞昌市人民政府汇报。瑞昌市要求依法依规调查，严肃处理事故责任单位及相关人员，深刻剖析事故原因，制定有针对性的防范和整改措施，切实用事故教训推动安全生产工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，瑞昌市人民政府于2025年3月31日成立了由安局、市总工会、市公安局交管大队、码头镇政府等部门单位人员组成的事故调查组，对事故展开全面调查。

经事故调查组查明，2022年10月1日事故发生后，瑞昌市码头镇人民政府、码头工业城管委会、瑞昌市公安局、瑞昌市应急管理局等部门接场。其中，瑞昌市公安局经现场勘验认定该事件涉嫌过失致人死亡，并以过失致人死亡罪立案侦查，故未启动事故调查程序。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对相关人员进行询问，查阅相关资料，进行取证和综合生和报告经过，查明了事故原因，明确了事故的性质和责任，对事故责任单位和相关责任人提出了处理建议及防范整改措施。

经调查认定，瑞昌码头镇皖江商贸公司“10·1”车辆伤害事故，是一起因临时用工人员教育培训不到位、驾驶与准驾车型不符的机动车辆责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.皖江商贸公司

皖江商贸公司，成立于2021年10月9日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：**********，注册资法定代表人：范某，注册地址位于江西省九江市瑞昌市码头镇工业城镇南路，是一家以从事批发业为主的企业，登记机关：瑞昌市市场监督管理局。

2.华中木业公司

华中木业公司，成立于2014年1月14日，企业类型为有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：**********，注册资本6569定代表人孙某。注册地址位于江西省九江市瑞昌市码头镇工业城镇南路，是一家以从事木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业为主的企业，登记机管理局。

（二）事故发生经过

2022年10月1日14时，皖江商贸临时清扫人员到位，准备清扫华中木业一区清空的堆场。负责人范某让董某某启动作业场地的洒水车进行洒场后，与临时负责人陈某某、周某某商议后，先开车尾喷洒装置驾车缓慢行驶两三圈湿润地面，供清扫人员作业。

14时20分，董某某关闭车尾洒水开关，开启副驾驶车头外侧冲水开关，驾车反复前后移动冲刷地面五六趟。

14时30分，董某某注意到谈某某驾驶两轮电动车到现场，停车后加入清扫。

14时40分，董某某倒车冲水时感觉后轮颠簸，观察反光镜后前移车辆少许，下车检查发现谈某某侧躺地面，头部严重受压，已当场死亡。

（三）事故现场情况

2025年事故调查组勘验现场时发现，事故现场已不具备勘验条件。事故调查组调取了瑞昌市公安局刑事科学技术室警务人员制作的现场勘验
原始情况：

事故发生地位于瑞昌市码头镇华中木业一区。东侧为边山，西侧为江西吉恩重工有限公司，南侧为沿江大道，北侧为长江。堆场中心位于华一块大空地，四周被铁皮栅栏包围。洒水车在堆场西南角，车长6.9米，宽2.2米，车头朝南，车尾朝北，车头距离堆场南面围栏15.8米。死者谈某侧作业台3.8米，右脚距离洒水车北侧作业台3.9米，身体呈仰卧状，头朝西，脚朝东。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故伤亡情况：1人死亡。死者谈某某，女，55岁，江西省九江市瑞昌市码头镇人，身份证号码：360481**********。直接经济损失：1
偿、财产损失等）

二、事故原因分析及性质

（一）直接原因分析

2022年10月1日，洒水车司机违法驾驶与准驾车型不符的机动车，在无现场指挥且人员作业较多的区域冲刷地面，其在倒车作业时，后轮压过清扫人员
场死亡，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.皖江商贸公司

（1）员工教育培训工作落实不到位，仅停留在口头层面，未制定安全教育培训计划，也未按规定对员工进行教育培训及考核，导致员工安全意
处置能力。

（2）洒水车维护保养管理存在漏洞，该车为临时转借自武宁县武祥石业有限公司，使用前未检查维保记录，也未检查倒车提示音乐是否损
格核对驾驶证资质，仅凭司机自述具备驾驶能力即允许其上岗作业。

2.华中木业公司

（1）部门职责与管理体系混乱。按公司规定，招入企业并签订合同本属招商部职责，但与改企业签订合同实际由物流部完成。物流部安全
约束，其配备的安全员也不纳入企管部管理体系，导致安全监管链条断裂。

（2）安全生产制度落实缺失。全员安全生产责任制制定存在明显缺失，安全生产存在盲区盲岗，各责任部门责任边界模糊。

（3）现场监管与协调机制失效。一区石子临时堆放地长期无人监管，物流部未通知企管部介入，企管部也未主动履行监管职责，形成管理真

（4）物流部对入驻的皖江商贸未履行安全生产管理责任，既未对其员工开展教育培训，作业现场也未安排专人协调指挥，更未签订专门的
存在显著安全隐患。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，事故调查组认定，该起事故是一起因临时用工人员教育培训不到位、驾驶与准驾车型不符的机动车辆引发的一般生产安
三、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

1.皖江商贸公司

皖江商贸相关人员均为聘请的临时作业人员，未按规定对员工进行教育培训及考核；临时转借自武宁县武祥石业有限公司的洒水车，使用前未对常检查，也未检查倒车提示音是否损坏；招聘司机时未核对驾驶证资质，仅凭司机自述具备驾驶能力即允许其上岗作业；对事故的发生负有主要责任。

2.华中木业公司

华中木业各部门职责与管理体系混乱，全员安全生产责任制制定有缺失，存在明显的盲区盲岗。各相关部门安全管理责任边界不清，安全管场监管与协调机制失效，一区石子临时堆放地长期无人监管，形成管理真空；对入驻的皖江商贸未履行统一协调管理责任，更未签订专门的安全生的发生负有重要责任。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）直接责任

谈某某，女，群众，系皖江商贸临时清洁工。在此次清扫场地作业中，谈某某因迟到后匆忙投入清扫工作，未经教育培训即上岗作业，未能风险，在洒水车处于作业状态时进入车辆尾部视觉盲区进行清扫。当洒水车向后倒车时，谈某某被碾压身亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在不再对其追究相关责任。

董某某，男，群众，系皖江商贸洒水车司机。其实施了一系列违法行为及不当驾驶行为：驾驶与准驾车型不符的机动车，明知洒水车倒车提员密集区域驾驶；在冲刷场地倒车时，未在视觉盲区谨慎驾驶，也未在倒车提示音乐损坏的情况下边鸣笛边倒车，导致车辆尾部人员未及时察觉危有直接责任。鉴于其已因此次事故接受刑事处罚，不再对其追究刑事责任。

（二）领导责任

1.皖江商贸公司

①范某

范某，男，群众，系皖江商贸主要负责人，主持公司全面工作。其未履行主要负责人安全生产管理职责；未核对驾驶证资质，仅凭司机自述其上岗作业，对事故的发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

2.华中木业公司

①江某某

江某某，男，中共党员，系华中木业时任董事、总经理，担任公司安全生产主要负责人，全面负责安全生产工作。其在位期间未有效履行主理职责，未严格按照要求组织制定并落实全员安全生产责任制，未按各部门职责合理安排监管工作，对安全生产管理工作处于“各自为战”状态视市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

（三）对责任单位和其他单位的行政处罚建议

1.皖江商贸公司

皖江商贸相关人员均为聘请的临时作业人员，未按规定对员工进行教育培训及考核；导致从业人员安全意识淡薄，对事故的发生负有主要责急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

2.华中木业公司

华中木业全员安全生产责任制制定有缺失，存在明显的盲区盲岗；未对承租单位进行统一协调、管理，对事故的发生负有重要责任。建议由据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）皖江商贸公司

皖江商贸要切实履行生产经营单位安全生产主体责任，依法制定并实施本单位全员安全生产责任制和安全操作规程，明确各岗位安全职责，与所有员工签订劳动合同，严禁临时用工“脱管”现象；建立司机资质审核制度，聘用前须核查驾驶证及从业资格证，杜绝“自述上岗”行为；落所有作业车辆（含转借设备）定期检查，确保倒车提示、制动系统等安全装置完好有效，严禁带故障运行。

（二）华中木业公司

华中木业认真理清各部门职责和监管机制，强化企管部安全监管权威，将物流部等部门的安全管理纳入企管部统一协调范畴管理；严格执行面负责招入企业及合同签订工作，严禁物流部等其他部门越权操作；对厂区内所有临时堆场、作业区域实行“定人定责”监管，其他部门引入企业前通知企管部介入，双方联合进行安全条件确认。

分享到：

【打印本