寻乌县“6·4”高处坠落事故调查报告

寻乌县“6·4”高处坠落事故调查组

2026 年 7 月

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位基本情况 1
（二）项目概况 1
（三）事故发生经过 2
（四）人员伤亡及直接经济损失情况 3
（五）善后处置情况 3
二、事故原因与性质认定 3
（一）直接原因 3
（二）间接原因 4
（三）事故性质 5
三、事故责任认定和处理建议 5
（一）免于追究责任人员 5
（二）对施工单位及相关人员处理建议 5
（三）对监理单位及相关人员处理建议 6
四、防范措施与整改要求 6
（一）压实企业安全生产主体责任 6
（二）严格施工现场安全防护管控 6
（三）压实在监项目安全监理责任 7
（四）压实行业监管和建设单位管理责任 7
（五）举一反三全面排查整治 7

2026年6月4日，江西焕发建设工程有限公司承建的寻乌县东江源颐养中心二期项目，在旅居楼室内装修施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，寻乌县人民政府依法成立寻乌县“6·4”高处坠落事故调查组。调查组坚持实事求是、尊重科学、依法依规原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、综合分析，查明事故发生经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定事故性质与责任，提出防范整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

江西焕发建设工程有限公司，成立于2021年3月19日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91360803MA3ABD5Y7Q，法定代表人：张某；公司地址：江西省赣州市上犹县东山镇。经营范围包括建设工程监理、建设工程施工、公路管理与养护、建设工程设计、水利工程建设监理、住宅室内装饰装修、建筑劳务分包等。2024年5月31日取得江西省住建厅核发的安全生产许可证，编号：（赣）JZ安许证字〔2021〕040195，许可范围：建筑施工，有效期：2024年5月31日至2027年5月31日。

（二）项目概况

寻乌县东江源颐养中心二期项目位于寻乌县晨光镇民裕

村，总建筑面积5922.89平方米，合同造价1505.98万元，2025年1月26日开工建设。主要建设内容：新建康复楼（3004.29平方米）、旅居楼（2906.71平方米）、门卫室（11.89平方米），配套建设园林绿化、亮化、道路硬化、供水、供电、围墙等设施。建设单位：寻乌县民政局，项目负责人：刘某权；施工单位：江西焕发建设工程有限公司，项目经理：孔某荣；监理单位：江西业发建设咨询有限公司，项目总监：曾某腾；设计单位：广州黄埔建筑设计院有限公司。事故发生时，项目康复楼、旅居楼主体已完工，处于室内外装修装饰阶段，事故发生于旅居楼室内装修作业过程。

（三）事故发生经过

2026年6月4日，江西焕发建设工程有限公司在该项目旅居楼组织泥工、瓷砖铺贴、油漆3个班组同步开展室内装修作业。泥工班组：班组长温某德，工人钟某权、刘某凤、邱某玉、刘某兰；瓷砖铺贴班组：班组长李某平，工人温某明、赖某秀、李某秀、刘某妹、彭某梅；油漆班组：班组长陈某江，工人胡某华、张某兵、黄某海、吴某枝。

当日下午，泥工班组工人刘某兰在二楼作业时发现水泥、石灰等物料剩余，遂向一楼户外驾驶铲车进行水泥搅拌作业的钟某权喊话，要求用物料提升机转运剩余物料。钟某权告知刘某兰先到三楼备料，再启动提升机，随后继续户外铲车搅拌作业。16时许，刘某兰在三楼完成物料准备，在物料提升机未响

铃呼叫、未佩戴安全帽及安全绳等防护用品的情况下，擅自打开三楼停层平台安全防护门并向外探身查看，不慎失足坠落至一楼地面。

事故发生后，钟某权听到声响立即呼叫工友施救，同时拨打 120 和 110；16 时 30 分许，工友徐某火等人将刘某兰送往寻乌县人民医院抢救；18 时许，刘某兰经医院抢救无效死亡。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，无其他人员受伤，无直接财产损失。死者刘某兰，女，汉族，寻乌县晨光镇民裕村村民，系该公司泥工班组砂浆转运临时工。

（五）善后处置情况

事故发生后，县委、县政府高度重视，县公安局、应急管理局第一时间赶赴现场勘查、围挡警戒。县民政局、住建局连夜组织业主、施工单位与死者家属协商善后。2026 年 6 月 5 日，施工单位与死者家属签订《工伤死亡赔偿协议书》并赔偿到位，善后处置完毕。

二、事故原因与性质认定

（一）直接原因

1. 作业人员违章冒险作业。刘某兰安全意识淡薄，高处作业未按规定佩戴安全帽、系挂安全绳，在物料提升机未呼叫、未确认安全的前提下，擅自打开停层平台安全防护门向外探身查看，失足坠落，是事故发生的直接原因。

2. 现场安全防护管控缺失。三楼停层平台安全防护门未实现联锁管控、专人监护，可随意开启，违规开启后无即时警示与制止，防护设施失效，坠落风险突出。

（二）间接原因

1. 施工单位主体责任不落实。安全生产责任制流于形式，未严格执行高处作业、物料提升机使用、临边洞口防护等安全管理制度；安全教育培训不到位，未对临时工开展三级安全教育、安全技术交底及高处作业专项培训，作业人员安全技能与风险意识严重不足；现场安全管理缺位，未安排专职安全员旁站监护，对不戴防护用品、擅自开启防护门等违章行为未及时制止；安全投入不足，防护设施维护、个人防护用品配发与使用监管不到位。

2. 监理单位履职不到位。江西业发建设咨询有限公司未严格履行监理职责，对施工现场高处作业、临边防护、人员违章等安全隐患未及时发现、督促整改；对施工单位安全教育、技术交底、现场监护不到位等问题未下达整改指令，安全监理失职。

3. 现场管理与班组管控薄弱。专职安全生产管理人员未认真履行现场安全管理职责，未检查作业人员防护用品佩戴情况，未对物料转运、提升机使用等关键环节进行安全监护；多班组交叉作业，现场协调、风险告知、安全确认机制缺失。

（三）事故性质

经调查认定：寻乌县“6·4”事故是一起一般生产安全责任事故，由作业人员违章作业、施工单位安全管理缺失、监理单位履职不到位、现场安全防护与监护缺位共同导致。

三、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

刘某兰，违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对施工单位及相关人员处理建议

江西焕发建设工程有限公司：未落实安全生产主体责任，安全管理、教育培训、现场监护、隐患排查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项给予行政处罚。

张某：公司法定代表人，未依法履行安全生产第一责任人职责，未督促落实安全管理制度、教育培训及隐患治理，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项给予行政处罚。

孔某荣：项目经理，施工现场安全生产直接责任人，现场管理、技术交底、安全监护不到位，建议由县住建局依法处理，并由公司依规追责。

彭某宗：专职安全生产管理人员，未履行现场安全管理职

责，未检查防护用品佩戴、未制止违章行为，建议由县住建局依法处理，并由公司依规追责。

（三）对监理单位及相关人员处理建议

江西业发建设咨询有限公司：未严格履行安全监理职责，对现场隐患失管失察，对事故发生负有监理责任，建议由县住建局依法处理。

曾某腾：项目总监，未严格落实监理旁站、隐患排查、整改督促职责，建议由县住建局依法处理。

四、防范措施与整改要求

（一）压实企业安全生产主体责任

施工单位立即全面停工整改，健全全员安全生产责任制，完善高处作业、临边洞口、物料提升机等专项安全管理制度与操作规程，确保安全投入、培训、防护、监护、应急“五到位”。严格落实三级安全教育、安全技术交底、班前安全喊话等制度，重点加强临时工、农民工及高处作业人员安全培训，考核合格方可上岗；严禁无防护、无交底、无监护违章作业。

（二）严格施工现场安全防护管控

全面排查临边、洞口、停层平台、提升机等关键部位安全防护，实现防护门联锁关闭、专人管理；高处作业必须规范佩戴安全帽、系挂安全绳，配备专职安全员旁站监护，及时制止违章行为；强化“四口五临边”、作业面施工脚手架同步防护、作业层脚手板满铺、水平兜网设置等安全防护措施。

（三）压实在监项目安全监理责任

严格按照三管三控一协调职责，加大项目施工现场巡查、旁站频次，重点核查提升系统、特种设备、特种作业、临边防护、劳保防护用品佩戴、安全教育交底等情况，对隐患坚决下达整改指令，拒不整改的及时上报建设单位或主管部门。组织全员开展警示教育，所有在监项目同步开展高处坠落隐患专项排查，闭环整改各类安全隐患。

（四）压实行业监管和建设单位管理责任

住建部门要加强建筑施工安全监管，开展高处坠落、物体打击、“三违”作业等专项整治，从严查处违法违规行为。建设单位要严格履行管理责任，对施工单位劳务分包、施工现场、劳务用工、关键岗位人员履职等情况要监督把关，定期对参建责任主体安全管理体系运行情况、安全责任落实情况进行检查，确保施工安全。

（五）举一反三全面排查整治

全县各建筑施工、生产经营单位深刻吸取事故教训，立即开展安全隐患大排查大整治，重点整治高处作业、临时用电、起重机械、特种作业、有限空间等高危环节，坚决防范同类事故再次发生。