政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

依申请公开

政府公报

国家地方部门平台链接

四川省康睿劳务有限公司“10•24”机械伤害一般事故调查报告

发布时间：2021-12-30　信息来源： 内江市威远县应急管理局　【字体：大中小 】

2021年10月24日2时15分许，四川省康睿劳务有限公司在成渝钒钛科技有限公司炼铁厂原料车间1#、3#矿焦线从事卸料作业过程中发生一起安全事故，造成1人死亡。经济损失约93.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，按《威远县人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的批复》要求，威远县人民政府委托威远县应急局牵头组织成立由威远县应急局局长杨岗同志担任组长，成员单位有威远经开区，威远县纪委监委、公安局、应急局、总工会、人社局、经信局，并邀请威远县人民检察院参加的四川省康睿劳务有限公司“10·24”机械伤害一般事故调查组，对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场监控、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。形成了《四川省康睿劳务有限公司“10·24”机械伤害一般事故调查报告》。

一、事故概况

（一）死者基本情况

姓名：宋玉琼，身份证：511024**********，住址：四川省威远县连界镇；工作单位：四川省康睿劳务有限公司；工种：矿线进料工；劳动合同：甲方根据工作需要确定乙方的工作地点和工作岗位（1#、3#炉中转仓守机及定置卫生），合同有效期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）事故发生单位情况

四川省康睿劳务有限公司，住所：四川省内江市威远县严陵镇中心街129号附1号；法定代表人：黄科御；营业期限：2014年06月16日至长期；统一社会信用代码：915110243093035 95T；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；工业工程设计服务；金属材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法主动开展经营活动）。劳务派遣经营许可证编号：川人社派202110050002号；许可经营事项：劳务派遣；发证日期：2021年04月19日（有效期叁年）。

（三）事故相关单位情况

成渝钒钛科技有限公司，住所：威远县连界镇解放街；统一社会信用代码：915110007274474875（有效期至2036年9月4日）；法定代表人：王劲；首席执行官（CEO）:代宾；类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：钒钛矿烧结、钒钛矿冶炼、提钒炼

钢、钒加工、钢压延加工；氧气（包括液氮）、氩气（包括液氩）、液氮、煤气生产；自产产品销售（设计国家专项专营规定的，从其规定；属配额许可证管理的商品，凭许可证经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）合同签订情况

劳务合同书，甲方：成渝钒钛科技有限公司；乙方：四川省康睿劳务有限公司；签约日期：2021年5月31日；有效期：1年；甲、乙双方本着平等互利和协商一致的原则，就甲方所属炼铁厂1#、3#高炉槽下、槽上岗位、1#、3#高炉矿焦线、除尘岗位项目劳务承包事宜达成一致，并签订本合同，共同遵守。劳务概况：负责岗位守机、现场定置卫生、协助炉后住控制室人员生产组织和现场设备检维修维护（槽上岗位：1#、3#中转仓下至配料仓上设备设施；槽下岗位：1#、3#炉配料仓下震动至1#、3#炉主皮带的设备设施），劳务地点：甲方老区炼铁厂，临时工作安排。

（五）现场勘查情况

根据威远县公安局提供的《现场勘验笔录》：现场位于四川省威远县连界镇川威炼铁厂1#、3#矿焦线中转仓，该中转仓北邻4号高炉，南邻1#、3#高炉，西南邻1#、3#矿焦线原料仓。

中心现场位于四川省威远县连界镇川威炼铁厂1#、3#矿焦线中转仓。现场勘验发现，该中转仓南北宽15米、层高3.5米，中转仓内距北墙3.1米、距东墙1.5米处有一呈东西走向的轨道，为7号轨道；7号轨道南侧5米处有一呈东西走向的轨道，为6号轨道。7号轨道上距东墙11.7米处有一卸料小车，高2.7米。该小车南侧西缘上、距地1.25米处有一橙色方形控制器，控制器上并列的圆形按键上由上至下分别印有“ON、OFF、上、下”字样。

卸料小车南侧面上距东缘1.3米处有一爬梯，宽0.7米。沿该爬梯上至操作平台，平台长2.14米、宽1.1米，平台设有护栏，高0.75米，平台上有钢钎、铁铲等物品。平台上距南缘0.26米、距西缘0.79米处地面有残缺鞋印1枚（直接拍照）。平台西侧为卸料口。

平台上方0.77米、距南缘0.8米处有一呈南北走向的横梁，高0.6米、宽0.25米。横梁底部有一范围为0.9米X0.25米的擦划痕迹；横梁西侧面上距顶部0.4米、距北缘3.5米处有一范围为0.2米X0.1米的擦划痕迹。

现场勘验未发现其他异常现象。

（六）现场示意图



二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年10月23日19时40分，卢义琴（四川省康睿劳务有限公司焦线工）组织当班8人（原料仓放料口4人，矿线工2人，焦线工1人，除尘工1人）在成渝钒钛科技有限公司炼铁厂原料仓会议室召开班前会进行工作安排（矿线工2人交替上班，1人从20时工作至次日2时由另一人交替工作至次日8时，其余6人从20时工作至次日8时），曾勇（成渝钒钛科技有限公司炼铁厂1#、3#炉矿焦线班长）在会上强调了安全注意事项，班前会结束后8名工人各自到原料仓岗位工作。

2021年10月24日2时00分宋玉琼（四川省康睿劳务有限公司矿线工）交替林建英上班（四川省康睿劳务有限公司矿线工），宋玉琼接班后到爬上卸料小车上查看，发现卸料口有一点堵塞，就准备用钢钎捅堵塞位置清理卡料，宋玉琼指挥卢义琴按下卸料小车移动装置（上）按钮，按下按

钮瞬间卸料小车往大梁方向移动，将宋玉琼夹挤在大梁中间，卢义琴见状立即按下卸料车移动按钮装置（下）按钮，卸料车向大梁反方向移动，卢义琴爬到卸料小车上将宋玉琼放到自己身上，同时用对讲机通知曾勇及在场工人上来帮忙抢救。

（二）事故应急处置情况

1.应急处置和事故信息报送情况。2021年10月24日2时14分曾勇赶到事故发生现场和一名工人将宋玉琼从卸料小车上抱至地面并拨打威远县第三人民医院急救电话，2时29分威远县第三人民医院救护车赶到现场，医生对宋玉琼进行急救与处理后，威远县第三人民医院救护车将宋玉琼送至医院抢救，经威远县第三人民医院抢救无效，宋玉琼于2021年10月24日3时36分被宣布临床死亡（死亡原因：胸廓挤压致创伤性休克、呼吸循环衰竭）。

2021年10月24日2时15分左右曾勇向陈章建（成渝钒钛科技有限公司炼铁厂工长）报告了事故情况，2时30分陈章建向刘忠建（成渝钒钛科技有限公司炼铁厂车间主任）报告了事故情况，3时19分刘忠建向邱仕权（成渝钒钛科技有限公司炼铁厂安全主管）报告了事故情况。

2021年10月24日2时32分卢义琴向黄兴章（四川省康睿劳务有限公司总经理）报告了事故情况，2时58分黄兴章向聂洪英（四川省康睿劳务有限公司安全管理人员）通报了事故情况并要求其向威远县应急局报告事故情况，4时58分聂洪英向威远县应急局报告了事故情况。

当日3时许，救援工作结束，所有人员撤离事故现场。

2.应急处置评估结论。卢义琴应急处置及时，将卸料车向大梁反方向移动，把宋玉琼放到自己身上，及时求救等待救援，120及时达到现场救援。

四川康睿劳务有限公司总经理黄兴章自接到事故报告后未能于1小时内上报事故，其行为构成迟报。

（三）事故善后处置情况。2021年10月29日死者家属得到安抚并达成协议，双方签订了《一次性工伤赔偿协议书》，未造成社会影响。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

宋玉琼违反操作规程，由于卸料小车靠近大梁，空间狭小不易操作，便站在卸料小车上违章指挥卢义琴运行卸料小车，卢义琴在不具备操作能力且卸料小车上有人的情况下违章作业，导致卸料小车向大梁移动将宋玉琼夹挤在大梁中间，造成宋玉琼经抢救无效死亡。

（二）间接原因

四川省康睿劳务有限公司对员工教育培训不到位，职工安全意识不强，缺乏安全生产知识，未熟悉并遵守有关的安全生产规章制度和安全操作规程，无安全互保意识，对工作场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施不了解。

四川省康睿劳务有限公司现场安全管理不到位，公司安全管理人员履行职责不到位，检查本单位的安全生产状况不力，未能及时排查出生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，从未对事故发生地进行安全检查，现场安全管理严重缺失。

（三）事故性质

经调查取证认定：四川省康睿劳务有限公司“10·24”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对有关责任人和责任单位提出如下责任划分及处理建议。

（一）对事故单位相关责任人的责任认定及处理建议

1、宋玉琼（死者）安全意识淡薄，违反操作规程并违章指挥，导致事故发生，应对事故负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2、卢义琴（四川省康睿劳务有限公司矿焦线工）违反操作规程，未拒绝违章指挥，导致事故发生，应对事故负重要责任，建议公司按内部有关规定处理。

3、聂洪英（四川省康睿劳务有限公司安全管理员）未依法履行安全生产管理职责，检查本单位的安全生产状况不力，未能及时排查出生产安全事故隐患；未及时纠正和制止职工违章指挥、违反操作规程的行为，导致事故发生，应对此次事故负安全管理责任。违反了《中华人民共和国

安全生产法》的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十（年收入30000元）6000元的罚款。

4、黄兴章（四川省康睿劳务有限公司总经理）未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，组织实施本单位安全生产教育和培训不力；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除本单位存在的生产安全事故隐患，导致事故发生，应对此次事故负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款（年收入42000元）16800元。黄兴章自接到事故报告后未能于1小时内上报事故，其行为构成迟报。违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议处上一年年收入百分之六十的罚款（42000元年收入）25200元。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条：分别裁量，合并处罚，建议处上一年年收入百分之一百的罚款42000元。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

四川省康睿劳务有限公司未认真履行安全生产主体责任，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；在承接成渝钒钛科技有限公司炼铁厂劳务承包项目作业过程中，违反操作规程，在卸料小车上有人的情况下，由非指定专人运转设备，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议处人民币47万元的罚款。

五、防范措施

1、企业主要负责人要建立健全各类安全管理制度，明确各部门及管理人员安全职责和岗位职责。保证本单位安全生产投入的有效实施，加强对专职安全管理人员的配备，强化对责任制度、管理制度及岗位操作规程的执行力度。

2、企业安全管理人员要加强现场管理，应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，制止习惯性违章行为的发生，杜绝盲目操作、侥幸心理。

3、企业应当加强对从业人员的安全教育培训工作，要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。提高员工的自保互保安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；必须保证安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

4、企业应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防止此类事故再次发生。

四川省康睿劳务有限公司“10·24”机械伤害一般事故调查组

2021年12月21日

网站声明 (/wyx/statement/tydp.shtml)
网站地图 (/wyx/siteMap/wzdt.shtml)
联系我们 (/wyx/contactUs/tydp.shtml)
主办：威远县人民政府 承办：威远县人民政府办公室
蜀ICP备07001663号 (http://beian.miit.gov.cn/) 川公网安备 51102402000017号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=51102402000017) 网站标识码：5110240045
党政机关
(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=12040AF2F5890534E053012819AC93C6)
政府网站找错
(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=5110240045&url=https%3A%2F%2Fwww.weiyuan.gov.cn%2Fwyx%2Fsgdcbg%2F202112%2F2e64b76a6b564f8b81658f577a5cccf5.shtml)