襄阳城市更新投资有限公司“6.24”高处坠落一般事故调查报告

来源： 日期：2025-08-13

襄阳城市更新投资有限公司“6.24”高处坠落一般事故调查报告

2025年6月24日下午4时50分左右，庞公片区城市棚户区改造项目安置房2-1#地块上，不慎发生一起高处坠落致一人死亡事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，2025年6月25日，襄城区人民政府依法批准成立了由区应急管理局、区住建局、区总工会、区检察院、襄城公安分局和庞公街道办事处等单位有关负责同志和有关专家参加的襄阳城市更新投资有限公司“6.24”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组根据调查工作需要邀请了相关专家对事故现场进行勘验，并出具技术分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况。同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

一、基本情况

（一）项目概况

庞公片区城市棚户区改造项目安置房2-1#地块，建设单位为襄阳城市更新投资有限公司，位于襄城区环城南路以南、汉唐大道以东。2023年3月3日取得建设工程规划许可证，编号：建字第襄阳[2023]00074206002023000021号；2023年2月24日容缺办理建筑工程施工许可证，编号：420602202302240201号；2023年5月28日，开始进场施工；2023年8月25日取得建筑工程施工许可证，编号：420600202308250101号；项目建设规模116305.33㎡，合同价格43876.4836万元，中标单位：中国一冶集团有限公司，合同工期1080天。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：襄阳城市更新投资有限公司（以下简称“市更新投公司”）成立于2021年9月2日，注册资本100000万元，法定代表人：姜**，统一社会信用代码：91420600MA4F2EJ67Y；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；住所：襄阳市樊城区汉江路21号交通科技大楼8楼。经营范围：房地产开发经营,餐饮服务，土地整治服务,土地使用权租赁,房屋拆迁服务,住房租赁,非居住房地产租赁,市政设施管理,文物文化遗址保护服务,物业管理,餐饮管理,酒店管理,规划设计管理,停车场服务,旅游开发项目策划咨询,游览景区管理,休闲观光活动,会议及展览服务,文化场馆管理服务,数字文化创意内容应用服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为房地产业。

2.监理单位：东风鸿远工程咨询有限公司（以下简称“鸿远公司”）成立于2014年6月6日，注册资本6000万元，法定代表人：王**；统一社会信用代码：91420600309703361H；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；住所：湖北省襄阳市东津新区（经开区）六两河街道东津商务大楼A座（1号楼）10楼1001室。经营范围：甲级建筑工程勘察设计；甲级建筑工程总承包；工程监理；风景园林工程设计；人防工程设计；城市规化设计；市政工程设计；工程项目管理；建筑技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装修装潢；本单位房屋租赁；晒图、标准图设计。根据《《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业。

2023年12月22日，鸿远公司取得房屋建筑工程监理甲级资质，证书编号：E142015599-4/1,有效期至2028年12月22日；（原企业名称襄阳市第二建筑设计院，发证日期2018年11月5日）。

3.施工单位：中国一冶集团有限公司（以下简称“中国一冶”）成立于1990年9月25日，注册资本241772.739万元，法定代表人：陈

**，统一社会信用代码：91420100177275556；类型：其他有限责任公司；住所：青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）。经营范围：建设工程总承包、施工总承包和项目管理；工程技术研究；冶炼、建筑、市政、公路工程设计和技术服务；与工程建筑相关的工艺、材料、装备和产品的技术开发、技术服务、技术转让等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为建筑行业。

2023年12月22日，中国一冶取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D142002371，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级，有效期至2028年12月22日（原取得资质证书时间为2022年11月10日，有效期至2023年12月31日）。

4.分包单位：襄阳正鑫建材有限公司（以下简称“正鑫公司”）成立于2014年6月3日，注册资本1000万元，法定代表人：游**，统一社会信用代码：91420607399479665G；类型：其他有限责任公司；住所：襄阳市襄州区奔驰大道朱庄物流园（本昌建材城A区1号）。经营范围：建筑用钢筋产品销售,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,金属制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,新型金属功能材料销售,建筑装饰材料销售,合成材料销售,建筑用金属配件销售,建筑砌块销售,建筑砌块制造,水泥制品制造,水泥制品销售,钢压延加工,金属门窗工程施工等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为批发业。

该公司经营范围包括金属门窗工程施工，根据住房城乡建设部办公厅下发《关于土石方、混凝土预制构件等8类专业承包企业申领安全生产许可证事宜的意见》（建办质函[2015]269号）“对于从事土石方、混凝土预制构件、金属门窗、预应力、无损检测、体育场地设施工程施工的企业，按照安全生产许可证管理的有关规定，不需要申领建筑施工企业安全生产许可证”有关规定，该公司无需办理建筑施工企业安全生产许可证。

5.劳务分包单位：湖北婷惠建筑工程有限公司（以下简称“婷惠公司”）成立于2021年2月19日，注册资本200万元，法定代表人：贾**，统一社会信用代码：91420600MA49P1G46K；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：湖北省襄阳市樊城区王寨街道云兴路衡庄社区居委会一组65号。经营范围：门窗制造加工；门窗销售；各类工程建设活动；五金产品批发；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）》，该公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业。

（三）事故发生经过及救援情况

2023年1月9日，市更新投公司与中国一冶牵头的联合体签订了《建设项目工程总承包合同》；2023年5月28日，庞公片区城市棚户区改造项目安置房2-1#地块启动建设；2024年10月9日，中国一冶与正鑫公司签订《EPC总承包二标段门窗采购含安装合同》；2024年10月10日，正鑫公司与婷惠公司签订《铝合金百叶安装施工合同》；2025年6月23日，婷惠公司进场施工。

2025年6月24日16时30分左右，婷惠公司负责人贾**安排工人王**在采光井旁分拣搬运百叶窗；16时50分左右，贾**发现王**趴在采光井窗台处，贾**询问情况，王**回复头晕，贾**转身继续分拣材料，突然听到响声，抬头未看到王**，随后跑到采光井旁，向地下室观望，发现王道准已跌落至地下室。贾**立即拨打120急救电话，17时05分左右120急救人员到达现场，对伤者进行紧急救治后立即送往襄阳市中心医院南院区救治，当晚经抢救无效于21时50分确认死亡。

（四）事故伤亡人员情况

王**（死者），男，年龄47岁，初中学历，身份证号码：***,户籍地：河南省桐柏县镇沈楼村罗庄23号。工作地点：庞公片区城市棚户区改造项目安置房2-1#地块8号楼至11号楼之间采光井旁。

（五）善后处置情况

2025年6月24日，婷惠公司与死者（王**）家属签署了赔偿协议，赔偿死者家属175万元，并就死者因高血压突发头晕导致意外跌落达成了一致，善后工作得到妥善处理，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析和性质认定情况

（一）技术原因分析

根据专家组现场踏勘情况，事发前王**站在900mm高围护结构外地面分拣百叶窗。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016），围护结构高度900mm，不存在高处作业、洞口作业、攀登作业和悬空作业等情况；临边作业未达到需要设置防护措施的条件，不需要设置防护设施。家属情况说明、医院病历等相关材料显示，王**有高血压III级基础病史，事故发生前王**有头晕症状，判断为王**因高血压引发头晕导致站立不稳，人体失控坠入采光井。

（二）管理原因分析

1.市更新投公司与鸿远公司签订了服务合同，明确由鸿远公司提供“安全文明施工监理、履行建设工程安全生产管理法定职责”等全过程监理服务；履行了建设单位安全管理职责，定期对施工工地安全生产情况进行监督检查，及时发现并消除事故隐患。

2.鸿远公司设置了项目监理机构，任命了项目负责人、总监理工程师和安全监理人员，制定了项目安全监理规划，定期召开安全生产例会、组织开展安全巡查并下达《安全监理通知单》，及时发现并消除事故隐患。

3.中国一冶建立了全员安全生产责任制，明确了项目经理、总工程师、安全员等安全生产责任；组织制定并实施了本单位安全操作规程、电梯井采光井工程安全施工方案；对分包单位相关资质进行了审核，签订了《安全管理协议》，明确了双方安全管理职责；对新入场工人开展了安全技术交底和三级教育培训，并签订了《农民工入场告知书》和《农民工安全承诺书》；组织建立了工地安全风险辨别分级管控清单，定期开展安全生产检查，及时消除事故隐患；按规定提取

了安全生产费用，保证了安全生产投入的有效实施；定期召开安全生产工作例会，事故当天组织了当班班组长、工人进行了班前喊话。

4.正鑫公司成立了项目安全管理机构，与婷惠公司签订了《安全管理协议》，明确了双方安全管理职责。

5.婷惠公司明确了项目现场安全负责人，组织工人参与了中国一冶开展的安全技术交底和三级教育培训；事故发生后及时、如实向中国一冶报告了生产安全事故，立即组织了应急抢救。

（三）事故性质认定

经专家组调查认定，襄阳城市更新投资有限公司“6.24”高处坠落是一起因死者高血压引发头晕导致的非生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员处理建议

1.吴**（中国一冶项目经理），事故发生当22时25分电话上报襄城区应急管理局，未按照事故信息上报要求于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。建议中国一冶按照相关规定对其进行处理，并将处理结果报襄城区应急管理局。

五、防范整改措施

相关企业要深刻吸取教训，**一是**进一步强化工人健康管理，建立完善员工安全档案，及时关注具有高血压等基础疾病从业人员身体状况，合理安排工作岗位、工作时间。**二是**进一步强化工人教育培训，针对性开展员工安全健康知识教育培训，提高从业人员安全意识。**三是**进一步强化安全巡查检查，加强施工人员安全管理，及时排查并消除各类安全隐患。

一般事故调查组

2025年8月13日

襄城区人民政府 地址：湖北省襄阳市襄城区檀溪路158号 联系电话：0710-3607325、3605566

网站标识码：4206020019 鄂ICP备05016917号 公安机关备案号：鄂公网安备42060202000020号

Copyright © 2004-2024 www.xfxc.gov.cn All Rights Reserved.

信用中国（湖北） CREDIT.HUBEI.GOV.CN

涉企侵权举报专区

中央网信办（国家网信办）违法和不良信息举报中心

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们