关于福永街道怀德社区怀德大村十巷6号一、二层装修工程工地“6·27”高处坠落重伤事故的调查报告

发布时间：2022-09-09　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年6月27日，福永街道怀德社区怀德大村十巷6号一、二层装修工程工地发生一起高处坠落事故，造成1名工人受伤。获悉事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，福永街道成立了由街道办事处主任张鹏任组长，街道应急办牵头，各有关部门工作人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下。

一、事故单位及事故工程概况

（一）事故发生单位概况

张晓平，个体施工队负责人，男，53岁，四川省营山县人。

（二）事故相关单位概况

陶定山，装修工程发包方，男，汉族，湖北人。

（三）事故工程概况

陶定山为从事摄影经营，承租了福永街道怀德社区怀德大村十巷6号一、二层进行装修改造，需要进行安装水电、贴瓷砖、做油漆、柜子、招牌，并以“业主陶定山、施工单位亿展装饰工程（深圳）有限公司”的名义在福永街道怀德社区进行了零星工程备案，备案受理日期为6月6日。6月27日，张晓平找来张麒及左来信等人来施工。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故经过

2022年6月27日上午11时许，工人张麒在装修工程工地二层对墙面进行批灰作业时，踩空从二层洞口摔至一层地面受伤。

经查：

1.现场测得二层洞口至地面的高度约为4.78米。

2.现场测得二层洞口大小约为0.49×0.43平方米。

3.张晓平安排张麒在有洞口处附近批灰作业，并未采取防坠落措施，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条第2项“当非竖向洞口短边边长为25mm～500mm时，应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移位”的规定。

4.陶定山以个人名义将此装修工程发包给张晓平，张晓平以个人名义承接此装修工程，双方未签订相关发包协议及安全生产管理协议。

5.个体施工队负责人张晓平履行安全生产管理职责不到位，未组织实施工人的安全生产教育和培训，仅口头交代注意事项；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未采取相应防坠落措施，未及时发现并消除工人冒险作业的生产安全事故隐患。

6.陶定山发包装修施工工程后，对张晓平施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现施工现场洞口处无盖板覆盖的生产安全事故隐患并及时督促整改。

7.经查询商事登记信息，张晓平登记注册有亿展装饰工程（深圳）有限公司，法定代表人为张晓平，统一社会信用代码：91440300MA5GM6U65C，经济性质：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市龙岗区吉华街道水径社区下水径农衣

路3号102，成立日期：2021-03-04，主体状态：开业（存续）。该公司已取得安全生产许可证和建筑业企业资质证书（建筑装饰装修工程设计与施工贰级）。

8.经查询商事登记信息，陶定山登记注册有深圳市宝安区福永薇薇俏新娘婚纱摄影店，经营者为陶定山，统一社会信用代码：92440300L674085131，经济性质：个体工商户，住所：深圳市宝安区福永街道聚福社区政丰北路278号二楼，成立日期：2011-04-02，主体状态：开业（存续）。

9.事故发生于6月27日11时许，现场人员拨打120急救电话后伤者于11:16被送至福永人民医院救治（1小时内）。医院接收伤者后，通过街道联动机制将本起事故信息反馈至街道值班室，随后值班室通知街道应急办。根据《国家安全监管总局办公厅关于瞒报事故调查处理工作有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2017〕213号）中关于“如果所在地区110、120电话平台与安全生产监督管理部门建立联动机制的，通过110电话向公安机关报告或通过120电话将伤者送往医院救治，可以视同向安全生产监督管理部门报告”的规定，涉案相关负责人主动将伤者送医的情形，可视为符合前述规定，不属于瞒报、迟报或漏报事故。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人立即拨打120急救电话，随后将伤者张麒送往福永人民医院救治。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者张麒，男，河南人。经医院诊断：一、特重型颅脑损伤：1、弥散性轴索损伤；2、原发性脑干损伤；3、双侧额叶脑挫裂伤；4、创伤性蛛网膜下腔出血；5、颅底骨折，颅内积气；6、头皮挫伤；二、胸部闭合性损伤：1、肺挫伤；2、右侧液气胸；3、右侧多发肋骨骨折；4、肺部感染；三、腹部闭合性损伤；四、右侧耻骨联合、耻骨下支、髋臼前缘及骶骨右侧多发骨折；五、右尺桡骨骨折；六、右侧闭孔内外肌及梨状肌损伤。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的第9.10.2.4 脑干损伤极重型，本次事故按照伤者伤情脑干损伤极重型诊断核定损失6000个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的经济损失情况

本起事故造成直接经济损失约人民币91497元，主要是截至目前伤者张麒的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

工人张麒安全意识淡薄，冒险作业，在批灰作业时未注意周边环境安全的情况下，不慎踩空坠落至地面受伤。

（二）造成事故的间接原因

1.个体施工队负责人张晓平履行安全生产管理职责不到位，未组织实施工人的安全生产教育和培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未采取相应洞口防坠落措施，未及时发现并消除工人冒险作业的生产安全事故隐患。

2.陶定山发包装修施工工程后，对张晓平施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现施工现场洞口处无盖板覆盖的生产安全事故隐患并及时督促整改。

（三）事故性质

调查组认为，福永街道怀德社区怀德大村十巷6号一、二层装修工程工地“6·27”高处坠落重伤事故是一起因施工负责人履行安全生产管理职责不到位，工人冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故责任者的处理建议

（一）个体施工队负责人张晓平履行安全生产管理职责不到位，未组织实施工人的安全生产教育和培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未采取相应洞口防坠落措施，未及时发现并消除工人冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项的规定，对本起事故发生负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）陶定山发包装修施工工程后，对张晓平施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现施工现场洞口处无盖板覆盖的生产安全事故隐患并及时督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）工人张麒安全意识淡薄，冒险作业，在批灰作业时未注意周边环境安全的情况下，不慎踩空坠落至地面受伤，对事故发生负直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议不予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）个体施工队负责人张晓平要组织制定并落实安全教育和培训计划，加大对施工现场的管理力度，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患，防止工人

违章冒险作业，杜绝安全事故再次发生。

（二）街道各安全监管部门要以此为鉴，加强安全生产宣传教育及安全监管力度，防范此类事故的再次发生。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务