政府信息公开

索引号：	11152101011603325K/2025504-00080	**组配分类：**	灾难事故救援
发布机构：	海拉尔区人民政府	**主题分类：**	其他
名称：	海拉尔区消防救援大队关于海拉尔区山水颐园“2.21”住宅火灾事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2025-04-02	**发布日期：**	2025-04-02

海拉尔区消防救援大队关于海拉尔区山水颐园“2.21”住宅火灾事故调查报告

发布时间：2025-04-02 15:12　来源：呼伦贝尔市海拉尔区消防救援大队　浏览次数： 99　字体：[大 中 小]

2025年2月21日，海拉尔区山水颐园小区10号楼2单元1703室发生火灾,过火面积约5平方米,火灾造成许静房屋受损，1人死亡。事故发生后，海拉尔区人民政府第一时间成立火灾事故调查组，组织开展了火灾处理相关工作，现将有关情况报告如下：

一、组织调查情况

事故发生后，海拉尔区人民政府高度重视，立即成立由白春梅副区长任组长,区应急管理、呼伦贝尔市公安局新城分局、区消防救援大队负责同志为副组长，区住建局、综治办、区工会、市场监督局、民政局、供电部门、政府法律顾问、司法局、检察院为成员的“2025·2·21”火灾事故调查组，迅速开展了火灾事故调查工作。

二、起火住宅基本情况

起火住宅位于海拉尔区山水颐园小区10号楼2单元，2单元东侧为1单元与其位于同栋建筑，10号楼四周为小区内部道路，起火的1703室建筑外墙完好,该室位于该层靠西位置，入户门室外完好，入户门及各门窗完好。1703室为2室一厅一卫格局，入户门位于北侧。

三、火灾发生经过及灭火救援情况

根据发现火灾的第一报警人许静所述，其在2月21日中午接完孩子回家，打开房门时发现屋里的烟很大，当时只有许庆库（死者）一人在家，于是第一时间用其女儿手机拨打120、119报警求救,海拉尔区尼尔基路消防救援站接到报警后，出动3车12人进行处置，在火场救出一名被困人员，120立即送医救治，2月22日晚抢救无效死亡。

四、调查认定情况

火灾调查人员通过采取现场勘验、走访询问等技术手段开展火灾调查工作，制作询问笔录2份、勘验现场1次、自行书写材料2份、提取清单1份，将火灾事故经过、原因均已查清。

（一）起火时间的认定

根据发现火灾的第一报警人许静所述，其在2月21日中午接完孩子回家，打开房门时发现屋里的烟很大，于是第一时间用其女儿手机拨打120报警求救，通过查看通话记录，拨打电话时间是2月21日12时25分，根据火灾发展态势规律，认定起火时间为2025年2月21日12时20分许。

（二）起火部位和起火点认定

1.起火住宅位于海拉尔区山水颐园小区10号楼2单元，2单元东侧为1单元与其位于同栋建筑，10号楼四周为小区内部道路，起火的1703室建筑外墙完好，所在建筑附近未发现可疑物品和痕迹。起火的10号楼2单元1703室位于该层靠西位置，入户门室外完好，入户门及各门窗完好。1703室为2室一厅一卫格局，起火房间为北侧卧室，客厅顶棚及墙面以北侧卧室为顶点烟熏痕迹以扇形向四周呈前重后轻，烟熏痕迹自上而下呈前重后轻，住宅内除北侧卧室外范围，除烟熏痕迹外未过火。消防救援站灭火救援时，伤者头朝入户门脚朝西仰卧于北侧地

面，120进行了送医救治。在客厅内沙发和桌子上发现零散的香烟，未发现其他可疑物品和痕迹，综上证据，可以认定起火部位为海拉尔区山水颐园小区10号楼2单元1703室的北侧卧室。

2.10号楼2单元1703室的起火的北侧卧室，屋门向北，南侧墙体上方有玻璃分隔，靠南侧和东侧墙面东西摆放了一张单人病床，西北侧墙角有一床头柜，单人病床西侧紧邻摆放了一个双门木制衣柜，房门、衣柜完好，床头柜除上部表面南侧边缘有火烧痕迹外，柜体和上面物品完好，南侧墙体上方玻璃未破损，床底摆放鞋盒、鞋等物品，部分仍未过火。单人病床床头、床垫已烧毁，床上被褥有部分残骸未过火，北侧卧室墙面及顶棚以床头附近为顶点向四周火烧程度呈前重后轻，单人病床附近地面为烧毁的被褥残骸，残骸中有酒瓶，床头柜上有烟灰缸（内有烟蒂）、水杯、香烟，进行了拍照取证，未发现其他可疑物品和痕迹。对北侧卧室中单人病床床上及附近地面烧毁的残骸灰烬进行勘验，发现有香烟包装残骸等物品，并进行了拍照取证，未发现用电设备和可疑物品痕迹，综上证据，可以认定起火点为海拉尔区山水颐园小区10号楼2单元1703室的北侧卧室内单人病床附近。

（三）起火原因的认定

1.排除人为放火引发火灾的可能。经过调查访问、现场勘验及医疗机构的救治等工作，伤亡的许庆库在火灾现场救出时仍有生命体征，刑事部门认定无刑事案件案件可能，家属已无异议，因此排除人为放火引发火灾的可能。

2.排除电气线路故障引发火灾的可能。经对火灾现场勘验起火房间内未发现火灾时在用的电器设备和电气线路，因此排除电气线路故障引发火灾的可能。

3.认定起火原因为吸烟不慎遗留火种引燃床品等可燃物发生火灾。通过现场勘验情况以及对当事人的询问，伤亡的许庆库有吸烟习惯，且双侧脑血栓，行动不便，在其家中客厅、起火房间床头柜上放置着香烟、烟灰缸以及烟头，结合身

体状况和生活习惯，综合判定起火原因为吸烟不慎遗留火种引燃床品等可燃物发生火灾。

五、火灾损失统计

经海拉尔区消防救援大队按照《火灾损失统计方法》GA185-2014对当事人申报财产损失进行统计，此次火灾造成的直接财产损失为72250元。

死亡人员：许庆库，男（身份证号152101********2418）。

六、相关部门单位履职情况

（一）海拉尔区奋斗镇人民政府。海拉尔区奋斗镇人民政府能够按照《消防安全责任制实施办法》严格落实消防工作职责，督促指导基层落实消防安全网格化工作职责，指导社区、村（居）民委员会开展群众性的消防工作，定期召开会议统筹部署消防安全工作，经常性开展日常消防安全检查，利用入户走访、集中宣传等方式开展日常消防宣传教育。

（二）呼伦贝尔市公安局新城分局。能够按照《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令第120号）第三十二条规定，对三级消防安全重点单位、社区、居民委员会、小区物业进行日常消防监督检查，经常性督促居民委员会、小区物业落实消防安全责任。

（三）呼伦贝尔市山水物业服务有限公司。该物业公司能够积极落实各项消防安全责任，明确岗位职责，制定消防演练预案，并组织消防安全演练。能够适时在小区内发布禁止在楼道堆放杂物、停放电动车等提示，提醒居民注意用火用电安全。但在消防设施设备方面,存在部分消防设施设备过于陈旧，对发现设施设备存在的故障未能及时修复等问题，诸如部分报警设备存在不能正常运行的问题未能及时有效解决。

（四）海拉尔区消防救援大队。大队能够严格按照上级工作部署开展日常监督检查、火灾防控及灭火救援等工作，积极推动海拉尔区防火委员会下发《关于进一步加强社会面火灾防控工作的通知》，进一步明确了各镇办火灾防控职责。结合辖区实际开展了消防安全集中除患攻坚行动，有效的解决了一批九小场所、多业态混合生产场所及人员密集场所的消防安全隐患问题。能够积极开展好日常的消防安全培训、宣传等工作，多次联合社区、派出所等单位开展培训、交流、宣传等工作。

七、事故防范措施及意见

（一）强化安全发展，健全消防安全管理责任体系。各地、各部门要深入贯彻《消防法》等法律法规，坚持“预防为主、防消结合”的原则，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，建立健全居民小区消防安全责任体系，全面落实各级责任部门消防安全管理责任，不断提升居民小区消防安全管理水平，有效防范和坚决遏制类似事故发生。

（二）严格责任落实，深入排查消防安全隐患问题。各地要开展针对性整治活动，加强对居民小区的消防安全管理，对独居老人、鳏寡孤独等情况要摸清底数，主动加强日常进门入户宣传。住宅业主和物业企业要深刻吸取本次事故教训，严格落实消防安全主体责任，做到“安全自查、隐患自除、责任自负”，定期做好用电设备和电气线路的安全检查，防火知识日常宣传，严格落实防火巡查、检查制度，强化消防安全教育培训。

（三）拓宽宣传内容，提高消防宣传工作质效。消防救援、派出所、住建等相关部门要加大对社区、物业企业的消防工作指导力度，强化消防安全宣传。特别是住建部门要指导各物业企业尽快与所服务的小区、单位厘清工作职责范围，梳理本小区消防设施状况，明确责任主体,确保运行状态正常。要通过广播、电视、报刊、互联网等多种途径，广泛宣传消防法规、普及消防安全知识，对孤寡

老弱病残群体，各地、各部门要加强关注关怀，采取多种形式将消防安全内容送入家中。此外，也要拓宽宣传内容，加强对新型产品危险性的宣传，加强对所在建筑设置消防设施操作的培训，不断提高全民消防安全意识和自防自救能力，规范消防安全行为。

（四）加强消防队伍建设，提高初战控火硬实力。各地要加强消防队伍建设和安全管理，要依托社区居民委员会或者物业服务企业建立专职消防队、志愿消防队、微型消防站等多种形式消防队伍力量，配备必要的人员、场所和器材、装备，定期进行消防技能培训和演练，开展防火巡查和消防宣传，及时处置、扑救初期火灾，持续提升灭火作战“硬实力”。

呼伦贝尔市海拉尔区消防救援大队

2025年3月31日

打印 保存 关闭

联系我们 站点地图

主办：海拉尔区人民政府办公室 承办：海拉尔区政务服务与数据管理局

地址：呼伦贝尔市海拉尔区党政办公大楼 网站联系电话：0470-8116493（仅受理网站建设维护相关事宜） 邮箱：hleqzwfwj@163.com

蒙公网安备 15070202000003 网站标识码：1507020001蒙ICP备17000674号 网站支持IPv6访问