# 定西市安定区润嘉国际建设项目（C区）10号楼“3·12”高处坠落事故调查报告

2021年3月12日14时30分许，甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司在建设定西润嘉房地产开发有限公司润嘉国际建设项目(C区)10号楼时，施工人员张天明在准备浇筑抗震柱过程中从4楼防护平台不慎坠落，经抢救无效死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规的规定，2021年3月15日，定西市安定区人民政府成立了由区应急、纪委监委(邀请)、公安、总工会、住建等部门及福台路街道办组成的定西市安定区润嘉国际建设项目（C区）10号楼“3·12”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组，下设综合组、技术组两个小组)，开展事故调查工作。事故调查组通过调查取证、现场勘查、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位及责任人的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

### （一）项目概况

定西市安定区润嘉国际建设项目（C区）位于新城区定西电大

校区北侧，东至临洮路，西至福台路，北至岷县街，南至平壤街。规划总用地面积73.05亩，其中建设用地57.67亩，代征绿化用地15.38亩。10号楼建设单位为定西润嘉房地产开发有限公司（以下简称润嘉房地产），施工单位为甘肃海旺建筑安装（集团）有限公司（以下简称海旺建筑），监理单位为甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司（以下简称经纬监理），监管单位为定西市住建局。

（二）项目相关单位基本情况

1.项目建设单位

**润嘉房地产**。该公司成立于2018年11月19日，统一社会信用代码91621102MA73PYB015，法定代表人崔嘉，为自然人独资的有限责任公司，注册资本壹亿元整，办公地点在安定区新城大道东侧3幢教育大厦17层。主要经营范围为房地产开发，商品房销售，房地产信息咨询、活动策划，房屋租赁，物业管理，承办展览展示活动等。

2.项目施工单位

**海旺建筑**。该公司成立于2008年1月15日，统一社会信用代码：91621102670801894 4，法定代表人剡文静，注册资本贰亿元整，办公地点在安定区循环经济产业园区滨河东路3号。主要经营范围为房屋建筑工程、公路工程、电力工程、水利水电工程钢结构工程、石油化工工程、起重设备安装工程、市政工程、装

饰装修工程施工、防水防腐保温工程、土石方工程、环境防污染纺织工程等。安全生产许可证号：（甘）JZ安许证字[2008]620901575，具有建筑工程施工总承包壹级资质（证书编号:D162027579),钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级（证书编号:D262009194）。

3.监理单位

**经纬监理**。该公司成立于1995年12月15日，统一社会信用代码:91620102224365818B，法定代表人薛明利，注册资本叁佰贰拾万元整，办公地点在兰州市城关区红星巷64号昶荣城市印象2512号。主要经营范围为工程监理、工程勘察设计、工程建设项目咨询、工程造价咨询、工程招标代理，文物保护工程勘察设计、监理及信息咨询、设计服务、技术开发。具有房屋建筑工程监理甲级资质（证书编号：E162000229）。

（三）项目组织实施情况

1.施工合同签订情况：2019年11月30日，海旺建筑与润嘉房地产签订施工合同，合同约定由海旺建筑建设润嘉国际建设项目（C区）10号楼工程，合同工期2019年11月30日至2021年11月30日。建筑层数22层，建筑总面积17466.63㎡，建筑总高度66米。合同价2941万元，合同中约定项目经理为何永平（二级建造师，证号:62029663;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合

格证书(B类),证书编号:甘建安B[2017]0954386)。合同签订后,海旺建筑成立了海旺建筑润嘉国际建设项目(C区)10号楼项目部,确定张鸿军(证号:甘建安C(2014)0937458)、魏志源(证号:甘建安C(2018)0967939)为安全负责人,施工员安建军负责施工过程的管理。

3.监理合同签订情况:2019年10月25日润嘉房地产与经纬监理签订了建设工程监理合同,约定由经纬监理负责该项目施工图范围内所有建筑、结构、给排水、暖通、电气、弱电智能等全部工程内容的监理。合同签订后,经纬监理任命柴永鹏(注册号:62003474)为总监理工程师,后经建设单位和主管部门同意将总监理工程师变更为常秀英(注册号:62003470),李书茂(培训证号:GS-JLHY(R)-05559)任总监理工程师代表,谭少伯、李智强、张玉龙、吴正来等任专业监理工程师,其中10号楼监理工作主要由谭少伯(培训证号:GS-JLHY(R)-06395)负责。

(四)项目建设进展情况

润嘉国际建设项目(C区)10号楼于2019年10月开始施工建设,因润嘉房地产未办理质量监督注册手续擅自开工建设,2020年4月30日市住建局依法对其进行了处罚,6月30日润嘉房地产补办了施工许可(编号:621101202006330010l),2020年10月主体工程完成,目前正在进行屋面防水施工及砌体工程施工。发生事故的4楼楼面正在进行抗震柱浇筑。

## 二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

3月12日下午14时许，按照施工员安建军的安排，魏喜山和张天明在四楼采光井浇筑抗震柱（采光井内以承重梁为界有东侧及西侧2根抗震柱），魏喜山负责浇筑，张天明协助。12日上午2人在四楼采光井安全防护平台（平台表面由宽窄不等的木胶板满铺，但未固定）上完成西侧抗震柱的浇筑，下午两人准备浇筑东侧抗震柱时，魏喜山和张天明将上午施工时留在西侧的马凳抬往东侧，张天明是面朝西后退，魏喜山面朝东前行，移动过程中，张天明踩到一块沿长边南北方向的木胶板（长2.5m,宽0.2m）一端（北），该端木胶板随身体自重力下坠，另一端（南）因杠杆作用随即扬起，张天明从木胶板瞬间跌落形成的空隙处坠落至一层地面。

（二）事故信息报送及应急处置情况

1.应急处置情况

事故发生后，现场施工负责人拨打了120急救电话，并紧急将张天明送往定西市人民医院救治。16时许张天明经抢救无效死亡。

当日17时5分，区应急局接到海旺建筑负责人电话报告，经汇报区委区政府主要领导及分管领导，区应急、公安、住建、福台街道办相关工作人员立即赶赴事故现场核查事故情况。

2.事故善后情况

截止3月17日，死者张天明已妥善安葬，家属按国家相关政策得到了相应赔偿。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成1人死亡（见下表）直接经济损失约人民币70万元。

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 籍贯及单位 | 伤亡程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张天明 | 男 | 53 | 汉 | 安定区凤翔镇北二十铺村斜河社 农民 | 死亡 |

## 三、事故原因及性质

（一）事故原因分析

1.现场勘验情况：事故发生地位于10号楼4楼采光井的防护平台上，该平台搭设于2020年10月，用于采光井交叉作业安全防护，但实际施工过程中兼做施工操作平台。该平台距地面9.54米，采用脚手架搭设，平台平面形状为长（东西向）9.1米、宽（南北向）2.6米的长方形，以承重梁为界分为东、西两个等面积区域，每个区域东西向用2根6米，南北向用4根2.5米的50#钢管搭设成骨架，西区骨架上东西向等间距平行铺设3块长2.8米、宽0.25米的竹架板（分布在南、北临边及中间位置）做支撑，东区骨架上东西向铺设2块等尺寸、同方向的竹架板（分布在南临边及中间位置，北临边未铺设竹架板）做支撑，上面均用宽窄不等的木胶板拼

凑满铺，但未固定。人员坠落点，位于东区平台北边缘，事故发生处木胶板（长 2.5m，宽 0.2m）北端下方没有竹架板支撑，也未搭在骨架钢管上，形成一个表面由木胶板满铺，下面承重缺失的“陷马坑”。同时，现场检查显示，采光井口抗震柱浇筑预留口均设置在防护平台侧。




**事故发生点未满铺的竹架板及缺失竹架板的人员坠落点（自下而上拍摄）**

2.经对现场施工人员询问及现场勘验记录分析：因抗震柱浇筑预留口设置在防护平台侧，混凝土浇筑施工人员只能在防护平台上作业，但按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2 的要求，浇筑高度在 2 米及以上的混凝土结构件时，应设置脚手架或者操作平台。且《规范》6.1 规定了操作平台脚手架应符合脚手架标准规定，平台面铺设的钢、木或者竹胶合板等材

质的脚手架，应符合承载力的要求，并应平整满铺及可靠固定。事故发生的平台，未按照《脚手架搭设专项施工方案》搭设，未经验收，竹架板未满铺，木胶板未固定，不符合操作平台的安全技术规范要求。

（二）直接原因

施工人员魏喜山、张天明施工时使用的平台不符合混凝土浇筑悬空作业操作平台的安全技术规范要求，平台主要承重组件缺失且未固定，承载能力不足，是导致事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1.海旺建筑安全生产主体责任落实不到位。一是项目部未按照作业规范要求施工，对脚手架搭设、模板支护等专项工程，未经验收即投入使用。二是项目部未按照规范要求施工，混凝土浇筑未设置专门的操作平台，以防护平台代替操作平台，且未按照高空作业安全防护规范要求设置第二道安全防护网。三是项目部安全管理缺位。安全负责人张鸿军未到岗履行安全管理职责。安全负责人魏志源安全管理职责履行不到位，开展生产安全事故隐患排查及日常安全巡查流于形式，事故安全隐患长期存在，未能及时消除，安全教育培训和安全技术交底也未如实记录。四是施工人员安全意识淡薄，在防护平台上长期冒险作业，且未佩戴安全绳等防坠落设施。

2.经纬监理职责履行不力。未按照《甘肃省建设工程质量和

建设工程安全生产管理条例》三十一条的规定履行工程安全监理职责，对施工单位在施工过程中脚手架、模板工程未经验收投入使用，项目部管理人员未到岗履职或履职不力，以防护平台代替操作平台作业等长期存在的事故安全隐患未及时发现，督促整改。

3.市住建局对管理的规划区内建设项目安全生产监管不力。在履行安全监管职责的过程中，执法人员对工地搭设的不符合规范要求的操作平台检查不到位，致使在施工过程中安全防护不到位导致事故发生。

（四）事故性质

调查认定，定西市安定区润嘉国际建设项目（C区）10号楼“3·12”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

**四、对责任单位及责任人处理意见**

（一）对责任人的处理意见

（1）施工员安建军，男，生于1977年12月17日，安定区巉口人，该项目实际施工负责人，项目主要负责人安全管理职责履行不到位，在负责施工管理过程中，不按照施工组织程序施工，脚手架混凝土浇筑模板工程未经验收，未查明施工环境，派施工人员浇筑混凝土。违反《安全生产法》第十八条的规定，对事故发生负直接领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一项的规定，建议由区应急管理部门对其处以上一年年收入百分之三十罚款的行

政处罚。

（2）项目经理何永平，男，生于1988年1月1日，安定区青岚山乡人，项目主要负责人安全管理职责履行不到位，在安全生产责任制落实，操作规程执行，安全教育培训、技术交底实施、安全生产事故隐患排查等施工项目安全管理工作中存在疏漏，违反《安全生产法》第十八条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负主要领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一项的规定，建议由区应急管理部门对其处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（3）安全负责人张鸿军，男，生于1985年12月13日，安定区永定路人，未到岗履行安全管理人员安全管理职责，违反《安全生产法》第二十二条的规定，对事故负管理责任，依据《安全生产法》第九十三条的规定，建议由市住房和城乡建设管理部门暂停半年其专职安全员资质，并报区应急管理局备案。

（4）安全负责人魏志源，男，生于1994年2月3日，甘肃会宁人，安全管理人员安全管理职责履行不到位，日常安全检查流于形式，未如实记录安全教育培训情况，违反《安全生产法》第二十二条的规定，对事故负管理责任，依据《安全生产法》第九十三条的规定，建议由市住房和城乡建设管理部门暂停半年其专职安全员资质，并报区应急管理局备案。

（5）总监理工程师常秀英，女，生于1965年7月24日，甘肃

兰州人，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条、《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》三十一条的规定，总监理工程师安全管理职责履行不到位，对事故负管理责任，建议由市住房和城乡建设管理部门按照相关规定作出处理，并报区应急管理局备案。

（6）总监理工程师代表李书茂，男，生于1962年8月24日，安定区永定路人，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条、《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》三十一条的规定，未认真履行总监理工程师代表及专业监理工程师的职责，对事故负管理责任，建议由市住房和城乡建设管理部门按照相关规定作出处理，并报区应急管理局备案。

（7）10号楼监理员谭少伯，男，生于1963年9月15日，安定区永定路人，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条的规定，《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》三十一条的规定，未认真履行专业监理工程师的职责，对施工单位安全管理人员长期不到岗，履职不到位的情况未及时发现，同时，对长期存在的以防护平台替代操作平台施工的安全事故隐患未能及时发现。建议由市住房和城乡建设管理部门按照相关规定作出处理，并报区应急管理局备案。

（二）对责任单位的处理意见

1.海旺建筑安全生产主体责任落实不到位，对事故负主要责

任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议由区应急管理部门对其处以人民币20万元罚款的行政处罚。

2.经纬监理安全监理责任落实不到位，对事故发生负管理责任，依据《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》第五十一条的规定，建议由市住房和城乡建设管理部门按照相关规定作出处罚，并报区应急局备案。

3.市住建局对管理的规划区内建设项目安全生产监管不力。建议向定西市人民政府作出书面检查。

**五、防范和整改措施建议**

该起事故暴露出，事故企业安全管理存在漏洞，事故行业主管部门及属地政府监督管理职责落实还需进一步加强。为了深刻吸取事故教训，严格落实安全生产责任制，提出如下要求:

（一）严格落实企业安全生产主体责任，切实加强建设工程领域的安全生产工作。

1.海旺建筑要严格落实企业安全生产主体责任，一是加强施工项目部现场安全管理，对不按照安全规范施工项目部要严肃处理，脚手架、模板专项工程未经验收不得投入使用。二是严格落实安全生产责任制考核监督机制。严肃查处安全负责人不到岗或履职不力的问题。三是进一步加强安全教育培训，规范三级安全教育培训，加强新上岗人员的安全教育培训，未经考核合格不得上岗作业，并建立从业人员教育培训档案。项目部要严格按

照规范要求落实技术交底。四是规范安全检查，积极整改，安全管理人员在开展日常安全检查时将安全隐患记录在案，并根据隐患情况提出具体的整改措施，督促整改，及时消除事故隐患。五是要进一步加大施工项目部的安全投入，按照工作实际提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品。

2.经纬监理要严格按照规范要求履行监理职责。一是要按照工程监理规范要求，严格审查施工过程各个环节，对发生变更的，要及时督促办理变更手续。二是对巡查中发现的安全隐患，要及时督促施工企业整改，并完成及时复查验收。三是施工过程中要严格按照《安全监理工作方案》认真开展监理工作，严肃处理不认真开展监理工作的监理工程师。

（二）严格落实行业主管部门安全监管责任和属地政府安全监管职责，加大行政监管执法力度。

行业主管部门要加大对建设工程项目的安全监管力度，一要加强部门工作衔接，及时到住建部门办理施工许可。二要督促相关企业严格落实安全生产主体责任，强化培训管理，做到全员覆盖，切实提高从业人员安全意识。三要全面开展建设工程安全隐患风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的危险源建档登记，制定和落实管控措施、应急措施，并对可能存在的风险点进行督促整改。四要建立健全规章制度，强化作业现场管理，做到有章必循、违章必究，对违章行为坚决制止纠正，决不

能姑息迁就，确保作业现场都按规程操作，切实把安全工作落到实处。五要加大隐患排查力度，严厉查处安全生产非法违法行为，杜绝此类事故的发生。

（三）着力构建“双控”机制，切实提高事故预防的科学性、针对性和长效性。

总结事故教训，各生产经营单位、各监管部门，要将安全生产监管关口前移，加强安全生产源头管理，建立健全安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，从确定安全风险点、辨识安全危险源、落实安全管控措施、加大安全隐患排查治理力度、加强从业人员安全教育培训等五个方面，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制，及时公示企业安全风险管控情况及职业危害因素动态检测结果，消除事故隐患。各监管部门要督促生产经营单位积极参加工伤社会保险及安全生产责任保险，切实保障从业人员基本权益。

事故调查组

2021年4月23日