港口渔洲坪车辽小区“11·28”一般高处坠落死亡事故调查报告

港口渔洲坪车辽小区“11·28”一般

高处坠落死亡事故调查组

2026年2月5日

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1

1.事故发生单位情况.....1

2.相关人员情况.....2

（二）事故发生经过.....2

（三）事故现场情况.....3

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

二、事故应急处置情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）医疗救治和善后情况.....5

三、事故原因分析.....5

（一）直接原因.....5

（二）间接原因.....5

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....6

（一）有关责任人员.....6

（二）有关责任单位.....6

五、事故整改和防范建议.....6

2025年11月28日15时35分许，在港口区渔洲坪街道某某小区9栋***号，工人在拆除房屋防盗网作业中，发生一起高处坠落致1人死亡事故，造成直接经济损失约100万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区住建、应急、公安、卫健、人社、工会、渔洲坪街道办等部门为成员的港口渔洲坪车辽小区“11·28”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口渔洲坪车辽小区“11·28”一般高处坠落死亡事故是一起**因在高处作业中，作业人员没有佩戴安全带不慎坠落而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

防城港市港口区名友门窗店（以下简称“名友门窗店”），注册日期为2015年04月27日，统一社会信用代码为92450602MA5LTMGF04，经营场所为广西防城港市港口区东兴大道302号铺面，经营者宋某友 ，类型为个体工商户，经营范围门窗及不锈钢加工零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。

2.相关人员情况

①宋某友，男，19**年**月**日出生，户籍地为江西省宜春市某某县某某镇某某村街上组*号附一，名友门窗店经营者。2025年11月28日下午，宋某友组织其儿子及陈某民到港口区渔洲坪街道某某小区9栋***号拆除防盗网，事故发生后，拨打120电话呼救。

②戚某英，女，19**年**月**日出生，户籍地为广西防城港市港口区某某大道***号B*栋*单元***室，某某小区9栋***号房主。事故发生前，戚某英与宋某友达成口头协议，委托宋某友拆除某某小区9栋***号房子的窗外防盗网并更换铝合金窗。11月28日上午，与宋某友察看施工现场，下午施工时不在现场。

③陈某民（事故死者），男，19**年**月**日出生，户籍地为广西合浦县某某乡李家某村委会某某村。宋某友临时聘请到某某小区9栋***号房拆除防盗网工人。2025年11月28日下午，陈某民与宋某友一起到某某小区9栋***号房拆除防盗网，因没佩戴安全带，在三楼拆除防盗网过程中不慎坠落受伤死亡。

（二）事故发生经过

2025年11月28日上午，根据与房主戚某英的约定，宋某友到某某小区9栋***号房察看防盗网拆除及铝合金窗更换施工现场。14时30分许，宋某友带着其儿子（在校高中生）、陈某民过来拆除防盗网，因戚某英不在家，由其侄子开的门。防盗网拆除从二楼开始，因防盗网比较大，拆除时要分成两半拆除较安全。拆除方法为：先用绳子一头绑住将要先拆除的那一半防盗网，人工拉

紧绳子的另一头；再用砂轮机将防盗网从中间切割成左右两半；然后拆除固定防盗网的膨胀钉；最后再慢慢地松开拉紧的绳子，将防盗网慢慢下放到地面。另外的一半防盗网拆除采用同样的方法。防盗网拆除过程中，宋某友负责绑拉绳子，陈某民负责切割防盗网，宋某友儿子负责传递工具及帮忙拉绳子。宋某友带有安全带过来干活（详见图1），作业前，宋某友多次要求陈某民佩戴安全带，但陈某民坚持不佩戴。宋某友三人拆除完二楼的防盗网后，陈某民就先上了三楼，宋某友则在二楼收拾工具。15时35分许，宋某友收拾好工具刚上到三楼，正好看见三楼右边的防盗网与陈某民一同向楼下坠落。



图1：宋某友带来的安全带及绳子

（三）事故现场情况

经现场勘查，某某小区9栋***号房共四层，发生坠落点为三楼右边的窗户，距离地面约8米。坠落到地面的防盗网没看见有

绳子捆绑，也没见切割成两半的痕迹。（详见图2）。



图2：事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约100万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月28日15时42分许，宋某友拨打120电话呼救；16时52分，渔洲坪街道办向港口区应急管理局报告事故信息；港口区

应急管理局现场核实情况后于18时38分别向港口区委办公室、区人民政府办公室、防城港市应急管理局书面上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，宋某友立即拨打120电话呼救；120救护车将陈某民送到防城港市港口区人民医院海港院区救治。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车将陈某民送到防城港市港口区人民医院海港院区救治，11月28日16时41分许，海港院区将陈某民送至防城港市人民医院（文昌院区）救治。11月29日13时59分许，陈某民因抢救无效被宣布死亡。死亡诊断为：左侧髂静脉挫裂伤并大出血引起失血性休克。

事故发生后，宋某友向医院垫付了全部救治费及其他费用，死者家属与宋某友、戚某英就赔偿事宜进行协商，但未达成一致意见。三方将通过司法途径解决赔偿事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：陈某民安全意识淡薄，在高处作业中没有佩戴安全带，在没有落实安全措施的情况下独自进行高处作业。导致其在拆除防盗网过程中不慎高处坠落受伤致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：名友门窗店经营者宋某友作为施工组织者，没有有效监督、教育陈某民佩戴安全带进行高处作业，从而导致了事故发生。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

陈某民，男，广西合浦县人，安全意识淡薄，在高处作业中没有佩戴安全带，在没有落实安全措施的情况下独自进行高处作业，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[1]，依法应当追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）有关责任单位

名友门窗店没有有效监督、教育陈某民佩戴安全带进行高处作业，导致了事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[2]规定，建议由港口区应急管理部门依法调查处理。

五、事故整改和防范建议

（一）名友门窗店要切实履行企业安全生产主体责任，完善并严格落实本单位安全生产教育和培训制度，有效提高作业人员安全意识；加强对作业人员作业过程的监督管理，及时发现并消除事故隐患，防止生产安全事故发生。

（二）渔洲坪街道办事处要负起具体组织实施辖区内小散工程施工安全管理工作责任，落实辖区小散工程施工安全管理和常态化监管。

（三）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口渔洲坪车辽小区“11·28”
一般高处坠落死亡事故调查组
2026年2月5日

调查组组长：

调查组副组长：

成　　员：