2025 年 12 月 17 日 13 时许，在嘉陵区火花街道**汽车维修分公司（以下简称**公司）发生一起其他伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约 80 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，根据《南充市嘉陵区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（嘉府发〔2021〕9 号）授权，区应急管理局牵头成立了以区应急管理局、区总工会、区公安分局、区人力资源和社会保障局、区交通运输局和火花街道办事处为成员单位的嘉陵火花**公司“12·17”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，嘉陵火花**公司“12·17”一般其他伤害事故是一起因作业人员违章作业，有关单位安全监管不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位及人员基本情况

1．**汽车维修分公司（以下简称：**公司，统一社会信用代码：**91511300692297****）为**（集团）有限公司（统一社会信用代码：**91511300752328****）下属的独立核算分公司，该公司主要从事机动车维修、二级维护竣工检测、汽车检测等汽车维修经营，进行了一类机动车维修经营备案（备案机关：南充市嘉陵区交通运输局，备案编号：**5113041****）。

2．徐**，男，汉族，年龄：58岁，身份证号：**512921196706****34**，住址：四川省南充市顺庆区鱼龙乡灶君庙村*组**号，持有汽车修理工三级资格证书，系**公司胎工班承包人（承包经营期限截止时间为2025年12月31日）。

（二）相关单位安全管理情况

**公司现有维修技工17名，管理人员8名，该公司成立了安委会，明确了安全生产责任人和兼职安全管理人员。制定了《安全生产管理制度》《设施设备安全操作规程》《安全生产应急预案》，日常召开了安全生产有关会议部署了安全生产工作，开展了从业人员安全学习教育培训，组织开展了安全生产事故隐患排查治理。

根据徐**与**公司签订的《承包经营协议》，徐**必须服从**公司的安全生产经营管理和安全生产教育培训，并按照**公司的规章制度做好安全生产工作。徐**参加了**公司组织的安全学习教育培训，并通过了考核。

调查组还查明，**公司 2025 年 1 月 3 日就发生过一起因从业人员麻痹大意，使用千斤顶时选用设施设备不到位，造成人员受伤的事故。事故发生后，该公司于当日召开事故警示教育暨重大事故隐患排查动员会，要求作业前要检查车辆维修设施设备是否安全有效、工具选用是否适当，要求规范使用车辆维修工具、戴好防护措施，尤其强调胎工班要正确使用千斤顶，但是徐**未参加此次会议。

（三）相关车辆情况

川 R616**大型普通客车（以下简称川 R616**），车辆所有人为南充**汽车服务有限公司，品牌型号：宇通牌 ZK6122H9，车辆识别代号：LZYTATE68C102****，总质量：18000kg，整备质量 13400kg。该车辆《机动车行驶证》检验有效期至 2026 年 1 月，强制报废期至 2027 年 7 月 27 日止。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故致 1 人死亡，造成直接经济损失 80 余万元。死者：徐**，身份证号：512921196706****34，住址:四川省南充市顺庆区鱼龙乡灶君庙村 5 组 26 号。

（五）事故现场情况

事故现场位于**公司胎工班外，川 R616**维修现场处。事故现场发现有 4 只千斤顶，1 只位于川 R616**车头右侧地面（4 号），1 只位于川 R616**前桥工字梁下（1 号），2 只分别位于川 R616**右前轮前后（3 号及 2 号，此两只千斤顶因事故救援

处于顶起状态），车头右前方放置有扳手、撬棍、气动工具等维修工具。事故死者徐**俯身趴于作业小车（俗称趟板）上，作业小车平面高度约11cm，川R616**底部裙边距地面22cm。

（六）事故发生经过

2025年12月17日11时45分，川R616**到达**公司，徐**开始对该车辆进行检维修作业，13时左右徐**对川R616**进行右前轮胎更换作业。由于涉事车辆车厢裙边较矮，徐**使用了2只手动立式液压千斤顶，2号千斤顶支撑在右前轮后部的车厢裙边处，用于提升车厢裙边的离地间隙高度，以便进入车辆底部架设1号千斤顶，用于支撑前桥工字樑，让轮胎悬空。13时03分39秒，轮胎更换作业完成后，在没有垫放三角木和搁车凳的情况下，徐**使用趟板滑行至车辆底部前桥工字樑处，使用实心撬棍对1号千斤顶复位螺栓进行快放。由于1号千斤顶释放速度过快，车身重心失去平衡，因惯性作用致使2号千斤顶突然倾斜倒塌，整个车体瞬间下降，导致徐**身体受到严重挤压，经120抢救无效后死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打电话报警并向**公司负责人汇报。区公安分局接警后立即向嘉陵区委、区政府报告，并指令辖区派出所出警处置。**公司负责人接报后立即向区交通

运输局、区应急管理局报告。嘉陵区委、区政府接到报告后，立即启动应急响应，由区应急局牵头组织工会、公安、交通、人社、火花街道办等单位开展现场应急处置、事故善后、事故调查等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话，并使用 2 号、3 号千斤顶将川 R616**顶升后，将徐**及趟板从车底移出。13 时 20 分，南充市嘉陵区中医医院救护人员到达现场，将徐**由俯卧位转为仰卧位进行抢救，因伤势过重，当场宣布徐**抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，**公司主动安抚死者家属，并配合相关部门调查，未造成社会负面影响。2025 年 12 月 18 日，**公司与死者家属签订了《补偿协议书》，12 月 19 日死者遗体于南充市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，相关部门应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，善后工作及时有序，在事故应急处置中无衍生事故、负面舆情。

三、事故原因分析

调查组根据现场勘验笔录、现场图片、当事人陈述、证人证言、专家鉴定，综合分析认定事故原因。

（一）事故直接原因

经调查，事故直接原因为徐**安全意识薄弱，对违规操作危害性认识不足，严重违反操作规程[1]。具体分析如下：

1．事发前，胎工作业人员徐**在轮胎更换作业期间，未按操作规程先用三角木对车辆后轮胎进行塞牢固定，也未使用搁车凳进行举升后固定[2]。尤其是在进行“川 R616**”车辆右前轮胎更换作业结束撤除千斤顶前，未注意周围作业安全环境[3]。

2．涉事车辆“川 R616**”整备质量为 13400kg，胎工徐**此次在轮胎更换作业时，使用与所维修车辆吨位（13.4 吨）不相匹配的小吨位手动立式液压千斤顶（10 吨）作业[4]，致使千斤顶超负荷工作。

3．事发时，胎工作业人员徐**在释放手动立式液压千斤顶时，未使用专用空心手柄，未站在车辆外部，对手动立式液压千斤顶复位螺栓进行慢放操作；而是冒险使用实心撬棍和趟板，违规滑行至车辆底部对手动立式液压千斤顶复位螺栓进行快放[3]，致使手动立式液压千斤顶释放力度过快，车体重心失去平衡，车身下降速度瞬间失控。

---

[1] 《机动车维修管理规定》（交通运输部令第 14 号） 第二十三条 机动车维修从业人员应当执行机动车维修安全生产操作规程，不得违章作业。

[2] 《**公司汽车维修胎工安全操作规程》 二、装卸轮胎时，车辆支承必须稳固，严禁在支承不稳固的情况下作业。

[3] 《**公司汽车维修机修工安全操作规程》 六、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用三角木将前、后轮塞稳，然后用搁车凳将车辆支撑稳固，严禁只用千斤顶顶起车辆在车底作业。七、放松千斤顶时，要先看车下及周围是否有人，只有确认人员都在安全位置时，才能放松千斤顶。

[4] 涉事手动立式液压千斤顶型号为“QYL10”，核定载重 10 吨。最高高度 385mm，最低高度 200mm，起重高度 125mm，调节高度 60mm，活塞直径 40mm，外壳直径 80mm，底座尺寸 115mm、107mm，净重约 4.75 公斤。

（二）事故间接原因

1．**公司对承包人的安全生产工作统一协调、管理不到位。未能及时检查发现徐**擅自使用额定载重低于实际承重的设备用于生产作业，未履行作业工具使用前审查职责，导致承包作业人员违规使用器械，再加之违规操作手动立式液压千斤顶，埋下了事故隐患。

2．**公司未严格执行本单位安全管理制度。事故地点虽是修理厂相对独立地段，且事发时是午餐时段，但该公司未安排现场管理人员在作业现场进行监护[5]。

3．**公司安全生产警示教育不到位。**公司在2025年1月3日发生一起从业人员使用千斤顶时造成人员受伤的事故后虽然召开了事故警示教育暨重大事故隐患排查动员会，并对胎工班要正确使用千斤顶进行了强调，但是胎工班仅徐**1名从业人员且其未参加此次会议，安全生产警示教育存在“空对空”现象。

四、责任认定及处理建议

（一）对有关人员的责任认定和处理建议

徐**，作业过程中严重违反操作规程，对事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

**公司，安全生产教育培训不到位，未督促从业人员严格

[5]《**公司危险作业安全监管制度》3.千斤顶作业:作业前检查千斤顶、安全楔、三角木的性能，设置专人监护;无关人员严禁进入千斤顶作业区。

执行安全操作规程，对承包单位安全生产统一协调、管理不到位，对事故发生负主要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第四十四条第一款[7]、第四十九条第二款[8]规定，建议由区应急管理局依法给予处罚。

五、相关单位履职情况

（一）行业主管部门

南充市嘉陵区交通运输局作为全区汽车维修企业主管部门，通过召开会议部署、组织安全教育培训、开展日常安全检查等方式，履行安全监管职责，督促整改发现的安全问题，完成行业监管主要内容[9]。但调查中也发现，该局存在检查内容简略，未充分分析汽车维修行业风险因素，未针对从业人员违规操作等行为设置检查项目等问题，监管全面性不足、针对性不强。

（二）属地政府

火花街道办事处，成立了安全管理机构，印发了安全生产安排部署类文件；定期召开安全生产会议，部署安全生产工作、开展履职能力培训；充分利用社区宣传栏、电子显示屏等多种

---

[6] 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8] 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款 县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

渠道，广泛宣传安全生产知识，印发了安全生产相关宣传资料进行安全宣传；由应急办牵头，对辖区内生产经营场所进行常规化排查，对排查出的安全隐患跟踪督促整改，履行了属地政府监督检查职责[10]。

六、事故整改和防范措施建议

（一）压实安全责任，构建闭环管理体系

生产经营单位需坚守安全生产底线，严格落实“三管三必须”原则，健全权责清晰、传导顺畅的安全生产责任体系，推动责任层层压实至各岗位、各环节。要树立系统性风险防控思维，常态化开展全域安全隐患排查治理，聚焦核心风险环节，完善隐患排查、整改、验收、销号全流程机制，强化责任追究，坚决杜绝责任空悬、整改流于形式，筑牢安全生产责任防线。

（二）强化现场管控，提升本质安全水平

生产经营单位要立足本质安全建设，健全作业现场安全管理体系，完善关键作业标准化流程，强化全时段、全区域安全管控，消除监管盲区与薄弱环节。严格落实作业设备设施安全管理要求，健全管理机制，从源头防范设备使用风险。强化作业人员安全行为管控，培育安全操作自觉，完善现场安全警示与防护体系。

（三）深化教育培训，筑牢安全思想根基

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

坚持把安全教育培训作为安全生产基础性工作，注重理论素养与实操能力提升，破解培训“空转”问题。强化警示教育实效，以典型事故案例为警示，深化从业人员安全敬畏之心，培育“人人讲安全、事事为安全”的安全文化。健全培训档案管理与效果评估机制，推动安全教育培训入脑入心，切实提升全员安全素养与风险防控能力。

（四）强化监管赋能，健全长效监管机制

相关监管部门需立足行业安全监管职责，强化系统思维，完善常态化监管与专项整治相结合的工作机制，精准排查化解行业共性风险与突出隐患。区交通运输局要深刻复盘事故暴露出的短板弱项，进一步优化监管方式、健全监管体系，细化“一企一档”动态管理举措，强化部门协同联动，提升监管效能。同时要强化典型案例警示震慑，推动行业安全标准落地，督促生产经营单位自觉落实主体责任，构建安全可控的行业发展环境。

根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发〈关于落实生产安全事故调查处理“四不放过”要求的工作措施〉的通知》（川委办发电〔2024〕4号）要求，**公司应当在此调查报告公布 30 日内制定事故专项整改方案，报区交通运输局备案并抄报区应急管理局。