呼伦贝尔新巴尔虎右旗
******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司“1·23”一般高处坠落生产安全责任事故调查报告

2026年5月20日

目录

一、基本情况.....2
（一）涉事项目.....2
（二）涉事公司简介.....2
二、事故调查开展情况.....3
三、事故经过、救援过程和善后处理情况.....4
四、事故造成人员伤亡和直接经济损失.....6
五、事故原因分析和性质认定.....6
（一）事故发生单位及相关单位责任.....9
（二）监管部门责任.....10
（三）属地管理责任.....11
（四）其他原因排除情况.....11
（五）事故性质.....11
六、事故责任认定及处理建议.....11
（一）对事故有关责任单位的处理建议.....11
（二）对事故有关责任人的处理建议.....13
七、事故防范和整改措施.....15
（一）深入反思事故原因，补齐安全生产短板.....15
（二）切实树牢安全生产底线思维、红线意识.....15
（三）加强属地重点企业外委承包商全口径统计工作.16

呼伦贝尔新巴尔虎右旗******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司“1·23”一般高处坠落生产安全责任事故调查报告

2026年1月23日20时06分，新巴尔虎右旗应急管理局指挥中心接到********公司亡人报告后，新巴尔虎右旗人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求，旗政府组织旗应急管理局、发改委、公安局、人社局、总工会、纪委监委等部门，并邀请检察院参加，同时聘请专家进行技术鉴定，成立********分公司“1·23”事件调查组，全面开展“1·23”事件的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，基本查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，核实了涉事企业迟报事故的过程，认定了事故性质和责任，确定本起事故为迟报的安全生产责任事故。并提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事项目

为******公司与******井田实业有限公司签订《2025年老井常规井下作业服务合同》(履行期限为2025年1月1日—2026年12月31日)，发包单位为******公司（注册地呼伦贝尔市鄂温克族自治旗），承包单位为******井田实业有限公司（2026年变更为******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司），劳务派遣单位为大庆瑞恒人力资源有限公司（2026年1月16日与昆仑投资运营有限公司井下作业分公司，注：现变更为******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司签订劳务派遣合同）。事故发生时，涉事项目正在履行《2025年老井常规井下作业服务》大修[1]作业。

（二）涉事公司简介

1.******井田实业有限公司概况：营业执照统一社会信用代码91150727******，安全生产许可证编号：黑SY安许证字【2020】DQ34***号，许可范围：井下作业（大修、小修、带压作业、酸化、试油气），涉事队伍资质证书编号171***，类别为大修，下设机关办公室、生产工程组、生产准备队、综合服务队、特车队以及18支作业小队，主要从事常规作业、大修作业、配合大型压裂作业、压前准备作业、油水井带压作业、一体化服务等业务，年生产能力达4000万。大队现有从业人员180余人，

[1] ******公司于2025年11月2日有开具开工许可，开工后分别由分公司、******等根据分工负责安全生产工作。

拥有各种设备40余台套，固定资产总额3000余万元，主要服务于******公司。

2.大庆瑞恒人力资源有限公司：营业执照统一社会信用代码：9123060******，营业范围包含劳务派遣，资质证书号：DL32******，涉事合同累计派遣人员154人。

二、事故调查开展情况

调查人员对事故责任单位及其他各方26名相关人员进行了问询，形成《调查询问笔录》16份，涵盖了事故在场人员、参与现场救援人员、施工工地管理人员、劳务单位及项目安全生产主要负责人等。形成书证65份，涵盖涉事3家公司资质、合同、作业内容等有关材料。

三、事故经过、救援过程和善后处理情况

（一）事故经过

2026年1月23日下午，瑞恒公司派遣高处作业人员董某在**********作业区******修井机19.9m的二层平台上进行修井作业。现场人员有司钻工、架子工、操车工、扶管工等四人，15:40左右，因二层平台舌台断裂董某从二层平台跌落一层平台，后经抢救无效死亡。

（二）现场应急处置过程

司钻工王某听到重物落地声后，转身看到董某仰卧在钻台上，头部朝向东，脚部朝向西，身上系有安全带（完

好），没有外伤，现场人员唤醒董某后为方便救护，剪断安全绳，叫醒董某。作业队长赵某立即拨打井田生产负责人宁某电话，现场临时安排赵某私家车将伤者送往新巴尔虎左旗人民医院，同时宁某上报公司负责人刁某并致电******公司总调度室，总调度室调度救护车与救援队伍医生罗某赶赴现场。罗某在伤员转运至救护车后采取了观测脉搏、下氧气管等简易抢救措施，后经过转运新巴尔虎左旗人民医院救护车至医院，18 时许，董某抢救无效死亡。

（三）信息报送情况

井田生产负责人宁某于当日 16 时左右接到现场作业队长赵某电话（有人摔了，在送医院），随即上报公司负责人刁某并致电******公司总调度室，刁某了解基本情况后致电告知******公司生产经营部门负责人杨某，杨某于 17:30 左右上报公司副经理谷某，谷某于 17:30 和 18:00 分别向公司负责人彭某报送有关情况。20 时 06 分******公司安全生产部门负责人彭某将事故情况报送至新巴尔虎右旗应急管理局，20 时 23 分，旗应急管理局主要负责人向市应急管理局电话报送有关情况，21 时 01 分，应急管理室书面报送有关情况至呼伦贝尔市应急指挥调度中心，21 时 22 分旗应急管理局通过突发事件信息报送平台上报有关情况。

（四）政府部门处置情况

接到事故报告后，旗委、旗政府高度重视，主要领导第一时间作出指示，要求旗应急、公安、司法、民政等部门赶到事故现场，要求迅速查明事故原因；对事故企业开展安全生产检查，排查安全隐患；责令企业从危险区域撤出所有人员并停产停业整顿；维持现场秩序和舆情监控；加强与家属对接，做好家属安抚及善后工作。旗应急、公安、民政、司法等有关人员第一时间赶到事故现场，严格落实工作任务。

（五）善后工作情况

1月27日，******井田实业有限公司与董某家属就董某死亡善后赔偿事宜达成一致，签订《死亡赔偿协议书》，共计赔付215万元。善后协调工作积极稳妥，经济赔付及时到位，没有造成因生产安全事故引发的社会事件。

（六）应急处置评估

政府部门接报后做到依时逐级上报，并及时到现场参与应急处置，做好死者家属安抚工作，并促成赔偿协议，保障了社会稳定，政府部门处置得当。

企业应急救援措施得当，信息报送混乱。企业迅速赶赴现场救援受伤人员并根据情况联系企业救援队伍及就近医疗机构，救援队伍能够在最短时间内进行应急处置，抢救方法得当；承包单位信息报送及时，发包方在明知人员受伤的情况下未立即启动事故信息报送流程，等到亡人信

息确定后再启动信息报送流程，虽然未对救援流程产生影响，但信息报送方面存在认知误区，导致信息迟报。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失


本次事故造成1人死亡，直接经济损失约220万元。

五、事故原因分析和性质认定

经勘查事故现场，查阅相关材料，询问相关人员等，分析推断事故原因和存在的主要问题如下：

董某在涉事修井机（识别号KEMBL-10253）二层平台进行高处作业时二层平台舌台断裂，董某坠落至底层平台，造成肺破裂、肝破裂，经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。董某为劳务派遣人员，从事大修作业非辅助岗位工作，调查暴露出涉事合同甲乙双方对施工岗位人员合法性把握不严，甲方未将外委施工队伍纳入整体管理，乙方未严格进行现场安全管理等问题。（见下图）







（一）事故发生单位及相关单位责任

1.******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十七条之规定，未向作业所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门书面报

告有关情况，施工现场未安排专门人员进行现场安全管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条之规定[2]。未规范落实《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）《关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》等有关要求，未及时将设备设施安全维护管理经费、员工安全生产责任保险等纳入安全生产费用提取和使用范围，违规使用劳务派遣人员，对事故发生负主要责任。

2.大庆瑞恒人力资源有限公司。违反《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等有关法律法规，跨省派遣劳务人员时未向属地社保部门履行法定义务，向用工单位非辅助性岗位派遣作业人员，对事故发生承担连带责任。

3.*********公司。未严格履行《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第七条[3]之规定，对特种作业人员情况审查不严不全；企业未按照《生产安全事故应急预案管理办法》有关要求，及时向主要经营地应急管理部门抄送备案情况，事故发生后未及时向发生地应急管理部门报告有关事故情况，对事故发生承担管理责任。

---

2 进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；

3 承包单位的项目部承担施工作业的，发包单位除审查承包单位的安全生产许可证和相应资质外，还应当审查项目部的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况。

（二）监管部门责任。根据《新巴尔虎右旗发包企业外委承包商行业管理部门安全监管职责清单》有关要求结合《呼伦贝尔市有关部门和单位安全生产分类监管目录（试行）》内容，各部门应深刻总结本行业、本领域有关事故教训，行业管理部门要统计外委企业相关情况，并分类制定监管要求。旗发改委作为******公司行业管理部门，未对该公司外委情况进行统计，出现了缺管现象；旗应急管理局履行安全生产委员会办公室职责不到位，对外委单位统计不全，未全面发现外委隐患。

（三）属地管理责任。宝格德乌拉苏木人民政府对外来临时居住人员信息掌握不及时，未将外来务工人口与安全生产属地责任进行有机统一管理。

（四）其他原因排除情况。根据事发现场物证、人员笔录等，由于伤员抢救原因现场人员割断了安全绳、二层平台断裂等原因，无证据认定作业人员违规作业，按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条之规定，违法证据不足，不能推定存在违反法律法规情形。另根据公安部门侦查，排除刑事及治安案件可能。

（五）事故性质

经调查认定，“1·23”一般高处坠落事故是一起迟报的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司

企业违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条之第三款规定，对事故负有主要责任。建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条[4]之规定，建议给与人民币45万元的罚款。

2.大庆瑞恒人力资源有限公司

根据企业2026年与昆仑投资运营有限公司井下作业分公司签订的合同，非法派遣非辅助性岗位人员76名，其中5人为涉事项目服务。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定。建议给与企业40万元人民币的罚款。根据《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第五款之规定，建议由新巴尔虎右旗人力资源和社会保障局责令企业限期改正。

3.*********公司

企业未按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》有关规定对外包公司安全生产进行规范管理。事故发生时未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》及时向发生地有关部门报送

4 第三十二条 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：

（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；

事故情况。企业虽然能够证明事故直接原因与企业管理行为没有直接关系，但企业生产部门未对发包工程进行穿透式管理，未发现承包方违规使用劳务派遣人员情况，企业对事故负有一定的管理责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四[5]条第一款之规定，给与企业30万元至70万元处罚；因企业有证据足以证明没有主观过错，故根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条之规定，建议对企业不予行政处罚。由新巴尔虎右旗安全生产委员会对企业进行约谈教育。

4.监管部门：

新巴尔虎右旗发改委未严格履行行业管理责任，行业管理范围外委企业未全面纳入管理范围；新巴尔虎右旗应急管理局未严格履行安全生产综合协调作用；宝格德乌拉苏木人民政府未及时登记掌握外来人员信息；建议由新巴尔虎右旗安全生产委员会进行约谈。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.宁*滨，******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司副经理，分管新巴尔虎右旗作业区生产工作，对分管领域安全生产工作职责履行不到位，对涉事现场失管，建议根据

5 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第九十六[6]条之规定，暂停其安全生产有关的资格30日，因在事故发生后存在主动消除或者减轻安全生产违法危害后果的行为，符合从轻处罚要求，并处上一年年收入20%罚款。

2.周*，******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司副经理，分管新巴尔虎右旗作业区安全生产工作，对本单位安全生产工作职责履行不到位，对劳务派遣人员从事非辅助岗位情况管理不到位，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，暂停其安全生产有关的资格30日，并处上一年年收入29%的罚款。

3.那*，大庆瑞恒人力资源有限公司总经理。违反《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等有关法律法规，由新巴尔虎右旗安全生产委员会进行约谈。

4.谷*龙，******公司副经理，分管生产工作，对分管领域安全生产工作职责履行不到位，未严格按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十条之规定，对事故现场安全进行有效监督。建议根据《中华人民共和国安全生产法》第九十

6 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

六条之规定，暂停其安全生产有关的资格30日，并处上一年年收入29%的罚款。

5.王*，*******公司负责人，在发生生产安全事故后，未依法依规及时报送事故情况。建议根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条之规定[7]，综合考虑存在《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定有关情形，处上一年年收入40%的罚款。

七、事故防范和整改措施

（一）深入反思事故原因，补齐安全生产短板。******公司要深刻反思事故原因，吸取事故教训，严格落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，从严审核监督外包业务有关事项。针对事故暴露出的安全管理短板，举一反三，全面组织整改，坚决纠正内部安全管理各行其是的行为；******井田实业有限公司呼伦贝尔生产保障分公司要深刻反思事故原因，吸取事故教训，严格落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定，坚决整改现场管理不规范、违法用工等行为，针对事故暴露出的安全管理短板，举一反三，规范落实劳

7 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款(二)迟报或者漏报事故的；

务派遣岗位管理有关规定，定期检测设施设备，及时消除安全隐患。

（二）切实树牢安全生产底线思维、红线意识。发包单位要严格要求各外包单位，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国公司法》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《中华人民共和国劳动合同法》等有关要求，加强施工全过程安全管控工作，针对不同工程项目、不同施工队伍、不同作业人员，强化安全培训教育内容，主要负责人对安全生产工作要亲自抓、负总责，要组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，规范作业现场安全管理，杜绝类似事故发生。

（三）加强属地重点企业外委承包商全口径统计工作。新巴尔虎右旗安全生产委员会办公室要充分发挥安全生产综合监督协调职责，对属地各类重点企业外委承包商进行全口径统计，并根据“三管三必须”有关规定，落实行业管理责任和安全生产监督责任，不留死角严格落实外委企业主体责任和发包方安全责任，进一步提升企业安全管理质效；新右旗发改委加强行业管理职能，将所属企业外委公司及时纳入管理范围；宝格德乌拉苏木人民政府加强流动人口及外来务工人员登记管理，及时掌握有关情况。

2026 年 5 月 20 日