信息类别: 灾害事故救援
公开方式: 主动公开
生成日期: 2025-11-20
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号: 000014349/2026-00012

濂溪十里九江市幸福茂文化发展有限公司“8·31”一般坍塌事故调查报告

2025-11-20 15:10 来源：九江市濂溪区人民政府字号： 大 中 小 打印

2025年8月31日16时34分许，九江市幸福茂文化发展有限公司（以下简称幸福茂文化公司）在濂溪区十里大道1477号濂溪礼堂二楼装修拆墙时，工人鲍先荣被倒塌的墙体砸中，经120医护人员现场抢救无效死亡，直接经济损失约96万元。

接事故报告后，区公安分局十里派出所、区住房和城乡建设局、区应急管理局、十里街道办事处等有关单位人员迅速赶赴事故现场，协调处理善后等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规之规定，2025年9月4日区人民政府成立了以区应急管理局局长洪宇为组长，区公安分

局、区总工会、区应急局、区住建局、区文广旅局、区人社局、十里街道等单位有关人员为成员的濂溪十里九江市幸福茂文化发展有限公司“8·31”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）进行事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，现已查明事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，并认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）事故项目情况。

1.该项目为九江市幸福茂文化发展有限公司濂溪礼堂装修项目，位于濂溪区十里大道1477号，主体建筑四层，总建筑面积10499.83平方米，装修总投资额为1248万元。

2.事故发生区域情况：发生事故的地点位于九江市濂溪区十里街道十里大道联盛十里老街濂溪礼堂二楼西侧自南向北第二间卫生间内，距卫生间西侧窗户约30厘米。

（二）涉事单位情况。

1.建设（装修）单位情况。

九江市幸福茂文化发展有限公司成立于2002年11月18日，统一社会信用代码91360400744299252 8，注册地址为江西省九江市濂溪区十里大道1477号，法定代表人为李萍，注册资本壹仟万元整，经营范围为酒店管理；餐饮企业管理；婚礼策划；婚纱摄影、销售、租赁；宴席策划服务；演艺；酒店用品；日用百货；化妆品；工艺礼品，文化办公用品；音响设备；灯光设备的销售；企业管理咨询；商务咨询；文化艺术交流活动策划；市场营销策划；企业形象策划；公关活动策划；展览展示活动；会务服务；摄影摄像服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.劳务单位情况。

九江熊柯能劳务有限公司（以下简称熊柯能劳务公司），成立于2023年10月13日，统一社会信用代码91360406MAD1NXXPY4U，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为江西省九江市经开区九瑞大道77号城市之光住宅小区2栋2单元2205，法定代表人为熊兵源，注册资本三百万元整，经营范围：①许可项目包括建筑劳务分包，建设工程施工，住宅室内装饰装修，建筑物拆除作业（爆破作业除外），电气安装服务，文物保护工程施工，地质灾害治理工程勘查，河道疏浚施工专业作业，水利工程建设监理，水利工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；②一般项目包括劳务服务（不含劳务派遣），土石方工程施工，园林绿化工程施工，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，环境应急治理服务，地质灾害治理服务，土壤污染治理与修复服务，工程管理服务，水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）业务承接情况。

2025年3月3日，发包人九江市幸福茂文化发展有限公司（甲方）与分包人九江熊柯能劳务有限公司（乙方），签订《建设工程施工劳务分包合同（二次结构工程）》。分包工程范围：本工程红线范围内的主体结构分包工程。分包模式：包清工。分包工作内容：包括但不限于主体结构及各类机械基础的钢筋工程、砼工程、模板工程、人工配合基础清槽、毛石砼或砼回填、垫层、砖胎膜砌筑及抹灰、防水找平层及保护层、施工放线、试验配合、安全文明施工、绿色施工、配合迎检等相关工作内容的劳务用工（如钢筋工、混凝土工、木工、抹灰工、砌筑工等），达到主体结构验收合格标准。

（四）死亡人员情况。

鲍先荣，男，1967年出生，九江市都昌县人，幸福茂文化公司濂溪礼堂装修项目工地泥工，该坍塌事故死者。

二、事故发生经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过。

2024年3月3日，幸福茂文化公司与熊柯能劳务公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，随后熊柯能劳务公司负责人、施工班长熊小江组织工人开始在十里老街濂溪礼堂进行装修施工，主要是泥工、木工、钢筋工。8月31日早晨7点，泥工鲍先荣来到濂溪礼堂三楼，按班长熊小江的工作安排负责拆墙。上午十点鲍先荣来到二楼大厅，同熊小江等人一起浇筑水泥柱子，期间中午在二楼大厅吃了快餐，16点左右柱子浇筑完后，鲍先荣按工作安排来到二楼西侧自南向北第二间卫生间拆隔墙。卫生间东面是门，西面是三开落地铝合金玻璃窗。隔墙位于卫生间中西部，已拆除一部分。剩余部分呈L型，原高度约2.4米，厚度0.2米，由多孔红机砖、水泥砂浆砌成。其中南侧的一段东西向墙体长2.9米，西端与铝合金窗自南向北的第二根窗框相连。另一段南北向墙体长约2米，南端与东西向墙体东端相连。鲍先荣来到南北向墙体的西侧（内侧），用铁锤敲击墙体下部，开始拆墙。另一名工人张春海在墙体的东侧（外侧）蹲在地上，背对墙体面对卫生间门削砖。大约16点31分，张春海听见“轰”的一声，起身回头看见墙倒了，没看见鲍先荣，立即跑到卫生间门外，给熊小江打电话报告，说“赶紧上来，出事了！砸到人了！”正在家里洗澡的熊小江赶紧给幸福茂文化公司项目经理张浩打电话，告诉他出事了，让他赶紧到二楼卫生间去，随后也赶往现场。

（二）事故救援情况。

正在一楼的张浩接到电话赶到二楼卫生间内，看见鲍先荣仰面躺在地上，嘴角有血，身上压着多块砖石，其中大约一块重40-50斤的砖石压在胸部，安全帽在地上距离其左手约60厘米处。张浩到大厅叫来4名木工，一边让人打120，一边同工人一起把鲍先荣身上的砖石移开。过了10多分钟，120医护人员赶到现场，对鲍先荣做了初步检查，还做了心电图。120医护人员判断鲍先荣胸骨损伤，情况比较严重，没有抢救的意义，让赶到现场的熊小江打110电话报警。17点左右，十里派出所民警接到110报警电话赶到现场，120医护人员同民警做了交接后离开了。

（三）事故报告和善后情况。

1.事故发生后，施工班长熊小江现场拨打了110报警。幸福茂文化公司随后向区住建局、十里街道进行了电话报告。区公安分局、区应急局、区住建局、十里街道接到事故报告后，

立即派人赶到现场了解情况，指导善后工作。濂溪区应急局接到电话报告后及时在应急部综合统计直报系统进行了网上直报并在省应急值班系统进行了报告。

2.事故发生后，幸福茂文化公司随即通知了死者家属。经过协商，甲方：九江市幸福茂文化发展有限公司与乙方：江换娥（鲍先荣配偶）、鲍立锋（鲍先荣儿子）、鲍喜英（鲍先荣女儿），签署了《雇工损害赔偿一次性了结协议》，死者家属对善后工作予以认可。

三、事故原因

（一）直接原因。

工人鲍先荣安全意识淡薄，违反《建筑拆除工程安全技术规范》的规定，不从墙体顶部开始自上而下拆除，而是采用从墙体底部掏掘使其整体或部分倒塌的方式施工，导致墙体突然倒塌，躲避不及，被倒塌的墙体砸中，头面部及身体多处受伤，经现场紧急抢救无效死亡。

（二）间接原因。

1.幸福茂文化公司。

（1）安全生产责任制不落实。未按规定设立安全管理机构或专职安全员，项目经理频繁更换，造成安全生产管理严重缺位，工人违章作业得不到及时发现和纠正。

（2）违规组织施工。公司无建筑施工资质、施工前未取得开工令、未编制安全专项施工方案，只是由班长熊小江等口头告知要自上而下拆除。

（3）未对职工进行安全教育培训。致使施工人员安全意识淡薄，对施工安全风险缺乏了解。

2.熊柯能劳务公司。

履行安全生产管理职责不到位。未按规定对被派遣劳动者进行安全教育培训。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“8·31”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议。

1.鲍先荣，男，九江市都昌县人，幸福茂文化公司濂溪礼堂装修泥工，安全意识淡薄，违反《建筑拆除工程安全技术规范》的规定，采用从墙体底部掏掘的方式进行拆除施工，导致墙体突然倒塌，被倒塌的墙体砸中，经现场紧急抢救无效死亡。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.李萍，女，九江市浔阳区人，幸福茂文化公司法定代表人，负责公司全面工作，履行安全生产职责不到位，对濂溪礼堂装修项目安全生产责任制不落实负有责任，对项目安全教育培训不到位、未取得开工令情况下擅自进行施工、未编制专项安全施工方案违规施工失察，对事故发生负有主要领导责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以处罚。

3.张浩，男，九江市开发区人，幸福茂文化公司项目部经理，负责项目部生产及安全管理工作，履行安全生产职责不到位，对濂溪礼堂装修项目安全生产责任制不落实、安全管理严重缺失负有责任，项目未取得开工令、未编制专项安全施工方案、未进行安全技术交底违规组织施工，对职工安全教育培训不到位、工人违规作业失察，对事故发生负有重要责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

4.熊小江，男，重庆市江津区蔡家镇人，熊柯能劳务公司主要负责人、泥工班领班，履行安全生产职责不到位，对熊柯能劳务公司未按规定对被派遣劳动者进行必要安全培训、工人违规作业负有重要管理责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

5.林敏，男，十里街道应急办副主任。安全生产监管不到位，建议由十里街道党工委按照相关规定予以处理。

6.王华盛，男，十里街道城建办副主任。安全生产行业监管不到位，建议由十里街道党工委按照相关规定予以处理。

7.高正模，男，区住建局安全管理员，安全生产行业监管不到位，建议由濂溪区住建局党组按照相关规定予以处理。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.幸福茂文化公司。安全生产责任制不落实，无建筑施工资质，在未取得开工令的情况下违规组织装修施工，施工前未编制安全专项施工方案，未对职工进行安全教育培训，现场管理不到位，工人违规作业，是事故的主体责任单位，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

2.熊柯能劳务公司。履行管理职责不到位，未按规定对被派遣劳动者进行安全教育培训，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项的规定予以处罚。

3.濂溪区住建局。作为行业监管部门，对幸福茂文化公司安全生产责任制不落实等问题负有监管责任。建议其向濂溪区委、区政府作出深刻检讨。

4.十里街道办事处。属地监管责任未落实到位。建议其向濂溪区委、区政府作出深刻检讨。

六、事故防范和整改措施建议

全区上下要认真汲取事故教训，举一反三，全面落实安全生产监管责任，切实加强安全生产管理工作，强化建筑领域尤其是装饰装修施工的安全监管，杜绝事故的再次发生。

1. 幸福茂文化公司。

要建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，强化法律意识，杜绝无证违规作业和违规指挥，加强施工现场的安全管理，强化隐患排查治理，完善安全保护措施，杜绝违规作业。开展事故警示教育，增强作业人员的安全防护意识，为施工安全提供有效保障。

2.熊柯能劳务公司。

要认真履行安全管理职责，加强对被派遣劳动者的安全教育培训，切实提高被派遣劳动者的安全意识，降低事故风险。

3.区住建局及十里街道要加强对建设项目特别是建筑装修施工的安全监管，重点查处无建筑施工资质、无开工令等手续违规施工、特种作业人员无证上岗、安全防护设施及用品的使用、施工企业职工安全教育等情况，杜绝违规作业，有效保障工程建设领域安全生产形势的稳定。

扫一扫在手机打开当前页面

社会公益事业
灾害事故救援
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府
萍乡市人民政府

新余市人民政府
上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府
抚州市人民政府
宜春市人民政府
县市区政府
濂溪区人民政府
浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府
修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会

八里湖新区管
委会
鄱阳湖生态科
技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江
西濂溪）
濂溪区纪委监
委
政务新媒体
濂溪区人民政
府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监

网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|
主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:濂溪区大数据中心
办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）
公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2 政府网站标识码:3604020005

电脑端





