东湖区“6·6”东湖春天小区电梯维修亡人事故调查报告

时间： 2025-08-05 15:53 来源： 东湖区人民政府 发布机构：东湖区人民政府 浏览量： 300 【字体： 大 中

东湖区“6·6”东湖春天小区电梯维修亡人事故调查报告

东湖区政府事故调查组

2025年7月

一、事故基本情况.....4
（一）事故发生单位及相关单位概况.....4
（二）电梯使用小区基本情况.....5
（三）涉事电梯基本情况.....6
（四）相关单位安全管理情况.....6
（五）事故发生经过.....8
（六）现场勘查情况.....9

（七）人员伤亡和直接发经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故应急响应和处置情况.....10
（二）善后处理情况.....10
（三）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）建议免于追究责任人员.....13
（二）建议给予行政处罚人员.....13
（三）对相关责任单位处理建议.....14
五、事故主要教训.....15
六、事故防范和整改措施建议.....16

2025年6月6日10点40分许，在东湖区五纬路67号东湖春天小区3栋二单元，江西省中玲电梯有限公司的1名作业人员在梯维修过程中坠落至电梯井底内，经120现场抢救无效死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，东湖区委、区政府高度重视，区政府分管领导，区应急管理局、区公安局、区市场监督管理局及属地等位主要领导第一时间赶赴现场，开展应急救援处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《特种设备事故报告和调查处理规定》等有关规定，东湖区人民政府批复立了东湖区“6·6”东湖春天小区电梯维保亡人事故调查组(以下简称事故调查组)，依法依规开展事故调查处理工作。事调查组由区应急管理局牵头，区总工会、区市场监管局、区人社局、东湖公安分局、贤士湖管理处派员组成，并邀请区纪监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过现场勘查、查阅料、人员询问、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提了对有关责任人员和责任单位的处理建议,并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，东湖区“6·6”东湖春天小区电梯维修亡人事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、作业人员安全识淡薄、违反安全操作规程和劳动防护用品缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况。事故发生单位为江西省中玲电梯有限公司（以下简称：中玲电梯），成立日期：2018年4日，法定代表人：赵钦发，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91360111MA37T8FE9X，住所：江西省南昌市青湖区上海北路669号青湖交大厦101室。经营范围：电梯的销售、安装、改造、维修、保养:锅炉设备、起重设备销售、安装维修等。2025年1月10日，该企业取得江西省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号TS3336037-2029，许可项目：电梯安装（含修理），有效期至：2029年1月11日。

2.电梯管理单位的基本情况。电梯管理单位为南昌东湖城市建设投资发展有限公司（以下简称：东湖城投），成立期：2003年9月1日，法定代表人：王超，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码：903601007542021947，住所：

省南昌市东湖区豫章后街27栋二层。经营范围：城市基础设施项目建设、管理、经营；项目投资咨询，策划及可行性研究城市综合开发（含房地产开发）；自有房屋租赁、室内外装饰、园林工程、建筑工程、办公自动化工程。

东湖春天小区共有15部电梯，事发前还未移交给长巷村村委会和小区物业公司进行管理。

3.电梯保养合同签订情况。东湖城投与中玲电梯双方签订了《电梯保养合同》，服务期限从 2025年2月1日至2025年31日止,合同约定由中玲电梯对东湖春天小区的15台电梯提供维修保养服务,维保费用19800元。同时对安全生产工作进行了约定，中玲电梯应当聘请不少于2人有资质的专业作业人员，严格执行国家安全技术规范《电梯使用管理与日常维护保养规则 TSG T5001》，对维护保养的电梯安全运行负责。东湖城投应当建立电梯安全运行管理制度，配备安全管理人员负责电梯的安全管理，为维保单位提供维护保养所需的工作环境。

（二）电梯使用小区基本概况

1.电梯使用小区基本情况。东湖春天小区产权为长巷村集体产权。小区位于东湖区五纬路97号，爱国东路以南、四纬以东、王家庄路以北，总用地面积37.6 亩，总建筑面积8.39万平方米，安置户数622套，概算总投资2.34亿元。小区由东城投于2021年5月开始承建，2023年11月竣工，2024年4月分房，2024年6月交付使用。

2.小区管理单位基本情况。小区管理单位为江西亿家和物业管理有限公司（以下简称亿家和物业），该公司成立日期2005年10月28日，法定代表人：沈正一，统一社会信用代码：913601007814626886，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省南昌市东湖区党家巷叠山路119号天河大厦9楼，经营范围：物业管理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，园林绿化工程施工，住宅水电安装维护服务，家政服务，酒店管理，会议及展览服务，招标代理服务，市场营销策划，企业管理咨询，网络技术服务，通用设备修理，电气设备修理。

3.物业管理合同签定情况。2024年6月1日，长巷村村委会与亿家和物业签订小区物业管理合同，由亿家和物业管理小区的共用部位的日常维护，共用设施设备运行、保养，环境卫生、绿化养护，安全防范、车辆停放管理及公共秩序的维护。

（三）涉事电梯基本情况

涉事电梯为东湖春天小区3号楼2单元西侧电梯，使用单位:东湖城投，设备品种:曳引驱动乘客电梯，产品型号：Victor，出厂编号：SJE2022201771，制造单位名称：速捷电梯有限公司，出厂日期：2022年9月6日，额定载重量：1000kg，层/站/门数：28/28/28，额定速度：上行2m/s、下行2m/s，轿厢尺寸：1600mm，额定功率：12.3kw ,使用登记证编号：赣AA01736(23)。定期检验单位：江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院，检验日期：2025年6月，检验结论：检验项目符合《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)要求，下次定期检验时间为2027年11月。

(四)相关单位安全管理情况

1.中玲电梯。公司设置有安全管理机构，配备有安全总监，建立了特种设备维护保养制度，制定了电梯维保操作规程，每月开展了一次安全教育培训。维保人员谭智武和廖华龙均持有南昌市市场监督管理局颁发的电梯维修特种作业证。但中玲电梯对从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程管理不到位，劳动防护用品配备不到位，未设置作业现场安全管理员，未认真组织开展安全生产反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）集中行动，对从业人员的安全教育培训流于形式，存在走过场。

2. 东湖城投。未建立电梯安全运行管理制度，相关责任人员未履行安全管理责任，未对此次电梯维修作业现场进行安全监管，未履行《电梯保养合同》中约定的电梯安全管理职责，对电梯维保作业“一包了之”。

3. 市场监督管理部门。南昌市市场监督管理局和东湖区市场监督管理局能够依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》等法律法规规章的要求，制定年度常规监督检查计划，采取常规监督检查、专项监督检查、证后监督检查方式，对辖区的特种设备维保单位开展了行政执法检查。其中，市市场监督管理局于2024年7月24日，对中玲电梯未按照特种设备安全技术规范要求进行电梯维护保养的违法行为进行了立案查处，对该公司处以罚款3万元的行政处罚。市场监督管理局近两年来开展特种设备领域行政处罚立案2起，罚款金额5万元。市、区两级市场监督管理部门有效履行了

种设备领域主管部门的安全监管责任。豫章市场监管总局对东湖春天小区的15台电梯从投入使用至今开展了安全检查，但检查项目不全，未有效履行特种设备的安全监督管理职责。

（五）事故发生经过

2025年6月5日，中玲电梯员工谭智武在东湖春天小区微信工作群里接到事发电梯存在异响需要维修。 6月6日上午8时分许，谭智武微信语音通知同事廖华龙来东湖春天小区门口汇合，一起对小区故障电梯进行检修。10时33分许，谭智武和廖华龙一起进入小区3栋二单元，对该单元西侧电梯进行检修。检修开始，谭智武从一楼电梯口进入电梯轿厢内部，廖华



龙从二楼电梯门进入电梯轿厢顶部[]。随后，廖华龙在轿厢顶部点动控制（见图1）电梯往下运行了一段，谭智武在轿厢内听到电梯存在异响，并询问廖华龙是否听到异响，廖华龙回应

图1

没有。随即，廖华龙将电梯恢复正常运行模式，谭智武在电梯轿厢内部看到显示屏显示-1层，在未确认廖华龙是否离开轿顶部的情况下，谭智武按下-2层按键，准备排查电梯井。到达-2层后，谭智武离开电梯轿厢，并随机按下5层按键，准备待梯升到5层后再下井检修。在电梯快速上升的过程中，谭智武突然听到廖华龙在电梯轿厢顶部呼叫“不得了”，随后听到电轿厢与电梯门挤压的震动声响和物体坠落的异响，谭智武马上在-2层打开电梯门，按下电梯的急停按钮往电梯井内一看，发现廖华龙趴在井内左侧的地面上，头盔摔在旁边。谭智武立即拨打了119、120紧急电话，119消防救援人员先到了现场，但不敢挪动他，待120急救人员到达现场后，合力将廖华龙从电梯井托上来进行抢救，经抢救无效，120当场宣布死亡。

（六）现场勘查情况

事故发生后，涉事电梯暂停在2楼与3楼之间位置，电梯轿厢顶部的检修开关为正常关闭状态，检修开关功能正常，轿有130厘米高的护栏。根据事发现场照片显示，廖华龙头部肿胀、衣服破损，身体存在多处挤压擦伤痕迹。经调查事发当栋二单元西梯视频监控，6月6日10时31分，一楼监控发现谭智武和廖华龙到达现场时两人都未系安全带、未穿安全鞋，未确佩戴劳保安全帽，开展检修作业前，一楼电梯旁边未设置检维修安全警示、提示标志，亦未见小区物业和东湖城投在场。

（七）人员伤亡和直接发经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）的规定，经过核定，事故直接经济损失150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急响应和处置情况

事故发生后，中玲电梯员工谭智武第一时间拨打了119和120紧急电话，同时向公司部门负责人赵开云电话报告事故况。赵开云在向公司法人赵钦发和东湖区市场监督管理局报告后，立即赶往事发现场进行处置。6月6日11时20分左右，东区应急指挥中心接南昌市应急指挥中心信息反馈关于东湖春天小区的亡人事故，区应急指挥中心立即向区政府值班室报告区政府分管领导、区应急管理局、区市场监管局、属地街道、派出所等第一时间到达现场处置。

(二)善后处理情况

事故发生后，中玲电梯多次与死者家属协商，双方于2025年6月22日达成死亡赔偿协议，家属在赔偿金支付到位后返回籍地。截至目前，未收到关于此次事故的不良影响和群体性上访事件的情况报告。

（三）事故应急处置评估

在接到事故报告后，东湖城投、东湖区市场监督管理局、东湖区应急管理局、贤士湖管理处等相关部门第一时间赶到场进行应急处置，开展事故现场勘查和初步调查工作。本次事故应急响应及时，信息报送渠道畅通，现场处置措施得当，后工作开展有序，未造成次生、衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.未正确佩戴和使用劳动防护用品[]（岗位安全责任缺失）。 作业人员廖华龙进入电梯井道作业时，未按规定正确佩安全帽，未系挂安全绳，安全站位不正确，在电梯快速上升过程中，未及时抓牢厢顶护栏，造成身体重心不稳，不慎坠入梯厢体和井壁的间隙，经厢体和井壁挤压过后，坠落至井道底坑，是该起事故发生的直接原因。**2.作业环境不良（物理环不良缺陷）。** 事发时电梯井道内照明严重不足，作业人员未按照相关要求携带照明设备，导致视线受阻，难以清晰辨识周环境和设备状况，增加了操作风险。**3.违反安全操作规程[]（安全教育培训缺失）。**维修过程中，作业人员廖华龙在确认梯无异响后，应及时离开电梯厢顶，再进行操作由点动运行模式过渡到正常行动模式。班组长谭智武在未确认廖华龙安全开轿厢顶部的情况下，就直接进行按钮操作，使电梯快速向上运行，造成廖华龙在电梯厢顶不慎坠落。

（二）间接原因分析

1.中玲电梯。作为电梯维护保养单位，一是违反《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条[]第二款和《TSG T5002-2017 电梯维护保养规则》第五条第一款[]第一项、第二项和第八项规定，未能有效约束作业人员遵守安全操作规程对从业人员电梯设备安全技术知识、安全操作规程、安全制度和严禁事项等培训教育考核不到位，未能有效辨识电梯维修作业安全风险，未开展事故隐患排查治理，未开展安全生产反“三违”集中行动，维修人员安全意识薄弱，作业现场安全管理缺失，是导致事故的间接原因之一。

2.东湖城投。未有效落实电梯使用单位安全管理责任，作业现场安全监管缺位，未及时发现制止作业人员未按规定佩安全带或安全绳等违章作业行为，违反《特种设备使用管理规则》第2节[]第2.2.6的规定“特种设备使用单位主要义务如对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为”，是导致事故的间接原因之一。

3.亿家和物业。作为东湖春天小区物业管理单位，虽然电梯管理还未交接，但对人员日常出入小区管理不规范，对电维修作业人员入场作业不管不问，未能及时督促作业人员做好安全防范措施、设置安全警示标识，对人员进入小区从事特作业的行为监督管理不力，也是导致事故的间接原因之一。

4.东湖区市场监督管理局豫章分局。未有效履行属地特种设备领域安全监管职责，虽然开展了安全检查，但检查项目全，对中玲电梯的维修作业记录未及时开展安全监督抽查，也是导致事故的间接原因之一。

5.贤士湖管理处长巷村村委会。作为小区产权单位，未及时开展小区内安全生产巡查和宣传教育，督促东湖春天小区业和维保单位做好电梯维修作业现场的安全管理，落实属地安全监管责任不力，也是导致事故的间接原因之一。

四、对有关责任人员和事故责任单位的处理建议

事故调查组根据事故原因调查，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理建议：

（一）建议免于追究责任人员

廖华龙，中玲电梯维修作业人员，个人安全意识淡薄，自我保护意识不强，违反电梯维保作业安全操作规程，未严格实岗位安全责任，未按规定使用劳动防护用品落实安全防护措施，未及时撤离危险区域，对事故发生负有主要责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

赵钦发，中玲电梯公司法定代表人，未履行企业主要负责人的安全生产法定职责，未认真组织开展从业人员安全生产育培训，未督促从业人员严格落实安全生产规章制度和安全操作规程，未督促从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，未实电梯维保作业现场的安全管理，对事故发生负有重要责任，违法了《中华人民共和国安全生产法》第五条[]、第二十[]第二项、第三项及第五项的规定，建议由东湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]第一项的定进行处罚。

（三）对相关责任单位的处理建议

1.江西省中玲电梯有限公司。未能严格落实企业安全生产主体责任，安全风险分级管控和事故隐患排查治理不到位，全培训教育不到位，未督促从业人员遵守安全生产规章制度和安全操作规程，未组织开展安全生产反“三违”集中行动，建立企业特种作业内部审批制度，劳动防护用品缺失，对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》二十八条[]第一款、第四十一条[]、第四十四条、第四十五条的规定，建议由东湖区应急管理局依据《中华人民共和国安生产法》第一百一十四条[]第一项的规定进行处罚。

2.南昌东湖城市建设投资发展有限公司。作为电梯管理使用单位，未履行电梯安全管理责任，对电梯维修作业现场未展安全检查，未能够及时发现制止电梯维修作业人员的违章作业行为，对事故发生负有监管责任，公司相关责任人员履职当的问题，建议移交区纪委监委处理。

3.江西亿家和物业管理有限公司。作为东湖春天小区物业管理单位，虽然电梯管理不在其职能，但其在小区日常人员出管理不规范，对两名电梯维修作业人员随意进入小区进行维保作业的行为不管不问，未及时督促电梯维修作业人员做好全防范措施，建议由区住建局依法依规进行处理。

4.东湖区市场监督管理局豫章分局。作为特种设备领域的属地主管部门，对中玲电梯的维修作业记录未及时开展安全督抽查，建议由区市场监督管理局对分局相关负责人进行安全生产约谈。

5. 贤士湖管理处长巷村村委会。作为小区产权单位，对小区的电梯维修作业现场未及时开展巡查检查，建议由贤士湖理处对长巷村村委会相关负责人进行安全生产约谈。

五、事故主要教训

（一）从业人员安全意识淡薄，违章作业行为突出。从业人员廖华龙和谭智武安全意识淡薄，“四不伤害”观念不强劳动防护用品缺失，虽取得了市场监管管理部门颁发的电梯维保作业操作证，但在电梯维修作业时，未严格落实安全操作程，谭智武在未确认廖华龙离开电梯厢顶的情况下，随意点击电梯按钮，导致事故发生。

（二）企业主体责任落实不到位，主要负责人履职不力。中玲电梯全员安全生产责任制不健全不落实，从业人员安全育培训不到位，作业现场安全管理、安全交底不到位，安全风险分级管控和事故隐患排查整改不到位，劳动防护用品配备到位，未开展企业内部电梯维保作业审批，企业主要负责人安全生产工作职责履行不到位。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念，坚决防范化解特种设备领域重大安全风险。各有关单位要深入贯彻**习近平总书记关于全生产的重要指示批示精神**，树牢“人民至上、生命至上”和安全发展理念，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须安全、管生产经营必须管安全”的总体要求，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，确保把人民生命财产安全放在一位落到实处。要深入分析电梯等特种设备领域安全存在的薄弱环节和高风险点，提出防风险、除隐患、遏事故的系统性施，切实抓好问题整改和工作落实，确保电梯等特种设备领域安全生产形势稳定。

（二）压实特种设备领域相关企业主体责任，全面提升企业本质安全水平。市场监管部门要督促特种设备领域相关企严格落实安全生产主体责任，区住建部门要督促小区物业等特种设备使用单位落实安全管理责任，严格遵守和执行安全生和特种设备相关法律法规，建立健全企业全员安全生产责任制，完善安全生产操作规程，落实安全风险分级管控和隐患排治理双重预防工作机制，认真组织开展特种设备领域安全生产反“三违”集中行动，杜绝违章作业行为，加强作业现场的全管理，督促从业人员正确使用劳动防护用品，确保电梯维保作业安全，全面提升企业安全管理水平。

（三）加强特种设备领域安全宣传教育，增强全社会特种设备安全意识。各有关部门要切实加强特种设备领域特别是梯维保单位，以及小区物业、宾馆酒店、医院学校等使用单位的安全宣传教育工作，加强特种设备从业人员的安全作业训，推进特种设备安全知识宣传进企业、进社区、进物业、进学校、进家庭，增强全社会的特种设备安全意识，广泛开展种设备应急演练，普及应急救援知识和自救互救技能，全面提高安全风险防范能力和应急处置能力，做到人人讲安全、个会应急，有效防范类似事故发生。

东湖区政府事故调查组

2025年7月30日

手机扫码浏览

【TOP】【打印页面】【关闭页

关于我们 | 网站地图

主办：东湖区人民政府办公室 承办：东湖区政务服务和数据管理局

赣ICP备05005744号-2 网站标识码：3601020001 赣公网安备36010202000097号

政府网站找错