西峰区雅轩小吃店“10·23”液化石油气闪爆事故调查报告

2023年10月23日凌晨4时15分许，西峰区雅轩小吃店（店招：饭小满炒饭店，以下简称：雅轩小吃店）发生一起液化石油气闪爆事故，造成1人烧伤，3间商铺及1辆车辆不同程度受损，直接经济损失7.14万元。

事故发生后，省住建厅、省应急厅、省商务厅、省市场监管局，庆阳市政府、市住建局、市应急局，西峰区委区政府主要领导高度重视，要求争分夺秒组织现场搜救，全力以赴抢救受伤人员，妥善做好善后处理及群众安抚工作，迅速调查事故原因，同时深刻吸取教训，严防类似事故再次发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）等有关法律法规，2023年10月24日，西峰区政府成立了由区住建局、区应急局、区商务局、区市场监管局、区消防救援大队、庆阳市公安局西峰分局、区总工会、温泉镇人民政府、兰州路街道办事处为成员的西峰区雅轩小吃店“10·23”液化石油气闪爆事故调查组，并邀请区纪委参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效的原则，通过查阅资料、现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见及事故防范措施。

一、事故发生单位及有关情况

（一）雅轩小吃店基本情况

1.注册登记情况。西峰区雅轩小吃店(店招:饭小满炒饭店)，经营者：吴某某，于2022年4月22日，在庆阳市西峰区市场监督管理局注册成立，注册名称为西峰区雅轩小吃店；类型：个体工商户；经营许可范围：小餐饮、食品销售。《食品小经营店登记证》有效期至2025年4月21日，有效期3年。

2.建筑构造及布设。雅轩小吃店租用商铺1间，建于2007年，为砖混结构一层建筑，顶部材质为水泥楼板，水泥楼板上方为水泥椽和红砖瓦搭建，属于村民自建房。房屋总面积24㎡，长7.1m、宽3.7m、高3.3m，店内总体为南北布置，店门朝南向秦霸岭东路开启，为卷闸门和铝合金推拉门，距北墙2.9m处设置有隔断。店铺总体由隔断分为前后两部分，隔断北面套间内是操作间，依次摆放四个桌子、一个洗菜池、一个15kg液化石油气瓶、一台单眼灶具、一台家用双眼台式灶具、一个约2m长的铁质货架，单眼灶平时主要是炒锅，液化气瓶距灶头1m多远，用软管连接。隔断以南依次摆放两台蒸锅、两台冰柜和一

台冰箱、两个15kg液化石油气瓶，一个备用气瓶放置在门口处，一个和东侧煮蒸笼连接。

（二）庆阳市西峰区民生燃气有限责任公司

该公司成立于2000年6月23日，法定代表人为孙某（原法定代表人胡某某）。2023年9月18日，庆阳市西峰区市场监督管理局变更登记发证，类型：有限责任公司，注册资本：866万元，经营范围：液化石油气充装、零售、批发、储存；灶具、压力气瓶的批发零售等。2023年10月26日，庆阳市住房和城乡建设局变更核发了《燃气经营许可证》，有效期至2028年5月25日，有效期5年。

（三）商铺产权所有人基本情况

王某某，女，50岁，2021年7月，王某某与吴某某签订了房屋租赁合同，合同期限2021年7月28日至2022年7月27日。

（四）雅轩小吃店燃气设施及器具情况

1.单眼灶具。单眼灶具上仅有一个印有“烹皇”字样的标签，无生产单位等其他信息；没有熄火安全保护装置，使用可调节式调压器；灶具与液化气瓶用燃气橡胶复合软管连接。

2.双眼灶具。为废弃闲置灶具，在事故中已严重损坏，无法提取相关信息。没有熄火安全保护装置，调压器均为可调节式，现场发现其破裂碎片。

3.蒸锅。店内共有两台蒸锅，均连有燃气用橡胶复合软管及调压器。

4.液化石油气瓶情况。现场共有3只液化气瓶，经扫描瓶身二维码，1号气瓶编号为002210818512号、2号气瓶编号为068230546510号、3号气瓶编号为080060739号。

涉事液化气瓶为2号气瓶，容积：15kg，企业内部编码：BU202307，气瓶种类：焊接气瓶，气瓶状态：正常，气瓶名称：液化气瓶，制造单位：陕西安嘉压力容器有限公司，制造日期：2023年7月，检验日期：2023年7月，经检验合格，下次检验日期：2027年7月，报废日期：2031年7月。

二、事件发生经过和人员财产损失情况

（一）事件发生经过

2023年10月22日19时许，吴某某在雅轩小吃店内陆续完成外卖订单，23日凌晨2时许，离开店铺前，其使用完液化气灶只关闭灶头阀门，未关闭液化石油气瓶阀门。

10月23日凌晨4时07分许，吴某某接单后赶往雅轩小吃店，像平常操作流程一样操作出单，在店内盛了一碗米饭端在左手，然后锅里倒了油，拧动液化气灶头打火开关，连续打火两次，在第二次打火时突然发生闪爆，一瞬间一团火球迎面扑来，他赶紧关火，被坍塌房屋楼板压倒坐在墙角，开始呼救。

（二）应急救援及事故报告情况

2023年10月23日凌晨4时许，房主王某某在院子房间里突然听见“轰”的一声巨响将其惊醒，她赶紧起床跑出去查看，看见前面门面房一片灰尘扬起来，房屋塌了一片，未发现明火及燃烧的物品。王某某听见吴某某喊救命，赶紧喊院子里租住的几个四川人出来帮忙救人，又给弟弟王某某、姐姐王某某打电话，四五个四川人就赶紧帮忙挖着救人。4时20分许，庆阳市消防救援支队接到王某某家其他租客群众报警称：“西峰区秦霸岭东路沿街商铺发生倒塌，有一名人员被困。”接到报警后，庆阳市消防救援支队指挥中心立即调派安化消防救援站2车12人赶赴现场进行处置。4时28分许，消防救援人员到达雅轩小吃店现场。沿街商铺的一层平房，有三间商铺楼板发生垮塌，被困人员位于倒塌商铺东侧第三间雅轩小吃店内。4时30分，消防救援人员进入商铺内对被困人员进行搜救；4时35分，立即将埋压在被困人员上的重物搬离；4时52分，被困人员吴某某被成功救出，送往庆阳市人民医院治疗，经救护人员采取急救措施后，转往西安市中心医院治疗。

4时58分，安化消防救援站重新对现场进行全面排查，5时25分，救援人员将阀门损坏的液化石油气瓶转移至废墟外围，5时34分，确认再无被困人员后，收检器材，5时51分，安化消防救援站出警人员安全归队。

2023年10月23日早晨9时15分许，温泉镇黄官寨村西组

组长焦某某向黄官寨村党支部书记秦某某报告事故，11 时 20 分许，黄官寨村委会在核实后向温泉镇人民政府报告，12 时 30 分许，温泉镇和区住建局电话向区应急管理局报告事故情况，区应急管理局接报后立即向区委办、区政府办、市应急局报告了事故信息。温泉镇及时安抚涉事群众，控制现场后，经分析研判，下午 16 时 10 分，书面向区应急局报告了事故情况。

（三）现场勘验情况

事故现场位于秦霸岭东路北侧雅轩小吃店，东西长 22m，宽 6m，南端高 3.3m，北端高 4.5m。无烟熏及过火痕迹，房屋顶部整体垮塌，东侧过往走道顶部整体垮塌，两侧房屋屋顶局部受损，三间店铺门头门牌受损脱落，卷闸门受损变形，内部铝合金框架、玻璃隔板门窗破碎缺失。现场南侧路边停放车辆有飞贱物砸伤痕迹。

事故现场 3 只液化石油气瓶，2 号气瓶瓶体上部把手处局部变形，外包装呢龙绳局部有熔融痕迹，液化气瓶体阀门处及下方瓶体局部有白色絮状物，总重 22.85kg，空罐 15.2kg，瓶内有余气 7.65kg；1 号气瓶瓶体外部陈旧、减压阀缺失，总重 24kg，空罐 16kg，余气 8kg；3 号气瓶瓶体把手处减压阀体缺失，总重 29.2kg，空罐 16kg，余气 13.2kg。

单眼灶具严重变形，上方有一铁锅，该部位勘验时有刺鼻的石油液化气味，灶具与灶心连接处铸铁断裂，铸铁钢圈下部

有炸裂痕迹，灶具3处阀门处于关闭状态，该灶具链接有一根橡胶供气软管，软管长1.96m。双眼灶具开关两处阀门及阀体缺失，灶心与铸铁连接处完全脱离，灶具一端供气阀进气门处有烟熏痕迹。现场有减压阀，多处破裂，有阀门弹簧、阀体等零件，减压阀碎片呈不规则形。

（四）受伤人员确诊及财产损失评估情况

1.经西安市中心医院诊断：吴某某，头面颈火焰烧伤8%II度深，上肢火焰烧伤4%II度深。

2.区住建局委托，甘肃中誉房地产评估有限公司对事故现场房屋及室内财物评估，本事故造成95.76m^{2}三间房屋屋顶、门窗受损及室内财物损坏，房屋基础及墙体未见明显损坏，商铺内物品及路边1辆小车不同程度受到损伤，评估总价格为4.94万元。

（五）人员财产损失情况

该起事故造成1人受伤，3间商铺受损。受伤人员医疗费用、房屋、车辆等直接经济损失7.14万元。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

吴某某，忽视安全，购买使用的单眼灶具没有熄火保护装置，且可调节式调压器不符合规范，灶具的操作压力严重超过

额定压力；使用结束后未关闭石油液化气瓶阀门，使液化石油气大量泄漏积聚，致使操作间浓度达到闪爆临界点，开启灶具开关反复打火引起闪爆。

2.间接原因

2.1 西峰区雅轩小吃店（经营者吴某某），安全意识淡薄，安全管理严重缺失，无安全管理制度，使用不符合安全规范的燃气器具。不具备燃气安全常识和操作技能，对燃气器具存在的安全隐患，风险认识不足、预判不够。

2.2 庆阳市西峰区民生燃气有限责任公司，未严格落实《城镇燃气管理条例》燃气配送规定，未落实企业内部管理制度，向未签订供气合同的用户提供燃气，未向用户提供有效的燃气安全服务。未落实入户开展燃气灶具、报警器、调压阀等设施安全检查要求，及时排除隐患，确保用气场所安全。

2.3 西峰区商务局，未严格按照《全省商务领域安全生产检查标准（试行）》《庆阳市餐饮行业燃气安全专项整治实施方案》对商务部门工作要求及《西峰区城镇燃气安全专项整治的工作实施方案》工作职责规定，落实全区餐饮行业的安全管理工作，未将雅轩小吃店纳入监管范围，及时将信息录入系统，全面推进使用手机 APP 检查燃气餐饮企业。

2.4 西峰区住房和城乡建设局，未严格督促企业落实《城镇燃气管理条例》燃气配送规定，对供气企业开展经营和安全管

理工作的监督检查存在漏洞，组织开展城镇燃气行业安全隐患大排查大整治工作不够深入，在落实“三管三必须”安全责任方面有差距。

2.5 温泉镇黄官寨村民委员会，作为温泉镇燃气整治工作专班成员，未认真学习贯彻落实《温泉镇燃气安全工作方案》的要求，对辖区燃气用户安全隐患排查缺失，未及时排查发现餐饮门店存在的安全事故隐患，燃气安全专项整治工作措施不实，隐患排查未落实到组到户。

2.6 温泉镇人民政府，未压实辖区燃气安全生产隐患排查工作责任，安全宣传排查存在薄弱环节，未有效开展工作督导检查。未形成《安全生产专项整治“三年”行动计划》《全区安全生产大排查大整改专项行动方案》工作长效机制。

（二）事故性质

综上所述，西峰区雅轩小吃店“10·23”液化石油气闪爆事故，是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.西峰区雅轩小吃店，未严格落实生产经营单位安全生产责任制度，未对自营个体店进行安全检查排查，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚，区

市场监管局按照相关规定吊销该店《营业执照》。

2.庆阳市西峰区民生燃气有限责任公司，未严格执行《庆阳市燃气管理条例》等法律法规，未严格落实《西峰区住建领域城镇燃气安全专项整治实施方案》燃气使用环节隐患排查工作要求，建议由区住建局对其进行工作约谈，依据国务院《城镇燃气管理条例》第四十六条第七款相关规定做出行政处罚。

3.温泉镇黄官寨村民委员会，未排查发现报告雅轩小吃店存在的安全隐患，未及时向温泉镇和区有关安全监督管理职能部门报告事故，负有安全排查报告主要属地管理责任，建议温泉镇依据相关规定做出处理。

4.温泉镇人民政府，未严格落实《西峰区城镇燃气安全专项整治工作实施方案》《全区重大事故隐患专项整治2023行动实施方案》《温泉镇燃气专项整治方案》工作要求，未按照文件要求排摸上报出租户餐饮企业安全隐患，督促镇燃气整治工作专班成员单位及各行政村落实安全生产职责不到位，负有重要属地管理责任，依据《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》第二十六条规定，建议温泉镇向西峰区人民政府作出书面检查。

5.西峰区住房和城乡建设局，未严格贯彻落实《城镇燃气管理条例》《庆阳市燃气管理条例》等法律法规，未有效统筹推动全区燃气专项整治工作，对燃气经营单位监管不严格，未

全面落实燃气专项整治安全监管职责，负有行业监管责任。依据《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》第二十六条规定，建议区住建局向西峰区人民政府书面检查。

6.西峰区商务局，对市燃气整治专班检查反馈督办“燃气专项整治系统使用问题”庆燃专班函字〔2023〕1号，整改进展慢，未及时将西峰区雅轩小吃店纳入餐饮行业监管范围，督促企业落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患，负有餐饮行业安全管理责任。依据《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》第二十六条规定，建议区商务局向西峰区人民政府作出书面检查。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.吴某某，西峰区雅轩小吃店负责人。作为个体经营管理责任人，安全意识淡薄，未落实安全生产经营单位主体责任，未对燃气设施进行日常检查，未按照要求规范安装燃气灶具及相关设施，违规操作致使液化气泄漏，发生闪爆事故，造成重大社会影响。对事故发生负有主要责任。建议区商务局、市场监管局对其进行工作约谈。

2.黄　某，庆阳市西峰区民生燃气有限责任公司站长助理、实际管理人、安全员。未严格执行《民生燃气瓶装液化气配送制度》，负有企业安全主要管理责任。建议由区住建局责令该公司按公司内部管理规定做出处理，将处理结果报区住建局、

区应急管理局备案。

3.孙　某，庆阳市西峰区民生燃气有限责任公司法定代表人。未细致研究制定公布《入户安全检查制度》《隐患排查治理制度》等工作制度，未按照该公司《城镇燃气安全专项整治实施方案》统筹抓促，全面落实主要负责人职责，负有企业安全管理重要领导责任。建议区住建局对其进行工作约谈。

五、事故防范和整改措施建议

针对此次事故暴露出的问题，为切实落实党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，各乡镇街道、有关部门和相关企业，要深刻吸取事故教训，树牢安全发展理念，进一步统筹好发展和安全，切实把“人民至上、生命至上”放在第一位，把防范化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，严防类似事故再次发生。

（一）深入开展城镇燃气安全专项治理。各乡镇街道、相关部门要严格按照《西峰区城镇燃气安全专项整治工作实施方案》要求，在全区范围内全面开展城镇燃气专项整治。区住建局牵头，督促全区燃气经营使用单位持续开展用气安全自查自纠，消除隐患，压实各级各部门监管责任；组织商务、市场监管、消防等部门及行业专家，对燃气使用单位开展拉网式检查，重点对餐饮场所、群租户、城市综合体等使用瓶装液化石油气的气瓶间、用气

设备设施、用气操作等进行全面检查，督促规范安装燃气泄漏报警装置，提升技防效果，确保不再发生同类事故。

（二）严厉打击燃气行业违法违规行为。各乡镇街道，区住建、市场监管、公安、交通等部门要组织开展联合执法，形成“打非”工作合力，通过暗查暗访、联合执法、集中执法等方式，加大对非法运输、违法经营行为的监督检查，强化对瓶装燃气市场整顿，加强液化石油气瓶的充装管理，杜绝其进入不符合安全使用条件的各类场所，严厉打击非法经营、非法倒装、非法储存瓶装液化石油气、无资质设计安装燃气设施等行为，对擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气的，依法严肃处理。

（三）依法依规履行燃气安全监管职责。各负有燃气安全监管工作职责的部门，要各司其职，通力配合，做好经营、运输、使用等安全监管环节有效衔接，切实消除监管的盲点漏洞。商务部门要督促餐饮企业落实安全生产主体责任，严格遵守有关法律法规和规范标准，按照餐饮场所使用燃气安全管理规定及时消除事故隐患，指导从业人员增强安全意识，加强安全用气知识宣传。住建、市场监管、消防等部门要建立健全燃气安全监督管理机制，加快搭建餐饮场所智慧监管平台，组织开展燃气安全生产执法检查，督促各燃气经营单位严格落实液化石油气配送及安检要求，及时排查排除隐患，指导燃气用户安全

用气；督促液化石油气使用单位规范安装使用泄漏报警器，加快更换老旧灶具、无熄火保护装置灶具及可调节式调压器，提高安全用气意识、日常隐患排查及应急处置能力，确保用气安全。各乡镇街道要落实安全生产属地管理责任，及时协调解决餐饮场所燃气安全管理中的重大问题。

（四）全面提升燃气安全宣传教育质效。要进一步创新宣传方式，结合典型案例，制作通俗易懂的宣传教育资料，依托报刊、电台、电视台等媒体，发挥好微信公众号等宣传阵地作用，开展安全生产“六进”等活动，全面普及燃气安全知识，不断提高餐饮经营单位涉气作业人员的安全用气操作技能和社会公众安全用气意识。要督促燃气经营企业加大对配送人员的管理和安全教育培训力度，明确安全生产岗位责任，夯实燃气安全管理基础。