附件

# 金沙民兴阿尔法起重机有限公司“5·1”一般机械伤害事故调查报告

金沙县政府事故调查组

2026年4月

# 目录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）涉事单位基本情况.....- 2 -
（二）事故当事人情况.....- 3 -
（三）合同签订情况.....- 4 -
1.金沙酒业与阿尔法公司签订的定作合同.....- 4 -
2.阿尔法公司与泰开公司签订的安装合同.....- 5 -
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 5 -
二、事故发生经过.....- 5 -
三、应急处置及评估情况.....- 5 -
（一）应急处置情况.....- 7 -
（二）应急救援评估.....- 7 -
四、公安机关现场勘察及尸表检情况.....- 7 -
（一）现场勘验情况.....- 7 -
（二）死者衣着情况.....- 8 -
（三）尸体检查.....- 8 -
（四）分析意见.....- 8 -
五、事故原因.....- 8 -
（一）直接原因.....- 8 -
（二）间接原因.....- 9 -
（三）事故性质认定.....- 10 -
六、事故责任单位存在的主要问题.....- 10 -
七、其他相关单位情况说明.....- 12 -
（一）泰开公司.....- 12 -
（二）金沙酒业.....- 13 -
八、对事故相关单位和责任人员的处理建议.....- 14 -
（一）对事故责任人员的处理建议.....- 14 -
（二）对事故有关单位的处理建议.....- 16 -
（三）对涉嫌违法行为的处理建议.....- 16 -
（四）对发包单位的责任认定意见.....- 16 -
九、防范措施及建议.....- 17 -
附件 1.....- 19 -
附件 2.....- 20 -
附件 3.....- 21 -

2025年5月1日7时许，阿尔法起重机有限公司（以下简称阿尔法公司）王某在贵州金沙窖酒酒业有限公司（以下简称金沙酒业）民兴街道厂区制酒部四车间12厂房内开展行车排除故障时，其头部碰撞至厂房顶板横梁受伤，并经送医抢救无效死亡。该事故造成1人死亡，直接经济损失163万元。

2025年5月1日，金沙县公安局民兴派出所将该事件立为刑事案件侦查。2025年12月19日，金沙县公安局民兴派出所向金沙县应急管理局送达《移交函》，将该事件移送金沙县应急管理局处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经金沙县人民政府批准，于2025年12月30日成立了由金沙县应急管理局牵头，金沙经济开发区安监办、金沙县民兴街道办事处、金沙县公安局、金沙县工业和信息化局、金沙县市场监管局、金沙县总工会为成员的金沙民兴阿尔法起重机有限公司“5·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对此次事故进行调查。根据调查进度及工作需要，邀请河南省长垣市人民政府派员参与调查，邀请金沙县纪委县监委介入，同步开展追责问责工作，并对事故调查组工作进行监督；同时邀请金沙县检察院派员参与，依法履行检察机关法律监督职责。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查询问、

查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。

调查认定，金沙民兴阿尔法起重机有限公司“5·1”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

**1.金沙酒业。**法定代表人：范某某，类型：其他有限责任公司，公司地址：贵州省毕节市金沙县大水，统一社会信用代码：9152052321555XXXXXX，成立时间:2007年7月18日，经营范围包括酒类经营、食品生产。

**2.阿尔法公司。**法定代表人：乔某某，类型：有限责任公司（自然人独资），公司地址：长垣市南蒲街道巨人大道88号，统一社会信用代码：91410728MA3XXXXXXX，经营范围：起重机、电动葫芦、物料搬运设备、仓储设备及其配件的设计、制造、销售、安装、维护、保养、技术咨询、技术服务、钢结构加工、钢材销售；从事货物及技术的进出口业务。

**资质情况:**

《安全生产许可证》，编号：（豫）JZ安许证字〔2022〕003290；许可范围：建筑施工；发证机关：河南省住房和城乡建设厅，发证日期：2025年5月13日，有效期：2025年5月13日至2028年5月13日。

《建筑业企业资质证书》，证书编号：D441XXXXXX；有效期：至2027年3月2日。

《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号：TS2410Q56-2028，发证机关：国家市场监督管理总局，发证日期：2024年6月5日，有效期：2024年6月5日至2028年6月4日。

**3.河南泰开起重机有限公司**（以下简称泰开公司）。法定代表人：王某某，类型：有限责任公司（自然人独资），公司地址：河南省长垣市南蒲小微企业创业园3-04号，统一社会信用代码：91410728MADJXXXXXX，经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。一般项目：物料搬运装备制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造等。

**资质情况:**

《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号：TS3441626-2028，发证机关：河南省市场监督管理局，发证日期：2024年9月4日，有效期：2024年9月4日至2028年9月3日。

（二）事故当事人情况

**1.王某,**性别：男，民族：汉族，学历：高中，出生日期：1986年7月5日，年龄：39岁，户籍地：河南省长垣县，公民身份号码：410728198607XXXXXX，实际施工组织者，在本次事

故中死亡。

**2.张某某,**性别：男，民族：汉族，学历：大学本科，出生日期：1998年10月16日，年龄：28岁，户籍地：贵州省毕节市七星关区，公民身份号码：522401199810XXXXXX，金沙酒业制酒部四车间12厂房23班行车操作员。

**3.梁某某,**性别：男，民族：汉族，学历：大学专科，出生日期：1984年8月4日，年龄：42岁，户籍地:贵州省金沙县民兴街道，公民身份号码：522424198408XXXXXX，金沙酒业制酒部四车间12厂房23班班长。

（三）合同签订及实际履行合同情况

**1. 金沙酒业与阿尔法公司签订的定作合同。**2024年12月26日，金沙酒业与阿尔法公司签订《金沙酒业制酒部更换行车14台定作合同》，合同编号：金窖采合2024001451。定作方为金沙酒业，承揽方为阿尔法公司。合同标的：14台双梁桥式起重机（含抓斗）的加工、安装、调试、人员培训及验收，合同总价款237.3万元。双方同时签订了《金沙酒业承包商安全协议》作为配套文件。

合同履行情况：经调查,阿尔法公司于2025年4月10日完成14台行车安装及调试。2025年4月23日，开展有负荷试车前评估，开始进入有负荷试车阶段（精调）。事故发生时，14台行车处于精调阶段，阿尔法公司尚未将设备正式验收交付给金沙酒业。

**2. 阿尔法公司与泰开公司签订的安装合同。**2025 年 2 月 9 日，阿尔法公司与泰开公司签订《起重机安装合同》，合同编号：20250209002。甲方为阿尔法公司，乙方为泰开公司。合同标的包括 14 台欧式双梁起重机安装及轨道调校，合同总价款 10.242 万元，合同工期 40 天。

合同履行情况：经调查，泰开公司未实际派遣人员到项目现场参与施工和管理，未履行合同约定的安全管理职责。实际施工和管理由阿尔法公司项目负责人郝某某负责，王某具体组织实施。阿尔法公司对此知情：一是阿尔法公司为王某等安装人员购买了雇主责任保险；二是阿尔法公司《金沙酒业 14 台起重机安装项目现场负责人及安全员任命书》；三是阿尔法公司向泰开公司支付工程款后，泰开公司将款项转付给王某个人；四是郝某某知晓王某非泰开公司正式员工；五是泰开公司未向项目派驻任何管理人员，阿尔法公司未提出异议并继续让王某组织施工。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故致 1 人死亡，死者王某，系实际施工组织者，阿尔法公司认可其负责现场管理。直接经济损失 163 万元。

## 二、事故发生经过

2025 年 5 月 1 日 6 时 20 分许，金沙酒业制酒部四车间 12 厂房 23 班行车操作员张某某到达车间后，开启行车电源进行试操作，发现行车无法移动，随即向当班班长梁某某报告。梁某某

尝试操作后行车仍无反应，遂联系阿尔法公司驻金沙酒业制酒部行车更换项目负责人郝某某。约5分钟后，郝某某回电称已安排维修人员王某前来处理，并请梁某某到厂门口接应。

梁某某前往公司东门途中，先将工友孔某某送至5号厂房，随后返回东门等候并电话联系王某，得知王某已自行进入四车间12厂房23班作业区域。梁某某赶回时，王某已将行车调试至可运行状态。梁某某、张某某二人先后要求王某从行车上下来，并强调行车启动时上方不得站人。但王某仍坚持留在行车上观察运行情况，称需确认控制箱门关闭是否影响遥控器信号，并示意张某某操作。随后，王某将行车遥控器从车上扔至凉堂糟醅上，梁某某捡起后交给张某某。

张某某操作行车准备抓取第三斗酒糟时，发现一个安全帽从行车上方掉落，后退抬头看见王某坐在行车栏杆旁，靠栏呻吟。张某某呼喊王某未获应答，立即停止行车并切断电源。梁某某赶来查看后爬上行车，检查王某伤势，随即拨打120急救电话，并向公司领导汇报、通知阿尔法公司郝某某。此后，梁某某在行车上扶护王某等待救援。

当日7时50分许，120急救人员到达现场，梁某某等人使用安全绳、安全带将王某从行车转移至地面。急救人员现场检查、注射药物并输液后，将王某送往金沙县人民医院救治。9时32分许，王某经抢救无效死亡。

## 三、应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，金沙酒业立即拨打了急救电话，民兴街道办事处、民兴派出所接报后第一时间赶赴事故现场开展应急处置和救援。阿尔法公司、泰开公司积极参与事故善后，泰开公司于2025年5月5日与死者王某的家属签订赔偿协议，阿尔法公司通过泰开公司账户向死者家属支付了赔偿金，妥善处理了王某死亡善后事宜。

（二）应急救援评估

事故发生后，民兴街道办事处、民兴派出所、120医疗急救中心等单位在接到事故信息后立即响应，应急处置工作开展有序，责任落实到位，未发生舆情炒作等负面情况。

**四、公安机关现场勘察及尸表检情况**

（一）现场勘验情况

现场位于贵州省金沙县民兴街道金沙酒业，金沙酒业南靠黄河大道，南望金沙县中等职业学校。中心现场位于金沙酒业公司四车间12厂房，车间内北侧地面有发酵池，在发酵池中部地面发现一个系带脱落的黄色塑料安全帽，车间中部及南侧地面堆放有酒糟堆，车间内东西两侧地面设有水泥承重柱，柱子上靠中上部设有南北向水泥横梁，该横梁上安装有吊装行车轨道，柱子顶部设有东西向水泥横梁:东西向水泥横梁顶部为水泥房顶。车间内厂房中部南北向横梁轨道上安装有吊装行车东西向横跨车间上呈南北向移动，行车平台距厂房东西向顶部横向

横梁162cm,在行车平台上发现流淌状、滴落状，沾染状疑似血迹，在行车靠西部平台上流淌状血泊上发现一根安全帽系带，行车中部靠南侧位置安装有吊装设备，行车中部吊装设备靠北侧安装有高148cm的铝合金控制机箱，该控制机箱有2扇双开门、门呈打开状，机箱靠西侧扇门把手损坏，机箱靠西侧顶部平面上发现一处擦拭痕迹。在该车间吊装行车靠北侧车间顶部东西向水泥横梁上发现一处呈南北向的T形擦拭痕迹。其余未发现异常。现场无监控探头。

（二）死者衣着情况

上穿蓝色工作服、黑色T恤、下穿黑色长裤，灰色内裤。

（三）尸体检查

死者颞部见大面积挫伤及创口，扪及颅骨粉碎性骨折并塌陷，说明头部受巨大外力挤压，颅内损伤严重。身体其他部位未见明显致命伤，因家属不同意解剖检验， 故无组织器官损伤的直观情况。

（四）分析意见

根据尸表检查、现场勘察及调查情况分析，死者王某应系颅脑损伤死亡。

**五、事故原因**

（一）直接原因

王某违规作业、违章指挥。王某在未申请作业审批、未切断行车主电源、未挂设“禁止合闸”警示牌、未落实现场监护的

情况下，违规开展行车故障排除作业；在故障排除完毕后，违反《起重机械安全规程》相关规定，在未撤离至安全区域的前提下，指挥张某某进行动车测试，导致自身处于行车本体与厂房横梁之间的危险挤压空间，被移动的行车挤压致死。

（二）间接原因

**阿尔法公司安全生产主体责任不落实。**

1.违法将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人。阿尔法公司将14台行车安装项目交由不具备安全生产条件的个人实际施工。阿尔法公司虽与泰开公司签订形式上的分包合同，但泰开公司仅提供资质、不参与施工和管理，实际施工由王某个人组织、个人招工、个人支付工资，阿尔法公司对此知情。阿尔法公司的行为实质是将特种设备安装这一高风险作业，交由不具备合法用工主体资格、无专业资质、无安全生产条件的个人施工团体实施。

2.安全生产责任制不落实，安全管理制度执行不严。阿尔法公司虽建立了形式上的安全生产责任制和规章制度，但责任划分不清、内容不明、执行不严，关键的相关方安全管理制度缺失，现有制度在行车安装现场作业中未能有效执行。14台行车安装项目负责人郝某某对危险作业仅口头审批。阿尔法公司《行车维修安全操作规程》要求禁止维修人员在设备运行时停留在设备上，但事故当天王某在设备未断电、未设置监护的情况下开展故障排除作业。阿尔法公司规定“故障排除作业必须

两人同行或需设现场监护人”，事故当天只有王某一个人在现场。

3.生产安全事故隐患排查治理流于形式。2025年4月14日联合验收时查出的8条隐患，阿尔法公司该项目负责人郝某某对排查出的隐患未制定整改方案、未落实整改责任、未验收整改结果，仅以发送照片方式应付。

4.对承包单位的安全生产工作未履行统一协调、管理职责，以包代管。阿尔法公司将项目发包给泰开公司后，未与承包单位泰开公司签订专门的安全生产管理协议，未对施工现场进行统一协调管理，未定期开展安全检查，阿尔法公司安全管理责任自上而下完全悬空。阿尔法公司该项目负责人郝某某管理严重失职，阿尔法公司对该项目安全管理漏管失管。

（三）事故性质认定

经调查认定，金沙民兴阿尔法起重机有限公司“5·1”机械伤害事故是一起实际由施工组织者王某违规作业、违章指挥，阿尔法公司项目负责人郝某某管理严重失职，阿尔法公司违法发包和安全生产管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

## 六、事故责任单位存在的主要问题

阿尔法公司

1.违法将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人。阿尔法公司将14台行车（起重机）安装项目交由不具备安全生产条件的个人实际施工。阿尔法公司虽与泰开公司签订形式上

的分包合同，但泰开公司仅提供资质、不参与施工和管理，实际施工由王某个人组织、个人招工、个人支付工资，阿尔法公司对此知情。阿尔法公司的行为实质是将特种设备安装这一高风险作业，交由不具备合法用工主体资格、无专业资质、无安全生产条件的个人施工团体实施。

2.安全生产责任制不落实，安全管理制度执行不严。阿尔法公司虽建立了形式上的安全生产责任制和规章制度，但责任划分不清、内容不明、执行不严，关键的相关方安全管理制度缺失，现有制度在行车安装现场作业中未能有效执行。14台行车安装项目负责人郝某某对危险作业仅“口头审批”。阿尔法公司《行车维修安全操作规程》要求禁止维修人员在设备运行时停留在设备上，但事故当天王某在未申请作业审批、设备未断电、未设置监护的情况下开展故障排除作业。阿尔法公司规定“故障排除作业必须两人同行或需设现场监护人”，但事故当天只有王某一个人在现场。

3.生产安全事故隐患排查治理流于形式。2025年4月14日联合验收排查出的8条隐患，阿尔法公司该项目负责人郝某某未制定整改方案、未落实整改责任、未验收整改结果，仅以发送照片方式应付，整改完成后仅发照片给金沙酒业，只有照片印证没有其他的整改资料。

4.对承包单位的安全生产工作未履行统一协调、管理职责，以包代管。阿尔法公司将项目发包泰开公司后，未与承包单位

泰开公司签订专门的安全生产管理协议，未对施工现场进行统一协调管理，未定期开展安全检查。阿尔法公司该项目负责人郝某某管理严重失职，所有安全技术交底均为口头进行，无书面记录，且对危险作业仅口头上开展审批，无任何记录资料。阿尔法公司分管安全副总乔某2对该项目安全管理不清楚，阿尔法公司安环部主任吴朝辉称公司没有指定安全员参与该项目的安装施工作业，阿尔法公司安全管理责任自上而下完全悬空，形成“以包代管”。

## 七、其他相关单位情况说明

（一）泰开公司

泰开公司与阿尔法公司于2025年2月9日签订《起重机安装合同》，合同标的为14台欧式双梁起重机安装及轨道调校，合同总价款10.242万元，合同工期40天。根据合同约定，泰开公司应向阿尔法公司提交安装施工方案及安全措施，并负责施工现场的安全管理。

经调查，泰开公司在合同签订后，未实际履行合同约定的施工管理职责：一是未派驻项目管理人员到施工现场，项目实际由郝某某（阿尔法公司项目负责人）、王某负责管理；二是未对施工人员进行安全教育培训，未建立安全教育培训档案；三是未编制安装施工方案和安全措施，未向阿尔法公司提交相关技术文件；四是未开展施工现场安全检查，未建立安全检查记录；五是仅收取阿尔法公司支付的工程款项，并将款项转付给

实际施工人员王某，再由王某分付其他人。

泰开公司作为取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》的专业安装单位，在与阿尔法公司签订安装合同后，未实际参与施工管理，未履行安全生产管理职责，仅提供资质并收取费用，致使不具备安全生产条件的个人得以借用其资质承揽工程。

（二）金沙酒业

金沙酒业作为14台行车更换项目的定作方和发包单位，在项目实施过程中：一是在发包程序方面，与阿尔法公司签订《定作合同》的同时，签订了《安全生产管理协议》，明确双方各自的安全生产管理职责；对阿尔法公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证等进行了审查，确认其具备相应的安全生产条件和特种设备生产资质。二是在安全培训方面，组织阿尔法公司从业人员进行了入厂安全培训、专项安全培训及考试，开展了现场安全交底、风险告知和事故警示教育；针对高处作业、起重机安装等高风险环节，组织开展了现场风险评估，审核了施工方案，并开展了专项安全培训。三是在现场监管方面，常态化开展了安全检查、隐患排查和作业人员血压监测；每周组织召开相关方安全例会，共召开12期，形成了会议记录。四是在特殊时期管控方面，于2025年4月30日前下发《关于五一劳动节生产及值班安排的通知》，明确“五一”期间禁止相关方入场施工的要求，并通过会议传达、工作群通知

等方式告知阿尔法公司，阿尔法公司该项目负责人郝某某现场参会并回复确认；节前金沙酒业领导多次带队开展安全检查，发现并督促整改隐患69条，形成了检查记录和整改台账。

## 八、对事故相关单位和责任人员的处理建议

### （一）对事故责任人员的处理建议

1.王某，实际施工组织者，违反高处作业及行车检维修操作规程，在故障排除时未申请作业审批、未切断主电源、未挂“禁止合闸”警示牌、未落实现场监护措施，且在进行试车环节时未撤离至安全区域；违章指挥张某某操作行车，对本次事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.乔某1，阿尔法公司法定代表人。作为本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作严重失职失管，公司全员安全生产责任制长期未更新，对金沙酒业高风险特种设备安装项目失察，对项目经理任命、现场人员配置、隐患排查、假期施工安排等基本情况均不知情。对事故发生负有主要领导责任，建议由金沙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[1]之规定实施行政处罚。

3.王某某，阿尔法公司总经理。作为本单位安全生产第一责任人，负责公司全面工作，但对安全生产工作履职不到位，任

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

职后未参与修订全员安全生产责任制，对与泰开公司签订合同及安全管理协议不知情，未审查分包单位安全生产条件，对泰开公司仅出借资质、不参与实际管理的情况失察。对事故发生负有直接管理责任，建议由金沙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定实施行政处罚。

4.乔某2，阿尔法公司生产副总，分管全公司安全环保工作。对该项目安全管理工作失管，将分管安全职责推卸给其他部门，对关键制度缺失负有责任。对事故发生负有直接领导责任，建议由金沙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定实施行政处罚。

5.郝某某，阿尔法公司金沙酒业14台行车安装项目负责人。作为该项目安全生产第一责任人，现场安全管理严重失职，安全技术交底均为口头进行，无书面记录；对危险作业仅口头上开展技术审批，无任何记录资料；对2025年4月14日排查出的8条隐患，未制定整改方案、未落实整改责任、未验收整改结果，仅以发送照片方式应付。虽于2025年4月30日通过微信告知王某“五一期间不能施工作业”，但仍然通知王某开展故障排除作业；事故当天未按阿尔法公司规定安排两人同行或设现场监护人，导致王某单人违规作业。对事故发生负

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

有直接管理责任，建议由金沙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定实施行政处罚。

6.张某某，金沙酒业制酒部四车间12厂房23班行车操作员。在王某未离开危险区域的情况下操作行车，虽然已履行提醒义务，但未能有效制止王某违规作业、违章指挥。建议由金沙酒业按照公司内部管理规定进行处理。

7.梁某某，金沙酒业制酒部四车间12厂房23班班长。对外部维修人员现场作业管理不到位，虽然已履行提醒义务，但未能有效制止王某违规作业、违章指挥。建议由金沙酒业按照公司内部管理规定进行处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

**阿尔法公司，**一是违法将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人；二是安全生产责任制不落实，安全管理制度执行不严；三是生产安全事故隐患排查治理流于形式；四是对承包单位的安全生产工作未履行统一协调、管理职责，以包代管。建议由金沙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[3]之规定实施行政处罚。

**泰开公司，**涉嫌存在出借特种设备生产许可证的违法行为。建议由金沙县市场监管局函告河南省长垣市市场监管局依法处理。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

**金沙酒业**，已履行《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定的发包单位安全生产管理职责，建立了相关安全管理台账和记录，未发现存在未履行安全生产管理职责的情形，建议不追究其事故责任。

**九、防范措施及建议**

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，针对本次事故暴露出的问题，对阿尔法公司提出如下防范措施及整改建议:

（一）规范项目发包管理，杜绝违法分包转包。建立合格分包商名录，严格审查分包单位资质和实际履约能力，签订分包合同前核实分包单位派驻人员情况；建立分包单位现场管理人员到岗履职核查机制，定期核查分包单位人员社保缴纳、工资发放记录，确保分包单位实际参与施工管理，杜绝“以包代管”“包而不管”现象；严禁将生产经营项目交由不具备安全生产条件的个人或单位施工。

（二）健全安全生产责任制，强化责任落实考核。全面修订全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准，重点完善项目经理、安全管理人员、现场负责人的安全职责；建立责任制落实情况监督检查机制，定期开展责任制落实情况检查，将检查结果与绩效考核挂钩，确保责任体系可操作、可考核、可追溯，防止责任制流于形式。

（三）严格执行安全管理制度，强化危险作业管控。将检维

修作业纳入危险作业管理范畴，制定危险作业审批管理办法，明确作业票审批流程、安全技术交底内容、作业前风险辨识要求；严格执行“谁审批、谁签字、谁负责”，完善审批记录台账，禁止口头审批；强化现场监护制度，明确监护人资格条件、职责范围和应急处置要求，确保高危作业始终处于受控状态，杜绝无监护作业。

（四）强化隐患排查治理，建立闭环管理机制。建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患制定整改方案、明确整改责任人、限定整改时限、验收整改结果，形成闭环管理；建立隐患整改“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）制度，严禁以照片等形式应付整改，建立隐患整改情况定期报告和监督检查机制，项目经理按时报告隐患整改情况，公司安全管理部门定期开展现场核查，确保安全管理层及时掌握隐患整改情况。

（五）加强对承包单位的统一协调管理，杜绝以包代管。建立承包单位安全管理制度，明确发包单位与承包单位的安全管理职责边界；定期对承包单位开展安全检查，发现问题及时督促整改；建立承包单位安全绩效评价机制，将评价结果与后续合作挂钩,确保发包单位安全管理责任不因发包而转移，切实履行统一协调管理职责。

附件 1

# 事故伤亡情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 住址 | 身份证号码 | 伤亡情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王某 | 男 | 汉族 | 河南省长垣县蒲东区北大街 | 41072819860705**** | 死亡 |

附件 2

# 事故调查组人员名单

| 序号 | 姓名 | 单位及职务 | 组内职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘　智 | 金沙县应急管理局局长 | 组长 |
| 2 | 罗江琼 | 经开区安监办主任 | 副组长 |
| 3 | 王　勇 | 金沙县公安局副局长 | 副组长 |
| 4 | 梁胜富 | 金沙县应急管理局副局长 | 副组长 |
| 5 | 罗德佩 | 金沙县工业和信息化局党组成员 | 组　员 |
| 6 | 石　红 | 金沙县总工会职权股负责人 | 组　员 |
| 7 | 曾凡华 | 金沙县工业和信息化局安全监管股负责人 | 组　员 |
| 8 | 安远文 | 经开区安监办副主任 | 组　员 |
| 9 | 张世端 | 金沙县民兴街道办事处工作员 | 组　员 |
| 10 | 陈　游 | 金沙县应急管理综合行政执法一大队执法四股工作员 | 组　员 |
| 11 | 王成竹 | 金沙县应急管理综合行政执法一大队执法二股工作员 | 组　员 |
| 12 | 秦国兵 | 金沙县应急管理综合行政执法一大队执法一股工作员 | 组　员 |
| 13 | 刘　宏 | 金沙县应急管理局综合协调股工作员 | 组　员 |
| 14 | 张多杰 | 金沙县民兴街道派出所民警 | 组　员 |
| 15 | 李俊钦 | 金沙县市场监督管理局工作员 | 组　员 |

附件 3

# 事故直接经济损失统计估算表

<table>
<tr><td colspan="2">事故发生单位</td><td colspan="3">阿尔法起重机有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故发生地址</td><td colspan="3">贵州金沙窖酒酒业有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故发生时间</td><td>2025 年 5 月 1 日</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>乔某 1</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事故等级</td><td>一般事故</td><td>事故特征</td><td>机械伤害</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故伤亡</td><td colspan="2">死：1 人</td><td>伤：0 人</td></tr>
<tr><td rowspan="10">预计直接经济损失</td><td rowspan="4">人身伤亡后所支出的费用</td><td>医疗费用（含护理费用）</td><td></td></tr>
<tr><td>丧葬及抚恤费用</td><td>163 万</td></tr>
<tr><td>补助及救济费用</td><td></td></tr>
<tr><td>歇工工资</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">善后处理费用</td><td>处理事故的事务性费用</td><td></td></tr>
<tr><td>事故赔偿费用</td><td></td></tr>
<tr><td>现场抢救费用</td><td></td></tr>
<tr><td>清理现场费用</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财产损失价值</td><td>固定资产损失价值</td><td></td></tr>
<tr><td>流动资产损失价值</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总计（大写）：壹佰陆拾叁万元</td><td>（小写）</td><td></td></tr>
</table>

估算人：王某某　　时间：2026.4.6

事故单位意见：无，情况属实　　时间：2026.4.6

有关部门意见：　　时间：