临翔凤翔街道临翔区康临面条厂“3·31”一般机械伤害事故调查报告

临沧市临翔区人民政府事故调查组

2025年5月15日

目　录

一、事故基本情况.....4
（一）事故发生单位概况.....4
（二）康临面条厂安全管理基本情况.....4
（三）生产工艺流程.....5
（四）事故现场勘验情况.....5
（五）事发设备情况.....7
（六）属地政府和部门监管情况.....7
（七）死亡人员基本情况.....8
（八）事故直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故发生经过.....9
（三）事故现场救援情况.....9
（四）善后情况.....、.....10
（五）事故应急处置评估.....、.....10
三、事故发生原因和事故性质.. 10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11
（三）其他可能因素排除.....11

四、事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....11
（一）建议免予追究责任人员.....11
（二）建议给予行政处罚的责任人员.....11
（三）建议给予行政处罚的责任单位.....12
（四）建议给予处理的相关单位.....12
五、事故主要教训.....13
六、事故防范和整改措施建议.....14

临翔凤翔街道临翔区康临面条厂“3·31”一般机械伤害事故调查报告

2025年3月31日9时30分许，在临沧市临翔区凤翔街道石房组四村，临翔区康临面条厂压面生产车间发生一起机械伤害事故，导致一人死亡，事故直接经济损失约102万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，4月2日，成立了由区委常委、区人民政府常务副区长为组长，区应急管理局局长为副组长，市公安局临翔分局、区市场监督管理局、区工业和信息化局、区总工会、凤翔街道办事处组成的临翔区康临面条厂“3·31”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查取证。

事故调查组严格按照有关法律法规的规定和事故查处“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料，询问有关当事人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡，直接经济损失情况和事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定，临翔凤翔街道临翔区康临面条厂“3·31”一般机械伤害事故是一起未设置安全防护装置，操作

人员违反操作规程，未断电停机、未将熟化机料斗挡板下放，被卷入料斗内造成机械伤害的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

根据临翔区康临面条厂个体工商户营业执照,该厂 2009 年 07 月 14 日成立[1]，统一社会信用代码 9253090****L485614，类型为个体工商户，经营者康某惠，该个体工商户取得有《食品生产许可证》，许可证编号为 SC1015309020****，有效期至 2026 年 7 月 26 日，主要生产品种为粮食加工品。

（二）临翔区康临面条厂安全管理基本情况

临翔区康临面条厂安全生产主体责任落实不到位,未制定本单位全员安全生产责任制,未制定本单位的安全生产教育和培训计划；未对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，作业现场未粘贴安全生产警示告知牌及机械操作规程，安全管理不到位，员工违章作业行为未及时发现并制止，落实“人防、技防、物防”措施不到位。

（三）生产工艺流程

1.湿面生产工艺流程为：原料、加入常温水、和面、上料、

撒粉、出面、烘干、切面、包装、成品库。原料为面粉、食用碱、食用盐、玉米淀粉）；

2.干面生产工艺流程为：原料、加入常温水、和面、上料、出面、烘干、切面、包装、成品库。

（四）事故现场勘验情况

事故发生地点位于面条压面生产车间熟化机料斗位置，生产车间长约 10 m、宽约 3 m，占地面积 30 平方米，面条生产线设置有和面机、熟化机、复合压延机三种机械设备。熟化机支架为角钢与槽钢焊制而成，支架高 2m，长 1.8m；支架上方架设有熟化机料斗，料斗长 1.8m，宽 0.7m，深度为 0.7m，上沿离地 2.3m，下方设置有一平台，平台宽 1.8m，长 2.4m，离地面 2m。

（五）事发设备情况

事发设备双轴和面机 HMT250；复合压面机 GMS550-9 型熟化机，熟化机料斗挡板未粘贴有“当心卷入”的安全警示标志以及喂料机未见粘贴安全操作规程。经现场勘察，熟化机存在对人体造成机械伤害的可能性，料斗未设置相应的防卷入安全防护装置，且未设置安全可靠的供人员作业的工作位置，熟化机开关设置不合理，存在安全隐患。

（六）属地政府和部门监管情况

1.凤翔街道办事处。对临翔区康临面条厂未开展安全隐患排查，未能严格按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款

规定，未督促落实企业安全生产主体责任，安全生产监督检查不全面，安全检查流于形式，对企业存在的安全隐患排查不实、不细。

2.临翔区工业信息化局。未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款规定，安全生产工作实行“三管三必须”要求，督促企业落实安全生产主体责任，2024年3月至事故发生前未对康临面条厂进行过安全生产指导及隐患问题排查，对规模以下企业尤其是个体工商户的安全检查重视不够，指导、督促企业落实安全生产主体责任不实、不细，督促检查不到位。

（七）死亡人员基本情况

杨某，男，50岁，身份证号码53352119751********，户籍地址：云南省临沧市临翔区圈内乡斗阁村委会，2024年11月进入临翔区康临面条厂，从事面条压面生产工作。2025年3月31日，在临翔区康临面条生产车间清扫熟化机过程中因机械伤害救治无效死亡。

（八）事故直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法[2013]115号）有关规定进行测算，经事故调查组核定，事故造成直接经济损失约为102万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 3 月 31 日 13 时 14 分，区应急管理局接临翔区康临面条厂报告：上午 9 时 20 分许，康临面条厂在生产过程中，员工杨某被卷入熟化机料，造成杨某死亡的事故。接报后，区委、区人民政府高度重视，要求迅速做好家属安抚、舆情监管及事故调查处置工作，凤翔街道办事处、南信桥派出所、区应急管理局、区工信局等单位主要负责人立即赶赴现场，维护现场秩序，督促配合企业做好善后处理工作，同时开展事故调查工作。

（二）事故发生经过

2025 年 3 月 31 日，根据生产工作安排，计划生产面条 2000 斤，员工于凌晨 3 时 30 分开始上班，陈某华、杨某两人在压面生产车间开始进行压面生产作业，其中杨某负责熟化机拉面生产。上午 9 时 20 分许，生产工作接近尾声，杨某在未断电停机的情况下，未将熟化机料斗挡板下放，开始清扫熟化机时，不慎被熟化机料斗中运转的转轴卷入发出叫声，陈某华听到叫声后，迅速跑到熟化机旁关闭电源开关，然后跑上楼梯看到杨某侧躺在熟化机料斗中，立即呼唤其他员工进行救援。

（三）事故现场救援情况

事故发生后现场工作人员陈某华拨打电话向康某惠报告事故情况后，康某惠立即拨打 119、120 急救电话，9 时 50 分许 119、

120 先后到达现场，10 时 50 分许 119 救援人员把杨某从熟化机料斗中营救出来，经 120 急救中心随车医生现场检查，杨某已无生命体征，当场宣布死亡。

（三）善后情况

2025 年 4 月 1 日，临翔区康临面条厂主要负责人与死者家属就事故善后相关事宜进行协商，签订赔偿协议书，并按照协议要求支付了赔偿款，善后处置完毕，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

此次事故应急响应迅速、救援处置得当，各相关部门现场处置到位，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故相关单位积极主动配合事故调查和相关善后、赔偿等工作。经评估，本次事故应急处置及时、科学、有效，未引发社会不稳定事件。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.人的不安全行为。杨某安全意识淡薄，对熟化机运行过程中的危险因素认识不足，未意识到在熟化机未停止运行的情况下，对熟化机料斗进行清扫作业易造成人身伤害的严重后果，违章进行清扫作业。

2.物的不安全状态。熟化机存在对人体造成机械伤害的可能性，未设置相应的防卷入安全防护装置，未设置安全可靠供人员

作业的工作位置，未设置安全风险警示标志。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，临翔区康临面条厂未落实企业安全生产主体责任，未制定安全教育和培训计划，安全生产培训教育不到位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.监管责任落实不到位。临翔区凤翔街道办事处、临翔区工业信息化局，履行安全生产监管职责不到位，对规模以下企业尤其是个体工商户的安全检查重视不够，指导、督促企业落实安全生产主体责任不实、不细，督促检查不到位。

（三）其他可能因素排除

经公安机关侦查，排除人为故意伤害、突发灾害因素影响。

四、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究的人员

杨某，临翔区康临面条厂员工，安全生产意识淡薄，违规作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议免予行政处罚的责任人员

康某惠，临翔区康临面条厂经营者，未履行主要负责人职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立

并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。因个体工商户的经营者是对个体工商户的债务承担连带责任，对个体工商户进行处罚实际就是对经营者进行处罚，建议免予康某惠行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

临翔区康临面条厂未建立健全安全生产责任制、安全生产教育培训工作不到位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”，建议由临翔区应急管理局依法给予该厂罚款的行政处罚。

（四）建议给予处理的相关单位

1.凤翔街道办事处。对临翔区康临面条厂未开展安全隐患排查，未能严格按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定“乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或

者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责”。对事故的发生负有监管责任，建议由临翔区安委办约谈临翔区凤翔街道办事处，严格履行属地管理责任，加强行政区域内生产经营单位安全生产监督检查。

2.临翔区工业信息化局。未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款规定“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制”和履行临沧市安全生产委员《关于进一步加强冶金等工贸八大行业安全生产管理工作实施意见》中明确的行业安全生产管理职责，未督促企业落实安全生产主体责任，对事故的发生负有监管责任，建议由临翔区安委办约谈临翔区工业信息化局，严格履行行业管理责任，加强规模以下企业监管，督促工贸企业落实安全生产主体责任。

五、事故主要教训

对于2025年3月31日临翔区康临面条厂发生的机械伤害一般事故，给企业带来了很大的压力和影响，也给个私企业敲响了安全警钟，这次事故暴露出企业安全基础工作不扎实，安全管理不到位，安全教育责任不落实，安全隐患排查整治不彻底，一线

员工生产作业安全防范意识不强，未层层落实安全责任制；安全生产规章制度不落实，企业“生命至上、安全第一”的意识不强，对安全发展理念理解不深不透，安全意识比较淡薄，存在重效益、轻安全的情况，没有树牢安全发展的理念。

六、事故防范和整改措施建议

为防止此类事故再次发生，吸取血的教训，提出如下整改措施：

1.全区类似企业要认真吸取事故教训，及时开展职工安全警示教育工作，认真开展安全生产大检查，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患。坚决杜绝麻痹意识和侥幸心理，进一步强化安全生产红线意识，从源头上防范各类事故发生。

2.临翔区康临面条厂要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的要求，建立健全安全生产管理制度，严格落实安全生产主体责任，加强员工安全生产教育和培训工作，规范现场安全管理，确保安全生产，于行政处罚决定书下达之日起，30日内完成全员安全生产教育培训并考核，并将整改情况报凤翔街道、区工信局、区应急管理局。

3.各乡镇（街道）、行业主管部门要严格落实属地管理和部门监管职责，进一步加强日常监督管理，特别是非规模企业，督促企业落实安全生产主体责任，不断完善安全管理制度，深入开

展风险隐患排查，织密织牢安全生产监管网络，堵塞安全生产管理漏洞，严防各类事故的发生。