顺昌洋口“2·17”一般道路交通事故调查报告

顺昌县人民政府事故调查组

2025 年 4 月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位基本情况 2

（二）驾驶人情况 3

（三）事故车辆情况 4

（四）事故发生单位安全管理情况 5

（五）事故发生经过 6

（六）事故现场道路情况和天气情况 7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故现场应急处置情况 9

（二）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 10

（一）直接原因分析 10

（二）间接原因分析 10

（三）行业监管部门 11

（四）属地监管 11

（五）事故相关检验检测和鉴定情况 11

（六）交警部门事故责任认定情况 12

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议 13

（一）对事故有关责任人员的处理建议 13

（二）对事故责任单位的处理建议 14

（三）对有关公职人员的处理建议 14

（四）对有关部门和单位的处理建议 16

五、事故防范和整改措施 16

（一）强化主体责任，加强制度落实 16

（二）严格监督管理 17

（三）加强属地监管 17

（四）强化协同配合，筑牢责任体系 18

（五）强化道路交通安全宣传教育 18

2025年2月17日08时56分许，顺昌县八号公路与国道交叉路口50米路段发生一起道路交通事故，一辆闽H99813重型厢式货车与闽HTR829普通二轮摩托车发生碰撞，造成两车损坏，1人经顺昌县医院抢救无效当场死亡，直接经济损失1142617.5元人民币。

事故发生后，顺昌县委、县政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2023〕4号）等有关规定，顺昌县人民政府成立了“2·17”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。事故调查组由县应急管理局牵头，事故调查组成员由县政府办、县公安局交警大队、县交通运输局、县总工会等部门组成，同时邀请顺昌县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，顺昌洋口“2·17”一般道路交通事故，是一起因企业未落实安全生产主体责任、安全生产规章制度不健全、安

全生产管理不善、未对驾驶员安全生产教育培训考核，驾驶人驾驶重型厢式货车未按照交通信号通行、超过限速标志标明的最高时速、同车道行驶时，未保持足以采取紧急制动措施的安全距离，碰撞正常同向通行驾驶的普通二轮摩托车导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

福建顺昌舜日农业发展有限公司（以下简称舜日农业公司），事故发生单位。成立于2020年3月26日，法定代表人：谢财清，实际主要负责人：谢财清、张朝福（股东），注册资本：伍仟万圆整，统一社会信用代码：91**********XY。公司住所位于福建省南平市顺昌县**********号（郑坊工业园），总占地面积40000平方米，总投资1.2亿元，经营范围：食用菌种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；非食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；港口货物装卸搬运活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售散装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司主营食用菌菌种研发与推广，以及食用菌菌包的栽培、销售和配送，该公司组织架构涵盖生产部（制袋车间、接菌车间、培养车章）、财务部、后勤部，车间设备配备有2套制冷设备、6台自动装袋机、4台自动接菌机、4台叉车、2台装载机、3台配送货车，人员35人(其中含董事长：谢财清、总经理：张朝福、生产部工艺技术总监：廖滋琴、生产部司机：肖敏锋)。

（二）驾驶人情况

1.肖敏锋，身份证号：35**********19，2019年8月入职福建顺昌舜日农业发展有限公司，闽H99813重型厢式货车驾驶人，男，汉族，1968年4月10日出生，户籍地：福建省顺昌县**********号，现住址：福建省顺昌县**********号。驾驶证号：35**********19，档案编号：35********32，准驾车型：A2、E，初次领证日期：2002年11月21日，有效期：2024年11月21日至长期，驾驶证核发机关为福建省南平市公安局交通警察支队，驾驶证状况正常；从业资格证件号：35**********19，从业资格类别：J-货运，有效期至：2026年11月2日，发证机关：南平市道路运输管理处。经公安交通管理综合应用平台查询，肖敏锋近三年共有21条交通违法行为记录，其中10条与福建顺昌舜日农业发展有限公司经营相关，

均已接受处理，累计计分19分，其中驾驶机动车违反禁止标线指示的7条扣7分、驾驶时拨打接听手持电话的1条扣3分、驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的1条扣6分、驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的1条扣3分。经调查检测鉴定：排除驾驶员肖敏锋酒驾、毒驾、疲劳驾驶行为。

2.雷康发，身份证号：35**********39，闽HTR829普通二轮摩托车驾驶人，男，畲族，1962年9月18日出生，身份证住址：福建省顺昌县********** 室。驾驶证号：35**********39，档案编号：35********60，准驾车型：E，初次领证日期：2006年10月10日，有效期从2022年10月10日至2082年10月10日，驾驶证核发机关为福建省顺昌县公安局交通警察大队，驾驶证状况正常，经公安交通管理综合应用平台查询，雷康发近三年无交通违法行为记录（共0条）。经调查检测鉴定：排除驾驶人雷康发酒驾、毒驾行为、疲劳驾驶行为。

（三）事故车辆情况

1.闽H99813重型厢式货车,出厂日期：2020年09月28日，品牌：豪瀚牌，型号：ZZ5185XYKK5613F1，车辆识别代号：LZZPBCHH1LJ174646，发动机号：BF06121507，车身颜色：红，使用性质：货运，总质量：18000kg，核定载质量：9990Kg，所有人：福建顺昌舜日农业发展有限公司，住址：福建省南平市顺昌县**********号，初次登记日期：2021年6月18日，车辆年

检有效期至2025年6月，强制报废期止：2036年6月18日，机动车交通事故强制保险公司：中国平安财产保险股份有限公司福建分公司，保险单号：11313123902549117910，有效期至：2025年6月27日；机动车商业保险公司：中国平安财产保险股份有限公司福建分公司，保险单号：11313123902549117908，有效期至：2025年6月28日。该重型厢式货车在事故前未发生亡人的道路交通事故，近三年有11条违法记录，非现场违法10条（已处理）、现场违法1条（已处理），其中10条与肖敏锋驾驶有关，事故发生时车辆装载货架，整车质量为10380kg，未超重，发生交通事故时车辆状态为正常。

2.闽HTR829号普通二轮摩托车，出厂日期：2013年8月28日，品牌：豪爵牌，型号HJ125-8G，车辆识别代号：LC6PCJ6H6D0020294，发动机号：HN025315，车身颜色：黑，使用性质：非营运，总质量：300kg,所有人：雷康发，住址：福建省顺昌县*******号，初次登记日期：2013年9月24日，年检有效期至2025年9月，强制报废期止：2026年9月24日，机动车交通事故强制保险公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA202435070000202122。发生交通事故时车辆状态为正常。

（四）事故发生单位安全管理情况

舜日农业公司安全生产责任及规章制度不健全落实不到位，未制定安全生产教育培训学习考核制度；未制定监督考核安全生

产奖惩制度；未制定安全生产费用提取比例使用计划和使用实施监督检查等相应规章制度；未严格按照要求制定完善的安全事故应急处理预案和事故处理规定；未制定生产设备、车辆日常维护、保养、检查和监管制度；未配备专职或兼职的安全生产管理人员，安全生产由生产部工艺技术总监廖滋琴（未取得安全生产管理资格证书）日常管理；未召开安全生产例会；未严格按照要求开展员工岗前三级安全教育培训及考核，仅7人入职当日培训，11人后期补入培训，其余员工未见培训（含肇事司机肖敏锋）；未严格开展安全生产教育培训学习考核（含肇事司机肖敏锋）；未严格按照要求开展安全生产隐患排查，检查人员签字栏未签字，记录和单位负责人签字栏的签字均为打印体；未严格按照要求开展驾驶员日常教育，对于驾驶员日常违法违规违章没有进一步教育纠正制止和惩戒，驾驶员肖敏锋涉及舜日农业公司生产经营的10条交通违法记录，未按安全生产法的要求作为隐患排查处理，且公司报销部分违章处理罚款，存在忽视安全生产隐患的问题。

（五）事故发生经过

2025年2月17日06时许舜日农业公司驾驶员肖敏锋驾驶闽H99813重型厢式货车在本厂里（郑坊工业园）装海鲜菇，07时许装完海鲜菇从厂里出发前往延平区峡阳镇江汜昌源海鲜菇厂送货，07时30分许在昌源海鲜菇厂里卸完货返回舜日农业公司（郑坊工业园），由延平区峡阳镇江汜村往顺昌县郑坊工业园舜日农业公司方向行驶，08时56分许行驶至顺昌县八号公路与

国道交叉路口 50 米（洋口镇辖区）路段超车时，未按照交通信号通行，超过限速标志标明的最高时速，与对面来车有会车可能时超车，与同车道行驶普通二轮摩托车相刮碰，导致与正常通行驾驶普通二轮摩托车的雷康发发生碰撞后，雷康发经顺昌县医院抢救无效当场死亡。

（六）事故现场道路情况和天气情况

事故现场位于顺昌县八号公路与国道交叉路口 50 米路段，东往顺昌县洋口镇方向，西往顺昌县城关方向，北面为民房，南面为顺昌县公交总站，顺昌县洋口往顺昌县城关方向为单车道，机动车道宽为 5.4 米，顺昌县城关往顺昌县洋口方向为双车道，机动车道宽为 7.2 米，路肩宽 2.1 米，道路中心施划黄色双虚线，路段平直，干燥沥青路面，该路段限速 40。经顺昌交警大队核查：顺昌县八号公路与国道交叉路口 50 米路段，近三年无亡人交通事故发生。

2025 年 2 月 17 日 08 时 56 分许，事故发生时天气为阴天，事故路段能见度良好，现场未见遮挡物。



图 1：事故现场卫星方位图



图 2：事故现场顺昌洋口镇往城关方向照片

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成当事人雷康发经顺昌县医院抢救无效当场死亡，并且造成两车损坏。事故直接经济损失达 1142617.5 元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025 年 2 月 17 日 08 时 56 分许事故发生，顺昌县公安局指挥中心 09 时 01 分许接到报警电话“顺昌县洋口镇公交总站门口发生交通事故，人员受伤”。指挥中心立即指派顺昌县公安交警大队事故处理中队出警，并通知 120 联动部门赶赴现场。接报后，顺昌县公安局交通警察大队事故处理中队值班民警、120 急救中心救护人员立即赶赴事故现场。交通警察大队事故处理中队值班民警于 09 时 10 分许到达事故现场，对事故现场进行管控勘查取证，同时值班民警向交通警察大队领导报告事故情况，接报后，顺昌县公安局交通警察大队大队长、副教导员立即赶赴事故现场指挥救援和事故处理工作。120 急救中心救护人员于 09 时 08 分许到达事故现场，对事故当事人雷康发现场抢救，经顺昌县医院救护人员现场抢救无效当场死亡。10 时 30 分许，交通警察大队事故处理中队值班民警解除现场管控。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，顺昌县公安局交警大队、120 急救中心接到事故报告后快速响应，相关部门立即启动应急预案，及时完成事故现场应急救援处置与善后处理工作。在县公安局交通警察大队统

筹协调指挥下，本事故应急救援处置与善后处置工作响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，未造成其它严重后果和社会舆情不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人肖敏锋驾驶重型厢式货车未按照交通信号通行，超过限速标志标明的最高时速，同车道行驶时，未保持足以采取紧急制动措施的安全距离，与对面来车有会车可能时超越同向正常通行普通二轮摩托车，导致与右侧摩托车发生碰撞，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

舜日农业公司安全生产责任落实不到位[1]，规章制度不健全；未配备专职或兼职的安全生产管理人员，法人谢财清总经理张朝福未按公司安全生产管理制度要求取得安全生产管理资格证书[2]；未对肇事车辆驾驶员肖敏锋岗前三级安全教育培训及考核和日常安全生产教育培训学习考核[3]；未严格开展安全生产隐

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所以从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

患排查，未告知驾驶员工作岗位存在的危险因素、防范措施[4]等，驾驶员肖敏锋三年共有10条被交警部门处罚的交通违法行为记录，始终未列入日常安全生产教育中积极消除隐患，致使驾驶员安全行车意识淡漠，违规驾驶车辆引发此次事故。

（三）行业监管部门

顺昌县农业农村局贯彻安全生产法要求不全面，指导企业开展安全生产时对企业人员安全生产教育不够关注，安全生产监督管理工作不到位，对舜日农业公司安全隐患排查督促检查不够细致，督促企业落实安全生产教育、考核等方面不到位。

（四）属地监管

顺昌工业园区管理委员会在落实属地安全管理责任方面安全生产监督管理检查不力，监督检查不细致、不深入、措施不实，对舜日农业公司安全生产管理及规章制度落实、安全生产教育培训学习考核、安全隐患排查督促检查、安全风险辨识方面针对性督促检查不细致不到位。

（五）事故相关检验检测和鉴定情况

1.顺昌县公安局物证鉴定室（顺公鉴〔2025〕32号鉴定书）鉴定意见：死者雷康发系交通事故所致胸腔脏器破裂、大出血死亡。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车鉴字第SC10号鉴定意见书）鉴定意见：闽H99813号重型厢式货车的转向系、制动系、照明、信号装置均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求。

福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车速鉴字第SC9号车速鉴定意见书）鉴定意见：闽H99813号重型厢式货车发生事故前的行驶速度为46.33km/h。

3.福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车鉴字第SC11号鉴定意见书）鉴定意见：闽HTR829号普通二轮摩托车的转向系、制动系、照明、信号装置均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求。

福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车速鉴字第SC10号车速鉴定意见书。）鉴定意见：闽HTR829号普通二轮摩托车发生事故前的行驶速度为38.99km/h。

（六）交警部门事故责任认定情况

顺昌县公安局交通警察大队出具的第350721120250000004号《道路交通事故认定书》认定本起事故：当事人肖敏锋驾驶机动车上道路行驶未按照交通信号通行，超过限速标志标明的最高时速，同车道行驶时，后车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，与对面来车有会车可能时超车，导致交通事故发生，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条[5]、第四

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

十二条第一款[6]、第四十三条第（二）项[7]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[8]、《道路交通事故处理程序规定》第六十条[9]有关规定：本起事故因一方当事人的过错导致发生交通事故；当事人肖敏锋负本起事故的全部责任；当事人雷康发无责任。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.肖敏锋，男，汉族，群众，身份证号：35**********19，闽 H99813 重型厢式货车驾驶人，驾驶重型厢式货车未按照交通信号通行，超过限速标志标明的最高时速，同车道行驶时，后车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，与对面来车有会车可能时超车，导致与正常通行驾驶普通二轮摩托车发生碰撞，是事故发生的直接原因，对事故发生负有全部责任，建议由顺昌县公安局交警大队依法对其进行处理。

2.谢财清，男，汉族，群众，身份证号：35**********5，舜日农业公司法人董事长，作为企业安全生产第一责任人，安全生产管理职责履行不到位，未配备专职或兼职的安全生产管理人员、未制定生产设备、车辆日常维护、保养、检查和监管制度、未制定安全生产教育培训学习考核制度、未制定监督考核安全生

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（二）与对面来车有会车可能的。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[9]《道路交通事故处理程序规定》第六十条：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

产奖惩制度、未编制安全生产费用提取比例使用计划和使用实施监督检查等相应规章制度，安全生产管理薄弱，对事故发生负有主要领导责任。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定实施行政处罚。

3.张朝福，男，汉族，群众，身份证号：35**********14，舜日农业公司总经理，作为企业安全生产总负责人，未认真履行安全生产管理工作职责，安全生产管理工作不到位，未召开安全生产例会、未认真组织开展员工安全生产教育培训学习考核、未对驾驶员安全生产教育培训学习考核、未认真组织开展安全生产隐患排查。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

舜日农业公司，对该起生产安全事故负有责任，应依法承担相应的赔偿责任，建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）[12]项的规定实施行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

1.王春辉，男，党员，顺昌县农业农村局副局长（分管食用菌站），指导、督促舜日农业公司安全生产管理工作不到位，对企业的安全生产教育培训落实情况监管不到位，未发现企业相关违规行为，对事故发生负有监管责任。建议在顺昌县农业农村局安全生产大会上作出深刻书面检讨。

2.黎忠，男，党员，顺昌县农业农村局食用菌站负责人，指导、督促舜日农业公司安全生产管理工作不到位，对企业的安全生产教育培训落实情况监管不到位，未发现企业相关违规行为，对事故发生负有监管责任。建议在顺昌县农业农村局安全生产大会上作出深刻书面检讨。

3.庄思贤，男，党员，顺昌县工业信息和商务局副局长、顺昌工业园区管委会副主任挂职（分管安全），监督管理舜日农业公司安全生产主体责任落实工作不力，指导、督促企业加强安全管理工作不严格，未发现企业相关违规行为，对事故发生负有监管责任。建议在顺昌工业园区管委会安全生产大会上作出深刻书面检讨。

4.官国剑，男，党员，顺昌工业园区管委会党工委委员、顺昌工业园区管委会副主任（负责郑坊园区日常工作），监督管理舜日农业公司安全生产主体责任落实工作不力，指导、督促企业加强安全管理工作不严格，未发现企业相关违规行为，对事故发生负有监管责任。建议在顺昌工业园区管委会安全生产大会上作出深刻书面检讨。

5.傅兴宇，男，党员，顺昌工业园区管委会舜日农业公司服务专员，监督管理舜日农业公司安全生产主体责任工作落实不力，指导、督促企业加强安全管理工作不严格，未发现企业相关违规行为，对事故发生负有监管责任。建议在顺昌工业园区管委会安全生产大会上作出深刻书面检讨。

（四）对有关部门和单位的处理建议

由顺昌县人民政府安全生产委员会对顺昌县农业农村局、顺昌工业园区管理委员通报批评，顺昌县农业农村局、顺昌工业园区管理委员会在顺昌县人民政府安全生产大会上作出深刻书面检讨。

五、事故防范和整改措施

（一）强化主体责任，加强制度落实

舜日农业公司要严格落实企业安全生产主体责任，举一反三认真分析事故原因，深刻吸取事故教训。一是认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，结合公司实际建立完善并落实各项安全生产管理及规章制度；二是配备专职或兼职的安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所以从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，通过考核取得安全生产管理资格证书；三是要扎实开展对从业人员的日常安全生产教育培训学习考核，尤其要加强对驾驶员安全生产教育培训学习、考核和管理，对驾驶员开展规范性安全培训教育，提高驾驶员遵守交通法

律法规的意识和应对突发事件的能力；四是要严格落实生产设备、车辆监管要求，及时掌握安全运行状况，做好日常维护、保养、检查和监管记录，及时纠正和制止从业人员的违法违规违章行为。

（二）严格监督管理

顺昌县农业农村局要举一反三，依法进一步加大安全生产督促力度。一是要扩展检查深度，全面排查治理行业领域安全生产事故隐患，加大违法违规行为查处力度，杜绝安全监管死角漏洞；二是督促企业健全完善落实安全生产管理机构及规章制度，提升企业安全生产标准化，提高企业安全生产意识；三是强化与顺昌工业园区管理委员会协同配合，建立安全监管协作机制，督促企业落实好安全生产主体责任，确保行业领域安全生产形势持续稳定发展。

（三）加强属地监管

顺昌工业园区管理委员要深刻吸取事故教训，举一反三，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。一是要进一步加强园区监管职责，依照安全生产相关法律法规和有关规定，实施安全监督管理，全面落实安全生产责任；二是要认真开展事故警示教育，将事故情况通报园区各企业，督促企业健全完善并落实安全生产管理机构及规章制度，提升企业安全生产标准化，提高企业安全生产意识，有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实落细全员安全生产责任制；三是对

安全生产教育培训、隐患排查等安全生产主体责任落实不到位的企业，加大监管整治力度，严防生产安全事故的发生。

（四）强化协同配合，筑牢责任体系

顺昌县交通运输局、公安交警部门要密切配合，强化路面安全管控。一是要推动运输车辆的违法违规信息共享交换，进一步构建“权责一致、分工负责、齐抓共管、综合治理”的协调联动机制，真正形成严查严管的高压态势；二是要针对性开展勤务，加大重点地区、重点路段、重点时段巡逻检查力度，紧紧围绕源头、城区、农村三个主要战场，增强交通管理的震慑力，对交通违法人员进行处罚并加强安全教育；三是要灵活开展联合执法，加大对运输车辆通行频繁路段以及隧道、长下坡、厂区周边道路的巡逻管控力度。

（五）强化道路交通安全宣传教育

顺昌县道路交通安全综合整治领导小组办公室要结合工作实际加强安全宣传，建立交通安全宣传教育长效机制。一是要制定并组织实施道路交通安全宣传教育计划，加大曝光力度和宣传警示，积极履行宣传责任和义务，实现交通安全宣传教育社会化、制度化；二是要加大公益宣传力度，通过线上、线下等方式开展交通安全公益宣传，引导全社会共同关注交通安全；三是充分发挥各乡镇街道、村居、单位、学校和企业的宣传阵地作用，发放宣传资料和面对面宣传的方式向群众讲解交通违法行为的危害，广泛开展道路交通安全宣传活动，不断提高全民的交通守法意

识，切实提高其交通安全意识、责任意识。