福鼎工业园区福建隆信科技有限公司“4•1”一般高处坠落事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2024-08-22 16:04 浏览量：987

目录

开篇..... 1

一、事故性质认定..... 1

二、事故基本情况..... 1

（一）事故发生单位基本情况.....1

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况..... 6

三、事故应急处置和评估情况..... 6

（一）事故信息接报及应急响应情况..... 7

（二）医疗救治和善后情况..... 7

（三）事故应急处置评估..... 7

四、事故原因分析..... 8

（一）直接原因..... 8

（二）间接原因..... 8

五、有关责任单位存在的主要问题..... 9

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 9

（一）免予追究责任人员..... 9

（二）有关责任人员的处理建议..... 10

（三）对有关责任单位的处理建议..... 11

七、事故防范和整改措施..... 11

2024年4月1日在福鼎工业园区文渡项目区福建隆信科技有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约60万元。

2024年4月8日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了福鼎工业园区福建隆信科技有限公司“4·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局、市总工会、市公安局、市工信局、福鼎工业园区管委会等单位相关人员组成。同时，邀请市监察委员会派员参加，福鼎工业园区管委会、市政府有关部门配合调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，福鼎工业园区福建隆信科技有限公司“4·1”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

南平市哲迪钢结构有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91350722MA33MP4F1U，法定代表人：樊芳芳，实际负责人：姜强强（持有百分百公司股份），公司类型是有限责任公司（自然人独资），注册资本为680万元，住所：浦城县名桂首府11幢D109号。经营范围：钢结构工程设计、施工；钢结构材料、建材、金属材料批发、零售；钢结构网架设计、制作、安装、拆除与维修；不锈钢设备制作安装；金属门窗工程制作、轻钢别墅制作、安装与维修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）固定从业人员2人，其他从业人员均为临时招聘。

福建隆信科技有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91350982MA3243FQ27，法定代表人：郑建敏，公司类型是有限责任公司，注册资本为1000万元，住所：福建省宁德市福鼎市太姥山镇文渡工业区文渡路10号。经营范围：其他科技推广服务业；铸造机械制造（不含特种设备）；其他有色金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他金属加工机械制造；阀门和旋塞制造；紧固件制造；机械零部件加工；模具制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司从业人员230人，共有9个车间，其中4#、5#车间为福建隆信科技有限公司自主使用，其余7个车间出租，出租的车间由福建隆信科技有限公司实行统一管理。福建隆信科技有限公司于2023年12月5日将5#车间包工包料发包给南平市哲迪钢结构有限公司进行车间屋顶修缮，双方签订《项目承包合同》，约定双方安全管理责任，2024年3月21日将2#、7#车间以包清工方式发包给南平市哲迪钢结构有限公司进行车间屋顶修缮，双方仅签订《项目承包安全施工协议》，未签订《项目承包合同》，本起事故发生在7#车间屋顶修缮过程中。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.发包方：福建隆信科技有限公司为本起事故7#车间屋顶修缮项目的发包方，制定了本单位的安全生产责任制、高处作业等安全管理规章制度，设置了专职安全管理人员，编制了《生产安全事故综合应急预案》。将7#车间屋顶修缮项目发包给具有钢结构网架设计、制作、安装、拆除与维修及建筑劳务分包资质的公司，并签订《项目承包安全施工协议》。施工进场前向承包方南平市哲迪钢结构有限公司明确该修缮工程屋面现状，并存在高处作业，应充分评估制定可行安全施工方案后方可施工，对施工作业人员作业资格进行审查，在轻质屋面进行高处作业时应做好安全防护措施等安全技术交底工作。福建隆信科技有限公司按照公司制定的《相关方安全管理制度》对外来施工部门实施安全管理，施工前向承包方施工队进行安全提醒。

2.承包方：南平市哲迪钢结构有限公司为本起事故7#车间屋顶修缮项目的承包方，落实安全生产责任制不到位，未制定屋顶修缮（高处作业）的相关安全管理制度及操作规程，未编制屋顶修缮施工方案；仅安排临时招聘的班组长王利鹏兼任施工现场管理，未按规定对从业人员进行岗前安全生产教育培训，致使从业人员安全意识淡薄，作业时未做好相关安全防护措施，严重违反高处作业安全管理规范要求；未对马小刚等高处作业工人的资质进行核查，

未对马小刚等高处作业行为进行审批，致使马小刚等工人无证上岗高处作业；未及时发现并制止作业人员未系安全绳及未采取其他防护措施的违章作业行为。

（三）事故发生经过

2023年12月5日，福建隆信科技有限公司（发包方）股东程祖新与南平市哲迪钢结构有限公司（承包方）负责人姜强强在南平市浦城县乔盛合成革有限公司内签订《项目承包合同》，将福建隆信科技有限公司5#车间屋顶修缮项目以工程总价款105万元包工包料发包给南平市哲迪钢结构有限公司，南平市哲迪钢结构有限公司负责人姜强强聘请王利鹏做施工现场班组长，并于12月安排工人开始对福建隆信科技有限公司5#车间项目动工。

2024年2月25日，马小刚通过好友马景旭介绍以打零工的形式到南平市哲迪钢结构有限公司承包的福建隆信科技有限公司厂房屋顶修缮工程工作，南平市哲迪钢结构有限公司未与其签订《用工劳动合同》，2月26日开始在福建隆信科技有限公司从事厂房屋顶修缮工作。南平市哲迪钢结构有限公司仅通过班组长王利鹏每天班前口头形式向马小刚讲解一些安全注意事项和操作规则，未按规定要求对其进行岗前安全生产教育培训，未核查马小刚高处作业相关资格证书。

2024年3月4日和3月12日，福建隆信科技有限公司（发包方）股东程祖新再次找南平市哲迪钢结构有限公司（承包方）负责人姜强强洽谈谈2#、7#车间的钢结构厂房屋面翻新修缮工程事宜，姜强强到福建隆信科技有限公司的现场一起进行勘查，双方于2024年3月21日在南平市浦城县乔盛合成革有限公司内签订2#、7#车间的《项目承包安全施工协议》，福建隆信科技有限公司以包清工方式将2#、7#车间屋顶修缮项目发包给南平市哲迪钢结构有限公司。

2024年3月30日，由于福建隆信科技有限公司7#车间屋顶急需修缮，南平市哲迪钢结构有限公司施工队王利鹏（班组长）、马小刚等6人又转到7#车间屋顶修缮作业。2024年4月1日，南平市哲迪钢结构有限公司施工队6人继续到福建隆信科技有限公司7#厂房屋顶开展铺塑料瓦、焊接水沟、固定方管等作业，作业过程中仅佩戴安全帽，未系安全绳，施工现场无设置安全防护措施。6时30分许，王利鹏给其他5名工人做了现场分工，其中，一名工人（马小刚）负责固定方管打螺丝，一名工人负责收水沟，两名工人负责铺塑料瓦，王利鹏和另外一名工人负责铺水沟；7时许，6人开始作业；14时许，在屋顶修缮作业中，马小刚踩穿屋面彩钢板从9米高屋顶坠落到水泥地面，头部朝下呈俯卧状跌落至地面，头部周围散布血迹，意识模糊，尚能说话。王利鹏第一时间拨打120和110求救，再通过电话向福建隆信科技有限公司林文明和南平市哲迪钢结构有限公司姜强强报告事故情况，林文明和姜强强不在事故发生现场，林文明立即通过电话调派公司人员协助救援。15时许，马小刚被120送往福鼎市医院百胜院区抢救，王利鹏和另外两名工人陪同前往，17时许马小刚经抢救无效，宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于福建隆信科技有限公司7#车间。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死者：马小刚，男，1981年10月6日生，43周岁，身份证号码：410**********52，户籍所在地：河南省焦作市山阳区李万乡马庄96号，系南平市哲迪钢结构有限公司临时聘用屋顶修缮工人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，截至2024年5月20日，核定本起事故造成赔偿费用等直接经济损失约60万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，南平市哲迪钢结构有限公司王利鹏在死者坠落后的第一时间拨打“120”电话进行求救，于14时45分拨打“110”电话报警，碶门派出所接到报警，立即指派民警赶赴事故现场进行调查了解和做好现场保护工作，福建隆信科技有限公司林文明于15时许电话上报福鼎工业园区。福鼎工业园区接到事故上报后派员赶赴现场，福鼎市应急管理局接到事故上报后也派员赶赴现场，同时福鼎工业园区立即组织开展善后处置等工作。

（二）医疗救治和善后情况

2024年4月1日15时许，王利鹏和现场几名工人将马小刚抬上120救护车送至福鼎市医院百胜院区抢救治疗，17时许经抢救无效宣布死亡。

2024年4月8日，经福建隆信科技有限公司和死者马小刚的亲属双方协商，双方达成赔偿意向并签订协议书，福建隆信科技有限公司赔偿马小刚亲属60万元（其中20万元作为南平市哲迪钢结构有限公司与福建隆信科技有限公司未结的工程款，由福建隆信科技有限公司代为垫付给马小刚家属）。截至目前，南平市哲迪钢结构有限公司未完成赔偿等事项，马小刚家属正在通过福鼎市人民法院向南平市哲迪钢结构有限公司主张劳动仲裁、民事诉讼等。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，南平市哲迪钢结构有限公司和福建隆信科技有限公司在场工人王利鹏等人能够积极采取措施对伤者马小刚进行处置，并及时拨打120急救电话送医治疗，以上有关人员救援应急较迅速，同时迅速停止了作业行为，避免二次事故发生。福建隆信科技有限公司负责人林文明按规定于1小时内向福鼎工业园区报告。福鼎市应急管理局、市公安局、福鼎工业园区、120等部门应急值守到位，应急反应迅速，信息报送及时，现场处置较合理。同时相关部门积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作，无衍生二次事故，无发生群体事件，现场处置得当。

四、事故原因分析

（一）直接原因

马小刚安全生产意识淡薄，未持有高处作业《特种作业操作证》在约9米高的厂房屋面开展修缮作业，作业过程中仅佩戴安全帽，未系安全绳，施工现场无设置安全防护措施，踩穿屋面彩钢板导致高处坠落，是造成本事故的直接原因。

（二）间接原因

南平市哲迪钢结构有限公司，未落实安全生产责任制；未按规定对从业人员进行岗前安全教育培训，致使从业人员安全意识淡薄，在未做好相关安全防护措施的情况下开展作业，严重违反高处作业安全管理规范要求；未对马小刚等高处作业工人的资质进行核查，未对马小刚等高处作业行为进行审批，致使马小刚等工人无证上岗开展高处作业；未制定高处作业的相关安全管理制度及操作规程，未编制屋顶修缮施工方案；未及时发现并制止作业人员未系安全绳及未采取其他防护措施的违章作业行为，是造成本起事故发生的间接原因。

五、有关责任单位存在的主要问题

南平市哲迪钢结构有限公司，未落实安全生产责任制[[1]]；未按规定对从业人员进行岗前安全教育培训，致使从业人员安全意识淡薄，在未做好相关安全防护措施的情况下开展作业，严重违反高处作业安全管理规范要求[[2]]；未对马小刚等高处作业工人的资质进行核查，未对马小刚等高处作业行为进行审批，致使马小刚等工人无证上岗高处作业[[3]]；未制定高处作业的相关安全管理制度及操作规程，未编制屋顶修缮施工方案[[4]]；未及时发现并制止作业人员未系安全绳及未采取其他防护措施的违章作业行为[[5]]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

马小刚，安全生产意识淡薄，未持有高处作业《特种作业操作证》在约9米高的车间屋顶开展修缮高处作业，仅佩戴安全帽，未系安全绳及未采取其他的安全防护措施，在作业过程中不慎踩穿屋顶坠落，经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）有关责任人员的处理建议

1.姜强强，男，群众，汉族，1983年2月23日出生，身份证号：360**********1X，户籍地址：江西省南昌市进贤县民和镇赵家村委会姜家村51号，现居住地：福建省南平市浦城县名桂首府11幢D109号，系南平市哲迪钢结构有限公司实际负责人。未依法履行生产经营单位主要负责人职责；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效督促、检查本单位的安全生产工作；未对从业人员实施有效的安全生产教育和培训，致使从业人员安全意识淡薄，严重违反岗位操作规范要求进行违规操作；对本起事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

2.王利鹏，男，群众，汉族，1983年7月24日出生，身份证号码360**********16,户籍地址：江西省南昌市进贤县民和镇高岭路213号，系南平市哲迪钢结构有限公司于福建隆信科技有限公司项目的施工现场班组长。作为现场直接管理人员，未对从业人员实施专门有效的安全生产教育和培训，致使从业人员安全意识淡薄，严重违反岗位操作规范要求进行违规操作；未及时发现并制止作业人员未系安全绳及未采取其他防护措施的违章作业行为，履行安全管理职责不到位，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

南平市哲迪钢结构有限公司，未落实安全生产责任制；未按规定对从业人员进行岗前安全教育培训，致使从业人员安全意识淡薄，在未做好相关安全防护措施的情况下开展作业，严重违反高处作业安全管理规范要求；未对马小刚等高处作业工人的资质进行核查，未对马小刚等高处作业行为进行审批，致使马小刚等工人无证上岗高处作业；未制定高处作业的相关安全管理制度及操作规程，未编制屋顶修缮施工方案；未及时发现并制止作业人员未系安全绳及未采取其他防护措施的违章作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门按照相关法律法规给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）南平市哲迪钢结构有限公司，针对事故暴露出的问题，举一反三，在生产经营过程中应当严格落实《中华人民共和国安全生产法》《福建省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求,建立健全并落实安全生产责任制和规章制度；安全管理人员应当恪尽职守履行职责；健全生产安全事故隐患排查治理制度，对存在的各类安全隐患及时排查整治；对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，加强高处作业操作岗位的技术防范措施，坚决杜绝违规操作等不安全作业行为，防止类似事故发生。

（二）福建隆信科技有限公司，针对事故暴露出的问题，举一反三，在生产经营过程中应当严格落实《中华人民共和国安全生产法》《福建省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求,建立健全并落实安全生产责任制和规章制度；加强对承包单位建设项目相应资质条件的审核把关；建立健全并落实对承包单位的安全管理制度；同时加强本公司高处作业操作岗位的技术防范措施，坚决杜绝违规操作等不安全作业行为，防止类似事故发生。

（三）福鼎工业园区管委会，要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，强化“三管三必须”意识，认真落实属地管理责任。对属地企业高处作业安全加强监督指导，加大巡查监督力度、开展预防高处坠落安全专项整治行动。对无视安全生产、存在安全生产违法行为的要及时制止，排除事故隐患并依法严厉查处，同时深入企业开展安全教育宣传，督促企业切实履行安全生产主体责任，加强操作岗位的技术防范措施，坚决杜绝违规操作等不安全作业行为，防范类似事故发生。

（四）福鼎市应急管理局，要针对事故暴露出的问题，举一反三，进一步督促企业落实高处作业隐患排查治理主体责任，加大高处作业安全宣传，防范化解安全风险，避免类似事故发生。

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[[4]] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[[5]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

关闭

网站标识码：3509820001 闽公网安备 35098202000009号 闽ICP备11014087号

版权所有：福鼎市人民政府