索引号： 13562342/2025-15314 主题分类： 市场监管、安全生产监管 发布机构： 围场满族蒙古族自治县应急管理局
成文日期： 2025-11-13 文件编号：

围场龙头山围场满族蒙古族自治县龙源铸造材料有限公司“12•25”一般车辆伤害事故调查报告

2025-11-13 10时39分 浏览次数：12

2020年12月25日16时20分许，围场满族蒙古族自治县龙源铸造材料有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接损失约70万元。

2024年9月19日和30日，围场满族蒙古族自治县（以下简称围场县）应急管理局分别收到县政府办公室《办件通知单》（12345热线承办单》（流水号：D20240929002014）举报交办单，受理上述事故举报。9月27日，围场县人民政府收到承德市安全生产委员会办公室就同一事项的转办通知，并于2024年10月11日成立核查组对该起事故进行核查。经核查，事故情况基本属实。

2025年3月5日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，围场县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县工业和信息化局、县市场监督管理局、县公安局、县总工会、龙头山镇政府、县检察院、县法院等单位相关人员组成的围场满族蒙古族自治县龙源铸造材料有限公司“12·25”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行全面调查。县纪委监委同步成立追责问责组，对有关责任单位和责任人员展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，围场县龙源铸造材料有限公司“12·25”车辆伤害事故，是一起因非特种作业操作人员擅自驾驶叉车，引发一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

围场满族蒙古族自治县龙源铸造材料有限公司（以下简称龙源公司），位于围场县龙头山镇***，成立于2007年11月22日，法定代表人于*国，注册资金1100万元，统一社会信用代码911308286690652449，经济类型为有限责任公司，经营范围为擦洗砂、干砂、覆膜砂、焙烧砂、石油压裂砂加工、销售等。公司内部设有烘干车间、洗砂车间、财务室、办公室，生产期间从业人员[illegible]余人。

（二）振动筛维修外包及其安全管理情况

1.振动筛维修外包情况。2020年12月初，龙源公司通过“58同城”平台发布信息，拟寻求外包公司承接设备加工、筛子维平台加固等工程业务。围场县籍自然人杨*国获悉后，主动与龙源公司主要负责人于*国取得联系，称其可承担砂子场加工设备子维修及平台加固工作。双方会面后，就工作标准及报酬事宜进行商谈。鉴于天气因素，双方口头约定：杨*国先在操作间从备维修、翻新及筛子制作工作，待天气转暖后再至洗沙塔开展平台加固作业，工作报酬根据阶段性工作量另行协商确定。

12月中旬，杨*国再次联系于*国，提出先行雇佣两人试工，若工作符合要求则正式承包相关工程。双方口头约定：试用其资由龙源公司承担，标准为每人每日300元。

维修工作启动前，因杨*国妻子住院需陪床照料，其将该工作转介给表哥刘*。刘*与陈*学于12月18日正式进场，开始对龙司的振动筛进行维修作业。

2.涉事叉车情况。事故叉车为内燃平衡重式叉车，制造单位：牛力制造有限公司，编号：X1810067A，产品型号：CPC3定起重量3000kg，制造日期：2019年4月30日。该叉车2020年由河南某公司以抵债性质转入龙源公司，龙源公司未按规定在叉入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。事发后，龙源公司又将该叉车退回方。

3.安全管理情况。龙源公司安全生产主体责任落实不到位，虽已配备有安全管理人员，建立了安全生产操作规程、安全生位责任制及包含安全生产培训教育制度在内的安全生产管理制度，但未能严格落实；企业安全生产管理混乱，安全防范措施和规范贯彻执行不到位，对驾驶机械管理不当，未及时发现并消除事故隐患；未按规定对临聘从业人员进行安全生产教育和培训证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，刘*和陈*学二人来到龙源公司后，仅由公司主管安全生产的厂长张*华具排了维修事宜，口头进行了安全教育培训，简单讲了注意事项。

（三）事故发生经过

2020年12月25日16时左右，恰逢张*华因临时事务外出，陈*学在开展维修作业期间，未经许可擅自停止工作，随后前往作点东侧20米处用于装卸货物的叉车停放区域，并进入叉车驾驶室。同行作业人员刘*发现后，当即劝阻陈*学不得擅自操作龙源叉车，陈*学未听从劝阻，执意启动叉车并驶离现场，脱离刘*视线范围，期间刘*持续开展维修工作。

16时20分左右，刘*发现陈*学长时间未归，却仍能听见叉车发动机运转声，察觉异常后，刘*暂停维修工作，循着发动机寻找陈*学踪迹。至16时30分左右，刘*在厂区西南部储砂区便道处，发现涉事叉车发生侧翻，陈*学被压在叉车驾驶室金属方，已陷入昏迷状态。

（四）事故现场情况

围场县公安局刑侦大队《现场勘验笔录》（勘验号：K1308280000302021040001）显示，事故现场位于河北省承德市围场县龙头山镇龙源公司院内西部便道上。龙源公司东邻公路地，公路向北通往御道口，向南通往围场镇；南邻空地；西邻空地、公路；北邻加油站、公路、公安局看守所。

龙源公司大门建在东部，安装有电动轨道铁栅栏门。中心现场位于院内西部便道上，便道东部建有料棚，便道西部建有防靠院墙放有两个铁架。在便道上，倒放有一辆内燃平衡重式叉车。叉车车头朝北，车底向东，车棚及叉车车叉向西。叉车东部有一土坡。叉车车叉位于叉车车叉轨道中上部，车叉底部距车叉轨道底部170cm，车叉轨道全长300cm。车叉底部有油状物渗底部轮距80cm。叉车车架靠地面一端，驾驶位后侧铁柱西侧一端有10x2cm范围切割痕迹，东侧一端有10x3cm范围切割痕迹。西部地面上有100x80cm范围脱拽痕迹。现场其他未见异常。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：陈*学，男，龙源公司临时外聘振动筛修理工，殁年48岁，住围场县***乡***村*组。

2.直接经济损失情况

此次事故共造成直接经济损失约70万元。其中，人身伤亡后所支出的费用50万元；善后处理费用20万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘*迅速向车间奔跑，同时呼喊厂区人员对陈*学展开施救。龙源公司负责人于*国恰于此时抵达厂区，当即厂内人员参与救援行动。鉴于叉车自重较大，现场人员使用千斤顶、撬棍等工具施救未果后，于*国随即安排厂内员工采用气对叉车顶部进行切割作业。约在17时15分，成功将陈*学从叉车下方抬出。此后，于*国拨打120急救电话报警。接到救援报警120急救人员于17时22分出发，17时35分抵达事故现场，经医务人员检查，于17时38分确认陈*学死亡。18时18分、18时35分，家属韩*丽（陈*学外甥女）及于*国先后拨打110报警电话。18时46分，县公安局指挥中心指令龙头山中心派出所警务人员先行现场处置，19时许，龙头山派出所警务人员抵达事故现场开展相关工作。

（二）事故信息接报及响应情况

2020年12月25日17时20分许，企业主要负责人于*国拨打120急救电话报警。当日18时35分，于*国拨打110报警电于*国主观认定陈*学系私自盗开叉车导致意外死亡，将该事件排除在生产安全事故范畴之外，未按照相关规定将事故信送属地镇政府及负有安全生产监管职责的部门。尽管于*国未蓄意隐瞒事故发生的事实，但因其主观认知偏差，未依规履故上报程序，致使事故信息未能及时、完整传递，构成漏报行为。

（三）事故善后处理情况

龙源公司认为陈*学私自盗开叉车导致意外身亡，与公司生产经营无关联，不构成生产安全事故，拒绝赔偿。受害者通过多次信访表达赔偿诉求，经双方委托律师多轮协商，龙源公司于2021年1月19日与死者家属达成和解协议，并于当日向其赔偿款人民币50万元。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，企业负责人第一时间组织现场人员开展救援工作，公安、120等单位迅速应急响应，并于17时30分许陆续抵故现场。医护人员抵达后，即刻运用专业医疗设备对陈*学开展检查诊断工作，并当场宣布其死亡。此次应急处置得当，救援中未发生次生事故和延误情况，也未引发舆论关注热点等问题。

三、事故发生原因

（一）直接原因

陈*学在未取得特种设备安全管理与作业人员证（N1资质：叉车司机）的情况下，擅自驾驶叉车并引发侧翻，导致事故发

（二）间接原因

1.龙源公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格落实安全管理制度。

2.企业安全生产管理混乱，对驾驶机械管理不当。

3.现场管理不到位，未及时发现和制止陈*学擅自驾驶叉车行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）龙源公司

龙源公司安全生产主体责任落实不到位，企业安全生产管理混乱，安全防范措施和标准规范贯彻执行不到位，对驾驶机械不当，未及时发现并消除事故隐患；未按规定对临聘从业人员进行安全生产教育和培训。

（二）龙头山镇人民政府

履行企业属地安全生产监管职责不到位，对推动企业落实安全管理主体责任工作不到位，对停产半停产企业安全生产监督流于形式，特别是对在用特种设备安全检查存在盲区死角。

（三）县工业和信息化局

作为工业企业主管部门，按历史沿革和《围场满族蒙古族自治县安全生产监管责任清单》分工，负责全县硅砂行业领域安产监督管理等工作。局内部对安全生产工作重视不够，业务股室没有很好地履行所属行业的安全生产监管工作职责；对安全生检查、大排查大整治专项行动、安全隐患排查治理和风险辨识管控工作推动落实不力。

（四）县市场监督管理局

负责全县特种设备安全监督管理工作。对企业在用特种设备监督检查流于形式，特别是对《特种设备安全集中整治行动实案》（围市监〔2019〕119号）落实不力，未排查发现龙源公司事故叉车在投入使用前或者投入使用后三十日内，没有向负责设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议（共1个）

龙源公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格落实安全管理制度；企业安全生产管理混乱，未能及时发现并消除事故患；对驾驶机械管理不当，未及时发现和制止陈*学擅自驾驶叉车行为；未按规定对临聘从业人员进行安全生产教育和培训，对故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第109条第1项的规定，建议由围场县应急管理局对其给予人民币20万元的行政处罚。

（二）建议免予追究责任人员（1人）

陈*学，群众，龙源公司振动筛维修工作临时雇佣人员，擅自驾驶叉车时操作不当发生侧翻，对事故发生负有直接责任。其在事故中死亡，建议免予追究相关责任。

（三）已由司法机关追究刑事责任人员（共2人）

1.于*国，群众（2023年5月15日被开除党籍），作为龙源公司法定代表人、主要负责人，在生产、作业中违反安全管理的因而发生致一人死亡事故，其行为构成重大责任事故罪。2022年5月18日，已被人民法院以犯重大责任事故罪，判处有期徒刑月，缓刑一年。

2.张*华，群众，作为龙源安全生产厂长，在生产、作业中违反安全管理的规定因而发生致一人死亡事故，其行为构成重任事故罪。2022年5月18日，已被人民法院以犯重大责任事故罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。

（四）对有关公职人员的处理建议（共6人）

1.张*学，中共党员，时任龙头山镇党委副书记，分管安全生产工作。未正确履行工作职责，履行安全生产监管责任不力事故发生负有责任。依据县纪委监委追责问责组责任认定意见，责令其作出深刻检查。

2.任*虹，中共党员，时任龙头山镇安监站站长，负责安全生产工作。履行安全生产监管责任不力，对事故发生负有责任据县纪委监委追责问责组责任认定意见，由县纪委监委对其谈话提醒。

3.崔*军，中共党员，时任县工业和信息化局局长，主持工业和信息化局全面工作，对安全生产工作重视不够，对事故发有责任。依据县纪委监委追责问责组责任认定意见，责令其作出深刻检查。

4.魏*国，中共党员，县工业和信息化局股长，负责所属行业企业安全生产工作。履行安全生产监管责任不力，对事故发有责任。依据县纪委监委追责问责组责任认定意见，由县纪委监委对其谈话提醒。

5.付*峰，中共党员，时任围场县市场监督管理局二级主任科员，分管特种设备监督管理工作。对特种设备安全工作重够，对事故发生负有责任。依据县纪委监委追责问责组责任认定意见，责令其作出深刻检查。

6.史*丰，中共党员，时任围场县市场监督管理局特种设备安全监督管理股负责人，负责特种设备监督管理工作。对特种检验、登记、监督检查工作开展不力，对事故发生负有责任。理应建议对其进行谈话提醒，鉴于其已于2022年8月1日调离围场且责任情节轻微，按照干部管理权限，依据县纪委监委追责问责组责任认定意见，不再组织处理。

（五）其他处理建议

建议龙头山镇人民政府、县工业和信息化局、县市场监督管理局向县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任

龙源公司要严格执行相关安全管理制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强督促和检查本安全生产工作，强化现场安全管理，及时发现并制止违规违章作业行为，消除生产安全事故隐患，坚决遏制类似事故发生。

（二）严格落实行业监管责任

县工业和信息化局、县市场监督管理局等部门要坚决落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安的要求，认真落实部门监管责任，督促并指导相关企业依法依规经营，落实各项事故防范措施，严控事故。县工业和信息化局强对硅砂企业的安全监管力度，督促生产经营单位主要负责人全面落实安全生产主体责任，确保企业建立和落实全员安全生产

制。县市场监督管理局要及时核对企业特种设备登记情况，开展特种设备使用登记专项检查，对未按时办理使用登记的企业依规严肃处理。

（三）强化属地监管责任

龙头山镇政府应加强属地安全监管，全面贯彻落实领导干部安全生产责任制，按照制定的职责清单抓紧抓实抓严安全生作。要加大安全检查和隐患治理力度，制定针对停产半停产企业的差异化检查计划，将日常检查与不定期的突击检查有机结合易发生事故的薄弱环节要重点监督，防止类似事故再次发生。

打印 关闭

上一篇：围场腰站围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司“3·31”一般窒息事故调查报告
下一篇：围场城子河南道达尔建筑工程有限公司“12·8”一般高处坠落事故调查报告

中央人民政府 河北省人民政府 承德市人民政府 承德市信息公开平台 围场政府信息公开平台
党政机关 政府网站找错
围场满族蒙古族自治县人民政府主办 网站技术支持电话：0314-7518011
围场满族蒙古族自治县人民政府版权所有 冀ICP备 08009086号 网站标识码：1308280001
冀公网安备 13082802000038号
网站地图