# 茅箭武当路湖北智科新能源汽车有限公司“2•11”一般机械伤害事故调查报告

| |
|---|
| 索引号 |
| K26058142/2026-15252 |
| 主题分类 |
| 安全生产监管 |
| 发文日期 |
| 2026年04月28日 11:10:12 |
| 发布机构 |
| 茅箭区应急管理局 |
| 文号 |
| 无 |

# 茅箭武当路湖北智科新能源汽车有限公司“2·11”一般机械伤害事故调查报告

茅箭区人民政府事故调查组

2026 年 4 月 2 日

# 目　录


一、事故有关情况 ..... (1)

（一）事故发生单位情况 ..... (2)

（二）事故设备及加工工序情况 ..... (2)

（三）事故相关单位安全管理情况 ..... (3)

1.湖北智科新能源汽车有限公司 ..... (3)

2.茅箭区科学技术和经济信息化局 ..... (3)

3.武当路街道办事处 ..... (4)

（四）事故发生经过 ..... (4)

（五）事故现场情况 ..... (5)

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... (5)

二、事故应急处置及评估情况 ..... (5)

（一）事故信息接报情况 ..... (5)

（二）事故应急处置情况 ..... (6)

（三）善后处置情况 ..... (6)

（四）事故应急处置评估 ..... (6)

三、事故原因分析 ..... (7)

（一）直接原因 ..... (7)

（二）间接原因 ..... (7)

四、有关责任单位存在的主要问题 ..... (7)

（一）事故发生单位 ..... (7)

湖北智科新能源汽车有限公司 ..... (7)

（二）相关监管部门 ..... (9)

茅箭区科学技术和经济信息化局 ..... (9)

（三）属地监管部门 ..... （9）
武当路街道办事处 ..... （9）
**五、对事故负有责任的单位和人员的处理建议** ..... （9）
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 ..... （9）
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 ..... （9）
（三）对事故责任单位的行政处罚建议 ..... （11）
（四）对有关公职人员的处理建议 ..... （11）
（五）对有关单位的处理建议 ..... （11）
**六、防范和整改措施建议** ..... （11）
（一）湖北智科新能源汽车有限公司 ..... （12）
（二）茅箭区科学技术和经济信息化局 ..... （12）
（三）武当路街道办事处 ..... （12）

# 茅箭武当路湖北智科新能源汽车有限公司“2·11”一般机械伤害事故调查报告

2026年2月11日上午9时56分许，茅箭区武当路街道湖北智科新能源汽车有限公司发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约206万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省安全生产条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》的规定，2026年2月13日，茅箭区人民政府成立了由区政府办牵头，区应急管理局、公安茅箭分局、区总工会、区科经局和武当路街办参加的茅箭区湖北智科新能源汽车有限公司“2·11”一般机械伤害事故调查组，并邀请区纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、现场勘查、视频分析、询问谈话等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定：**湖北智科新能源汽车有限公司“2·11”一般机械伤害事故是一起因企业安全管理不到位、员工违章作业而造成的生产安全责任事故。**

## 一、事故有关情况

### （一）事故发生单位情况

**湖北智科新能源汽车有限公司**（以下简称湖北智科公司），统一社会信用代码：91420302MABY2MFP9P，成立于2022年9月14日，注册地位于湖北省十堰市茅箭区武当路街道重庆路22号5幢（1-4）-1，注册资本：贰佰万元人民币。经营范围包括一般项目：汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造，工业设计服务，人力资源服务，劳务服务（不含劳务派遣）。登记机关：十堰市茅箭区市场监督管理局，登记日期：2023年1月13日。

### （二）事故设备及加工工序情况

事故设备为数控卧式加工中心HME63（以下简称数控加工中心），2018年7月27日出厂，湖北智科公司于2018年9月3日采购，有设备合格证明书。该设备可一次装夹工件进行多个侧面的铣削、钻孔、扩孔、镗孔、铰削等，加工过程中可以自动更换刀具。结构主要包括立柱底座、床身、主轴及铣刀、工作台、刀库及电箱等，主轴转速每分钟6000转；共有三个门，分别控制门、工件或物料进出门、检修或观察门，控制面板位于控制门外侧。加工工艺流程：装夹工件--铣面粗（粗铣平面）--铣面精（精铣平面）--打点--钻孔--取件--自检。该设备禁止接近旋转刀具或主轴，违规将导致严重伤害，进入机床前先停止主轴操作。

经查，该设备未设计安装防护门联锁装置，工件需靠人工上料、调整、定位、装夹、试刀，在上料装夹及调整过程中需要人

员计入设备内部完成，事故发生时设备主轴处于退刀旋转状态。

**（三）事故相关单位安全管理情况**

**1.湖北智科新能源汽车有限公司。**2026年1月9日印发《关于2026年度干部任命文件的通知》，任命夏昌杨为总负责人，负责公司日常运营管理工作。任命魏路远为生产部负责人，负责生产计划的制定、执行、落实。任命龚元新为工艺副总师兼安全员，主管数控编程、图纸校队、工艺改进、工艺核价及生产车间安全监督、设备管理等工作；

经查，该公司未建立全员安全生产责任制，未建立安全教育培训、安全风险管控及事故隐患排查治理制度，未制定2025年度安全生产教育培训计划，2025年未排查出安全隐患，无事故隐患信息档案。

**2.茅箭区科学技术和经济信息化局。**2025年12月23日印发《关于调整局领导班子工作分工的通知》，明确局党组成员、副局长吴昊，负责行业领域安全生产工作，分管安全生产监管股；同日印发《关于股室责任、股室负责人及股室人员调整的通知》，明确安全监管股承担区安全生产专业委员会办公室工作，负责本行业领域安全生产、消防、环保等工作，统筹协调、组织、督导本专委会成员单位共同履行本行业领域内安全生产职责，组织本行业领域安全隐患排查检查、宣传教育、协调监管执法等工作。

2025年1月9日，该局制定了《茅箭区科学技术和经济信息化局2025年工业行业安全生产监督检查工作计划》，并按计划开展了安全监督检查。2025年8月7日与11月21日，分别

对该公司开展了两次安全生产监督检查，共发现隐患8处。

经查，该局在对湖北智科公司开展安全检查时，未对企业建立并落实全员安全生产责任制、安全教育培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理等制度情况进行仔细检查发现问题。

**3.武当路街道办事处。**2025年8月4日，武当路街道工作委员会印发《关于调整武当路街道领导班子成员分工及联系点的通知》（武发〔2025〕4号），明确党工委副书记、工会主席姚元生同志负责安全生产工作；根据《武当路街道关于调整安全生产委员会成员和安全生产专业委员会负责人的通知》（武发〔2025〕3号）、《关于调整〈武当路街道党工委、办事处领导班子成员安全生产职责清单〉的通知》（武发〔2025〕5号）明确街道工业和商贸安全生产专业委员会负责工业和商贸行业安全生产监管工作，开展安全生产检查，抓好隐患排查整改。武当路街道工业和商贸安全生产专业委员会办公室设在经济发展办。

2025年3月25日武当路街道办事处印发了《2025年武当路街道安全生产监督检查计划的通知》（武街发〔2025〕2号），武当路街办应急办于2025年1月21日与2025年11月21日分别对该公司开展了2次安全生产监督检查，共发现隐患7处。

经查，武当路街道办事处对该企业检查不细致，街道工业安全生产专业委员会对该企业检查不规范，无检查记录，未发现问题隐患。

**（四）事故发生经过**

2026年2月11日7时56分左右，湖北智科公司数控加工

中心操作员袁有全进入作业现场，在数控加工中心做完班前准备工作后启动设备开始加工角架。9时42分49秒，开始加工第四件角架，9时50分10秒至9时50分58秒，角架加工面持续产生异常切削火花。9时55分10秒，袁有全进入数控加工中心观察调整工件，9时56分07秒，袁有全工作服左侧袖口被铣刀卷入，身体随设备主轴旋转，数控加工中心南侧龙门数控铣床操作工谢俊听到数控加工中心内部发出异常响声，看到内部有黑影转动，立即跑到数控加工中心操作台按下急停开关，其余工人闻讯赶到现场，发现袁友全被卷入挂在设备主轴上，无生命体征。

**（五）事故现场情况**

事故现场位于湖北智科公司生产车间，该车间坐北朝南。事故数控加工中心位于湖北智科公司生产车间东北侧，死者位于生产车间数控加工中心内部工作台与设备主轴及其铣刀之间的区域，头部偏向靠近工作台及夹具一侧，且朝检修门方向，腿部偏向设备机身一侧且朝向控制门方向，衣服连带着整个人背部挂在数控加工中心主轴上。

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

该起事故造成1人死亡。死者：袁有全，男，36岁，身份证号：420321199005025918，户籍地址：郧阳区谭山镇严岭村6组65号。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，经调查统计，事故直接经济损失约206万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报情况**

事故发生后，9时56分工人谢俊听到隔壁工位数控加工中心异响，立即关停设备，随后拨打了120。生产部员工谢磊拨打110，生产部负责人魏路远立即电话通知公司总经理夏昌杨。10时14分，湖北智科公司分别向武当街办和茅箭区科经局报告事故情况，10时50分，武当路街道向茅箭区应急管理局电话报告事故情况。11点50分，茅箭区应急管理局向十堰市应急管理局书面报告事故情况。湖北智科公司未按规定向应急管理部门报告事故信息。

**（二）事故应急处置情况**

2026年2月11日9时56分左右，工人谢俊听到卧式加工中心发生异响，立即关停设备，安全员龚元新迅速关闭厂区总电源。10时5分120救护人员到达现场施救，10时21分左右，消防、公安、应急、科经、武当街办先后到达现场，11时36分，拆解设备救出人员。

**（三）善后处置情况**

在武当路街道办事处和武当路派出所的协调下，湖北智科公司于2026年2月13日与死者家属达成一致意见，双方签订了赔偿协议，在工伤保险赔付基础上补偿死者家属慰问抚恤金40万元，死者善后工作得到妥善安置。

**（四）事故应急处置评估**

经评估，事故发生后，现场工人立即拨打120、119、110，湖北智科公司切断总电源。120急救中心、消防、武当路派出所、

应急、科经、武当路街办等单位接报后，迅速赶赴现场处置，实施抢救，应急救援及时，救援过程中未发生次生伤害。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因

**事故直接原因是：**湖北智科公司员工袁有全，在数控加工中心未停机、设备主轴旋转的情况下，违章进入设备内部危险区域进行异常情况处理，上衣左侧袖口被铣刀刀头卷入，身体随设备主轴旋转，导致其头部等身体要害部位遭受撞击伤害，受伤死亡。

### （二）间接原因

**1.安全生产责任体系缺失。**企业未建立全员安全生产责任制、安全生产教育培训、安全风险分级管控及隐患排查治理等制度，未明确主要负责人、安全管理人员、作业人员岗位安全生产职责，安全责任悬空，安全管理无章可循。

**2.安全教育培训不到位。**企业未制定年度安全生产教育培训计划，未按规定开展三级安全教育，未对数控加工中心操作人员开展针对性的安全操作技能和安全意识培训教育。

**3.风险辨识与隐患排查不到位。**企业未对数控加工中心设备主轴旋转部件存在的机械伤害风险进行辨识；隐患排查工作流于形式，现场管理缺失，在数控加工中心未停机的状态下违章进入设备内部作业行为普遍。

**4.本质安全水平不高。**事故数控加工中心未设计安装防护联锁门等安全装置。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

**（一）事故发生单位**

**湖北智科公司**安全生产主体责任履行不到位。一**是**安全生产责任体系缺失。未建立全员安全生产责任制，未明确主要负责人、安全管理人员、作业人员岗位安全生产职责[1]。二**是**安全生产规章制度不健全。企业未建立安全生产教育培训制度、未建立安全风险分级管控制度，未建立隐患排查制度[2]，安全管理无章可循。三**是**安全教育培训流于形式。企业未制定年度安全生产教育培训计划，未按规定开展岗前三级安全教育[3]，教育培训无考核结果，未向从业人员告知数控加工中心内部作业存在的机械伤害风险，未对加工数控加工中心操作人员开展针对性的安全操作技能和安全意识教育培训。**四是**风险辨识与隐患排查不到位，未对数控加工中心设备主轴旋转部件存在的机械伤害风险进行辨识[4]；隐患排查工作流于形式，2025 年全年未排查出事故隐患；现场安全管理缺失，员工在数控加工中心未停机的状态下违章进入设备内部作业的行为无人管理、无人制止，随意串岗、脱岗、违章作业行为普遍。**五是**安全投入不足。数控加工中心未设计、安装防护联锁门，未设置光电保护防护门等安全防护装置[5]，仅靠安全

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[3]《生产经营单位安全培训规定》第十二条：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投

警示标识和手动推拉防护门难以防范作业人员擅自、冒险进入危险区域的风险。

**（二）相关监管部门**

**茅箭区科学技术和经济信息化局**履行安全生产行业监管职责不到位。在进行安全检查时，侧重于排查作业现场安全隐患，未对企业制度建立、教育培训、隐患排查等主体责任落实情况进行检查[6]，未发现企业安全培训教育存在的问题，未有效指导、监督企业建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

**（三）地方党委政府**

**武当路街道办事处**开展安全生产检查不细致，街办工业安全生产专委会组织安全检查不规范，无检查记录[7]，未发现湖北智科公司安全生产管理制度、安全教育培训、隐患排查等方面存在的问题。

## 五、对事故负有责任的单位和人员的处理建议

**（一）因在事故中死亡免于追究责任人员**

袁有全，男，湖北智科公司员工，安全意识淡薄，在数控加工中心未停机的情况下，违章进入设备内部危险区域进行异常情况处理，上衣左侧袖口被铣刀刀头卷入，身体随设备主轴旋转被撞击受伤死亡，对本次事故负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，

---

入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[6]《湖北省安全生产条例》第四十七条：（一）指导、监督生产经营单位建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，推动安全生产标准化建设；……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第六十八条：安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

建议免予追究责任。

**（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议**

1.夏昌杨，男，湖北智科公司负责人，未建立并落实公司全员安全生产责任制，未组织制定相关安全生产规章制度，未组织制定安全生产教育培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。未按规定向应急管理部门报告事故信息。建议依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定由应急管理部门予以行政处罚。

2.龚元新，男，湖北智科公司安全员，未组织拟订安全教育培训、风险分级管控、生产安全事故隐患排查治理等规章制度；组织安全教育培训不到位，未按要求对新进工人进行三级安全教育，袁有全未经岗前安全教育培训考核合格即安排上岗；组织开展危险源辨识不到位，未对数控加工中心旋转部件存在的机械伤害风险进行辨识管控，开展隐患排查治理走过场，未对数控加工中心无安全连锁装置的事故隐患进行排查治理并提出改进意见。作业现场巡查不及时，未发现并制止袁有全在设备未停机的状态下违章进入设备内部操作的行为。建议依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定由应急管理部门予以行政处罚。

3.魏路远，男，湖北智科公司生产部负责人，负责生产车间安全生产工作。组织开展危险源辨识不到位，未对数控加工中心旋转部件存在的机械伤害风险进行辨识管控；开展隐患排查治理走过场，未对数控加工中心无安全连锁装置的事故隐患进行排查治理并提出改进意见；作业现场管理不到位，未发现并制止袁有

全在设备未停机的状态下违规进入设备内部违章操作行为。建议依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定由应急管理部门予以行政处罚。

**（三）对事故责任单位的行政处罚建议**

**湖北智科公司。**未建立全员安全生产责任制，未制定相关安全生产规章制度；未按规定对从业人员开展安全生产教育和培训，风险辨识与隐患排查不到位，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定由应急管理部门予以行政处罚。

**（四）对有关公职人员的处理建议**

张志富，男，区科学技术和经济信息化局安全监管股负责人，开展安全检查不全面，未对湖北智科公司制度建立、教育培训、隐患排查等主体责任落实情况进行检查，未发现企业安全培训教育存在的问题。建议根据干部管理权限给予处理。

陈文珺，男，武当路街道经济发展办干部，落实工业和商贸安全生产专业委员会职责不到位，对湖北智科公司开展安全生产检查不规范。建议根据干部管理权限给予处理。

**（五）对有关单位的处理建议**

**茅箭区科学技术和经济信息化局，**履行安全生产行业监管职责不到位，未有效指导、监督企业建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。责令其向区政府作出书面检查。

**武当路街道办事处，**履行安全生产属地监管职责不到位，开展安全生产检查不细致，责令其向区政府作出书面检查。

**六、整改和防范措施建议**

各有关单位要举一反三，深刻汲取事故教训，全面落实企业主体责任和行业、属地监管责任，压紧压实企业主要负责人、安全管理人员及作业人员等安全生产职责，全面提升安全管理水平。

**（一）湖北智科公司。一是**要建立健全本单位全员安全生产责任制，明确岗位安全生产职责，压实各级从业人员安全生产责任。**二是**要建立健全安全生产规章制度。主要负责人要组织建立并落实安全生产教育培训、安全风险分级管控、隐患排查治理等制度，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。**三是**要组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，强化员工三级安全教育，开展有针对性的安全操作技能和安全意识培训教育，建立安全生产教育和培训档案，增强员工个体安全防护意识。**四是**全面辨识岗位安全风险，加强隐患排查治理工作。对数控中心等存在机械伤害风险的设备进行全面辨识并制定分级管控清单，落实管控措施；加强隐患排查治理和现场安全管理，及时制止、纠正工人违章作业行为。**五是**加大安全投入，对卧式加工中心等设备加装安全联锁等安全设施，提升设备本质安全水平。

**（二）茅箭区科学技术和经济信息化局。**要举一反三，切实落实行业监管责任。严格按照有关法律规定的监督检查内容履行好专项监督管理职责，加强对工业企业主体责任落实情况的检查，指导、监督企业建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度；检查生产经营单位安全生产教育培训计划的制定和落实情况，督促企业开展有针对性的安全操作技能培训和隐患排查治理工作。

**（三）茅箭区武当路街道办事处。**严格履行安全生产属地监管职责，督促街办工业和商贸安全生产专委会落实安全监管职责，提升一线安全检查人员业务能力，制定完善安全检查内容，规范开展安全检查，借助第三方机构专业人员力量，加大对辖区企业巡查检查力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。

附件 1：事故直接经济损失统计表

附件 2：湖北智科新能源汽车有限公司“2.11”事故调查组讨论会议签到表

返回