# 茅箭区十堰达峰软轴有限公司“1.21”一般机械伤害事故调查报告

| |
|---|
| 索引号 |
| 主题分类<br>其他 |
| 发文日期<br>2019年05月28日 15:00:00 |
| 发布机构<br>无 |
| 文号<br>无 |

## 茅箭区十堰达峰软轴有限公司
## “1.21”一般机械伤害事故调查报告

2019年1月21日13时07分许，十堰达峰软轴有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约120.5万元（不含事故行政处罚）。

事故发生后，茅箭区委区政府高度重视，区委书记周庆荣、区长张捍声、副区长吕自宏指示要做好善后安抚处置工作，并迅速查明事故原因，举一反三，杜绝类似事故再发。区安监局、东城经济开发区和茅箭公安分局东城派出所第一时间赶到现场，积极协调十堰达峰软轴有限公司与家属处理善后事宜，并要求涉事企业停产整顿，立即进行事故隐患排查，对员工进行安全警示教育和心理安抚工作。按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第354号)的规定，2019年2月1日，茅箭区政府成立十堰达峰软轴有限公司“1.21”事故调查组(以下简称“事故调查组”)。事故调查组由区政府办牵头，由区纪委监委、区安监局、公安茅箭分局、区总工会、东城开发区等单位参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下:

### 一、基本情况

（一）事故单位概况

十堰达峰软轴有限公司，成立于1994年9月9日，位于湖北省十堰市茅箭区黑龙江路6号,为有限责任公司（台港澳与境内合资），企业法定代表人乔虹，总经理时贵福，注册资本150万美元整，统一社会信用代码91420300615484232S，营业期限：1994年9月9日至2024年9月8日，经营范围：汽车软轴和零部件、软轴专用设备、模具的制造、销售以及软轴技术的咨询、转让。

十堰达峰软轴有限公司下设管理、生产、采购、财务、质量、供管、技术、市场等部门，现有员工310余名。2011年公司成立安全生产领导小组，领导小组办公室设在生产部，主要负责组织本公司安全生产教育和培训，组织制定安全技术操作规程和考核细则，对全公司职工执行安全操作规程和规章制度情况进行督促、检查和考核。经查，十堰达峰软轴有限公司未配备专职安全管理人员，2名兼职安全管理人员汪宗贵、肖勇均经培训合格，持有相关培训合格证件。

此次事故发生地点位于十堰达峰软轴有限公司护套班组车间，现有笼绞机2台，校直机5台，卷簧机21台，挤出机5台，轧扁机5台。护套班有班长1名，现任班长为罗文勤，自制件工序现有员工15名，配备线长3名；其中与此次事故相关的笼绞工序有员工6名，负责生产软轴用E型护套，带班线长为何龙。

（二）事故机械设备

发生事故机械设备为一台KJY-315/32笼式绞线机，由绞笼、并线模、牵引轮、操作台等部件组成，设置有防护罩和断线保护器。操作工在操作台控制面板上输入指令操控笼式绞线机设备，转速44-110rpm。该设备制造厂家为芜湖电工机械设备有限公司，产品质量经检验合格于 2018 年12 月出厂。

2018年8月十堰达峰软轴有限公司与设备制造厂家签订设备购置合同，于2018年12月10日进厂安装，2019年1月10日安装调试完成，1月14日正式投入运行。

（三）事故伤亡及直接经济损失情况

何龙，男，42岁，湖北省十堰市茅箭区黑龙江路2号，1999年9月份进入十堰市达峰公司工作，主要是从事卷簧和操作笼绞机，在 2019年 1月21日的事故中死亡。

依据《全业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB672-86),事故直接经济损失约 120.5万元（不含事故处罚）。

（四）监管部门履职情况

根据茅政办发[2010]141号关于印发《十堰市茅箭区经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，区经信局承担划入安全生产监管的重点工业企业的安全生产监管工作。另根据《关于组建茅箭区工业（电力）安全生产专业委员会的通知》茅工专委发[2017]1号文件，区经信局对十堰达峰软轴有限公司负有行业监管职责。

经查，茅箭区经信局（2019年2月26日茅箭区经济和信息化局与茅箭区科学技术局合并组建茅箭区科学技术和经济信息化局）为区政府组成部门，成立有安全生产工作领导小组，事故发生时分管领导为李新，日常安全监管人员为陆红林。2018年4月20日，区经信局与7个乡镇街办和十堰达峰软轴有限公司等40家重点监管企业负责人签订安全生产责任书，2018年1月31日区经信局聘请安全生产专家到十堰达峰软轴有限公司开展了专家排查隐患活动，出具有《专家隐患排查治理报告》，区经信局于4月23日对该企业安全隐患整改情况进行了复查。11月26日区经信局再次对十堰达峰软轴有限公司进行了日常监督检查。

## 二、事故发生经过、信息报告、应急救援和善后工作情况

（一）事故经过。

2019年1月21日上午8时，十堰达峰软轴有限公司护套班组工人何龙来到工位,操作笼式绞线机绞制钢丝护套。10时左右，笼式绞线机在生产过程中发生异常，出现钢丝断线，何龙停机对断线钢丝进行了焊接，焊接完毕后于10时15分启动笼式绞线机继续进行生产。10时36分，因设备牵引速度不匹配，钢丝在模具口成型孔被绞成疙瘩，何龙再次停机把钢丝疙瘩从模具口拽了出来，随后启动笼式绞线机将转速调整到最低（20r/min）并关掉断线保护器，重新合模调试，10时56分左右合模调试完毕后，何龙将转速调整到生产转速（110r/min）继续生产，于12时离开工位出去吃午饭。

12时58分何龙戴着手套返回到工位，在操作台和防护罩机头部位之间多次往返，观察设备运行和产品生产情况。13时05分22秒，何龙回到操作台脱掉右手手套翻看交接班登记簿，13时06分47秒，何龙带上手套再次进入防护罩机头部位，13时07分何龙左手被高速运转的笼绞机机头旋转成型设备卷入，导致其被笼绞机成型设备带动一起旋转，13时07分21秒，周边流水线员工发现后，立即跑过去按下笼式绞线机紧急停车按钮，并拨打120急救电话。何龙被工友从笼绞机成型设备救下后送到太和医院抢救，因受伤太重于15时46分抢救无效死亡。

（二）事故救援和善后处置工作。

事故发生后，现场工人立即跑过去按下笼式绞线机紧急停车按钮，并拨打120急救电话，班组长罗文勤组织现场工人，用剪刀将缠绕在何龙左手及左臂的钢丝剪断，将何龙从设备上解救下来，东风茅箭医院急救车到达后对何龙进行现场急救并送往太和医院进行抢救，1月21日14时46分何龙经抢救无效死亡。在区安监局和东城开发区的协调下，十堰达峰软轴有限公司与死者家属协商后达成一致意见，双方于2019年1月22日签订了赔偿协议，十堰达峰软轴有限公司支付死者家属赔偿金人民币120万元，死者善后工作得到妥善安置。

（三）信息报告情况。

1月21日事故发生后，十堰达峰软轴有限公司积极将伤者送往太和医院进行抢救，13时46分十堰达峰软轴有限公司安全员肖勇向茅箭区经信局干部陆红林报告：公司生产车间发生一起人员受伤事故，人员正送往医院抢救。16时30 分，十堰达峰软轴公司在得知受伤人员抢救无效死亡后，向茅箭区安监局电话报告了事故发生情况，茅箭区安监局于17时20分将了解的事故初步情况以事故快报形式上报市安监局和区委区政府。

三、事故原因、责任认定及事故性质

（一）直接原因

十堰达峰软轴有限公司工人何龙在笼式绞线机高速运行时，未开启断线保护装置，违章带手套进行调试作业，导致左手及左臂被笼绞机成型设备高速旋转的钢丝卷入，被笼绞机成型设备带动一起旋转，导致身体多处受伤失血性休克致死，是事故发生的直接原因。

（二）管理原因

**1、十堰达峰软轴有限公司安全生产责任制及安全管理制度不健全。**一是十堰达峰软轴有限公司未按照《安全生产法》要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，配备的两名安全员均是兼职安全员，与公司从业人员规模不适应，不能满足公司安全管理工作需要。二是公司安全生产体系设置不合理，公司管理机构发生变化后未及时修订安全生产责任制，各层级安全生产职责不清晰。三是企业隐患排查治理制度不全面，在新设备投入运行后未针对性的开展安全隐患排查和风险辨识，未制定设备试运行方案。

**2、十堰达峰软轴有限公司安全生产教育培训不到位。**一是在新购置的笼绞机投入使用后，未对作业人员进行专门安全教育培训，使其了解掌握新设备的安全技术特性，具备必要的安全知识和安全操作技能，作业人员不能识别安全风险，不具备必要的安全知识和安全操作技能，安全防范意识淡薄。二是公司三级教育落实不严格，未规范建立安全生产教育培训档案，安全教育培训情况及考核结果不能全面反映。

**3、十堰达峰软轴有限公司对作业现场安全管理不到位。**一是隐患排查和风险辨识不到位，未对笼绞机机头旋转部件存在的安全隐患进行排查辨识，未采取有效的防护措施，未设置安全警示标识。二是公司安全管理人员未有效履行安全生产管理职责，对作业现场管理不严格，未有效督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，对何龙违章戴手套操作调试笼绞机，随意进入防护罩等不遵守安全操作规程的行为视而不见，对何龙违章作业行为未及时制止。三是笼绞机操作岗位人员配备不合理，每台笼绞机只配备1名操作工，操作工既要操作笼绞机又要调试产品设备，处理异常情况时无人在旁边协助监护，发生事故时不能及时采取应急处置措施，导致事故后果扩大。

**4.茅箭区经信局日常监督检查不细致。**对十堰达峰软轴有限公司未按照《安全生产法》要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员及安全教育培训不规范情况应当查出而未查出。

（三）事故性质

经调查认定,十堰达峰软轴有限公司“1.21”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

二、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员的处理建议

**1. 建议免予追责人员**

何龙，男，十堰达峰软轴有限公司护套班组笼绞机操作工，安全意识缺乏，违反安全操作规程，启动笼绞机时未打开笼绞机断线保护器，违章戴手套冒险进行调试作业导致事故发生，是事故直接责任人。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

**2.建议由事故单位追究责任的人员**

罗文勤,男,十堰达峰软轴有限公司护套班组班长,未严格履行班组长安全管理职责，对何龙违反安全操作规程、随意进入防护罩违章戴手套冒险进行调试作业等事故隐患视而不见,未及时发现制止。责令十堰达峰软轴有限公司按照公司规定予以责任追究。

肖勇，男，十堰达峰软轴有限公司安全员，未有效履行安全管理职责，对作业现场巡查不及时、管理不严格，未有效督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，对何龙违章作业行为未及时发现制止。责令十堰达峰软轴有限公司按照公司规定予以责任追究。

汪宗贵，男，十堰达峰软轴有限公司生产部部长、安全员，未有效履行安全管理职责，安全教育不到位，在布置生产任务时，未有效开展安全交底，安全隐患排查辨识不到位，未采取可靠的防护措施，未设置安全警示标识。责令十堰达峰软轴有限公司按照公司规定予以责任追究。

**3.建议予以行政处罚的人员**

时贵福，男，十堰达峰软轴有限公司总经理，未按照《安全生产法》要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，公司管理机构发生变化后未及时修订安全生产责任制；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，履行《安全生产法》所规定的企业主要负责人的安全生产工作职责不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》有关规定由茅箭区应急管理局予以行政处罚。

**4.建议问责人员**

陆红林，男，中共党员，十堰市茅箭区电力协调服务办公室负责人，对十堰达峰软轴有限公司未按照《安全生产法》要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员及安全教育培训不规范情况监管不到位。责令区科学技术和经济信息局党组对其本人进行批评教育，责令其本人向区科学技术和经济信息局党组作出书面检查。

以上人员，如涉及失职渎职犯罪的，由有关单位依法追究法律责任，待司法机关作出处理后，依据有关法律法规追究其党纪政纪责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

十堰达峰软轴有限公司对此次事故发生负有责任,依据《安全生产法》有关规定由茅箭区应急管理局予以行政处罚。

（三）对相关安全监管单位部门的处理建议

茅箭区经信局（现茅箭区科学技术和经济信息局）履行部门安全生产监督管理职责不力，建议责令茅箭区科学技术和经济信息局向茅箭区政府作出书面检查。

五、事故防范和整改措施建议

（一）十堰达峰软轴有限公司要深刻汲取事故教训，强化安全生产主体责任落实。要修订完善安全生产安全生产责任体系，严格执行公司的各项安全生产管理制度和安全操作规程；严格落实安全生产风险管控措施，加强隐患排查治理和风险辨识工作，对笼绞机等机械设备旋转部件加装防护罩，提升设备本质安全；要切实加强作业现场安全管理，配备专职安全员落实安全管理职责，坚决制止纠正作业人员违章行为；扎实做好公司从业人员的安全教育培训工作，尤其要强化新设备新工艺的安全操作技能培训，使作业人员具备必要的安全操作技能；定期进行事故警示、安全知识更新教育，进一步提高从业人员安全意识，提升事故预防、控制能力；企业主要负责人及分管负责人要加强安全生产法律法规的学习，严格落实企业负责人安全生产工作职责。

（二）区科学技术和经济信息化局要严格落实一岗双责和“三个必须”的要求，认真履行行业监管职责，切实加强对辖区工业企业日常监督检查，推动工业企业安全生产标准化创建，采取政府购买服务、专家查隐患等方式提升企业安全生产水平，督促企业落实主体责任，树立“隐患就是事故”的观念，开展“打非治违”活动，从严查处安全生产违法行为，防范再次发生类似事故。

茅箭区十堰达峰软轴有限公司 “1.21”

一般机械伤害事故调查组

2019年4月12日

返回