兰溪经济开发区兰溪市同晟机械有限公司“8·17”一般触电事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.08

2022年08月17日15时40分许，兰溪市同晟机械有限公司前叉车间安装空调水管作业现场发生一起触电事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市供电局和开发区组成的兰溪市同晟机械有限公司“8·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市同晟机械有限公司

事故发生时间：2022年08月17日15时40分许

事故发生地点：兰溪市同晟机械有限公司前叉车间安装空调水管作业现场

事故类别：触电

事故伤亡情况：死亡1人。死者：吴某国，系兰溪市同晟机械有限公司第三方工作人员，男，汉族，40周岁，身份

证号：3307**********2035，住址：浙江省兰溪市永昌街道高端村凌塘坞。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

兰溪市同晟机械有限公司成立于2008年07月21日，注册地位于浙江省兰溪经济开发区秋菱路18号，法定代表人为徐某。经营范围包括自行车及摩托车配件、汽车配件、日用金属制品（国家专项审批项目除外）、五金配件的生产。

（二）涉事工程承包情况

项目名称：兰溪市同晟机械有限公司空调水管安装工程

发包方：兰溪市同晟机械有限公司

第三方作业人员联系人：刘某平

兰溪市同晟机械有限公司平时的零星活都是承包给刘某平，都是以口头协议的形式，涉事作业项目系刘某平帮忙公司联系了专业人员过来干活。

（三）刘某平相关资质情况

刘某平系自然人，无任何资质。

（四）涉事工作人员持证情况

涉事工作人员叶某华、童某友、吴某国均没有登高作业证。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022年8月初，兰溪市同晟机械有限公司管理人员徐某飞吩咐刘某平把前叉车间车间的空调冷凝水接到雨水管道

去，防止在地面形成积水，8 月 16 日，徐某平当面和叶某华说，让他 8 月 17 日把徐某飞吩咐的空调冷凝水管接好，8 月 17 日上午，刘某平和叶某华到同晟机械公司内实地查看布置了接水管的工作，17 日中午 12 点多，叶某华、吴某国、童某友三人到同晟公司准备安装需要的工具，下午 1 点多进行正式安装，到下午 3 点 40 左右安装完毕准备收工，当时童某友在距离事发作业现场六七米远的地方收拾工具，叶某华在前叉车间门口中，他们看到吴某国所站的脚手架冒出电火花，吴某国趴在脚手架第二层到第三层位置上停顿了几秒后人就跌落到了地上，叶某华马上跑过来，并拨打了 120，童某友电话通知了刘某平，同晟机械的人听到动静也马上赶了过来。

（二）事故救援情况

事故发生后，叶某华马上拨打了 120 急救电话，120 救护车赶到事发现场，将伤者带往兰溪市人民医院救治，后经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，吴某国被带往兰溪市人民医院救治，叶某华拨打 110 报警，110 指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、开发区派出所。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故发生地点位于前叉车间位于兰溪市同晟机械有限公司东南侧，事故点为前叉车间东南角空调出水管安装作业现场，公司事故现场有脚手架一个，共三层，每层高度为 1.7 米，总高 5.1 米，宽度为 0.74 米，脚手架第二

层外侧的一根支撑杆已弯曲，事发时脚手架离墙距离为二十公分，安装空调管的墙上共架有四根电线（三根火线一根零线），脚手架靠墙这边的钢管 3.9 米和 3.7 米处各有因电流放电的痕迹，脚手架顶层有一个小切割机，一个榔头，一个老虎钳，一个饮料瓶和一个绿色袋子，脚后架横处外边地上有一滩血迹，脚手架下面靠左边处有一副眼镜，靠墙边有一只鞋子。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对吴某国死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第 304 号），确认吴某国不排除因被电击死亡的可能性，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，吴某国因触电后从脚手架坠落，因机械性损伤致死的依据不足，另检见球睑结合膜轻度淤血、双手十指甲床紫绀征象，及左手指见类圆形皮肤缺损（疑似电流斑），结合吴某国摔落前接触电路等情况，及触碰电路后倒地较短时间以及发生死亡的实际情况。综合分析认为，被鉴定人吴某国的死亡原因，不排除因被电击死亡的可能性。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1.当事人吴某国安全意识淡薄，自我保护意识差，高处作业时未佩戴安全帽、安全绳;

2.脚手架搭设过程中未注意现场安全环境，脚手架靠墙一侧与墙壁上380V的三相四线电线安全间距不符合要求。

（二）间接原因

1.将空调水管改装作业交由不具备安全生产管理条件的自然人实施，且未履行相应安全生产管理职责;

2.对第三方作业安全教育培训不到位，致使其安全意识淡薄、无安全防护措施盲目从事登高作业;

3.规章制度操作规程落实不到位，对第三方作业未实行统一协调管理。

（三）事故性质认定

经调查认定，兰溪市同晟机械有限公司“8·17”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）兰溪市同晟机械有限公司

兰溪市同晟机械有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，将空调水管改装作业交由不具备安全生产管理条件的自然人实施，对第三方作业人员的安全生产教育和培训工作不到位，安全生产事故隐患排查治理制度落实不到位，未指派专人对第三方作业人员现场作业进行安全监督导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对兰溪市同晟机械有限公司进行行政处罚。

（二）兰溪市同晟机械有限公司法人代表徐某

徐某作为企业主要负责人，将空调水管改装作业交由不具备安全生产管理条件的自然人实施，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议兰溪市应急管理局对兰溪市同晟机械有限公司法人代表徐某进行行政处罚。

（三）兰溪市同晟机械有限公司安全员范某虎

范某虎作为公司的安全员，未履行安全管理人员相关职责，未对第三方作业人员的安全生产教育培训，指派专人对第三方作业人员现场作业进行安全监督，对本次事故的发生负有管理责任，建议由兰溪市应急管理局对兰溪市同晟机械有限公司安全员范某虎进行行政处罚。

（四）空调水管改装作业现场负责人叶某华

叶某华作为空调水管改装作业现场组织者及负责人，未及时提醒并督促登高作业人员做好安全防范措施，也未及时发现并消除脚手架离墙上380V三相四线电线过近的安全隐患，对本次事故的发生负有一定的管理责任，建议兰溪市同晟机械有限公司根据相关规定处理。

（五）兰溪市同晟机械有限公司第三方作业人员吴某国

当事人吴某国安全意识淡薄，自我保护意识差，进行高处作业时未佩戴安全帽、安全绳，未发现作业环境不安全因素（离墙壁上架设的电线过近），造成爬行过程中脚手架晃动触碰到墙壁上的电线路，触电后摔下脚手架，后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于吴某

国已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故防范措施建议

（一）兰溪市同晟机械有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，加强安全生产工作，落实好安全生产主体责任，完善并落实规章制度操作规程，特别是要加强对第三方作业人员的安全生产教育培训工作，加强对第三方和高处作业等高危作业的现场安全管理工作，指派专人统一协调管理，确保安全生产。

（二）开发区

开发区辖区接连发生两起涉及第三方作业人员的安全事故，要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任，组织开展对辖区内企业涉及第三方作业的项目进行一次大排查，要求企业加强对第三方作业人员的安全教育培训及作业现场安全管理工作，提升安全生产监管力度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。